













ID:	1
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 1:11
Datum:	17-10-02
Adress:	Degrabo Nordgården 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot öster, Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot norr

ID:	2
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 1:13
Datum:	17-10-02
Adress:	Degrabo Nordgården 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, tak med betongpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr, uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster



Fasad mot söder



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	3
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 2:4
Datum:	17-10-02
Adress:	Degrabo Södergården 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, tak med betongpannor, mekanisk eller fasaventiler
Uteplats:	Balkong i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd



Fasad mot söder. Balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster




Fasad mot norr



Fasad mot öster

ID:	4
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 5:4
Datum:	17-10-02
Adress:	Degrabo Gård 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Balkong och uteplats i söder. Stängd terrass i väster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder. Balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot norr



Stängd terrass mot väster

ID:	5
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 5:5
Datum:	17-10-02
Adress:	Degrabo Gård 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Balkong i öster och uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot norr




Uteplats mot söder



Fasad mot öster. Balkong

ID:	6
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 2:3_Hus1
Datum:	2017-10-10
Adress:	Degrabo Erlandsgården 1
Fasad, tak etc.:	Träfasad 200mm, 3-glasfönster, tak ur tegel, platta på mark, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats på västra sidan mot E20



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot väster. Uteplats



Fasad mot söder

ID:	7
Fastighetsbeteckning:	Degrabo 2:3_Hus2
Datum:	2017-10-10
Adress:	Degrabo Erlandsgården 2
Fasad, tak etc.:	Träfasad 200mm, 3-glasfönster, tak ur tegel, källergrund, fasadventiler
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad bostadshus,



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot väster



Fasad mot norr

ID:	8
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:8
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 18
Fasad, tak etc.:	Lättbetong 300mm, 3-glasfönster, tak ur betong, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i väster och norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot söder



Fasad mot väster. Uteplats

ID:	9
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:12
Datum:	17-10-02
Adress:	Hjultorp Åtorpet
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, tak med betongpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i sydväst



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot nordväst

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot sydväst. Uteplats



Fasad mot sydost

ID:	10
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:29
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 5
Fasad, tak etc.:	Lättbetong 300mm, 3-glasfönster, tak ur tegel, fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i västerläge. Balkong i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå, balkong markerad röd



Fasad mot norr. Balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot väster



Fasad mot söder

ID:	11
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:30
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 11
Fasad, tak etc.:	Tojdfasad 250mm, träregel+isolering 300mm, 3-glasfönster, tak ur tegel, mekanisk fasadventiler, ventiler i gavelspets
Uteplats:	Uteplats i nordväst, inglasat i nordväst



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst. Inglasad uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Uteplats



Fasad mot öster



Fasad mot norr



Fasad mot söder

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	12
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:31
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 9
Fasad, tak etc.:	Träregelvägg 300mm, 2-glasfönster, tak ur betong, ingen ventilation
Uteplats:	Eventuellt uteplats i öster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster




Fasad mot söder



Fasad mot öster

ID:	13
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:32
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 7
Fasad, tak etc.:	Träregler+isolering 200mm, 2-glasfönster, tak ur tegel, fasadventiler
Uteplats:	Balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus



Fasad mot väster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Hörn på sydöstra sidan



Fasad mot söder. Balkong i västra sidan

ID:	14
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 2:13
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 12
Fasad, tak etc.:	Enkel regelvägg 200mm, träregel+isolering 300mm, 2-glasfönster, plåt tak, mekanisk ventilation
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad bostadshus



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot söder



Fasad mot väster

ID:	15
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 2:4
Datum:	17-10-02
Adress:	Hoberg Fogdegården
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Balkong och uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster



Fasad mot söder. Balkong och uteplats



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	16
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 2:11
Datum:	17-10-02
Adress:	Hoberg Åhem
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Balkong och uteplats i väster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster. Balkong och uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot öster

ID:	17
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 3:2_1
Datum:	17-10-02
Adress:	Hoberg Västergården 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad + eternit, 2-glasfönster, tak med papptak,
Uteplats:	Uteplats i väster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot norr

ID:	18
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 3:2_2
Datum:	17-10-02
Adress:	Hoberg Västergården 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad + concrete, 2-glasfönster, tak med papptak, Fasadventiler
Uteplats:	Balkong i väster och uteplats i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot väster. Balkong



Fasad mot öster

ID:	19
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 4:21
Datum:	17-10-02
Adress:	Hoberg Skattegården 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, Fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder, Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot norr



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	20
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 6:12
Datum:	2017-10-10
Adress:	Postgårdsbacken 2
Fasad, tak etc.:	Trävägg 300mm, 230mm, fönsterdörr (3-glas), 2-glasfönster och 3-glasfönster, tak ur tegel, ventiler i gavelspets, fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Uteplats i norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder




Fasad mot öster



Fasad mot väster

ID:	21
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 6:16_Hus1
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hoberg Tomtagården
Fasad, tak etc.:	Trävägg 130mm (enkel), 2-glasfönster, tak ur tegel, ventilerad takfot
Uteplats:	Uteplats och balkong i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot norr. Balkong och uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot söder



Fasad mot sydväst

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	22
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 6:16_Hus2
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hoberg Tomtagården
Fasad, tak etc.:	Trävägg 200mm, 2-fönsterdörr, 2-glasfönster, platta på mark, plåt tak, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i sydost



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot nordost. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot väster



Fönster

ID:	23
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 6:17
Datum:	2017-10-10
Adress:	Postgårdsbacken 4
Fasad, tak etc.:	Putsat under plåtfasad 190mm, fönsterdörr (3-glas), 2-glasfönster och 3-glasfönster, tak ur tegel, ventiler i gavelspets
Uteplats:	Balkong i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong rödmarkerad



Fasad mot söder. Balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot norr



Fasad mot väster

ID:	24
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 9:13
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hobergs Gränd 16
Fasad, tak etc.:	Putsat tegel 190mm, fönsterdörr (3-glas), 3-glasfönster, tak ur tegel, Fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot norr och uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster



Fasad mot öster



Fasad mot söder

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	25
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 9:14
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hobergs Gränd 18
Fasad, tak etc.:	trävägg 300mm, 3-glasfönster, tak ur tegel, fasadventiler, ventiler i gavelspets
Uteplats:	Uteplats och balkong i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad, balkong rödmarkerad



Uteplats i sydost




Fasad mot väster



Fasad mot söder. Balkong

ID:	26
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 9:19_Hus1
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hobergs Gränd 5
Fasad, tak etc.:	Enkel trävägg 150mm, fönsterdörr (3-glas), 2-glasfönster, tak ur betong, kryppgrund, mekanisk ventilation
Uteplats:	Uteplats i öster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot öster. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot väster



Ingång i norra sidan

ID:	27
Fastighetsbeteckning:	Hoberg 9:20
Datum:	2017-10-10
Adress:	Postgårdsbacken 3
Fasad, tak etc.:	Trävägg enkel 150mm, 2-glasfönster och 3-glasfönster, tak ur tegel, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i nordväst



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Uteplats i nordväst



Fasad mot väster

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	28
Fastighetsbeteckning:	Lund 3:5 hus1
Datum:	17-10-02
Adress:	Lund Västergården 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Stängd balkong i sydväst



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd.



Fasad mot sydost

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot sydväst. Stängd balkong



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	29
Fastighetsbeteckning:	Lund 3:5 hus2
Datum:	17-10-02
Adress:	Lund Västergården 1
Fasad, tak etc.:	Mix träfasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor,
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15




Fasad mot norr



Fasad mot söder

ID:	30
Fastighetsbeteckning:	Lund 2:5
Datum:	17-10-02
Adress:	Stockholmsvägen 47
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot söder. Uteplats



Fasad mot väster

ID:	31
Fastighetsbeteckning:	Lund 2:9
Datum:	17-10-02
Adress:	Stockholmsvägen 49
Fasad, tak etc.:	Reglad och tegel träfasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor, fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats markerad blå



Fasad mot norr. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster



Fasad mot söder




Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15

ID:	32
Fastighetsbeteckning:	Lund 3:9
Datum:	2017-10-10
Adress:	Stockholmsvägen 38
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad 250mm, 3-glasfönster, källergrund, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot öster. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot norr



Fasad mot söder. Uteplats

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	33
Fastighetsbeteckning:	Lund 3:19
Datum:	17-10-02
Adress:	Stockholmsvägen 40
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor,
Uteplats:	Balkong i norr



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd



Fasad mot öster

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot norr. Balkong



Fasad mot väster



Fasad mot söder

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	34
Fastighetsbeteckning:	Lund 3:21
Datum:	17-10-02
Adress:	Stockholmsvägen 51 A
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, fasadventiler
Uteplats:	Balkong i väster. Uteplatser i väster och öster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster.

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder




Fasad i öster. Uteplats



Fasad mot norr

ID:	35
Fastighetsbeteckning:	Vitsippan 19_Hus1
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hobergsvägen 10 C
Fasad, tak etc.:	Putsat stenfasad >300mm, 2-glasfönster och 3-glasfönster, tak ur tegel, källargrund, fasadventiler
Uteplats:	Balkong i väster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong rödmarkerad



Fasad mot väster. Balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot söder



Fasad mot öster




Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	36
Fastighetsbeteckning:	Vitsippan 19_Hus2
Datum:	2017-10-10
Adress:	Hobergsvägen 12
Fasad, tak etc.:	Putsat stenfasad >300mm, 2-glasfönster och 3-glasfönster, tak ur tegel, källargrund, fasadventiler
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad



Fasad mot norr

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot väster




Fasad mot söder och uteplats

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	37
Fastighetsbeteckning:	Vårgårda 1:2
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 3
Fasad, tak etc.:	Lättbetong 300mm, 2-glasfönster, plåt tak, fasadventiler
Uteplats:	Balkong i söder



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, balkong rödmarkerad



Fasad mot söder med balkong

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot öster



Fasad mot norr



Fasad mot väster

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	38
Fastighetsbeteckning:	Vårgårda 6:2
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 13
Fasad, tak etc.:	Välisolerad träregelvägg, korslagda reglar 300mm, 3-glasfönster, tak ur betong, mekanisk ventilation, ventiler i gavelspets
Uteplats:	Uteplats på östra sidan, balkong på norra sidan




Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad, balkong rödmarkerad

E20 förbi Vårgårda

Bilaga 15

Inventering av fastigheter

ID:	39
Fastighetsbeteckning:	Vårgårda 8:1
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 2
Fasad, tak etc.:	Träregelvägg, korslagda reglar 300mm, 3-glasfönster och 2-glasfönster, tak ur tegel, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i västra sidan. Balkong mot öster



Karta över området, grönmarkerad bostadshus, uteplats blåmarkerad, balkong rödmarkerad



Fasad mot söder

E20 förbi Vårgårda

Inventering av fastigheter

Bilaga 15



Fasad mot väster




Fasad mot öster



Fasad mot norr

ID:	40
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 1:53
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 20
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad 300mm, 3-glasfönster, tak ur betong, ingen ventilation
Uteplats:	Uteplats i södra sidan



Karta över området, grönmarkerad bostadhus, uteplats blåmarkerad




Tillbyggnad



Fasad mot söder. Uteplats

ID:	41
Fastighetsbeteckning:	Hjultorp 2:12
Datum:	2017-10-10
Adress:	Karlslund 16
Fasad, tak etc.:	Träregel+isolering 300mm, 3-glasfönster, tak ur betong, ingen ventilation
Uteplats:	Inglasat uteplats på norra sidan



Karta över området, grönmarkerad bostadshus.