

Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll (APK) väg 2022

Fråga	Antal Nej	Antal Nej % *
Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket	195 (641)	30,4%
Skyddszon är fri från föremål, upplag eller personer (samt utmärkt TRVK4)	171 (644)	26,6%
Vägmärken följer författningskrav	166 (634)	26,2%
Bromskontroll på fordon >3,5 ton och släp är utfört för max 8 månader sedan	148 (479)	30,9%
Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och rätt placerat	118 (594)	19,9%
Lyktor finns, är hela, rena och fungerande	117 (369)	31,7%
F25 används samt uppfyller författningar och krav	110 (199)	55,3%
Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen	106 (429)	24,7%
Längsgående energiupptagande skydd är rätt monterat, har inga skador, samt har start/slutsektioner där så krävs	105 (170)	61,8%
X2 används när hinder på tvären förekommer samt täcker hela hindrets bredd	95 (381)	24,9%

*Siffran inom parentes anger hur många gånger frågan är ställd

