

Fastighetsbeteckning	Vän	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Nuläge 2017				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagna vägnära åtgärd som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS					
					Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)				
BOKEN 1, 148	1	1/100	60	26	50	71	24	45	52	71	26	45	57	72	31	46	53	72	27	46	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd och uteplatsåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer samt riktvärden vid uteplats bedöms klaras utan åtgärder.
BOKEN 1, 148	2	1/100	60	26	53	72	27	46	54	72	28	46	58	73	32	47	55	73	29	47				
BOKEN 1, 146	1	1/110	60	26	48	69	22	43	49	70	23	44	55	71	29	45	52	71	26	45	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har uteplats som klarar riktvärden mot söder.
BOKEN 1, 146	2	1/110	60	26	53	71	27	45	54	72	28	46	57	72	31	46	54	72	28	46				
BOKEN 1, 162	1	1/160	60	26	52	71	26	45	53	72	27	46	59	75	33	49	53	65	27	39	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har uteplats som klarar riktvärden.
BOKEN 1, 156	1	1/170	60	26	44	63	18	37	45	64	19	38	51	67	25	41	48	64	22	38				
BOKEN 1, 156	2	1/170	60	26	49	66	23	40	51	67	25	41	57	70	31	44	52	68	26	42	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har uteplats som klarar riktvärden.
LÖNNEN 3	1	1/220	60	26	54	71	28	45	55	72	29	46	62	75	36	49	54	65	28	39				
LÖNNEN 3	2	1/220	60	26	56	72	30	46	58	72	32	46	64	76	38	50	59	71	33	45	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har skyddad uteplats på husets västra sida men även den uteplats som vetter mot vägen beräknas klara riktvärden.
LÖNNEN 4	1	1/230	60	26	55	72	29	46	57	73	31	47	63	77	37	51	54	65	28	39				
LÖNNEN 4	2	1/230	60	26	57	73	31	47	58	73	32	47	64	77	38	51	59	71	33	45	Skärm	Fönster och ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster och ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har skyddad uteplats på husets västra sida men även den uteplats som vetter mot vägen beräknas klara riktvärden.
LÖNNEN 5	1	1/250	60	26	56	74	30	48	58	75	32	49	64	78	38	52	54	64	28	38				
LÖNNEN 5	2	1/250	60	26	58	74	32	48	59	75	33	49	65	78	39	52	60	72	34	46	Skärm	Fönster och ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster och ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har skyddad uteplats på husets västra sida men även den uteplats som vetter mot vägen beräknas klara riktvärden.
LÖNNEN 6	1	1/260	60	26	58	75	32	49	59	76	33	50	66	79	40	53	54	65	28	39				
LÖNNEN 6	2	1/260	60	26	59	75	33	49	60	76	34	50	66	79	40	53	61	73	35	47	Skärm	Ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har skyddad uteplats på husets västra sida men även den uteplats som vetter mot vägen beräknas klara riktvärden.
LÖNNEN 7	1	1/280	60	26	59	76	33	50	60	76	34	50	66	80	40	54	54	64	28	38				
LÖNNEN 7	2	1/280	60	26	59	76	33	50	61	76	35	50	67	80	41	54	60	71	34	45	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har skyddad uteplats på husets västra sida men även den uteplats som vetter mot vägen beräknas klara riktvärden.

Fastighetsbeteckning	Vän	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Nuläge 2017				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagna vägnära åtgärder som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS					
					Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)				
LÖNNEN 8	1	1/320	60	26	49	64	23	38	51	65	25	39	58	71	32	45	50	60	24	34	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har uteplats som klarar riktvärden på husets sydöstra sida.
LÖNNEN 8	2	1/320	60	26	53	67	27	41	55	68	29	42	61	71	35	45	52	63	26	37				
DOPPINGEN 7	1	1/370	60	26	50	67	24	41	51	67	25	41	58	71	32	45	55	71	29	45	Skärm	Fönster i 4 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster bedöms behövas för 4 rum för att klara inomhusnivåer. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
DOPPINGEN 7	2	1/370	60	26	55	72	29	46	56	73	30	47	62	76	36	50	60	76	34	50				
INSTALLATÖREN 6	1	1/600	60	26	52	66	26	40	53	67	27	41	59	70	33	44	56	65	30	39	Vall+skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. På husets ljudskyddade sida finns liten uteplats. På sidan mot vägen bedöms det inte vara tekniskt möjligt att med rimliga åtgärde sänka ekvivalent ljudnivå med 1 dBA.
INSTALLATÖREN 2	1	1/650	60	26	53	70	27	44	54	70	28	44	61	73	35	47	54	61	28	35				
INSTALLATÖREN 1	1	1/680	60	26	53	70	27	44	54	71	28	45	60	74	34	48	54	69	28	43	Vall+skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har inglasad uteplats som klarar riktvärden på husets västra sida samt en mindre sittplats på husets ljudskyddade sida.
SVETSAREN 1	1	1/760	60	26	52	68	26	42	54	69	28	43	60	72	34	46	55	65	29	39				
BRYGGAREN 2	1	1/950	60	26	46	61	20	35	47	62	21	36	53	65	27	39	52	65	26	39	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har skyddad uteplats som klarar riktvärden på husets västra sida.
BRYGGAREN 2	2	1/950	60	26	50	65	24	39	51	66	25	40	57	69	31	43	56	69	30	43				
BRYGGAREN 12	1	1/970	60	26	49	65	23	39	50	66	24	40	57	70	31	44	53	68	27	42	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
BRYGGAREN 11	1	2/000	60	26	55	73	29	47	56	73	30	47	63	77	37	51	56	65	30	39				
BRYGGAREN 11	2	2/001	60	26	53	72	27	46	54	72	28	46	61	76	35	50	57	69	31	43	Skärm	Ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har skyddad uteplats som klarar riktvärden på husets västra sida.

Fastighetsbeteckning	Vän	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Nuläge 2017				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagna vägnära åtgärder som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS					
					Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)				
BRYGGAREN 14, 60	1	2/030	60	26	52	71	26	45	54	72	28	46	60	75	34	49	54	69	28	43	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har skyddad uteplats på på husets södra sida.
BRYGGAREN 14, 58	1	2/040	60	26	51	69	25	43	52	69	26	43	58	72	32	46	54	69	28	43	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har skyddad uteplats på husets södra sida men även den uteplats som vetter mot norr beräknas klara riktvärden.
BRYGGAREN 14, 56	1	2/050	60	26	51	67	25	41	52	68	26	42	57	71	31	45	55	68	29	42	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har skyddad uteplats på husets södra sida men även den uteplats som vetter mot norr beräknas klara riktvärden.
FRISÖREN 7	1	2/100	60	26	51	68	25	42	52	69	26	43	55	69	29	43	54	69	28	43	Skärm	Ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida och norra sida.
FRISÖREN 7	2	2/100	60	26	53	68	27	42	54	69	28	43	58	69	32	43	57	69	31	43				
FRISÖREN 6	1	2/120	60	26	51	65	25	39	52	66	26	40	56	67	30	41	55	66	29	40	Skärm	Ventiler i 3 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 3 rum för att klara inomhusnivåer. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
FRISÖREN 6	2	2/120	60	26	54	67	28	41	55	68	29	42	60	71	34	45	58	71	32	45				
FRISÖREN 5	1	2/150	60	26	52	68	26	42	53	68	27	42	59	72	33	46	53	67	27	41	Skärm	Ventiler i 2 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har uteplats som klarar riktvärden på husets västra sida.
FRISÖREN 5	2	2/150	60	26	55	70	29	44	57	70	31	44	62	73	36	47	57	71	31	45				
FRISÖREN 4	1	2/170	60	26	52	69	26	43	54	70	28	44	60	73	34	47	51	64	25	38	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
FRISÖREN 4	2	2/170	60	26	55	71	29	45	57	71	31	45	62	74	36	48	55	66	29	40				
FRISÖREN 3	1	2/200	60	26	54	71	28	45	56	72	30	46	61	75	35	49	53	64	27	38	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
FRISÖREN 3	2	2/200	60	26	56	72	30	46	58	73	32	47	63	75	37	49	55	63	29	37				
GRÄSTORP 10:5	1	2/210	60	26	50	65	24	39	52	65	26	39	57	69	31	43	54	66	28	40	Skärm	-	-	Inomhusnivåer klaras utan fasadåtgärd. Har skyddad uteplats som klarar riktvärden på husets östra sida.
FRISÖREN 2	1	2/220	60	26	55	73	29	47	56	73	30	47	62	76	36	50	53	66	27	40	Skärm	Ventiler i 2	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på ventiler bedöms behövas för 2 rum för att klara inomhusnivåer. Har skyddad uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.

Fastighetsbeteckning					Nuläge 2017				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagna vägnära åtgärder som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS					
					Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)				
Vän	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	57	73	31	47	58	73	32	47	63	76	37	50	56	67	30	41					
FRISÖREN 2	2	2/220	60	26	57	73	31	47	58	73	32	47	63	76	37	50	56	67	30	41	Skärm	rum	-	uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
FRISÖREN 1	1	2/250	60	26	54	72	28	46	56	72	30	46	61	75	35	49	55	70	29	44	Skärm	-	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
GRÅSTORP 10:3	1	2/330	70	27	59	78	32	51	61	78	34	51	66	81	39	54	57	70	30	43	Skärm	Fönster i 3 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster bedöms behövas för 3 rum för att klara inomhusnivåer. Har ljudskyddad uteplats på husets västra sida.
GRÅSTORP 10:3	2	2/330	70	27	60	77	33	50	62	78	35	51	67	80	40	53	62	75	35	48				
GRÅSTORP 10:7	1	2/370	70	27	56	74	29	47	58	75	31	48	64	77	37	50	59	76	32	49	Skärm	Fönster i 3 rum	-	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster bedöms behövas för 3 rum för att klara inomhusnivåer. Har uteplats som klarar riktvärden på husets södra sida.
GRÅSTORP 10:7	2	2/370	70	27	58	74	31	47	60	75	33	48	65	77	38	50	62	76	35	49				
GRÅSTORP 8:3 (Norra Friden 1)	1	2/880	70	27	51	69	24	42	53	70	26	43	60	74	33	47	56	68	29	41	Skärm	-	Uteplats-åtgärd	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Inomhusnivåer bedöms klaras utan åtgärder. Åtgärd för att klara riktvärden på uteplats bedöms behövas.
GRÅSTORP 8:3 (Norra Friden 1)	2	2/880	70	27	54	70	27	43	56	71	29	44	62	73	35	46	59	71	32	44				
GRÅSTORP 8:3 (Norra Friden 3)	1	2/890	70	27	53	69	26	42	55	70	28	43	61	73	34	46	60	73	33	46				
GRÅSTORP 8:3 (Norra Friden 3)	2	2/890	70	27	54	70	27	43	56	71	29	44	62	73	35	46	60	73	33	46	Skärm	Fönster i 1 rum	Uteplats-åtgärd	Inventering avseende behov av fasadåtgärd är genomförd. Åtgärder på fönster bedöms behövas för 1 rum för att klara inomhusnivåer. Åtgärd för att klara riktvärden på uteplats bedöms behövas.