

Fastighetsbeteckning	Vån	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Nuläge 2016				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagen vägnära åtgärd som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning	Riktvärden som uppfylls efter samlade åtgärder		
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS						Utomhus vid fasad	Inomhus	Uteplats
					Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)							
Ekeby Björka 3:3	Vån 1	0/600	100	30	52	59	22	29	53	59	23	29	53	60	23	30	53	58	23	28	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Ekeby Björka 3:3	Vån 2	0/600	100	30	55	62	25	32	56	63	26	33	57	62	27	32	57	62	27	32	-	-	-				
Ekeby Björka 3:2	Vån 1	0/700	100	30	53	62	23	32	54	63	24	33	55	61	25	31	55	61	25	31	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Ekeby Björka 3:2	Vån 2	0/700	100	30	57	66	27	36	59	67	29	37	59	65	29	35	59	65	29	35	-	-	-				
Ekeby Björka 2:7	Vån 1	0/800	100	30	53	63	23	33	55	64	25	34	55	64	25	34	55	64	25	34	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Ekeby Björka 2:7	Vån 2	0/800	100	30	58	67	28	37	59	68	29	38	60	67	30	37	60	67	30	37	-	-	-				
Ekeby Björka 2:8	Vån 1	0/900	100	30	52	61	22	31	53	62	23	32	53	58	23	28	53	58	23	28	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Ekeby Björka 2:8	Vån 2	0/900	100	30	56	64	26	34	57	65	27	35	57	63	27	33	57	63	27	33	-	-	-				
Björka Husartorp 1:1	Vån 1	1/100	100	30	53	60	23	30	55	61	25	31	55	61	25	31	55	61	25	31	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Björka Husartorp 1:1	Vån 2	1/100	100	30	57	63	27	33	58	64	28	34	59	64	29	34	59	64	29	34	-	-	-				
Ekeby-Björka 5:1	Vån 1	1/100	100	30	54	62	24	32	55	63	25	33	57	64	27	34	57	64	27	34	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Ingen anlagd uteplats finns men ytor på husets ljudskyddade sida klarar riktvärde för uteplats.	-	x	x
Löve 1:7	Vån 1	2/600	100	30	52	58	22	28	53	59	23	29	54	58	24	28	54	58	24	28	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Löve 1:7	Vån 2	2/600	100	30	56	62	26	32	57	63	27	33	58	62	28	32	58	62	28	32	-	-	-				
Nävesta 1:30	Vån 1	2/900	100	30	62	74	32	44	63	75	33	45	64	74	34	44	59	68	29	38	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall Uteplats ligger på husets ljudskyddade sida.	-	x	x
Nävesta 5:6	Vån 1	2/900	100	30	50	58	20	28	52	59	22	29	51	57	21	27	51	56	21	26	delvis vall+skärm	-	-	Får en liten effekt av vägnära vall och skärm som anläggs med hänsyn till andra fastigheter. Därmed uppfylls alla riktvärden. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga.	x	x	x
Nävesta 5:6	Vån 2	2/900	100	30	55	63	25	33	56	64	26	34	56	62	26	32	54	60	24	30	-	-	-				
Nävesta 1:37-1	Vån 1	3/000	100	30	62	74	32	44	63	75	33	45	64	74	34	44	58	67	28	37	skärm	Ja	-	Bedöms trots vägnära skärm behöva fasadåtgärder på våningsplan 2. Ingen anlagd uteplats finns för huset idag men det finns ytor som klarar riktvärde för uteplats på husets ljudskyddade sida.	-	x	x
Nävesta 1:37-1	Vån 2	3/000	100	30	64	76	34	46	65	76	35	46	67	77	37	47	63	72	33	42	-	-	-				
Nävesta 1:54	Vån 1	3/000	100	30	50	57	20	27	51	57	21	27	53	59	23	29	52	57	22	27	delvis vall	-	-	Får en liten effekt av vägnära vall som anläggs med hänsyn till andra fastigheter. Inga ytterligare åtgärder bedöms vara nödvändiga. Riktvärde för fasad överskrids på våningsplan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x
Nävesta 1:54	Vån 2	3/000	100	30	54	61	24	31	55	62	25	32	57	63	27	33	56	63	26	33	-	-	-				
Ekeby 5:4-1	Vån 1	3/200	100	30	57	67	27	37	58	68	28	38	61	70	31	40	55	62	25	32	vall	Ja	-	Bedöms trots vägnära vall behöva fasadåtgärder på våningsplan 2. Uteplats klarar riktvärde.	-	x	x
Ekeby 5:4-1	Vån 2	3/200	100	30	62	72	32	42	63	73	33	43	65	73	35	43	60	66	31	36	-	-	-				
Ekeby 9:10	Vån 1	3/200	100	30	53	60	23	30	54	60	24	30	56	61	26	31	52	60	22	30	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 9:11	Vån 1	3/200	100	30	55	66	25	36	56	67	26	37	58	67	28	37	54	66	24	36	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:44	Vån 1	3/300	100	30	56	67	26	37	57	68	27	38	58	67	28	37	51	56	21	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:45	Vån 1	3/300	100	30	56	66	26	36	57	67	27	37	58	66	28	36	50	56	20	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 9:5	Vån 1	3/300	100	30	53	64	23	34	55	65	25	35	56	66	26	36	50	55	20	25	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:34	Vån 1	3/400	100	30	53	63	23	33	54	64	24	34	56	63	26	33	51	53	21	23	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:35	Vån 1	3/400	100	30	58	68	28	38	59	69	29	39	59	66	29	36	52	56	22	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:36	Vån 1	3/400	100	30	58	67	28	37	59	69	29	39	59	65	29	35	52	56	22	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x
Ekeby 5:42	Vån 1	3/400	100	30	53	63	23	33	54	64	24	34	56	64	26	34	50	54	20	24	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x

					Nuläge 2016				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagen vägnära åtgärd som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning	Riktvärden som uppfylls efter samlade åtgärder								
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS						Utomhus vid fasad	Inomhus	Uteplats						
Fastighetsbeteckning	Vån	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)											
Ekeby 5:46	Vån 1	3/400	100	30	57	68	27	38	58	68	28	38	59	66	29	36	51	56	21	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:32	Vån 1	3/500	100	30	53	62	23	32	54	63	24	33	56	63	26	33	51	54	21	24	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:37	Vån 1	3/500	100	30	56	68	26	38	57	68	27	38	57	65	27	35	51	56	21	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:38	Vån 1	3/500	100	30	57	68	27	38	59	69	29	39	59	66	29	36	51	56	21	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:39	Vån 1	3/500	100	30	57	67	27	37	59	68	29	38	58	66	28	36	51	56	21	26	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:40	Vån 1	3/600	100	30	57	66	27	36	58	67	28	37	58	67	28	37	52	55	22	25	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:41	Vån 1	3/600	100	30	57	66	27	36	58	67	28	37	57	64	27	34	52	55	22	25	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:10	Vån 1	3/700	70	27	55	66	28	39	57	67	30	40	57	63	30	36	52	55	25	28	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:11	Vån 1	3/700	70	27	55	62	28	35	56	63	29	36	57	63	30	36	53	59	26	32	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:12	Vån 1	3/700	70	27	54	64	27	37	55	65	28	38	56	62	29	35	53	62	26	35	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall	x	x	x						
Ekeby 5:13	Vån 1	3/700	70	27	53	65	26	38	54	66	27	39	56	63	29	36	54	63	27	36	vall	-	Ja	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad då riktvärdet för inomhusmiljö klaras med vall. Åtgärd för uteplats bedöms vara aktuellt då den ligger på husets bullerutsatta sida. Av tekniska skäl kan vallen inte byggas längre/högre för att öka bullerskyddet för detta hus.	x	x	x						
Ekeby 5:14	Vån 1	3/700	70	27	57	73	30	46	58	73	31	46	58	73	31	46	57	73	30	46	vall	Ja	Ja	Bedöms behöva fasadåtgärder på bullerutsatta fasader samt befintlig uteplats som ligger på husets bullerutsatta sida. Av tekniska skäl kan vallen inte byggas längre/högre för att öka bullerskyddet för detta hus.	-	x	x						
Frommesta 3:14	Vån 1	4/800	100	30	53	59	23	29	54	60	24	30	55	59	25	29	55	59	25	29	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något på plan 2 men riktvärde för inomhusmiljö och uteplats bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x						
Frommesta 3:14	Vån 2	4/800	100	30	55	59	25	29	56	60	26	30	57	60	27	30	57	60	27	30													
Frommesta 3:23	Vån 1	4/800	100	30	51	55	21	25	52	56	22	26	52	56	22	26	52	56	22	26	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x						
Frommesta 3:23	Vån 2	4/800	100	30	54	61	24	31	56	61	26	31	56	62	26	32	56	62	26	32													
Frommesta 2:32-2	Vån 1	4/900	100	30	52	59	22	29	53	60	23	30	54	62	24	32	54	62	24	32	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x						
Frommesta 2:32-2	Vån 2	4/900	100	30	56	64	26	34	57	64	27	34	58	66	28	36	58	66	28	36													
Frommesta 5:12	Vån 1	4/900	100	30	54	62	24	32	55	63	25	33	56	62	26	32	56	61	26	31	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för inomhusmiljö och uteplats bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x						
Frommesta 5:12	Vån 2	4/900	100	30	57	64	27	34	58	65	28	35	59	65	29	35	59	65	29	35													
Frommesta 5:13	Vån 1	4/900	100	30	54	60	24	30	56	61	26	31	57	60	27	30	57	60	27	30	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Inglasad uteplats finns på husets norra sida där riktvärde för uteplats överskrids men det finns ytor söder och väster om huset där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x						
Frommesta 5:13	Vån 2	4/900	100	30	55	61	25	31	56	62	26	32	58	61	28	31	58	61	28	31													
Frommesta 5:14	Vån 1	5/200	100	30	53	58	23	28	54	59	24	29	55	60	25	30	54	60	24	30	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids något på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x						
Frommesta 5:14	Vån 2	5/200	100	30	54	59	24	29	55	60	25	30	56	59	26	29	56	59	26	29													
Frommesta 4:3	Vån 1	5/300	100	30	54	63	24	33	56	64	26	34	57	65	27	35	55	61	25	31	vall	-	-	Riktvärde för fasad överskrids något trots vall men fastigheten bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras. Ingen anlagd uteplats finns men ytor på husets ljudskyddade sida klarar riktvärde för uteplats.	-	x	x						
Frommesta 4:3	Vån 2	5/300	100	30	59	67	29	37	60	68	30	38	62	68	32	38	59	65	29	35													
Frommesta 1:3	Vån 1	5/400	100	30	59	68	29	38	60	69	30	39	62	71	32	41	62	71	32	41	-	Ja	Ja	Vägnära åtgärd har inte bedömts vara tekniskt möjlig eller ekonomiskt rimlig då geotekniska förutsättningar ej medger att vallen förbi Frommesta 4:3 förlängs längre norrut. Bedöms behöva fasadåtgärd samt åtgärd för att skapa en skyddad uteplats. Idag finns ingen anlagd uteplats men inventering visar att utemöbler är uppställda vid nordöstra fasaden.	-	x	x						
Frommesta 1:3	Vån 2	5/400	100	30	62	71	32	41	64	72	34	42	65	72	35	42	65	72	35	42													

					Nuläge 2016				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagen vägnära åtgärd som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning	Riktvärden som uppfylls efter samlade åtgärder									
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS						Utomhus vid fasad	Inomhus	Uteplats							
Fastighetsbeteckning	Vån	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)										
Gällersta 1:13	Vån 1	5/600	100	30	52	59	22	29	54	60	24	30	56	60	26	30	56	60	26	30	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Befintlig uteplats är placerad på husets sydvästra sida där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta 1:13	Vån 2	5/600	100	30	57	63	27	33	58	64	28	34	60	65	30	35	60	65	30	35														
Gällersta 2:19	Vån 1	5/700	100	30	61	74	31	44	63	75	33	45	63	74	33	44	58	66	28	36	skärm	Ja	Ja	Bedöms trots vägnära skärm vara i behov av fasadåtgärder på plan 2 för fasad mot vägen samt delvis på husets långsidor. Har idag ingen fast uteplats men inte heller några ytor i husets närhet där riktvärde för uteplats klaras. Skyddsåtgärd för uteplats erbjuds.	-	x	x							
Gällersta 2:19	Vån 2	5/700	100	30	63	74	33	44	64	75	34	45	66	76	36	46	63	69	33	39														
Gällersta Klockarbol 1:2	Vån 1	5/800	100	30	54	60	24	30	55	61	25	31	57	59	27	29	57	62	27	32	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Befintlig uteplats är placerad på husets ljudskyddade sida där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta Klockarbol 1:2	Vån 2	5/800	100	30	56	61	26	31	57	62	27	32	59	61	29	31	59	64	29	34														
Gällersta Klockarbol 1:3	Vån 1	5/800	100	30	53	64	23	34	54	65	24	35	56	62	26	32	56	64	26	34	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Befintlig uteplats är placerad på husets ljudskyddade sida där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta Klockarbol 1:7	Vån 1	5/800	100	30	52	57	22	27	53	58	23	28	56	60	26	30	56	60	26	30	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder. Uteplatser är placerad på husets ljudskyddade sida där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta Klockarbol 1:7	Vån 2	5/800	100	30	55	61	25	31	56	61	26	31	58	62	28	32	58	63	28	33														
Gällersta Klockarbol 1:4	Vån 1	5/900	100	30	52	58	22	28	53	59	23	29	55	58	25	28	55	58	25	28	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x							
Gällersta Klockarbol 1:4	Vån 2	5/900	100	30	54	59	24	29	55	60	25	30	57	60	27	30	56	60	26	30														
Gällersta Klockargård 1:1	Vån 1	5/950	100	30	56	63	26	33	58	64	28	34	59	64	29	34	58	62	28	32	vall	-	-	Trots vall överskrids riktvärdet vid fasad men fastigheten bedöms ej behöva åtgärd för fasad då riktvärdet för inomhusmiljö klaras. Ingen anlagd uteplats finns idag men ytor som klarar riktvärde finns på husets ljudskyddade sida.	-	x	x							
Gällersta Klockargård 1:1	Vån 2	5/950	100	30	57	63	27	33	59	64	29	34	60	64	30	34	59	63	29	33														
Gällersta 2:11	Vån 1	6/000	100	30	59	69	29	39	61	70	31	40	61	70	31	40	59	66	29	36	vall	Ja	Ja	Trots vall överskrids riktvärdet vid fasad och fasadåtgärder kan vara aktuellt för fasad mot vägen på plan 2. Även skydd för uteplats är aktuellt för husets uteplats mot söder.	-	x	x							
Gällersta 2:11	Vån 2	6/000	100	30	61	69	31	39	62	70	32	40	63	70	33	40	61	67	31	37														
Gällersta 2:22	Vån 1	6/000	100	30	54	63	24	33	55	64	25	34	56	61	26	31	55	58	25	28	vall	-	-	Trots vall överskrids riktvärdet vid fasad på plan 2 men fastigheten bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta 2:22	Vån 2	6/000	100	30	57	64	27	34	58	64	28	34	59	64	29	34	58	63	28	33														
Gällersta 1:12	Vån 1	6/100	100	30	52	58	22	28	53	58	23	28	54	58	24	28	54	58	24	28	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x							
Gällersta 1:12	Vån 2	6/100	100	30	54	59	24	29	55	60	25	30	56	61	26	31	56	61	26	31														
Gällersta 2:13	Vån 1	6/100	100	30	58	68	28	38	59	69	29	39	61	69	31	39	61	69	31	39	-	Ja	Ja	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara tekniskt och ekonomiskt rimlig. Bedöms vara i behov av fasadåtgärder för bullerutsatt fasad mot söder och väster. Även åtgärd för att skapa en skyddad uteplats är aktuellt.	-	x	x							
Gällersta 2:13	Vån 2	6/100	100	30	60	70	30	40	62	71	32	41	62	71	32	41	62	71	32	41														
Gällersta 2:17	Vån 1	6/100	100	30	53	59	23	29	54	60	24	30	55	60	25	30	55	60	25	30	delvis vall	-	-	Riktvärdet vid fasad överskrids trots vall som främst byggs för att skydda andra fastigheter. Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta 2:17	Vån 2	6/100	100	30	58	67	28	37	59	68	29	38	60	67	30	37	59	63	29	33														
Gällersta 1:5	Vån 1	6/200	100	30	59	66	29	36	60	67	30	37	61	66	31	36	61	66	31	36	-	Ja	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Bedöms vara i behov av fasadåtgärder på båda planen för fasader mot vägen samt husets gavlar. Bedöms inte ha behov av uteplatsåtgärd då det finns en inglasad uteplats med helt öppningsbara sidor samt en tyst yta på husets ljudskyddade sydvästra sida där riktvärde för uteplats klaras.	-	x	x							
Gällersta 1:5	Vån 2	6/200	100	30	60	66	30	36	61	67	31	37	62	66	32	36	62	66	32	36														
Gällersta Kyrkbol 2:3	Vån 1	6/200	100	30	53	58	23	28	54	59	24	29	55	57	25	27	55	57	25	27	-	-	-	Vägnära åtgärd har ej bedömts vara ekonomiskt rimlig. Riktvärde för fasad överskrids på plan 2 men riktvärde för uteplats samt inomhusmiljö bedöms klaras utan fastighetsnära åtgärder.	-	x	x							
Gällersta Kyrkbol 2:3	Vån 2	6/200	100	30	54	59	24	29	55	59	25	29	56	58	26	28	56	58	26	28														

					Nuläge 2016				Nollalternativ 2040				Planalternativet utan vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Planalternativet inkl. föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder 2040				Föreslagen vägnära åtgärd som påverkar fastighetens ljudmiljö	Behov av fasadåtgärd	Behov av åtgärd för uteplats	Kommentar gällande åtgärdsbedömning	Riktvärden som uppfylls efter samlade åtgärder										
					UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS		UTOMHUS		INOMHUS						Utomhus vid fasad	Inomhus	Uteplats								
Fastighetsbeteckning	Vån	Sektion	Hastighet km/h	Dämpning dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)	Leq dB(A)	Lmax dB(A)											
Södra Bro 4:13-1	Vån 1	6/600	70	33	58	70	25	37	60	71	27	38	60	67	27	34	60	67	27	34	vall	Ja	Ja	Bedöms trots vall ha behov av uteplatsåtgärd. 3-glas fönster bedöms dämpa tillräckligt på våningsplan 1 medan fönster mot väg våningsplan 2 bör ses över för att göra bedömning om nuvarande 3-glas räcker. Uteplats mot söder behöver skydd för uteplats.	-	x	x								
Södra Bro 4:13-1	Vån 2	6/600	70	30	62	71	32	41	63	72	33	42	62	69	32	39	62	69	32	39															
Södra Bro 4:13-2	Vån 1	6/600	70	27	63	77	36	50	64	77	37	50	61	68	34	41	61	67	34	40	vall	Ja	Ja	Bedöms trots vall ha behov av fasadåtgärder. Ingen separat uteplats finns för huset idag men erbjudande om uteplatsåtgärd kan erbjudas om det önskas.	-	x	x								
Södra Bro 9:2 (skola)	vån 1	7/000	70	27	57	70	30	43	58	72	31	45	57	66	30	39	51	55	24	28	vall			Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller skolgård då riktvärdet för inomhusmiljö och skolgård klaras med vall.	x	x	x								
Södra Bro 4:16	Vån 1	7/100	70	27	52	66	25	39	53	67	26	40	54	64	27	37	47	55	20	28	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall.	x	x	x								
Södra Bro 4:16	Vån 2	7/100	70	27	54	66	27	39	55	67	28	40	56	65	29	38	48	56	21	29															
Södra Bro 4:26	Vån 1	7/100	70	27	57	69	30	42	58	70	31	43	57	67	30	40	49	65	22	38	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall.	x	x	x								
Södra Bro 4:26	Vån 2	7/100	70	27	59	70	32	43	60	71	33	44	59	67	32	40	51	66	24	39															
Södra Bro 4:35	Vån 1	7/100	70	27	57	69	30	42	59	70	32	43	56	68	29	41	50	68	23	41	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall.	x	x	x								
Södra Bro 4:35	Vån 2	7/100	70	27	59	69	32	42	61	70	34	43	59	68	32	41	52	68	25	41															
Almbro 1:5	Vån 1	7/200	70	27	52	64	25	37	53	65	26	38	54	64	27	37	50	62	23	35	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall.	x	x	x								
Almbro 1:5	Vån 2	7/200	70	27	53	64	26	37	54	65	27	38	56	65	29	38	52	64	25	37															
Attersta 12:3	Vån 1	7/200	70	27	53	64	26	37	54	66	27	39	55	66	28	39	51	58	24	31	vall	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall.	x	x	x								
Attersta 12:3	Vån 2	7/200	70	27	56	66	29	39	57	67	30	40	57	66	30	39	52	59	25	32															
Södra Bro 5:16	Vån 1	7/200	70	29	59	76	30	47	60	77	31	48	58	71	29	42	52	62	23	33	vall+broskärm	-	-	Riktvärdet överskrids på plan 2 men fastigheten bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall+broskärm. Huset har renoverade fönster med högre ljudreduktion.	-	x	x								
Södra Bro 5:16	Vån 2	7/200	70	29	62	75	33	46	63	77	34	48	62	72	33	43	56	67	27	38															
Södra Bro 5:17	Vån 1	7/200	70	27	56	71	29	44	57	72	30	45	57	71	30	44	52	66	25	39	vall+broskärm	-	-	Bedöms ej behöva åtgärd för fasad eller uteplats då riktvärdet för inomhusmiljö och uteplats klaras med vall+broskärm.	x	x	x								
Södra Bro 5:17	Vån 2	7/200	70	27	59	72	32	45	60	73	33	46	60	70	33	43	54	69	27	42															
Almbro 1:1	Vån 1	7/300	70	27	59	71	32	44	60	72	33	45	61	72	34	45	56	68	29	41	skärm	Ja	-	Trots vägnära skärm bedöms fastigheten behöva fasadåtgärder för fasad mot vägen på plan 2. Ingen anlagd uteplats finns idag men ljudskyddade ytor finns på husets södra och västra sida.	-	x	x								
Almbro 1:1	Vån 2	7/300	70	27	61	73	34	46	62	74	35	47	62	72	35	45	59	70	32	43															
Norra Bro 15:3	Vån 1	7/400	70	27	59	73	32	46	60	73	33	46	62	75	35	48	55	65	28	38	vall	Ja	-	Riktvärdet vid fasad överskrids trots vall. Bedöms behöva fasadåtgärder på plan 2 men ingen åtgärd för uteplats då riktvärdet klaras med vall.	-	x	x								
Norra Bro 15:3	Vån 2	7/400	70	27	62	73	35	46	63	73	36	46	65	75	38	48	64	74	37	47															