Bullerbalkl - Redovisnivo av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter för ruträre, nollalternativ samt alanförlrae med och utan bulleravskärmärder
Förklaring till kolumner

- Kolumn Vän anser 2 meter över mark (ltsl nexsektive vänninnsitan med hänsta beräknade ljudnivån (h)
- Kolumn Fasad samt Fasad efter åtgärd anser fasadens beräknade ljudexekution av buller för ansaxnnmedermem C.
- Samtliga kolumner som avser ljudnivå har enheten dBA
- Samtliga fastigheter ligger inom Laxå kommun.

Anmärkning till fasad

A) Fasaden har insamlarsta utifrån och ljudreduktion har beräknats för schabloniorum
B) Fördjusad utredinne med mätrinne av ljudisolerinne i fasaden för att säkerställa av åtgärdsbehov
F) Fördrdusad utredninne fön att säkerställ nin rikinuhsten kan nås med ljudnivå fön fasad nch uuerid
D) Enkäts åtgärd fön wentil utan fördjusad utredinne
E) Enkäts Scaadiskrabber i tidsbarse enisekt enbet trafikmarkets ernsiktrrau
F) Tillräde har ej gotts för fördjupad utredning, åtgärdsbehovet har ej kunnat säkerställas

Generella kommentarer

- Färrmarkerade värden överskrider aktlände riktvärde
- Fönsterjlesbärd kan innebära åtgärd på befintlist fönster eller byte av fönster. Tätnine av tillufrsäon samt förstärkrinne av befintlie väav. Soecifika åtgärder för nexsektive hus utredis i nästa steede.
- I de fall fastiehetnsiva åtgärd föreslås för utestäts har ett schablonmässde ak skärmninne av buller om E dB använts. I enstaka fall kan det vara aktuellt flytta utestäatsen för att enhälla tillräckliä dämsnine.
- Redovisad ljudnivå avser högsta ljudnivå vid fasad, bersende på bullerkälsäns placering i förhållande till byggnaden avser dettta inte samma som sita av byggnaden för samtliga redovisade värden.
- Redovisad maximal ljudnivå vid utestäts är inklusive 10 dB ösversträndde 5 ggr/h kl 06–22

| Fastighet | Fasad | | Åtgärdsnivå | | | | Nulläge | | | |