

Bilaga 13 – Tabell över bullerberörda byggnader med avseende på Tvärförbindelse Södertörns vägplan

I följande tabell listas de byggnader som identifierats som bullerberörda med avseende på vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. En bullerberörd byggnad är en byggnad där riktvärden för trafikbuller enligt prop. 96/97:53 beräknas överskridas med utbyggt vägförslag från de vägavsnitt som ingår i vägplanen vid ett givet prognosår om inga bullerskyddsåtgärder har vidtagits. För vägplaneförslaget för Tvärförbindelse Södertörn är prognosåret 2045.

I tabellen är ljudnivåer som är markerade med gul färg högre än det riktvärde som gäller för bostäder vid ny- och ombyggnad av infrastruktur. För befintlig spårtrafik gäller dock riktvärdet 60 dBA vid fasad. I vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn är alla bullerberörda byggnader bostäder utom en, som är en vårdlokal. För alla byggnader redovisas den högsta beräknade ljudnivån vid bottenvåning (markplan) samt vid det mest bullerutsatta våningsplanet. För enplanshus är detta samma beräkningsvärde. För byggnader med fler våningar är det oftast, men inte alltid, det högsta våningsplanet.

De bullerskyddsåtgärder som är aktuella delas in i två kategorier, vägnära och fastighetsnära bullerskydd. Omfattande vägnära bullerskyddsskärmar ingår i vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn för att skydda bebyggelsen utmed sträckningen. Fastighetsnära åtgärder övervägs när ljudnivån vid fasad beräknas överskridas även med fastställda vägnära bullerskyddsåtgärder. De fastighetsnära åtgärderna utgörs av fasadåtgärd och lokal skärmning av uteplats. Fasadåtgärder utgörs i första hand av fönsteråtgärd/fönsterbyte och/eller byte av uteluftdon. I vissa fall kan även tilläggsisolering av väggar behöva övervägas för att kunna innehålla riktvärden inomhus. Fasadåtgärder erbjuds då riktvärde för inomhusnivån inte uppnås med befintlig fasadisolering. Det standardiserade måttet på fasadens ljuddämpande förmåga, vilken beskriver skillnaden i ljudnivå utomhus och inomhus, D_{nTw} , har bedömts för respektive byggnad och redovisas i tabellen.

I tabellen redovisas dels ljudnivå från planförslagets trafik och dels den sammanlagda ljudnivån från vägplanen och all statlig trafikinfrastruktur. Vid övervägande av fastighetsnära åtgärder så inkluderas övrig statlig infrastruktur vid dimensioneringen av åtgärderna. Övrig statlig infrastruktur i anslutning till vägplaneförslaget är E4/E20, väg 226 Huddingevägen, väg 605 Lissmavägen, väg 73 Nynäsvägen, Västra stambanan och Nynäsbanan. Även Botkyrkaleden och Glömstavägen ingår. I det fall bullerstörningar från den (befintliga) statliga infrastrukturen är den dominerande bullerkällan bör dessa inte i orimlig omfattning belasta ett projekt. Vid trafikplats Solgård dominerar Västra stambanan störningarna efter vidtagna vägnära bullerskyddsåtgärder och här dimensioneras fastighetsnära åtgärder utifrån statlig vägtrafik.

För att fasadåtgärder ska vara aktuella måste byggnaden vara i gott skick. Fritidshus ska kunna nyttjas året om och tillräckliga åtgärder måste kunna göras till rimlig kostnad. Åtgärder utförs för bostadsrum i permanent- och fritidsbostäder på de fasader där riktvärden överskrids. Med bostadsrum avses sovrum, arbetsrum, vardagsrum och matsal. Kök med matplats åtgärdas endast om lägenheten har öppen planlösning, det vill säga om kök och vardagsrum har ett öppet samband.

Samtliga byggnader i tabellen har givits ett löpnummer för att enskilda byggnader i de fastigheter där det finns mer än en byggnad ska kunna identifieras. Detta löpnummer återfinns på ritning i bilaga 18.

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm												
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur	Inomhus Vägplan	Inomhus inklusive statlig infrastruktur	Uteplats Vägplan	Uteplats inklusive statlig infrastruktur	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar					
Delområde 1 - Masmo																															
1	FITTJA 17:29	Högsta	28	63	73	35	45			64	74	36	46			58	49	Ja	53	45	60	71	25	17	32	43				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär dock att riktvärden överskrids vid fasad och inomhus. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		59	66	31	38	57	66	61	66	33	38	59	67	57	49	Ja	52	44	56	64	24	16	28	36	51	42	55	65	
2	FITTJA GÅRD 2	Högsta	30	59	62	29	32			61	63	31	33			56	49	Ja	52	49	57	62	22	19	27	32					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	60	26	30	48	56	57	61	27	31	50	57	52	46	Ja	48	41	53	59	18	11	23	29	40	35	47	56	
3	FITTJA GÅRD 2	Högsta	30	61	66	31	36			63	67	33	37			57	49	Ja	53	47	59	65	23	17	29	35					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	65	28	35	50	59	59	65	29	35	52	59	55	49	Ja	50	45	55	63	20	15	25	33	42	36	48	57	
4	FITTJA GÅRD 2	Högsta	30	59	60	29	30			60	61	30	31			56	52	Ja	53	52	56	61	23	22	26	31					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	59	25	29	48	57	56	60	26	30	50	57	52	46	Ja	48	41	52	59	18	11	22	29	41	35	47	56	
5	FITTJA GÅRD 2	Högsta	30	61	67	31	37			63	67	33	37			56	48	Ja	51	44	59	65	21	14	29	35					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		59	66	29	36	50	59	60	67	30	37	52	59	54	47	Ja	50	43	56	65	20	13	26	35	42	36	48	57	
6	FITTJA GÅRD 2	Högsta	30	60	64	30	34			62	65	32	35			56	49	Ja	53	47	58	63	23	17	28	33					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	61	26	31	48	56	57	61	27	31	50	57	53	48	Ja	48	43	53	59	18	13	23	29	40	36	47	56	
7	FORBONDEN 1	Högsta	30	66	63	36	33			68	63	38	33			64	63	Ja	62	61	67	63	32	31	37	33				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	55	26	25	45	44	57	56	27	26	46	44	53	52	Ja	50	48	56	55	20	18	26	25	44	42	45	44	
8	FORBONDEN 1	Högsta	30	67	64	37	34			68	64	38	34			64	63	Ja	62	63	67	64	32	33	37	34				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på gemensam uteplats på gård överskrids med avseende på statlig infrastruktur. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		58	59	28	29	58	56	59	59	29	29	57	56	54	54	Ja	50	50	59	58	20	20	29	28	49	52	59	57	
9	FORBONDEN 1	Högsta	30	65	62	35	32			67	62	37	32			64	62	Ja	62	61	66	61	32	31	36	31				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	57	26	27	47	55	57	58	27	28	48	55	53	50	Ja	51	47	55	57	21	17	25	27	47	44	48	54	
10	FORBONDEN 10	Högsta	35	59	58	24	23			60	58	25	23			57	54	Ja	56	54	59	56	21	19	24	21					Planerad byggnad med byggrätt enligt detaljplan. Riktvärdet för trafikbuller vid fasad innehålls inte vid samtliga våningsplan med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Byggnaden skall utföras så att riktvärden inomhus och på uteplats innehålls
		BV		51	53	16	18	37	34	52	54	17	19	39	35	53	47	Ja	50	43	51	52	15	8	16	17	37	30	38	31	
11	FORBONDEN 11	Högsta	35	59	60	24	25			61	61	26	26			57	54	Ja	55	54	58	60	20	19	23	25					Planerad byggnad med byggrätt enligt detaljplan. Riktvärdet för trafikbuller vid fasad innehålls inte vid samtliga våningsplan med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Byggnaden skall utföras så att riktvärden inomhus och på uteplats innehålls
		BV		55	56	20	21	36	28	56	56	21	21	37	28	53	46	Ja	50	44	51	55	15	9	16	20	36	30	37	30	
12	FORBONDEN 2	Högsta	30	63	64	33	34			64	65	34	35			62	60	Ja	61	60	62	63	31	30	32	33				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		57	64	27	34	53	57	57	64	27	34	54	58	55	48	Ja	52	48	54	62	22	18	24	32	49	44	51	54	
13	FORBONDEN 2	Högsta	30	63	63	33	33			65	63	35	33			62	61	Ja	61	61	63	62	31	31	33	32				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		55	62	25	32	51	60	56	63	26	33	52	61	53	47	Ja	51	47	54	60	21	17	24	30	45	43	50	57	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																			
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm															
																				Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus				Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					
14	FORBONDEN 2	Högsta	30	64	61	34	31					66	61	36	31			63	61		Ja	61	60	65	60	31	30	35	30					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	60	26	30	46	53			57	61	27	31	47	53	53	47		Ja	51	46	54	58	21	16	24	28	43	42	46	51		
15	FORBONDEN 3	Högsta	30	61	64	31	34					62	65	32	35			59	58		Ja	58	58	59	62	28	28	29	32						Riktvärde vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	64	28	34	51	58			59	64	29	34	52	59	54	48		Ja	50	48	55	61	20	18	25	31	43	42	49	58		
16	FORBONDEN 3	Högsta	30	60	65	30	35					61	65	31	35			58	49		Ja	55	49	57	63	25	19	27	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		59	65	29	35	49	60			60	65	30	35	50	61	56	48		Ja	51	47	56	62	21	17	26	32	41	31	46	58		
17	FORBONDEN 3	Högsta	30	61	63	31	33					62	63	32	33			59	58		Ja	58	57	60	60	28	27	30	30						Riktvärde vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	61	26	31	47	58			57	62	27	32	49	58	55	46		Ja	51	46	54	58	21	16	24	28	39	30	45	55		
18	FORBONDEN 3	Högsta	30	58	60	28	30					59	60	29	30			57	59		Ja	55	56	57	58	25	26	27	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	58	25	28	46	56			56	59	26	29	47	56	55	47		Ja	51	46	53	56	21	16	23	26	38	32	44	53		
19	FORBONDEN 9	Högsta	35	57	57	22	22					58	58	23	23			56	52		Ja	54	52	57	55	19	17	22	20						Ny byggnad. Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägplanen. Bidrag från E4/E20 utanför vägplanen innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Byggnaden skall vara utförd så att riktvärden inomhus och på uteplats innehålls.
		BV		47	53	12	18					48	54	13	19			47	43		Ja	47	43	48	52	12	8	13	17						
20	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	58	53	30	25					59	52	31	24			60	51		Ja	58	50	58	50	30	22	30	22						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Lokal bullerskyddsskärm finns. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	50	26	22	49	40			55	51	27	23	52	45	57	51		Ja	55	48	55	48	27	20	27	20	50	39	50	39		
21	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	62	56	34	28					63	56	35	28			63	57		Ja	60	52	60	52	32	24	32	24					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		59	56	31	28	56	51			60	56	32	28	58	51	61	56		Ja	59	51	59	51	31	23	31	23	57	49	57	49		
22	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	56	52	28	24					58	52	30	24			58	54		Ja	57	53	57	53	29	25	29	25						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	48	24	20	49	43			53	49	25	21	50	43	55	50		Ja	54	48	54	48	26	20	26	20	52	45	53	45		
23	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	54	53	26	25					55	53	27	25			57	53		Ja	55	50	55	50	27	22	27	22						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	45	22	17	46	42			51	45	23	17	47	42	53	47		Ja	53	46	53	46	25	18	25	18	48	42	48	42		
24	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	59	60	31	32					60	60	32	32			59	61		Ja	58	58	58	58	30	30	30	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Lokal bullerskyddsskärm finns. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	53	24	25	47	40			53	53	25	25	50	44	54	54		Ja	53	53	53	53	25	25	25	25	48	42	48	42		
25	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	60	55	32	27					62	55	34	27			62	55		Ja	60	52	60	52	32	24	32	24					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		59	53	31	25	58	52			60	54	32	26	59	53	60	53		Ja	58	50	58	50	30	22	30	22	57	49	57	49		
26	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	58	53	30	25					59	52	31	24			60	53		Ja	58	51	58	51	30	23	30	23						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	44	23	16	46	39			52	44	24	16	48	39	54	45		Ja	54	45	54	45	26	17	26	17	48	39	48	39		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm											
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infra- struktur	Inomhus Vägplan	Inomhus inklusive statlig infra- struktur	Uteplats Vägplan	Uteplats inklusive statlig infra- struktur	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar				
				Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax													
27	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	57	55	29	27			58	54	30	26			59	55	Ja	58	51	58	51	30	23	30	23		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		52	46	24	18	48	39	53	47	25	19	50	41	55	48	Ja	55	48	55	48	27	20	27	20	47		39	50
28	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	54	47	26	19			56	47	28	19			57	48	Ja	56	47	56	47	28	19	28	19		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		53	46	25	18	42	33	54	46	26	18	44	34	55	46	Ja	54	46	54	46	26	18	26	18	44		34	45
29	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	56	58	28	30			57	58	29	30			59	59	Ja	57	57	59	57	29	29	31	29		Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrids med avseende på E4/E20 norr om vägplanegränsen. Riktvärde för uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		53	51	25	23	51	44	55	53	27	25	52	44	56	58	Ja	54	53	56	53	26	25	28	25	46			39
30	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	55	54	27	26			57	55	29	27			58	54	Ja	57	54	57	54	29	26	29	26		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		51	48	23	20	45	38	52	48	24	20	47	38	55	50	Ja	54	50	55	50	26	22	27	22	47		41	48
31	FYRBÅKEN 1	Högsta	28	61	58	33	30			62	58	34	30			63	59	Ja	61	58	61	58	33	30	33	30		Fasad Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats överskrids. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		55	55	27	27	53	52	57	55	29	27	55	52	59	56	Ja	58	54	58	54	30	26	30	26	56			51
32	FYRBÅKEN 12	Högsta	28	55	54	27	26			57	55	29	27			58	55	Ja	57	50	57	50	29	22	29	22		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		55	54	27	26	52	51	56	55	28	27	54	53	57	55	Ja	56	49	56	49	28	21	28	21	54		47	54
33	FYRBÅKEN 3	Högsta	28	56	59	28	31			56	58	28	30			59	58	Ja	57	52	57	52	29	24	29	25		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		54	58	26	30	50	48	54	54	26	26	52	48	56	56	Ja	53	51	55	51	25	23	27	23	52		46	53
34	FYRBÅKEN 4	Högsta	25	54	50	29	25			56	50	31	25			56	48	Ja	55	47	55	47	30	22	30	22		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		54	50	29	25	53	46	56	50	31	25	54	47	56	48	Ja	55	47	55	47	30	22	30	22	54		46	54
35	FYRBÅKEN 5	Högsta	28	55	49	27	21			56	49	28	21			57	50	Ja	56	48	56	48	28	20	28	20		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		53	48	25	20	50	43	55	48	27	20	51	43	55	47	Ja	54	47	54	47	26	19	26	19	51		43	52
36	HAGA 1:108	Högsta	28	62	71	34	43			63	72	35	44			59	52	Ja	52	47	59	69	24	19	31	41		Fasad Fasad Uteplats	Riktvärde för trafikbuller innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärden överskrids. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		62	71	34	43	62	72	63	72	35	44	63	73	59	52	Ja	52	47	59	69	24	19	31	41	48			40
37	HAGA 1:109	Högsta	28	61	70	33	42			62	71	34	43			60	53	Ja	53	47	58	68	25	19	30	40		Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		57	69	29	41	52	59	58	70	30	42	53	60	59	53	Ja	52	47	54	67	24	19	26	39	48		43	50
38	HAGA 1:15	Högsta	25	61	65	36	40			63	66	38	41			62	60	Ja	55	50	55	53	30	25	30	28		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		61	65	36	40	58	60	63	66	38	41	60	61	62	60	Ja	55	50	55	53	30	25	30	28	53		45	54
39	HAGA 1:15	Högsta	28	62	65	34	37			64	67	36	39			64	61	Ja	57	50	57	53	29	22	29	25		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		60	61	32	33	59	61	61	62	33	34	60	63	61	60	Ja	55	50	55	53	27	22	27	25	53		44	54

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
																			Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infra-struktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infra-struktur		Uteplats Vägplan				Uteplats inklusive statlig infra-struktur	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax												Leq	Lmax		
40	HAGA 1:3	Högsta	25	56	58	31	33			58	59	33	34			58	59	Ja	52	47	53	56	27	22	28	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	58	31	33	53	55	58	59	33	34	54	56	58	59	Ja	52	47	53	56	27	22	28	31	49	44	51	53		
41	HAGA 1:3	Högsta	28	61	60	33	32			62	62	34	34			63	59	Ja	56	49	56	54	28	21	28	26						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	59	30	31	55	57	59	60	31	32	56	57	59	58	Ja	53	45	53	53	25	17	25	25	49	43	51	53		
42	HAGA 1:76	Högsta	27	63	64	36	37			65	66	38	39			64	64	Ja	56	54	57	54	29	27	30	27					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		63	64	36	37	64	67	65	66	38	39	65	69	64	64	Ja	56	54	57	54	29	27	30	27	56	54	56	54		
43	HAGA 1:83	Högsta	29	61	67	32	38			62	67	33	38			59	52	Ja	53	47	58	65	24	18	29	36						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	65	29	36	58	64	59	66	30	37	59	65	58	52	Ja	52	47	54	64	23	18	25	35	49	42	54	62		
44	LYSBOJEN 1	Högsta	28	54	52	26	24			56	51	28	23			57	53	Ja	56	51	57	51	28	23	29	23						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	49	23	21	49	48	52	48	24	20	50	46	55	51	Ja	55	49	55	49	27	21	27	21	51	47	52	47		
45	MYRSTUGUBERGET 4	Högsta	34	66	72	32	38			66	72	32	38			56	51	Ja	54	51	62	70	20	17	28	36						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		64	72	30	38	41	35	64	72	30	38	42	38	53	48	Ja	49	47	61	70	15	13	27	36	42	33	43	38		
46	MYRSTUGUBERGET 7	Högsta	34	64	68	30	34			65	68	31	34			60	59		60	59	63	67	26	25	29	33						Riktvärde vid fasad överskrids. Det är inte möjligt att dämpa ljudnivån med rimliga vägnära bullerskyddsskärmar. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		60	67	26	33	39	33	61	67	27	33	40	33	55	56		55	56	59	66	21	22	25	32	41	34	42	34		
47	MYRSTUGUBERGET 7	Högsta	34	52	56	18	22			53	56	19	22			57	57		57	57	57	57	23	23	23	23						Riktvärde vid fasad överskrids. Det är inte möjligt att dämpa ljudnivån med rimliga vägnära bullerskyddsskärmar. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		45	48	11	14	36	34	46	48	12	14	37	34	50	49		50	49	50	49	16	15	16	15	43	48	43	48		
48	MYRSTUGUBERGET 7	Högsta	34	60	65	26	31			60	65	26	31			60	59		60	59	61	63	26	25	27	29						Riktvärde vid fasad överskrids. Det är inte möjligt att dämpa ljudnivån med rimliga vägnära bullerskyddsskärmar. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	52	15	18	39	41	50	52	16	18	41	41	54	53		54	53	54	53	20	19	20	19	47	44	48	44		
49	ORMEN LÅNGE 1	Högsta	30	68	66	38	36			69	66	39	36			72	71	Ja	69	68	69	68	39	38	39	38					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		51	50	21	20	50	49	52	49	22	19	51	49	57	66	Ja	53	55	53	55	23	25	23	25	51	52	51	52		
50	ORMEN LÅNGE 2	Högsta	30	66	65	36	35			67	65	37	35			69	67	Ja	65	65	65	65	35	35	35	35					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	54	26	24	50	49	57	54	27	24	51	49	62	61	Ja	54	49	54	49	24	19	24	19	51	52	51	52		
51	ORMEN LÅNGE 3	Högsta	30	64	62	34	32			65	62	35	32			66	64	Ja	61	60	61	60	31	30	31	30					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Gemensam uteplats på gård innehåller riktvärden. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		54	53	24	23	51	47	55	53	25	23	53	47	59	63	Ja	53	50	53	50	23	20	23	20	50	48	50	48		
52	ORMEN LÅNGE 5	Högsta	37	64	60	27	23			65	60	28	23			66	62	Ja	63	61	63	61	26	24	26	24						Riktvärde vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	51	18	14	50	49	56	51	19	14	51	49	59	57	Ja	53	51	53	51	16	14	16	14	51	52	51	52		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																													
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm																										
																			Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus			Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Inomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax															
53	ORMEN LÅNGE 6	Högsta	37	59	58	22	21			60	58	23	21			60	59	Ja	57	55	57	55	20	18	20	18						Riktvärde vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		53	51	16	14	48	48	54	52	17	15	49	49	58	56	Ja	49	48	50	49	12	11	13	12	44	39	45	47															
54	ORMEN LÅNGE 7	Högsta	37	57	59	20	22			58	59	21	22			57	56	Ja	53	52	54	57	16	15	18	20						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		50	49	13	12	48	48	51	50	14	13	49	49	53	52	Ja	47	48	48	48	10	11	11	11	44	39	45	47															
55	ORMEN LÅNGE 8	Högsta	37	62	68	25	31			63	68	26	31			56	54	Ja	51	49	58	66	14	12	21	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på gemensam uteplats på gård innehålls med avseende på vägplanen. Botkyrkaleden innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		50	54	13	17	49	51	51	54	14	17	50	51	53	50	Ja	46	43	47	52	9	6	11	15	43	39	45	49															
56	SEGLET 1	Högsta	25	58	72	33	47			60	72	35	47			57	53	Ja	50	44	55	70	25	19	30	45						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		58	72	33	47	57	70	60	72	35	47	58	70	57	53	Ja	50	44	55	70	25	19	30	45	42	38	54	68															
57	SEGLET 10	Högsta	28	66	77	38	49			67	77	39	49			58	52	Ja	51	46	62	75	23	18	34	47					Fasad	Riktvärde för trafikbuller innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärden överskrids. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.													
		BV		64	77	36	49	64	75	66	77	38	49	65	75	55	52	Ja	50	44	60	75	22	16	32	47	47	41	60	73	Fasad Uteplats														
58	SEGLET 2	Högsta	29	60	70	31	41			61	70	32	41			61	56	Ja	52	48	56	68	23	19	27	39						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen. Bortkyrkaleden innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		57	68	28	39	57	68	59	69	30	40	58	68	59	55	Ja	51	47	54	67	22	18	25	38	44	37	53	66															
59	SEGLET 3	Högsta	25	57	69	32	44			58	69	33	44			58	54	Ja	51	45	54	67	26	20	29	42						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		57	69	32	44	56	67	58	69	33	44	57	67	58	54	Ja	51	45	54	67	26	20	29	42	47	40	52	65															
60	SEGLET 4	Högsta	25	57	68	32	43			59	68	34	43			56	52	Ja	49	44	54	66	24	19	29	41						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		57	68	32	43	54	66	59	68	34	43	56	66	56	52	Ja	49	44	54	66	24	19	29	41	44	38	51	64															
61	SJÖMÄRKET 12	Högsta	25	54	47	29	22			55	47	30	22			56	47	Ja	55	47	55	47	30	22	30	22						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		50	45	25	20	49	42	52	45	27	20	51	42	53	44	Ja	51	44	52	44	26	19	27	20	50	42	51	42															
62	SJÖMÄRKET 3	Högsta	29	58	52	29	23			60	52	31	23			60	53	Ja	59	51	59	51	30	22	30	22						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		56	50	27	21	52	46	57	50	28	21	54	46	58	50	Ja	56	50	57	50	27	21	28	21	53	44	53	44															
63	SJÖMÄRKET 4	Högsta	28	55	49	27	21			56	49	28	21			57	49	Ja	56	46	56	46	28	18	28	19						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		54	49	26	21	44	37	55	49	27	21	46	38	56	47	Ja	55	46	55	46	27	18	27	18	46	36	47	37															
64	SKEPPET 1	Högsta	30	63	63	33	33			64	64	34	34			65	61	Ja	59	55	59	62	29	25	29	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		57	56	27	26	51	47	59	56	29	26	53	47	61	57	Ja	53	48	54	54	23	18	24	24	50	49	50	49															
65	SKEPPET 3	Högsta	30	64	62	34	32			65	62	35	32			66	62	Ja	59	56	59	59	29	26	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.													
		BV		55	54	25	24	51	47	57	55	27	25	52	47	59	54	Ja	52	47	53	51	22	17	23	21	50	49	50	49															

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
				Fasad- isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infra- struktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infra- struktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infra- struktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
66	SKEPPET 4	Högsta	30	64	63	34	33			66	63	36	33			67	64	Ja	60	58	60	58	30	28	30	29					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	52	24	22	51	47	55	53	25	23	53	47	57	56	Ja	52	48	53	51	22	18	23	22	50	49	50	49		
67	SKEPPET 5	Högsta	35	60	65	25	30			61	66	26	31			59	55	Ja	54	50	57	63	19	15	22	28					Planerad byggnad med byggrätt enligt detaljplan. Riktvärdet för trafikbuller vid fasad innehålls inte vid samtliga våningsplan med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Byggnaden skall utföras så att riktvärden inomhus och på uteplats innehålls	
		BV		54	60	19	25	45	45	55	61	20	26	47	45	57	52	Ja	51	47	52	59	16	12	17	24	44	44	45	44		
68	VÅRBY GÅRD 1:8	Högsta	25	64	60	39	35			63	58	38	33			64	59	Ja	59	55	59	55	34	30	34	30					Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		61	59	36	34	60	59	61	57	36	32	60	57	63	58	Ja	59	55	59	55	34	30	34	30	57	54	57	54		
69	VÅRBY GÅRD 3:11	Högsta	34	55	51	21	17			57	53	23	19			59	50	Ja	57	48	57	48	23	14	23	14					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	50	19	16	47	47	55	51	21	17	49	47	57	50	Ja	56	47	56	47	22	13	22	13	48	45	48	45		
70	VÅRBY GÅRD 3:33	Högsta	29	54	51	25	22			55	51	26	22			57	49	Ja	56	46	56	46	26	17	27	18					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	51	25	22	48	48	55	51	26	22	49	48	57	49	Ja	56	46	56	46	26	17	27	18	49	45	50	45		
71	VÅRBY GÅRD 3:5	Högsta	29	53	47	24	18			55	47	26	18			56	47		56	47	56	47	27	18	27	18					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	47	24	18	51	45	55	47	26	18	52	45	56	47		56	47	56	47	27	18	27	18	54	44	54	44		
72	VÅRBY GÅRD 3:6	Högsta	29	55	49	26	20			56	49	27	20			58	50	Ja	57	48	57	48	28	19	28	19					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	47	25	18	52	45	55	47	26	18	53	45	57	48	Ja	56	47	56	47	27	18	27	18	54	45	54	45		
73	VÅRBY GÅRD 3:7	Högsta	25	54	53	29	28			56	53	31	28			56	50	Ja	55	47	55	47	30	22	30	22					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	53	29	28	50	43	56	53	31	28	51	43	56	50	Ja	55	47	55	47	30	22	30	22	51	42	51	42		
74	VÅRBY GÅRD 3:8	Högsta	25	53	47	28	22			54	47	29	22			56	47	Ja	55	46	55	46	30	21	30	21					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		51	45	26	20	51	44	53	45	28	20	52	44	55	45	Ja	54	45	54	45	29	20	29	20	53	44	53	44		
Delområde 2 - Flottsbro																																
75	GLÖMSTA 1:139	Högsta	25	55	66	30	41			58	67	33	42			57	56	Ja	54	56	55	63	29	31	30	38					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	66	30	41	46	53	58	67	33	42	48	54	57	56	Ja	54	56	55	63	29	31	30	38	48	44	49	44		
76	GLÖMSTA 1:230	Högsta	29	61	72	32	43			64	73	35	44			59	67	Ja	57	67	60	68	28	38	31	39				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrids med avseende på Glömstavägen. Riktvärde för uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		58	70	29	41	52	65	61	71	32	42	55	66	58	63	Ja	56	63	58	67	27	34	29	38	48	56	49	59		
77	GLÖMSTA 1:305	Högsta	28	58	67	30	39			61	67	33	39			57	55	Ja	53	49	56	64	25	21	28	36					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	66	26	38	47	57	57	66	29	38	50	58	55	52	Ja	52	48	54	62	24	20	26	34	52	48	52	54		
78	GLÖMSTA 1:329	Högsta	25	62	71	37	46			64	72	39	47			58	64	Ja	54	56	55	60	29	31	30	35					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	70	34	45	54	67	61	71	36	46	56	68	57	61	Ja	53	55	54	59	28	30	29	34	49	52	49	52		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm											
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan				Uteplats inklusive statlig infrastruktur	
Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax								
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					
79	GLÖMSTA 1:359	Högsta	25	52	62	27	37			55	63	30	38			56	55	Ja	53	49	54	59	28	24	29	34			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		52	62	27	37	52	60	55	63	30	38	55	61	56	55	Ja	53	49	54	59	28	24	29	34	52	49		53
80	GLÖMSTA 1:433	Högsta	29	56	65	27	36			59	66	30	37			57	60	Ja	55	60	56	62	26	31	27	33			Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	65	25	36	53	61	56	65	27	36	55	62	57	57	Ja	54	58	54	61	25	29	25	32	50	54		51
81	GLÖMSTA 1:437	Högsta	28	65	77	37	49			68	78	40	50			61	68	Ja	57	68	59	73	29	40	31	45			Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrids med avseende på Glömstavägen. Riktvärde för uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		64	77	36	49	54	66	67	78	39	50	56	67	59	67	Ja	56	67	58	73	28	39	30	45	50	52		
82	GLÖMSTA 1:446	Högsta	28	54	61	26	33			57	62	29	34			59	58	Ja	55	52	56	59	27	24	28	31			Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	61	26	33	52	58	57	62	29	34	55	59	59	58	Ja	55	52	56	59	27	24	28	31	54	50		55
83	GLÖMSTA 1:447	Högsta	29	51	55	22	26			53	56	24	27			59	57	Ja	56	52	56	53	27	23	27	24			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		51	55	22	26	49	52	53	56	24	27	51	53	59	57	Ja	56	52	56	53	27	23	27	24	55	50		55
84	GLÖMSTA 1:46	Högsta	29	52	60	23	31			55	61	26	32			57	55	Ja	55	54	56	57	26	25	27	28			Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		51	60	22	31	46	56	54	61	25	32	49	57	57	55	Ja	54	54	55	57	25	25	26	28	49	51		50
85	GLÖMSTA 1:48	Högsta	25	52	58	27	33			54	59	29	34			56	56	Ja	53	53	54	55	28	28	29	30			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		52	58	27	33	42	55	54	59	29	34	43	55	56	56	Ja	53	53	54	55	28	28	29	30	46	45		46
86	GLÖMSTA 1:63	Högsta	25	53	61	28	36			55	62	30	37			57	57	Ja	53	56	54	58	28	31	29	33			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	61	28	36	52	59	55	62	30	37	54	60	57	57	Ja	53	56	54	58	28	31	29	33	53	54		54
87	GLÖMSTA 1:79	Högsta	25	57	63	32	38			59	63	34	38			59	57	Ja	56	55	56	57	31	30	31	32			Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		57	63	32	38	52	58	59	63	34	38	53	59	58	57	Ja	55	54	55	57	30	29	30	32	53	55		53
88	GLÖMSTA 1:81	Högsta	27	56	62	29	35			58	63	31	36			59	59	Ja	56	56	57	59	29	29	30	32			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		56	62	29	35	57	61	58	63	31	36	59	62	59	59	Ja	56	56	57	59	29	29	30	32	56	55		57
89	GLÖMSTA 1:86	Högsta	28	55	61	27	33			58	62	30	34			58	58	Ja	55	56	56	58	27	28	28	30			Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	61	27	33	52	61	58	62	30	34	54	61	58	58	Ja	55	56	56	58	27	28	28	30	53	51		53

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																			
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm															
																				Fasad-isolering		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad				Inomhus		Uteplats	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax						
Delområde 3 - Kästa																																			
90	BREVDUVAN 1	Högsta	25	53	61	28	36			56	62	31	37			58	58	Ja	54	50	55	58	29	25	30	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		52	61	27	36	50	58	55	61	30	36	53	59	57	55	Ja	53	49	54	58	28	24	29	33	52	45	52	55					
91	BREVDUVAN 10	Högsta	28	53	60	25	32			55	61	27	33			61	64	Ja	56	57	56	57	28	29	28	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		53	60	25	32	45	53	55	61	27	33	48	54	61	64	Ja	56	57	56	57	28	29	28	30	52	50	52	51					
92	BREVDUVAN 11	Högsta	29	53	64	24	35			56	65	27	36			63	61	Ja	60	61	60	61	31	32	31	32					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.			
		BV		53	64	24	35	54	64	56	65	27	36	56	65	63	61	Ja	60	61	60	61	31	32	31	32	58	61	59	61			Fasad	Uteplats	
93	BREVDUVAN 17	Högsta	30	53	61	23	31			56	62	26	32			62	59	Ja	58	56	59	58	28	26	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		53	61	23	31	40	55	55	62	25	32	42	56	59	59	Ja	56	54	57	58	26	24	27	28	51	50	51	52					
94	BREVDUVAN 19	Högsta	29	57	66	28	37			60	68	31	39			61	62	Ja	58	62	58	62	29	33	29	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		52	66	23	37	47	60	54	66	25	37	50	60	59	62	Ja	56	62	56	62	27	33	27	33	53	60	53	60					
95	BREVDUVAN 2	Högsta	28	52	61	24	33			54	62	26	34			58	57	Ja	55	52	56	58	27	24	28	30						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		52	61	24	33	48	57	54	62	26	34	51	57	58	57	Ja	55	52	56	58	27	24	28	30	52	46	52	54					
96	BREVDUVAN 3	Högsta	25	51	59	26	34			54	60	29	35			57	57	Ja	54	53	54	56	29	28	29	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		46	55	21	30	46	52	49	56	24	31	49	53	55	53	Ja	52	49	53	53	27	24	28	28	52	47	52	49					
97	BREVDUVAN 4	Högsta	25	50	58	25	33			53	59	28	34			56	57	Ja	54	54	54	55	29	29	29	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		40	51	15	26	36	40	42	51	17	26	38	40	50	44	Ja	50	44	50	49	25	19	25	22	39	35	40	37					
98	BREVDUVAN 6	Högsta	28	55	64	27	36			58	65	30	37			60	59	Ja	56	53	57	61	28	25	29	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		53	62	25	34	49	61	56	63	28	35	51	61	60	59	Ja	56	53	57	59	28	25	29	31	52	47	52	58					
99	BREVDUVAN 7	Högsta	28	56	66	28	38			59	67	31	39			59	60	Ja	55	52	56	63	27	24	28	35						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		54	65	26	37	54	63	57	66	29	38	57	64	59	57	Ja	54	51	55	62	26	23	27	34	53	47	54	61					
100	BREVDUVAN 8	Högsta	25	55	65	30	40			58	66	33	41			60	60	Ja	56	55	57	62	31	30	32	37						Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		55	65	30	40	39	45	58	66	33	41	41	46	60	60	Ja	56	55	57	62	31	30	32	37	50	47	50	47					

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
																				Fasad-isolering		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad				Inomhus
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
101	BREVLÅDAN 1	Högsta	25	50	58	25	33			53	59	28	34			56	55	Ja	53	48	53	55	28	23	28	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	58	25	33	49	58	53	59	28	34	51	59	56	55	Ja	53	48	53	55	28	23	28	30	50	44	51	56		
102	BREVVÅGEN 1	Högsta	25	49	59	24	34			51	60	26	35			59	60	Ja	52	51	53	58	27	26	28	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		45	56	20	31	44	56	47	57	22	32	47	57	57	60	Ja	48	48	49	57	23	23	24	33	48	48	49	57		
103	BREVVÅGEN 3	Högsta	28	55	68	27	40			58	69	30	41			64	66	Ja	54	54	56	67	26	26	28	39						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	68	26	40	53	66	56	69	28	41	55	67	63	66	Ja	53	52	55	67	25	24	27	39	53	50	54	63		
104	BREVVÅGEN 4	Högsta	25	46	57	21	32			49	59	24	34			59	61	Ja	52	53	53	55	27	28	28	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	57	21	32	38	47	49	59	24	34	40	48	59	61	Ja	52	53	53	55	27	28	28	31	47	47	47	47		
105	BREVVÅGEN 4	Högsta	29	53	66	24	37			55	68	26	39			64	64	Ja	58	56	58	63	29	27	29	35						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	58	18	29	47	58	48	59	19	30	49	59	60	62	Ja	54	54	55	57	25	25	26	30	54	54	54	55		
106	BREVVÅGEN 5	Högsta	25	46	60	21	35			47	63	22	38			63	67	Ja	55	57	55	59	30	32	30	35						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	60	21	35	42	48	47	63	22	38	44	49	63	67	Ja	55	57	55	59	30	32	30	35	52	52	52	53		
107	BREVVÅGEN 5	Högsta	29	47	58	18	29			49	58	20	29			61	64	Ja	56	56	56	58	27	27	27	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		43	56	14	27	42	48	44	57	15	28	44	49	56	60	Ja	53	53	53	57	24	24	24	29	52	53	52	53		
108	FRANCOSTÄMPELN 3	Högsta	25	47	57	22	32			50	57	25	32			57	55	Ja	53	50	54	54	28	25	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		40	48	15	23	38	44	43	48	18	23	41	45	53	49	Ja	51	47	51	47	26	22	26	22	47	42	48	42		
109	GLÖMSTA 1:150	Högsta	28	59	66	31	38			62	67	34	39			59	56	Ja	55	52	57	63	27	24	29	35						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		59	66	31	38	57	65	62	67	34	39	60	66	58	56	Ja	54	50	56	63	26	22	28	35	52	47	55	62		
110	GLÖMSTA 1:161	Högsta	29	58	65	29	36			61	66	32	37			58	55	Ja	54	51	56	62	25	22	27	33						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	65	29	36	58	66	61	66	32	37	61	66	58	55	Ja	54	50	56	62	25	21	27	33	52	46	55	63		
111	GLÖMSTA 1:163	Högsta	29	58	69	29	40			61	69	32	40			59	58	Ja	54	51	56	66	25	22	27	37						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	69	29	40	53	66	61	69	32	40	55	66	59	58	Ja	54	51	56	66	25	22	27	37	50	45	52	63		
112	GLÖMSTA 1:167	Högsta	28	61	72	33	44			64	73	36	45			56	56	Ja	51	51	57	69	23	23	29	41						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad och på uteplats. Riktvärde inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		60	72	32	44	60	73	63	73	35	45	63	74	56	55	Ja	50	50	56	69	22	22	28	41	49	45	56	70		
113	GLÖMSTA 1:171	Högsta	29	58	68	29	39			61	68	32	39			57	55	Ja	53	49	55	65	24	20	27	36						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	68	29	39	42	55	61	68	32	39	44	56	57	55	Ja	53	49	55	65	24	20	27	36	49	42	49	52		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																					
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm																	
																				Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar															
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax																				
114	GLÖMSTA 1:173	Högsta	25	57	67	32	42					60	68	35	43			56	56	Ja	52	49	55	64	27	24	30	39									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	66	30	41	53	64	58	67	33	42	56	65	55	54	Ja	50	49	53	63	25	24	28	38	49	45	52	61							
115	GLÖMSTA 1:181	Högsta	25	53	61	28	36					56	62	31	37			57	55	Ja	53	52	54	58	28	27	29	33									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	61	28	36	52	60	56	62	31	37	55	60	57	55	Ja	53	52	54	58	28	27	29	33	51	46	53	57							
116	GLÖMSTA 1:182	Högsta	25	53	59	28	34					56	60	31	35			57	54	Ja	54	51	54	56	29	26	29	31									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	59	28	34	53	60	56	60	31	35	55	60	57	54	Ja	54	51	54	56	29	26	29	31	51	46	53	57							
117	GLÖMSTA 1:183	Högsta	25	53	61	28	36					56	62	31	37			57	55	Ja	53	51	54	58	28	26	29	33									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	61	28	36	53	61	56	62	31	37	56	62	57	55	Ja	53	51	54	58	28	26	29	33	52	46	53	58							
118	GLÖMSTA 1:184	Högsta	25	54	63	29	38					57	63	32	38			57	56	Ja	53	51	54	59	28	26	29	34									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	63	29	38	53	60	57	63	32	38	56	61	57	56	Ja	53	51	54	59	28	26	29	34	50	47	52	57							
119	GLÖMSTA 1:204	Högsta	25	55	62	30	37					57	62	32	37			57	55	Ja	53	51	54	59	28	26	29	34									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	62	29	37	54	62	57	62	32	37	57	63	56	55	Ja	52	50	53	59	27	25	28	34	51	46	53	59							
120	GLÖMSTA 1:208	Högsta	25	51	57	26	32					54	58	29	33			57	54	Ja	53	49	54	54	28	24	29	29									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	57	23	32	46	56	51	58	26	33	49	57	55	53	Ja	52	49	52	53	27	24	27	28	50	45	51	51							
121	GLÖMSTA 1:210	Högsta	25	53	62	28	37					55	63	30	38			56	55	Ja	51	50	52	59	26	25	27	34									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	61	26	36	51	61	54	62	29	37	53	62	55	54	Ja	50	49	51	58	25	24	26	33	50	45	51	58							
122	GLÖMSTA 1:216	Högsta	25	49	58	24	33					52	59	27	34			57	56	Ja	53	50	54	55	28	25	29	30									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	58	24	33	50	56	52	59	27	34	52	57	57	56	Ja	53	50	54	55	28	25	29	30	51	45	52	53							
123	GLÖMSTA 1:225	Högsta	25	54	62	29	37					57	62	32	37			57	55	Ja	53	50	54	59	28	25	29	34									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	62	29	37	52	60	57	62	32	37	55	61	57	55	Ja	53	50	54	59	28	25	29	34	51	46	52	57							
124	GLÖMSTA 1:439	Högsta	30	65	77	35	47					67	77	37	47			57	56	Ja	52	50	60	74	22	20	30	44									Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		65	77	35	47	39	44	67	77	37	47	42	45	57	56	Ja	52	50	60	74	22	20	30	44	46	39	46	41							
125	GLÖMSTA 1:58	Högsta	29	59	65	30	36					61	66	32	37			59	55	Ja	55	52	57	62	26	23	28	33									Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		59	65	30	36	55	64	61	66	32	37	57	65	58	55	Ja	54	51	57	62	25	22	28	33	49	46	52	61							
126	GLÖMSTA 4:19	Högsta	30	64	75	34	45					66	76	36	46			61	59	Ja	55	53	60	72	25	23	30	42									Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad och på uteplats. Riktvärde inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		64	75	34	45	61	73	66	76	36	46	63	74	61	59	Ja	55	53	60	72	25	23	30	42	51	53	56	70							

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
																Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur	
Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq		Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax									
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
127	GLÖMSTA 4:20	Högsta	25	54	62	29	37			56	62	31	37			58	58	Ja	54	52	55	59	29	27	30	34						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	61	28	36	34	37	55	62	30	37	37	37	58	56	Ja	53	51	54	58	28	26	29	33	43	36	43	40		
128	GLÖMSTA 4:38	Högsta	28	59	70	31	42			62	70	34	42			60	60	Ja	55	52	57	67	27	24	29	39					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad och på uteplats. Riktvärde inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		59	70	31	42	58	70	62	70	34	42	61	70	60	60	Ja	55	52	57	67	27	24	29	39	53	51	56	67		
129	GLÖMSTA 4:39	Högsta	29	64	76	35	47			67	77	38	48			63	67	Ja	58	67	61	73	29	38	32	44					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen men överskrids med avseende på all statlig infrastruktur. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		64	76	35	47	62	75	67	77	38	48	65	76	63	67	Ja	57	67	60	73	28	38	31	44	53	49	58	72		
130	GLÖMSTA 4:40	Högsta	28	61	73	33	45			64	74	36	46			64	69	Ja	60	69	61	70	32	41	33	42					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		57	65	29	37	58	67	59	66	31	38	61	68	63	64	Ja	58	60	59	62	30	32	31	34	56	57	57	64		
131	GLÖMSTA 4:41	Högsta	26	62	74	36	48			65	74	39	48			65	71	Ja	61	71	62	71	35	45	36	45					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		62	74	36	48	63	74	65	74	39	48	65	75	65	71	Ja	61	71	62	71	35	45	36	45	60	71	61	71		
132	GLÖMSTA 4:43	Högsta	28	59	69	31	41			62	69	34	41			64	66	Ja	61	66	61	66	33	38	33	38					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		59	69	31	41	57	68	62	69	34	41	60	69	64	66	Ja	61	66	61	66	33	38	33	38	58	65	58	65		
133	GLÖMSTA 4:48	Högsta	28	60	74	32	46			63	76	35	48			62	71	Ja	60	71	60	71	32	43	32	43					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		57	72	29	44	49	63	59	73	31	45	52	64	60	69	Ja	58	69	58	69	30	41	30	41	54	64	54	64		
134	GLÖMSTA 4:49	Högsta	26	58	71	32	45			61	73	35	47			61	67	Ja	59	67	59	67	33	41	33	41					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		58	71	32	45	45	59	61	73	35	47	47	59	61	67	Ja	59	67	59	67	33	41	33	41	53	62	53	62		
135	GLÖMSTA 4:52	Högsta	32	63	74	31	42			66	76	34	44			64	68	Ja	61	68	61	68	29	36	29	36					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		63	74	31	42	63	74	66	76	34	44	65	75	64	68	Ja	61	68	61	68	29	36	29	36	59	68	59	68		
136	GLÖMSTA 4:55	Högsta	28	63	73	35	45			66	75	38	47			65	70	Ja	62	70	62	70	34	42	34	42					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		63	73	35	45	60	72	66	75	38	47	63	74	64	70	Ja	61	70	61	70	33	42	33	42	58	70	58	70		
137	GLÖMSTA 5:16	Högsta	26	50	63	24	37			52	64	26	38			57	62	Ja	56	62	56	62	30	36	30	36						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	63	24	37	48	64	52	64	26	38	51	64	57	62	Ja	56	62	56	62	30	36	30	36	55	62	55	62		
138	GLÖMSTA 5:17	Högsta	29	61	77	32	48			64	78	35	49			62	72	Ja	59	72	59	72	30	43	30	43					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		61	77	32	48	61	75	63	78	34	49	63	76	61	72	Ja	58	72	58	72	29	43	29	43	58	70	58	70		
139	GLÖMSTA 5:25	Högsta	25	59	70	34	45			62	71	37	46			65	67	Ja	60	67	61	67	35	42	36	42						Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		59	70	34	45	55	66	61	71	36	46	57	67	64	67	Ja	59	67	60	67	34	42	35	42	57	63	57	63		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																		
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm															
																			Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus				Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar		
140	GLÖMSTA 5:26	Högsta	28	57	68	29	40			60	69	32	41			63	64		Ja	59	64	59	64	31	36	31	37					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		57	68	29	40	49	63	60	69	32	41	51	64	63	64		Ja	59	64	59	64	31	36	31	37	56	59	56	59	Fasad		Uteplats
141	GLÖMSTA 5:27	Högsta	32	65	81	33	49			67	82	35	50			62	74		Ja	59	74	59	74	27	42	27	42						Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		64	78	32	46	60	73	66	80	34	48	62	75	61	74		Ja	58	74	58	74	26	42	26	42	57	74	57	74			
142	GLÖMSTA 5:55	Högsta	26	58	69	32	43			58	70	32	44			64	64		Ja	56	53	57	67	30	27	31	41					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrider med avseende på Glömstavägen. Riktvärde för uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		56	69	30	43	53	66	57	69	31	43	53	66	62	64		Ja	54	52	56	67	28	26	30	41	48	51	50	61			
143	GLÖMSTA 5:56	Högsta	28	63	80	35	52			65	81	37	53			67	69		Ja	57	56	59	77	29	28	31	49					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen men överskrider med avseende på all statlig infrastruktur. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		63	80	35	52	63	79	65	81	37	53	65	80	65	69		Ja	55	55	58	77	27	27	30	49	54	52	58	75	Fasad		Uteplats
144	GLÖMSTA 5:57	Högsta	26	58	69	32	43			59	70	33	44			66	65		Ja	61	59	62	66	35	33	36	40					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		50	64	24	38	48	61	51	65	25	39	50	62	65	65		Ja	58	57	59	60	32	31	33	36	58	56	58	57	Fasad		Uteplats
145	GLÖMSTA 5:58	Högsta	27	60	73	33	46			62	74	35	47			67	66		Ja	61	60	62	70	34	33	35	43					Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		58	73	31	46	58	73	61	74	34	47	60	74	67	66		Ja	58	56	59	70	31	29	32	43	58	55	59	70	Fasad		Uteplats
146	GLÖMSTA 5:59	Högsta	26	59	72	33	46			62	73	36	47			66	66		Ja	59	57	60	69	33	31	34	44					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats överskrider med avseende på statlig infrastruktur. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		59	72	33	46	58	72	61	73	35	47	60	73	66	66		Ja	58	55	59	69	32	29	33	44	53	53	56	69	Fasad		Uteplats
147	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	55	60	28	33			58	61	31	34			69	70		Ja	68	71	68	71	41	44	41	44					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls inte med föreslagna bullerskyddsskärmar. Omfattande åtgärder krävs för att klara riktvärde inomhus, vilka inte bedöms vara ekonomiskt rimliga. Erbjudande om förvärv. Om erbjudande av förvärv inte accepteras kommer fastighetsnära åtgärder att erbjudas i begränsad omfattning och innebär sannolikt avsteg från riktvärden.	
		BV		55	60	28	33	55	60	58	61	31	34	58	61	67	68		Ja	67	70	67	70	40	43	40	43	66	70	66	70	Fasad		Uteplats
148	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	52	57	25	30			55	58	28	31			64	64		Ja	61	62	61	62	34	35	34	35					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		50	57	23	30	36	32	53	57	26	30	37	32	59	61		Ja	58	59	58	59	31	32	31	32	43	40	43	41	Fasad		
149	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	51	58	24	31			54	58	27	31			61	62			61	61	61	61	34	34	34	34					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		47	54	20	27	35	32	49	55	22	28	37	33	56	54		Ja	55	56	55	56	28	29	28	30	44	37	44	44			
150	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	49	56	22	29			52	57	25	30			58	61		Ja	56	59	56	59	29	32	29	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		46	56	19	29	36	35	49	56	22	29	38	36	56	56		Ja	52	55	52	55	25	28	25	29	44	40	44	45			
151	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	48	57	21	30			51	57	24	30			57	59		Ja	56	56	56	56	29	29	29	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrider med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		44	52	17	25	36	32	47	52	20	25	37	33	52	55		Ja	51	55	52	55	24	28	25	29	43	36	43	45			
152	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	55	60	28	33			57	60	30	33			68	69		Ja	67	70	67	70	40	43	40	43					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls inte med föreslagna bullerskyddsskärmar. Omfattande åtgärder krävs för att klara riktvärde inomhus, vilka inte bedöms vara ekonomiskt rimliga. Erbjudande om förvärv. Om erbjudande av förvärv inte accepteras kommer fastighetsnära åtgärder att erbjudas i begränsad omfattning och innebär sannolikt avsteg från riktvärden.	
		BV		54	60	27	33	54	60	57	60	30	33	57	60	67	67		Ja	65	68	65	68	38	41	38	41	63	65	63	65	Fasad		Uteplats

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
																				Fasad-isolering		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad				Inomhus
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
153	HANDKVARNEN 1	Högsta	26	56	60	30	34			58	61	32	35			70	71	Ja	69	72	69	72	43	46	43	46					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls inte med föreslagna bullerskyddsskärmar. Omfattande åtgärder krävs för att klara riktvärde inomhus, vilka inte bedöms vara ekonomiskt rimliga. Erbjudande om förvärv. Om erbjudande av förvärv inte accepteras kommer fastighetsnära åtgärder att erbjudas i begränsad omfattning och innebär sannolikt avsteg från riktvärden.
		BV		55	60	29	34	56	60	58	60	32	34	58	61	67	71	Ja	66	72	66	72	40	46	40	46	66	71	67	71	Fasad	
154	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	51	58	24	31			54	59	27	32			62	63	Ja	60	62	60	62	33	35	33	35					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		49	54	22	27	36	35	52	54	25	27	38	36	60	58	Ja	58	57	58	57	31	30	31	31	45	41	45	41	Fasad	
155	HANDKVARNEN 1	Högsta	27	50	56	23	29			53	57	26	30			61	62	Ja	58	60	58	60	31	33	31	33					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		49	55	22	28	47	51	52	56	25	29	49	52	58	58	Ja	56	57	56	57	29	30	29	30	53	53	53	53		
156	HANDKVARNEN 10	Högsta	32	53	58	21	26			56	58	24	26			63	65		63	63	63	63	31	31	31	32					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		52	57	20	25	38	38	55	58	23	26	40	38	62	63	Ja	61	61	61	61	29	29	29	30	46	44	46	46		
157	HANDKVARNEN 12	Högsta	29	51	57	22	28			53	58	24	29			58	61	Ja	57	58	57	58	28	29	28	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	56	18	27	45	52	49	57	20	28	47	52	54	56	Ja	54	57	54	57	25	28	25	29	52	55	52	55		
158	HANDKVARNEN 13	Högsta	28	53	61	25	33			55	62	27	34			65	68	Ja	64	67	64	67	36	39	36	40					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		52	60	24	32	37	37	55	60	27	32	39	37	62	63	Ja	61	64	61	64	33	36	33	36	47	42	47	42	Fasad	
159	HANDKVARNEN 9	Högsta	29	50	56	21	27			52	56	23	27			59	60		59	57	59	57	30	28	30	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	53	18	24	38	38	49	52	20	23	39	40	56	56	Ja	55	56	56	56	26	27	27	28	52	52	52	52		
160	KAVLEN 4	Högsta	29	45	55	16	26			48	55	19	26			56	54		56	54	56	54	27	25	27	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		42	49	13	20	38	35	44	49	15	20	40	35	55	54		55	54	55	54	26	25	26	26	45	40	45	45		
161	KAVLEN 5	Högsta	29	47	55	18	26			49	55	20	26			56	54		56	54	56	54	27	25	27	26						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		45	50	16	21	37	34	47	50	18	21	39	35	55	54		55	54	55	54	26	25	26	26	44	38	44	44		
162	KAVLEN 6	Högsta	29	49	55	20	26			51	56	22	27			57	55		57	55	57	55	28	26	28	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	55	19	26	38	36	50	56	21	27	39	37	56	55		56	55	56	55	27	26	27	27	46	43	46	44		
163	KAVLEN 7	Högsta	29	48	54	19	25			50	55	21	26			56	56		56	55	56	55	27	26	27	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	54	19	25	37	35	50	55	21	26	39	36	56	56		56	55	56	55	27	26	27	27	46	43	46	44		
164	PORTOT 3	Högsta	25	49	57	24	32			52	57	27	32			56	54	Ja	52	48	53	53	27	23	28	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		45	57	20	32	43	52	48	57	23	32	46	55	55	53	Ja	51	48	52	52	26	23	27	28	47	43	48	52		
165	POSTHEMMANET 5	Högsta	25	43	50	18	25			45	51	20	26			56	52	Ja	52	49	52	49	27	24	27	25						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		40	50	15	25	38	46	42	51	17	26	41	47	53	51	Ja	50	47	50	47	25	22	25	23	46	42	46	43		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm										
																				Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur				Uteplats Vägplan
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar	
166	POSTSTÄMPELN 10	Högsta	28	51	64	23	36			53	65	25	37			62	62	Ja	57	57	57	60	29	29	29	33				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	61	22	33	47	59	52	64	24	36	50	60	61	62	Ja	55	56	56	59	27	28	28	32	55	52	55	
167	POSTSTÄMPELN 11	Högsta	30	51	63	21	33			53	64	23	34			62	62	Ja	56	55	56	60	26	25	26	32				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	62	19	32	47	60	51	63	21	33	49	61	61	61	Ja	55	53	55	60	25	23	25	31	51	49	52	
168	POSTSTÄMPELN 12	Högsta	25	53	67	28	42			55	68	30	43			63	65	Ja	56	55	56	64	31	30	31	39				Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	67	28	42	47	60	55	68	30	43	49	60	63	65	Ja	56	55	56	64	31	30	31	39	53	49	53	
169	POSTSTÄMPELN 12	Högsta	29	54	67	25	38			56	68	27	39			64	63	Ja	55	58	56	65	26	29	27	36				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Glömstavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	64	23	35	49	63	55	65	26	36	52	65	63	63	Ja	54	55	55	64	25	26	26	36	50	51	52	
170	POSTSTÄMPELN 13	Högsta	25	51	64	26	39			53	65	28	40			61	64	Ja	53	55	54	63	28	30	29	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	62	25	37	49	61	52	63	27	38	51	62	60	64	Ja	51	53	52	61	26	28	27	37	51	52	52	
171	POSTSTÄMPELN 14	Högsta	25	52	62	27	37			54	63	29	38			57	59	Ja	55	59	55	59	30	34	30	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	61	21	36	45	59	48	62	23	37	47	60	54	58	Ja	52	58	52	58	27	33	27	34	52	58	52	
172	POSTSTÄMPELN 4	Högsta	25	49	64	24	39			51	65	26	40			56	62	Ja	55	62	55	62	30	37	30	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	64	24	39	44	56	51	65	26	40	46	57	56	62	Ja	55	62	55	62	30	37	30	37	52	58	52	
173	POSTSTÄMPELN 9	Högsta	27	50	61	23	34			52	62	25	35			61	60	Ja	57	59	57	59	30	32	30	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	60	21	33	37	41	50	61	23	34	39	42	60	60	Ja	55	58	55	58	28	31	28	32	48	48	48	
174	POSTVÄSKAN 1	Högsta	25	50	55	25	30			52	55	27	30			56	52	Ja	53	49	53	52	28	24	28	27				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		42	53	17	28	37	48	45	54	20	29	39	49	53	50	Ja	50	48	50	50	25	23	25	26	44	41	44	
175	POSTVÄSKAN 3	Högsta	25	50	58	25	33			53	59	28	34			56	53	Ja	53	50	53	55	28	25	28	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	57	24	32	33	35	52	58	27	33	35	36	56	53	Ja	52	49	53	54	27	24	28	29	42	36	42	
176	POSTVÄSKAN 5	Högsta	25	51	57	26	32			54	58	29	33			57	53	Ja	53	50	54	54	28	25	29	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	57	25	32	44	54	53	58	28	33	47	55	56	53	Ja	52	49	53	54	27	24	28	29	49	44	50	
177	POSTVÄSKAN 7	Högsta	25	50	57	25	32			53	58	28	33			57	54	Ja	54	50	54	53	29	25	29	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	54	21	29	42	50	49	55	24	30	45	51	54	52	Ja	52	48	52	50	27	23	27	26	49	42	49	
178	RÖRPOSTEN 4	Högsta	25	56	69	31	44			57	69	32	44			58	59	Ja	53	51	55	67	28	26	30	43				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	69	29	44	52	66	54	69	29	44	52	66	57	58	Ja	52	50	53	67	27	25	28	43	50	47	52	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
179	RÖRPOSTEN 5	Högsta	25	55	67	30	42			55	67	30	42			58	60	Ja	51	49	53	65	26	24	28	40						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	66	27	41	48	64	52	66	27	41	49	64	56	58	Ja	50	47	51	65	25	22	26	40	47	45	49	59		
180	TRÅGET 17	Högsta	30	49	54	19	24			52	55	22	25			58	64	Ja	54	61	55	61	24	31	25	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		45	52	15	22	41	49	48	52	18	22	44	50	51	55	Ja	50	55	51	55	20	25	21	25	44	49	44	49		
181	TRÅGET 18	Högsta	30	50	55	20	25			53	56	23	26			61	65	Ja	56	64	57	64	26	34	27	34						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	54	17	24	44	52	50	54	20	24	47	53	58	65	Ja	52	59	52	59	22	29	22	30	46	52	47	52		
182	TRÅGET 19	Högsta	30	51	55	21	25			54	56	24	26			62	66	Ja	57	63	57	63	27	33	27	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	53	18	23	48	53	51	54	21	24	51	54	57	59	Ja	54	59	54	59	24	29	24	29	52	55	52	55		
183	TRÅGET 20	Högsta	30	52	55	22	25			54	56	24	26			62	66	Ja	58	62	58	62	28	32	28	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	52	18	22	48	51	51	53	21	23	50	52	56	60	Ja	54	57	54	57	24	27	24	27	54	55	54	55		
184	TRÅGET 24	Högsta	30	48	53	18	23			51	54	21	24			60	61	Ja	57	56	57	56	27	26	27	26						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		43	53	13	23	46	53	46	54	16	24	48	54	54	60	Ja	51	55	51	55	21	25	21	25	50	50	50	50		
185	TRÅGET 25	Högsta	30	51	54	21	24			53	54	23	24			63	62	Ja	59	58	59	58	29	28	29	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	54	20	24	50	54	53	54	23	24	53	55	63	62	Ja	57	57	58	57	27	27	28	27	56	53	56	53		
186	TRÅGET 26	Högsta	30	51	54	21	24			53	55	23	25			63	63	Ja	59	58	59	58	29	28	29	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	54	20	24	50	54	53	55	23	25	53	55	63	63	Ja	58	57	58	57	28	27	28	27	56	52	56	52		
187	TRÅGET 27	Högsta	30	50	54	20	24			53	55	23	25			63	63	Ja	59	58	59	58	29	28	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	54	20	24	50	54	52	55	22	25	53	55	63	63	Ja	58	57	58	57	28	27	28	27	56	53	56	53		
188	TRÅGET 28	Högsta	30	51	54	21	24			53	55	23	25			63	63	Ja	59	59	59	59	29	29	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	54	20	24	50	54	53	55	23	25	53	55	63	63	Ja	58	57	58	57	28	27	28	27	56	53	56	53		
189	TRÅGET 29	Högsta	30	51	54	21	24			53	55	23	25			64	64	Ja	60	62	60	62	30	32	30	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	54	20	24	50	54	52	55	22	25	52	55	63	64	Ja	59	59	59	59	29	29	29	29	56	54	57	54		
190	TRÅGET 30	Högsta	31	51	55	20	24			54	55	23	24			64	65	Ja	61	62	61	62	30	31	30	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	55	19	24	50	55	53	55	22	24	53	55	63	65	Ja	59	59	59	59	28	28	28	28	56	55	57	55		
191	TRÅGET 31	Högsta	32	51	55	19	23			54	56	22	24			64	65	Ja	61	63	61	63	29	31	29	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	55	18	23	50	55	53	56	21	24	52	56	64	65	Ja	60	61	60	61	28	29	28	29	57	56	57	56		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
				Fasad- isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infra- struktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infra- struktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infra- struktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
192	TRÅGET 32	Högsta	31	51	55	20	24			54	56	23	25			65	66	Ja	61	63	61	63	30	32	30	32					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	55	19	24	50	55	53	56	22	25	53	56	63	65	Ja	60	62	60	62	29	31	29	31	57	56	57	56		
193	TRÅGET 33	Högsta	31	53	55	22	24			55	56	24	25			65	66	Ja	62	65	62	65	31	34	31	34					Fasad Uteplats	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	55	19	24	50	55	53	56	22	25	53	55	63	64	Ja	60	61	60	61	29	30	29	30	57	55	57	55		
194	TRÅGET 34	Högsta	28	53	56	25	28			55	57	27	29			66	67	Ja	63	65	63	65	35	37	35	37					Fasad Fasad Uteplats	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		49	53	21	25	49	53	52	54	24	26	52	53	62	63	Ja	59	58	59	58	31	30	31	30	57	56	57	56		
195	UGNEN 1	Högsta	27	51	56	24	29			54	56	27	29			61	62	Ja	59	59	59	59	32	32	32	33					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		48	55	21	28	35	42	51	56	24	29	37	35	55	56	Ja	55	57	55	57	28	30	28	31	43	41	43	42		
196	UGNEN 1	Högsta	27	51	55	24	28			53	57	26	30			59	59		59	59	59	59	32	32	32	33					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		45	51	18	24	35	33	47	52	20	25	36	33	52	52		53	53	53	53	26	26	26	27	41	37	42	47		
197	UGNEN 1	Högsta	27	49	53	22	26			52	53	25	26			57	58	Ja	56	57	56	57	29	30	29	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		43	51	16	24	33	35	46	51	19	24	35	35	50	48	Ja	50	50	51	50	23	23	24	26	43	38	43	42		
198	UGNEN 1	Högsta	27	49	55	22	28			51	55	24	28			60	61	Ja	58	58	58	58	31	31	31	32					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		48	54	21	27	38	42	50	55	23	28	40	43	59	60	Ja	57	58	57	58	30	31	30	32	50	46	50	46		
Delområde 4 - Flemingsberg																																
199	ANDROMEDA 1	Högsta	25	56	72	31	47			56	71	31	46			59	63	Ja	54	55	55	68	29	30	29	38						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	61	22	36	49	48	48	62	23	37	50	48	53	57	Ja	51	52	52	61	26	27	26	32	51	53	52	64		
200	ANDROMEDA 10	Högsta	27	64	78	37	51			65	78	38	51			64	66	Ja	61	66	63	76	34	39	36	49					Fasad Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		64	77	37	50	60	64	65	77	38	50	61	65	63	66	Ja	59	65	61	74	32	38	34	48	52	52	54	65		
201	ANDROMEDA 11	Högsta	29	63	76	34	47			63	76	34	47			63	64	Ja	58	61	59	72	29	32	30	44						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		61	76	32	47	59	63	62	75	33	46	60	64	63	64	Ja	56	60	58	71	27	31	29	42	52	52	53	64		
202	ANDROMEDA 12	Högsta	25	65	78	40	53			66	76	41	51			62	68	Ja	55	60	57	71	30	35	31	42						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Även riktvärdet för spårtrafik (60 dBA) innehålls vid fasad. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur.
		BV		65	78	40	53	63	66	66	76	41	51	64	66	62	68	Ja	55	60	57	71	30	35	31	42	52	52	53	66		
203	ANDROMEDA 13	Högsta	28	65	77	37	49			65	75	37	47			63	67	Ja	55	59	58	71	27	31	30	43						Med föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar är den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken högst 55 dBA vid fasad och gränsvärdet enligt detaljplan Dp 9-R-6 innehålls. Även riktvärdet för spårtrafik (60 dBA) innehålls vid fasad. Riktvärde inomhus och på uteplats klarar riktvärden. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds
		BV		64	77	36	49	54	64	65	74	37	46	55	65	61	66	Ja	54	59	56	70	26	31	28	42	49	48	50	61		
204	ANDROMEDA 14	Högsta	25	64	77	39	52			64	74	39	49			63	70	Ja	54	58	55	70	29	33	30	41						Med föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar är den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken högst 55 dBA vid fasad och gränsvärdet enligt detaljplan Dp 9-R-6 innehålls. Även riktvärdet för spårtrafik (60 dBA) innehålls vid fasad. Riktvärde inomhus och på uteplats klarar riktvärden. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds
		BV		62	77	37	52	52	59	61	73	36	48	53	60	61	68	Ja	51	51	53	68	26	26	27	38	50	48	51	59		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG													
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm										
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats				Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur	Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur	Uteplats Vägplan			
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
205	ANDROMEDA 2	Högsta	28	59	74	31	46			59	73	31	45			60	62	Ja	57	62	58	71	29	34	30	44		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	71	27	43	51	53	55	71	27	43	51	53	54	57	Ja	52	57	55	68	24	29	27	40	50		53
206	ANDROMEDA 3	Högsta	28	61	75	33	47			61	75	33	47			60	62	Ja	56	62	58	71	28	34	30	43		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		58	73	30	45	58	61	59	73	31	45	58	61	58	62	Ja	54	62	56	69	26	34	28	42	54		61
207	ANDROMEDA 5	Högsta	25	59	74	34	49			60	74	35	49			57	63	Ja	53	63	54	67	28	38	28	40		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		58	74	33	49	51	63	59	74	34	49	52	63	55	61	Ja	51	61	52	65	26	36	26	39	44		47
208	ANDROMEDA 6	Högsta	25	62	78	37	53			62	76	37	51			60	64	Ja	54	64	55	68	29	39	29	41		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	74	34	49	56	63	59	74	34	49	57	63	57	63	Ja	51	62	53	67	26	37	27	40	49		61
209	ANDROMEDA 7	Högsta	25	63	78	38	53			63	78	38	53			59	65	Ja	54	63	55	69	29	38	30	41		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		63	78	38	53	61	66	63	78	38	53	62	66	59	65	Ja	54	63	55	69	29	38	30	41	52		61
210	ANDROMEDA 8	Högsta	29	67	80	38	51			67	78	38	49			62	68	Ja	55	65	57	70	26	36	28	43		Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärdet för spårtrafik (60 dBA) innehålls vid fasad. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur.	
		BV		65	79	36	50	53	64	65	76	36	47	54	65	60	66	Ja	54	61	55	67	25	32	27	40	51		61
211	ANDROMEDA 9	Högsta	29	66	79	37	50			66	77	37	48			63	68	Ja	56	62	58	72	27	33	29	43		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		66	79	37	50	63	68	66	77	37	48	64	68	61	65	Ja	55	62	57	70	26	33	28	42	49		49
212	ANNELUND 12	Högsta	38	67	83	29	45			68	83	30	45			56	57		56	57	68	83	18	19	30	45		Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger strax norr om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus innehålls. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		61	76	23	38	58	59	61	76	23	38	59	60	46	43	Ja	45	43	62	76	7	5	24	38	40		42
213	CAPELLA 11	Högsta	31	66	82	35	51			68	82	37	51			68	72	Ja	65	67	68	82	34	36	37	51		Fasad Uteplats	Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		62	79	31	48	62	56	63	80	32	49	62	57	64	67	Ja	59	60	61	75	28	29	30	44	60		
214	CAPELLA 3	Högsta	25	60	78	35	53			61	79	36	54			56	61	Ja	54	53	58	75	29	28	31	45		Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		58	76	33	51	51	53	59	76	34	51	52	54	52	55	Ja	51	50	53	67	26	25	27	37	49		47
215	CAPELLA 5	Högsta	29	58	74	29	45			59	74	30	45			57	65	Ja	55	58	58	72	26	29	32	43		Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		55	72	26	43	47	45	56	72	27	43	47	45	53	61	Ja	51	53	54	69	22	24	28	39	47		44
216	CAPELLA 6	Högsta	28	59	76	31	48			60	76	32	48			56	63	Ja	53	56	56	71	25	28	30	42		Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	76	31	48	46	45	60	76	32	48	47	45	56	63	Ja	53	56	56	71	25	28	30	42	46		45
217	CAPELLA 7	Högsta	28	59	76	31	48			60	76	32	48			59	64	Ja	54	55	57	72	26	27	30	42		Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	76	31	48	48	59	60	76	32	48	49	60	59	64	Ja	54	55	57	72	26	27	30	42	46		51

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm											
			Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan				Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
218	CAPELLA 9	Högsta	28	62	78	34	50			63	79	35	51			62	65	Ja	58	62	60	74	30	34	32	46			Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrids med avseende på Huddingevägen norr om vägplanegräns. Riktvärde på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		62	78	34	50	57	64	63	79	35	51	58	64	62	65	Ja	58	62	60	74	30	34	32	46	53	54	56		70
219	GRANTORP 5:2	Högsta	27	56	69	29	42			56	69	29	42			62	61		62	62	62	68	35	35	36	43			Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids enligt vägplanen. Det är inte tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att sänka ljudnivån med vägnära bullerskyddsskärmar. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		54	67	27	40	46	48	54	67	27	40	47	49	61	60		62	62	62	66	35	35	35	42	60	61	60		61
220	GRANTORP 5:2	Högsta	26	56	68	30	42			57	68	31	42			56	60		56	60	58	68	30	34	32	42			Fasad	Riktvärde för trafikbuller överskrids enligt vägplanen. Det är inte tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att sänka ljudnivån med vägnära bullerskyddsskärmar. Riktvärde inomhus överskrids med avseende på statliga vägar. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		55	68	29	42	54	58	56	68	30	42	55	59	54	60		54	60	57	68	28	34	31	42	52	59	56		67
221	JUPITER 11	Högsta	25	58	73	33	48			58	72	33	47			57	61	Ja	51	54	54	67	26	29	27	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		57	73	32	48	54	60	57	72	32	47	55	61	55	60	Ja	50	51	53	66	25	26	26	37	48	48	49		61
222	JUPITER 13	Högsta	27	60	73	33	46			61	73	34	46			60	62	Ja	57	60	58	69	30	33	31	43				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		59	72	32	45	56	59	60	72	33	45	57	60	59	62	Ja	54	57	56	68	27	30	29	42	51	51	53		64
223	JUPITER 14	Högsta	25	56	72	31	47			56	71	31	46			56	59	Ja	52	59	54	66	27	34	28	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		56	72	31	47	53	57	55	70	30	45	54	58	55	59	Ja	50	56	52	65	25	31	26	36	48	46	49		60
224	JUPITER 16	Högsta	25	57	72	32	47			58	72	33	47			56	59	Ja	54	57	56	67	29	32	30	39				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		57	72	32	47	46	44	58	72	33	47	47	44	56	59	Ja	54	57	56	67	29	32	30	39	45	41	48		60
225	JUPITER 5	Högsta	25	58	72	33	47			58	72	33	47			56	58	Ja	54	57	55	66	29	32	30	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		58	72	33	47	56	59	58	72	33	47	57	59	56	58	Ja	54	57	55	66	29	32	30	38	53	56	54		64
226	JUPITER 6	Högsta	25	57	70	32	45			58	70	33	45			56	59	Ja	53	56	55	67	28	31	29	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		57	68	32	43	44	43	58	68	33	43	45	43	56	58	Ja	53	56	54	66	28	31	29	37	47	43	49		58
227	JUPITER 7	Högsta	25	58	71	33	46			59	71	34	46			56	60	Ja	52	56	54	67	27	31	28	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	71	30	46	54	54	54	70	29	45	54	54	54	56	Ja	51	54	53	65	26	29	27	36	49	50	51		63
228	JUPITER 8	Högsta	25	58	76	33	51			59	76	34	51			57	61	Ja	53	54	58	75	28	29	31	46				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		58	76	33	51	55	58	59	76	34	51	56	58	57	61	Ja	53	54	58	75	28	29	31	46	50	50	52		64
229	JUPITER 9	Högsta	25	57	73	32	48			56	71	31	46			57	61	Ja	51	52	53	66	26	27	27	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	71	30	46	51	54	53	68	28	43	51	54	53	60	Ja	49	50	51	64	24	25	25	34	46	47	48		59
230	KARLAVAGNEN 3	Högsta	25	46	60	21	35			47	60	22	35			56	57	Ja	52	50	53	60	27	25	27	31				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		46	60	21	35	38	34	46	60	21	35	39	34	55	57	Ja	51	50	52	60	26	25	26	31	50	53	50		53

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats				Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur			Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax						
231	KARLAVAGNEN 5	Högsta	25	48	61	23	36			49	61	24	36			56	56	Ja	53	52	54	62	28	27	29	33					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		47	60	22	35	40	37	47	60	22	35	41	38	55	56	Ja	52	51	52	60	27	26	27	32	50	54	50	54		
232	KRÅFTAN 11	Högsta	25	55	70	30	45			56	70	31	45			56	59	Ja	45	47	55	72	20	22	27	42					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		52	68	27	43	50	54	53	68	28	43	51	55	53	58	Ja	43	45	53	70	18	20	25	40	41	42	48	64		
233	KRÅFTAN 14	Högsta	25	57	73	32	48			58	73	33	48			58	62	Ja	47	54	56	74	22	29	28	44					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		57	73	32	48	53	55	58	73	33	48	54	56	58	62	Ja	47	54	56	74	22	29	28	44	45	56	52	68		
234	KRÅFTAN 16	Högsta	25	57	74	32	49			58	73	33	48			58	61	Ja	47	56	57	74	22	31	29	45					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		57	74	32	49	57	60	58	73	33	48	58	60	58	61	Ja	47	56	57	74	22	31	29	45	47	58	56	72		
235	KRÅFTAN 20	Högsta	28	67	85	39	57			67	83	39	55			62	65	Ja	54	65	68	83	26	37	41	54					Fasad	Riktvärde för trafikbuller innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärden överskrids. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		65	83	37	55	65	67	66	81	38	53	66	68	60	64	Ja	54	64	66	82	26	36	39	52	53	65	66	81	Fasad Uteplats	
236	KRÅFTAN 21	Högsta	25	57	72	32	47			57	72	32	47			57	59	Ja	47	56	57	73	22	31	30	44					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	70	29	45	49	53	55	70	30	45	50	53	53	58	Ja	45	53	54	70	20	28	27	42	44	47	50	64		
237	KRÅFTAN 7	Högsta	25	56	72	31	47			57	72	32	47			56	59	Ja	47	54	56	72	22	29	28	42					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		52	67	27	42	52	52	53	67	28	42	53	52	53	54	Ja	46	52	52	68	21	27	25	39	45	48	51	67		
238	LYRAN 1	Högsta	25	61	77	36	52			62	76	37	51			60	68	Ja	54	64	55	68	29	39	29	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		58	74	33	49	57	62	59	75	34	50	58	63	56	65	Ja	51	61	54	68	26	36	27	40	48	49	49	62		
239	LYRAN 2	Högsta	25	59	75	34	50			59	74	34	49			59	64	Ja	52	54	54	67	27	29	28	37					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	75	34	50	56	59	59	74	34	49	56	60	59	64	Ja	52	54	54	67	27	29	28	37	48	48	50	62		
240	LYRAN 3	Högsta	25	62	77	37	52			63	78	38	53			62	66	Ja	55	66	56	68	30	41	30	43					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		62	77	37	52	44	41	63	78	38	53	45	42	62	66	Ja	55	66	56	68	30	41	30	43	43	44	46	60		
241	MARS 1	Högsta	25	45	59	20	34			46	60	21	35			62	65	Ja	54	55	54	60	29	30	29	33					Föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar innebär att gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 innehålls. Även riktvärdet för spårtrafik innehålls vid fasad. Ljudnivåer inomhus och på uteplats klarar riktvärden. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		43	59	18	34	45	44	44	59	19	34	46	44	60	64	Ja	53	54	53	59	28	29	28	32	53	59	53	60		
242	MARS 3	Högsta	29	48	65	19	36			49	65	20	36			66	69	Ja	60	63	60	65	31	34	31	38					Fasad	Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Riktvärde enligt förordning 2015:216 innehålls. Om byggrätten tas bort i detaljplaneändringen kommer fastigheten att erbjudas förvärv. Om byggrätten kvarstår efter detaljplaneändringen kommer fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats att erbjudas inom vägplanen
		BV		48	65	19	36	47	46	49	65	20	36	48	46	66	69	Ja	60	63	60	65	31	34	31	38	56	60	56	63	Fasad Uteplats	
243	MARS 4	Högsta	34	54	69	20	35			55	69	21	35			68	71	Ja	65	70	65	70	31	36	31	38					Ljudnivå inomhus och på uteplats överskrider riktvärden. Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Kommunen gör bedömningen att eftersom riktvärde enligt förordning 2015:216 överskrids tas byggrätten bort i detaljplaneändringen och fastigheten kommer att erbjudas förvärv.	
		BV		53	68	19	34	53	52	53	68	19	34	53	53	68	71	Ja	63	66	63	68	29	32	29	36	61	64	61	67		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm												
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar	
244	MERKURIUS 1	Högsta	25	60	77	35	52			60	76	35	51			60	62	Ja	52	51	59	77	27	26	31	47				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		60	77	35	52	57	58	60	76	35	51	58	59	60	62	Ja	52	51	59	77	27	26	31	47	50	50	57		74
245	MERKURIUS 10	Högsta	28	53	67	25	39			54	67	26	39			64	65	Ja	62	65	63	68	34	37	35	41				Ljudnivå inomhus och på uteplats överskrider riktvärden. Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Kommunen gör bedömningen att eftersom riktvärde enligt förordning 2015:216 överskrids tas byggrätten bort i detaljplaneändringen och fastigheten kommer att erbjudas förvärv.	
		BV		53	65	25	37	50	49	53	66	25	38	50	49	63	65	Ja	61	65	61	66	33	37	33	40	58	61	59		63
246	MERKURIUS 11	Högsta	29	56	70	27	41			57	70	28	41			64	68	Ja	62	68	63	70	33	39	34	43				Ljudnivå inomhus och på uteplats överskrider riktvärden. Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Kommunen gör bedömningen att eftersom riktvärde enligt förordning 2015:216 överskrids tas byggrätten bort i detaljplaneändringen och fastigheten kommer att erbjudas förvärv.	
		BV		56	70	27	41	51	47	57	70	28	41	52	48	64	68	Ja	62	68	63	70	33	39	34	43	59	59	59		65
247	MERKURIUS 12	Högsta	30	59	73	29	43			60	75	30	45			64	68	Ja	63	67	64	75	33	37	35	46				Ljudnivå inomhus och på uteplats överskrider riktvärden. Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Kommunen gör bedömningen att eftersom riktvärde enligt förordning 2015:216 överskrids tas byggrätten bort i detaljplaneändringen och fastigheten kommer att erbjudas förvärv.	
		BV		54	67	24	37	53	49	55	69	25	39	53	49	64	65	Ja	62	65	63	69	32	35	33	40	61	61	62		67
248	MERKURIUS 14	Högsta	25	63	83	38	58			63	81	38	56			59	64	Ja	52	56	63	81	27	31	34	51				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		58	78	33	53	57	49	58	76	33	51	58	51	55	57	Ja	50	56	58	76	25	31	30	46	49	55	58		75
249	MERKURIUS 18	Högsta	25	62	82	37	57			62	79	37	54			57	59	Ja	52	53	62	80	27	28	33	50				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		58	79	33	54	57	49	58	77	33	52	58	49	50	52	Ja	48	49	59	77	23	24	29	47	45	47	58		76
250	MERKURIUS 2	Högsta	25	56	73	31	48			56	73	31	48			57	59	Ja	50	49	57	74	25	24	28	44				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	70	28	45	47	49	54	70	29	45	47	50	55	59	Ja	49	49	55	72	24	24	27	42	45	44	48		64
251	MERKURIUS 21	Högsta	25	65	84	40	59			65	82	40	57			61	65	Ja	53	52	65	82	28	27	35	52				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		65	84	40	59	63	60	65	82	40	57	63	60	61	65	Ja	53	52	65	82	28	27	35	52	53	55	63		81
252	MERKURIUS 22	Högsta	25	65	85	40	60			65	82	40	57			63	65	Ja	55	57	65	83	30	32	36	53				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		65	85	40	60	64	61	65	82	40	57	65	62	63	65	Ja	55	57	65	83	30	32	36	53	54	51	64		82
253	MERKURIUS 23	Högsta	25	62	79	37	54			62	78	37	53			63	64	Ja	54	54	62	79	29	29	33	49				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.	
		BV		60	78	35	53	61	59	61	77	36	52	61	60	59	60	Ja	52	52	61	78	27	27	32	48	52	50	60		78
254	MERKURIUS 24	Högsta	25	44	61	19	36			45	61	20	36			56	60	Ja	53	54	54	62	28	29	29	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		44	61	19	36	41	41	45	61	20	36	41	41	56	60	Ja	53	54	54	62	28	29	29	34	50	55	51		56
255	MERKURIUS 4	Högsta	25	59	74	34	49			60	74	35	49			60	58	Ja	54	53	59	74	29	28	31	45				Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad och är i sådant skick att tillräcklig ljudisolering inte kan uppnås till rimliga kostnader. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		59	74	34	49	51	53	60	74	35	49	52	53	60	58	Ja	54	53	59	74	29	28	31	45	51	50	53		67
256	MERKURIUS 5	Högsta	25	55	71	30	46			56	71	31	46			57	60	Ja	54	57	55	72	29	32	30	42				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		55	71	30	46	49	49	56	71	31	46	50	49	57	60	Ja	54	57	55	72	29	32	30	42	55	57	55		64

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm										Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar
																				Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus				
				Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax															
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
257	MERKURIUS 6	Högsta	25	49	65	24	40			50	65	25	40			59	61	Ja	55	57	55	67	30	32	30	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		48	64	23	39	40	39	48	64	23	39	41	40	57	60	Ja	54	55	54	66	29	30	29	37	52	55	52		55	
258	MERKURIUS 7	Högsta	25	41	58	16	33			42	58	17	33			56	61	Ja	52	54	52	59	27	29	27	32				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		41	58	16	33	40	38	42	58	17	33	41	39	56	61	Ja	52	54	52	59	27	29	27	32	45	44	46		57	
259	MERKURIUS 8	Högsta	25	43	58	18	33			43	58	18	33			58	62	Ja	52	55	53	58	27	30	28	32				Föreslagna vägnära bullerskyddsskärmar innebär att gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 innehålls. Riktvärden inomhus och på uteplats klarar riktvärden med avseende på vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds		
		BV		43	58	18	33	43	38	43	58	18	33	43	39	58	62	Ja	52	55	53	58	27	30	28	32	53	58	53		58	
260	MERKURIUS 9	Högsta	29	51	63	22	34			52	64	23	35			62	64	Ja	59	63	59	64	30	34	30	37				Gränsvärdet 55 dBA vid fasad för buller enligt detaljplan Dp 9-R-6 överskrids med vägnära bullerskyddsåtgärder. Riktvärde enligt förordning 2015:216 innehålls. Om byggrätten tas bort i detaljplaneändringen kommer fastigheten att erbjudas förvärv.		
		BV		49	63	20	34	39	31	50	63	21	34	40	32	62	64	Ja	58	61	59	63	29	32	30	36	54	59	54		59	
261	MORGONSTJÄRNAN 1	Högsta	25	61	81	36	56			61	79	36	54			58	61	Ja	48	50	61	79	23	25	32	49				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		61	81	36	56	58	57	61	79	36	54	58	57	58	61	Ja	48	50	61	79	23	25	32	49	43	45	58		76	
262	MORGONSTJÄRNAN 2	Högsta	25	61	78	36	53			61	77	36	52			62	65	Ja	47	49	60	78	22	24	32	48				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		61	78	36	53	56	64	61	77	36	52	57	65	62	65	Ja	47	49	60	78	22	24	32	48	44	47	53		70	
263	MORGONSTJÄRNAN 20	Högsta	29	60	74	31	45			61	74	32	45			61	60	Ja	54	55	60	75	25	26	33	45				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		60	74	31	45	55	57	60	74	31	45	56	57	59	59	Ja	53	52	60	75	24	23	33	45	51	49	55		69	
264	MORGONSTJÄRNAN 21	Högsta	25	59	74	34	49			60	74	35	49			59	60	Ja	52	52	59	75	27	27	31	45				Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		55	71	30	46	57	54	56	71	31	46	57	54	56	58	Ja	50	51	55	71	25	26	28	41	49	46	57		72	
265	MORGONSTJÄRNAN 22	Högsta	29	57	72	28	43			58	72	29	43			57	62	Ja	51	53	59	74	22	24	32	44				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		57	72	28	43	52	58	58	72	29	43	53	58	57	62	Ja	51	53	59	74	22	24	32	44	49	46	53		66	
266	MORGONSTJÄRNAN 23	Högsta	25	58	73	33	48			59	73	34	48			59	58	Ja	51	51	57	74	26	26	29	44				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		56	73	31	48	46	46	57	73	32	48	47	47	56	57	Ja	50	51	56	73	25	26	28	43	44	43	48		61	
267	MORGONSTJÄRNAN 25	Högsta	25	61	76	36	51			62	76	37	51			62	64	Ja	55	54	60	76	30	29	33	47				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		61	76	36	51	54	58	62	76	37	51	55	58	62	64	Ja	55	54	60	76	30	29	33	47	47	49	54		69	
268	MORGONSTJÄRNAN 26	Högsta	29	66	82	37	53			67	81	38	52			67	69	Ja	54	56	65	82	25	27	36	52				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		65	81	36	52	65	68	65	79	36	50	66	69	66	69	Ja	52	54	64	81	23	25	35	51	52	52	63		80	
269	MORGONSTJÄRNAN 27	Högsta	32	67	84	35	52			68	82	36	50			68	70	Ja	56	58	65	83	24	26	33	51				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus och på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		64	82	32	50	59	61	65	80	33	48	60	62	65	69	Ja	53	54	63	81	21	22	31	49	53	52	59		75	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
																				Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar										
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			
270	MORGONSTJÄRNAN 30	Högsta	25	62	81	37	56			62	79	37	54			60	66	Ja	49	52	61	80	24	27	32	50						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		62	81	37	56	58	62	62	79	37	54	59	62	60	66	Ja	49	52	61	80	24	27	32	50	46	48	57	75		
271	MORGONSTJÄRNAN 32	Högsta	29	63	80	34	51			64	79	35	50			62	66	Ja	51	53	63	80	22	24	35	50						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		63	80	34	51	56	65	64	79	35	50	57	66	62	66	Ja	51	53	63	80	22	24	35	50	46	50	53	69		
272	MORGONSTJÄRNAN 33	Högsta	29	62	77	33	48			63	77	34	48			62	64	Ja	53	53	62	78	24	24	35	48						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		61	76	32	47	49	56	61	76	32	47	49	57	60	64	Ja	51	52	61	77	22	23	33	48	44	46	49	63		
273	MORGONSTJÄRNAN 34	Högsta	32	63	79	31	47			64	78	32	46			65	67	Ja	57	57	63	79	25	25	31	47						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus och på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		62	77	30	45	58	58	63	76	31	44	58	58	63	67	Ja	55	55	61	77	23	23	29	45	51	49	57	73		
274	MORGONSTJÄRNAN 35	Högsta	25	62	80	37	55			63	79	38	54			61	68	Ja	50	53	62	79	25	28	33	49						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		62	80	37	55	60	65	63	79	38	54	61	66	61	68	Ja	50	53	62	79	25	28	33	49	47	49	58	75		
275	MORGONSTJÄRNAN 5	Högsta	25	59	76	34	51			60	76	35	51			57	63	Ja	47	49	60	77	22	24	32	47						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		59	76	34	51	46	42	60	76	35	51	47	42	57	63	Ja	47	49	60	77	22	24	32	47	42	44	47	61		
276	NEBULOSAN 6	Högsta	29	60	75	31	46			61	75	32	46			60	67	Ja	54	58	60	75	25	29	35	46						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärde inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		58	71	29	42	49	52	59	71	30	42	50	52	53	65	Ja	50	52	58	71	21	23	32	42	49	53	51	64		
277	POLSTJÄRNAN 11	Högsta	25	55	70	30	45			55	70	30	45			56	57	Ja	49	51	54	70	24	26	27	40						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	69	28	44	40	35	53	69	28	44	41	35	53	53	Ja	48	49	53	70	23	24	26	40	42	40	44	54		
278	POLSTJÄRNAN 3	Högsta	25	55	70	30	45			56	70	31	45			57	57	Ja	50	50	54	70	25	25	27	41						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	69	28	44	54	55	54	69	29	44	55	55	54	55	Ja	49	49	53	70	24	24	26	40	49	49	53	68		
279	SATURNUS 1	Högsta	25	57	73	32	48			58	73	33	48			60	60	Ja	51	50	58	76	26	25	29	46						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		57	73	32	48	47	52	58	73	33	48	48	52	60	60	Ja	51	50	58	76	26	25	29	46	44	44	47	61		
280	SATURNUS 11	Högsta	25	58	73	33	48			59	73	34	48			60	60	Ja	53	54	58	74	28	29	31	44						Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		58	73	33	48	58	59	58	73	33	48	58	59	59	60	Ja	51	53	57	74	26	28	29	44	51	51	56	72		
281	SATURNUS 12	Högsta	25	57	74	32	49			58	74	33	49			59	60	Ja	51	49	58	75	26	24	29	45						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		57	74	32	49	55	57	58	74	33	49	56	57	59	60	Ja	51	49	58	75	26	24	29	45	48	48	53	71		
282	SATURNUS 13	Högsta	25	59	74	34	49			60	74	35	49			61	60	Ja	52	53	58	75	27	28	30	45						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	71	29	46	51	56	55	71	30	46	52	56	56	59	Ja	49	49	55	72	24	24	27	42	48	48	51	66		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm												
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar	
283	SATURNUS 2	Högsta BV	25	61	75	36	50			61	75	36	50			62	62	Ja	54	54	60	76	29	29	32	46					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
284	SATURNUS 7	Högsta BV	25	55	71	30	46			56	71	31	46			56	60	Ja	49	50	56	73	24	25	28	43					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
285	SATURNUS 8	Högsta BV	25	61	76	36	51			62	76	37	51			63	64	Ja	52	53	60	77	27	28	31	48					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
286	SOLGÅRD 1:130	Högsta BV	25	63	83	38	58			63	80	38	55			58	60	Ja	52	53	63	81	27	28	34	51					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
287	SOLGÅRD 1:162	Högsta BV	25	62	83	37	58			63	80	38	55			57	60	Ja	52	52	63	80	27	27	33	51					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
288	URANUS 10	Högsta BV	28	61	77	33	49			62	78	34	50			59	68	Ja	58	63	61	75	30	35	33	47					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
289	URANUS 11	Högsta BV	25	58	75	33	50			58	75	33	50			56	63	Ja	54	58	57	70	29	33	30	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
290	URANUS 7	Högsta BV	29	62	77	33	48			62	77	33	48			60	67	Ja	55	61	60	73	26	32	34	44					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik och riktvärde på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
291	URANUS 8	Högsta BV	33	66	80	33	47			67	80	34	47			68	71	Ja	65	69	66	77	32	36	33	44				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats överskrids med avseende på statlig infrastruktur. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
292	URANUS 9	Högsta BV	35	66	80	31	45			67	81	32	46			68	72	Ja	65	69	66	77	30	34	31	43				Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus överskrids med avseende på Huddingevägen norr om vägplanegräns. Riktvärde för uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
293	VENUS 1	Högsta BV	25	59	77	34	52			60	77	35	52			60	63	Ja	52	53	61	78	27	28	32	48					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
294	VENUS 13	Högsta BV	25	54	72	29	47			55	72	30	47			56	59	Ja	49	50	56	73	24	25	28	43					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
295	VENUS 15	Högsta BV	25	64	81	39	56			64	80	39	55			65	67	Ja	53	54	63	81	28	29	34	51					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																	
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm													
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan				Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
				Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax						
296	VENUS 16	Högsta	29	64	79	35	50			64	79	35	50			64	63	Ja	56	57	63	80	27	28	34	51					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus och på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		63	78	34	49	61	62	63	78	34	49	62	62	64	63	Ja	55	55	62	79	26	26	33	51	53	54	59	76			
297	VENUS 17	Högsta	25	62	81	37	56			63	80	38	55			62	62	Ja	53	53	63	81	28	28	34	51					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		59	77	34	52	54	50	59	76	34	51	55	50	59	58	Ja	52	51	61	78	27	26	32	48	48	51	54	72			
298	VENUS 18	Högsta	25	64	80	39	55			65	80	40	55			65	65	Ja	54	55	63	81	29	30	34	51					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		62	79	37	54	52	49	63	78	38	53	53	51	63	64	Ja	53	53	62	80	28	28	33	50	48	50	53	70			
299	VENUS 2	Högsta	25	58	76	33	51			58	76	33	51			58	59	Ja	50	49	60	77	25	24	30	47					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		56	74	31	49	48	47	56	73	31	48	48	48	55	56	Ja	49	48	56	74	24	23	28	44	46	46	49	65			
300	VENUS 20	Högsta	25	61	78	36	53			62	78	37	53			63	64	Ja	52	52	61	79	27	27	32	49					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		59	76	34	51	57	57	59	76	34	51	58	58	60	60	Ja	51	51	60	78	26	26	31	48	50	50	56	73			
301	VENUS 21	Högsta	25	62	80	37	55			62	79	37	54			62	64	Ja	52	53	62	80	27	28	33	50					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		58	76	33	51	62	62	59	75	34	50	62	63	59	60	Ja	51	51	60	77	26	26	31	47	53	53	60	78			
302	VENUS 22	Högsta	25	59	77	34	52			60	76	35	51			59	63	Ja	51	51	59	77	26	26	30	47					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		54	72	29	47	62	62	54	71	29	46	62	62	55	60	Ja	49	49	55	72	24	24	27	42	53	53	60	78			
303	VENUS 25	Högsta	25	60	79	35	54			61	78	36	53			59	60	Ja	51	52	62	80	26	27	33	50					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		57	76	32	51	53	53	58	75	33	50	54	53	56	56	Ja	50	51	58	76	25	26	30	46	48	49	53	70			
304	VENUS 3	Högsta	25	60	75	35	50			61	75	36	50			62	64	Ja	51	52	59	77	26	27	31	47					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		60	75	35	50	58	58	61	75	36	50	59	58	62	64	Ja	51	52	59	77	26	27	31	47	51	51	57	74			
305	VENUS 4	Högsta	25	59	75	34	50			60	75	35	50			61	62	Ja	51	52	59	77	26	27	30	47					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		59	75	34	50	47	52	60	75	35	50	48	53	61	62	Ja	51	52	59	77	26	27	30	47	44	42	47	61			
306	VENUS 5	Högsta	25	63	78	38	53			64	78	39	53			64	64	Ja	55	56	62	79	30	31	34	49					Riktvärde för trafikbuller innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		60	76	35	51	62	62	61	76	36	51	62	62	62	62	Ja	53	53	61	78	28	28	32	48	54	54	60	77			
307	VENUS 6	Högsta	25	60	76	35	51			60	76	35	51			60	63	Ja	52	54	60	77	27	29	31	47					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.		
		BV		60	76	35	51	51	54	60	76	35	51	52	55	60	63	Ja	52	54	60	77	27	29	31	47	50	50	52	66			
308	VENUS 7	Högsta	25	55	71	30	46			56	71	31	46			56	59	Ja	50	51	56	72	25	26	28	42					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		55	71	30	46	53	53	56	71	31	46	54	53	56	59	Ja	50	51	56	72	25	26	28	42	49	48	53	69			

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																	
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm													
																				Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus					
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			
309	VENUS 8	Högsta	25	52	69	27	44			52	69	27	44			56	57	Ja	53	53	54	69	28	28	29	40						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		50	67	25	42	48	50	51	67	26	42	49	50	54	57	Ja	51	53	52	68	26	28	27	38	52	54	53	65			
310	VINTERGATAN 11	Högsta	25	47	62	22	37			48	62	23	37			56	58	Ja	53	53	53	62	28	28	28	34						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		45	60	20	35	43	42	45	60	20	35	44	42	55	58	Ja	53	51	53	60	28	26	28	32	46	55	48	59			
311	VINTERGATAN 4	Högsta	25	44	58	19	33			45	59	20	34			56	60	Ja	53	54	54	59	28	29	29	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		44	58	19	33	45	42	45	59	20	34	45	42	56	60	Ja	53	54	54	59	28	29	29	32	53	56	53	59			
312	VINTERGATAN 5	Högsta	25	46	60	21	35			47	60	22	35			56	59	Ja	53	53	54	60	28	28	29	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		44	59	19	34	44	43	45	59	20	34	45	43	54	59	Ja	52	51	52	59	27	26	27	31	51	57	52	58			
313	VINTERGATAN 6	Högsta	25	43	59	18	34			44	59	19	34			58	61	Ja	55	52	55	59	30	27	30	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		43	59	18	34	42	39	44	59	19	34	42	39	58	61	Ja	55	52	55	59	30	27	30	31	50	56	51	58			
314	VINTERGATAN 7	Högsta	25	46	60	21	35			47	60	22	35			57	59	Ja	53	54	53	62	28	29	28	34						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		46	60	21	35	44	44	47	60	22	35	45	44	57	59	Ja	53	54	53	62	28	29	28	34	51	56	52	59			
315	VINTERGATAN 9	Högsta	25	46	60	21	35			47	60	22	35			57	60	Ja	52	51	53	60	27	26	28	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		45	60	20	35	42	37	45	60	20	35	42	38	55	59	Ja	50	50	51	60	25	25	26	31	49	55	50	58			
316	VISTATUNET 1	Högsta	25	52	72	27	47			52	72	27	47			56	55	Ja	50	49	51	67	25	24	26	42						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		49	69	24	44	42	65	50	69	25	44	43	65	56	55	Ja	48	47	49	64	23	22	24	39	43	42	44	60			
317	VISTATUNET 1	Högsta	25	56	72	31	47			57	73	32	48			57	55	Ja	50	48	52	68	25	23	27	43						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	70	28	45	36	39	53	70	28	45	37	39	57	55	Ja	49	46	50	66	24	21	25	41	42	35	42	44			
318	VISTATUNET 1	Högsta	25	58	73	33	48			59	73	34	48			58	55	Ja	51	49	54	68	26	24	28	43						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		56	71	31	46	50	65	56	71	31	46	50	66	57	55	Ja	49	47	52	67	24	22	27	42	48	45	49	61			
319	VISTATUNET 1	Högsta	25	51	67	26	42			51	67	26	42			57	56	Ja	49	48	51	62	24	23	26	38						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		48	63	23	38	45	58	49	63	24	38	46	58	57	56	Ja	48	47	49	58	23	22	24	33	47	44	47	53			
320	VISTATUNET 12	Högsta	25	52	73	27	48			53	73	28	48			56	56	Ja	49	50	51	68	24	25	26	43						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		49	70	24	45	45	61	49	70	24	45	45	61	55	54	Ja	47	47	49	65	22	22	23	40	43	40	45	56			
321	VISTATUNET 14	Högsta	25	52	70	27	45			53	70	28	45			56	53	Ja	48	48	50	65	23	23	25	40						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		50	66	25	41	37	41	50	66	25	41	38	41	54	53	Ja	46	45	48	62	21	20	23	37	42	36	43	45			

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm												Kommentar
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					
322	VISTATUNET 15	Högsta	25	53	71	28	46			54	71	29	46			56	54	Ja	48	48	50	66	23	23	25	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	68	25	43	37	41	51	69	26	44	38	41	54	53	Ja	46	44	49	64	21	19	23	39	42	36	43	45	
323	VISTATUNET 34	Högsta	25	55	72	30	47			55	72	30	47			56	54	Ja	49	47	50	67	24	22	25	43					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	70	28	45	52	69	53	70	28	45	52	69	55	52	Ja	46	44	48	65	21	19	23	40	42	40	47	64	
324	VÅRDAREN 2	Högsta	31	58	70	27	39			59	70	28	39			59	61		59	61	61	70	28	30	30	39					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger söder om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	66	25	35	44	47	57	67	26	36	44	47	56	60		56	60	58	67	25	29	27	37	43	48	45	62	
325	VÅRDAREN 4	Högsta	31	55	65	24	34			56	66	25	35			57	58		57	58	58	66	26	27	27	36					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger söder om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	64	20	33	44	47	52	64	21	33	44	47	52	54		52	54	53	64	21	23	22	34	43	48	45	62	
326	VÅRDAREN 5	Högsta	36	64	76	28	40			65	76	29	40			62	64		62	64	66	76	26	28	30	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger söder om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		63	74	27	38	40	31	64	74	28	38	40	31	62	64		62	64	65	74	26	28	29	39	33	30	40	59	
327	VÅRDAREN 7	Högsta	36	64	77	28	41			65	77	29	41			61	63		61	63	66	77	25	27	30	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger söder om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		62	75	26	39	40	31	63	75	27	39	40	32	54	57		54	57	64	75	18	21	28	40	33	30	40	59	
328	VÅRDAREN 8	Högsta	37	65	78	28	41			65	78	28	41			57	58		57	58	65	78	20	21	28	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Byggnaden ligger söder om vägplanens område utmed väg 226 Huddingevägen. Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar inom ramen för vägplanen innehålla riktvärdet för trafikbuller vid fasad. Riktvärden inomhus och på gemensam uteplats på gård innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		60	74	23	37	47	55	61	74	24	37	47	55	51	54		51	54	62	74	14	17	25	38	32	26	49	65	
329	VÅRDKASEN 1:49	Högsta	27	56	71	29	44			56	70	29	43			60	65	Ja	57	62	58	66	30	35	31	41					Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		55	70	28	43	54	58	54	68	27	41	55	58	56	64	Ja	53	57	53	63	26	30	27	37	49	53	51	61	
330	VÅRDKASEN 1:50	Högsta	25	58	73	33	48			57	70	32	45			61	65	Ja	55	57	56	64	30	32	30	36					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		58	73	33	48	57	59	57	70	32	45	58	60	61	65	Ja	55	57	56	64	30	32	30	36	54	55	55	63	
331	VÅRDKASEN 1:51	Högsta	25	59	74	34	49			59	72	34	47			68	72	Ja	62	62	62	68	37	37	37	40					Byggnaden används med tillfällig nyttjanderätt och skall rivas.
		BV		58	73	33	48	52	60	58	71	33	46	53	60	66	72	Ja	58	58	58	66	33	33	33	38	58	59	58	59	
332	VÄDUREN 1	Högsta	25	56	73	31	48			57	73	32	48			58	59	Ja	50	52	57	74	25	27	28	44					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	73	31	48	46	42	57	73	32	48	47	42	58	59	Ja	50	52	57	74	25	27	28	44	44	42	47	60	
333	VÄDUREN 11	Högsta	25	54	70	29	45			55	70	30	45			56	59	Ja	49	49	55	72	24	24	27	42					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	70	29	45	48	52	55	70	30	45	49	52	56	59	Ja	49	49	55	72	24	24	27	42	45	44	49	64	
334	VÄDUREN 2	Högsta	25	56	73	31	48			56	73	31	48			56	59	Ja	50	50	57	74	25	25	28	44					Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	73	31	48	44	41	56	73	31	48	45	41	56	59	Ja	50	50	57	74	25	25	28	44	43	42	46	58	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm													
				Fasad- isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan				Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infra- struktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infra- struktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infra- struktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder
Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq				Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax							
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			
335	VÄDUREN 3	Högsta	25	55	70	30	45			56	70	31	45			58	60	Ja	49	50	55	71	24	25	27	41						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	67	28	42	47	50	53	67	28	42	47	50	55	56	Ja	47	47	52	68	22	22	24	38	45	43	47	59		
336	VÄDUREN 5	Högsta	25	60	74	35	49			60	74	35	49			61	61	Ja	53	53	59	75	28	28	31	45						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på statlig vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		59	74	34	49	57	58	60	74	35	49	58	59	60	61	Ja	52	53	58	74	27	28	30	45	50	51	55	71		
337	VÄDUREN 6	Högsta	25	58	74	33	49			59	74	34	49			59	60	Ja	51	51	58	75	26	26	30	45						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	72	31	47	53	58	57	72	32	47	54	58	57	60	Ja	49	50	56	74	24	25	28	44	47	46	51	67		
338	VÄDUREN 7	Högsta	25	59	75	34	50			57	75	32	50			60	63	Ja	51	52	59	76	26	27	30	46						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		56	72	31	47	54	56	57	72	32	47	54	57	58	59	Ja	50	49	56	74	25	24	28	44	48	47	53	70		
339	VÄDUREN 8	Högsta	25	59	76	34	51			60	76	35	51			60	61	Ja	52	53	59	77	27	28	31	47						Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på vägtrafik. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds utifrån Västra stambanan.
		BV		59	76	34	51	58	59	60	76	35	51	59	59	60	61	Ja	52	53	59	77	27	28	31	47	51	51	57	75		
Delområde 6 - Gladö																																
340	BJÖRKSÄTTTRA 1:125	Högsta	25	51	60	26	35			52	60	27	35			57	59	Ja	52	57	52	57	27	32	27	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	60	26	35	51	60	52	60	27	35	51	60	57	59	Ja	52	57	52	57	27	32	27	32	51	54	51	54		
341	BJÖRKSÄTTTRA 1:136	Högsta	28	49	53	21	25			50	54	22	26			59	57	Ja	53	49	53	49	25	21	25	21						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	53	20	25	49	53	49	53	21	25	49	53	58	57	Ja	51	47	51	47	23	19	23	19	51	47	51	47		
342	GLADÖ 76:6	Högsta	28	53	64	25	36			53	64	25	36			59	64	Ja	53	64	53	64	25	36	25	36						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	64	23	36	37	41	51	64	23	36	37	41	56	61	Ja	50	60	50	60	22	32	22	32	45	42	45	42		
343	LISSMA 4:181	Högsta	25	51	62	26	37			51	62	26	37			58	69	Ja	52	69	52	69	27	44	27	44						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	62	26	37	49	61	51	62	26	37	50	62	58	69	Ja	52	69	52	69	27	44	27	44	50	66	50	66		
344	LISSMA 4:209	Högsta	25	55	64	30	39			55	64	30	39			62	64	Ja	55	64	55	64	30	39	30	39						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	64	30	39	52	61	55	64	30	39	53	61	62	64	Ja	55	64	55	64	30	39	30	39	52	62	52	62		
345	LISSMA 4:210	Högsta	25	51	60	26	35			51	60	26	35			58	59	Ja	51	57	51	57	26	32	26	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	60	26	35	51	60	51	60	26	35	52	60	58	59	Ja	51	57	51	57	26	32	26	32	50	58	50	58		
346	LISSMA 4:211	Högsta	25	49	57	24	32			49	57	24	32			56	58	Ja	49	55	49	55	24	30	24	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	57	24	32	48	58	49	57	24	32	49	58	56	58	Ja	49	55	49	55	24	30	24	30	49	55	49	55		
347	LISSMA 4:376	Högsta	29	65	77	36	48			66	77	37	48			72	78		72	78	72	78	43	49	43	49					Fasad	Det är inte möjligt att med vägnära bullerskyddsskärmar dämpa trafikbullernivån vid fasad. Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls inte. Omfattande åtgärder krävs för att klara riktvärde inomhus, vilka inte bedöms vara ekonomiskt rimliga. Erbjudande om förvärv. Om erbjudande av förvärv inte accepteras kommer fastighetsnära åtgärder att erbjudas i begränsad omfattning och innebär sannolikt avsteg från riktvärden.
		BV		58	66	29	37	51	62	58	66	29	37	51	62	65	69		65	69	65	69	36	40	36	40	60	66	60	66	Fasad Uteplats	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan			Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax							
348	LISSMA 4:376	Högsta	25	64	75	39	50			65	75	40	50			72	80			72	80	72	80	47	55	47	55					Byggnaden bedöms inte vara i bruk som bostad, men ligger på fastighet som erbjuds förvärv.
		BV		64	75	39	50	55	68	65	75	40	50	55	68	72	80			72	80	72	80	47	55	47	55	65	76	65	76	
349	LISSMA 5:1	Högsta	25	46	52	21	27			46	52	21	27			58	57	Ja		53	52	53	52	28	27	28	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	52	21	27	46	54	46	52	21	27	46	54	58	57	Ja		53	52	53	52	28	27	28	27	50	50	50	50	
350	LISSMA 5:10	Högsta	25	49	56	24	31			49	56	24	31			60	63	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	56	24	31	41	47	49	56	24	31	41	47	60	63	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26	47	46	47	46	
351	LISSMA 5:11	Högsta	25	49	56	24	31			49	56	24	31			60	64	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	56	24	31	41	49	49	56	24	31	41	49	60	64	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26	47	46	47	46	
352	LISSMA 5:112	Högsta	25	48	52	23	27			48	52	23	27			58	54	Ja		55	52	55	52	30	27	30	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	52	22	27	46	51	47	52	22	27	46	51	57	54	Ja		53	52	53	52	28	27	28	27	52	49	52	49	
353	LISSMA 5:12	Högsta	25	48	55	23	30			48	55	23	30			60	64	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	55	23	30	40	44	48	55	23	30	40	44	60	64	Ja		51	51	51	51	26	26	26	26	46	44	46	44	
354	LISSMA 5:13	Högsta	25	48	56	23	31			48	57	23	32			62	66	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	56	23	31	41	45	48	57	23	32	41	46	62	66	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27	46	46	46	46	
355	LISSMA 5:14	Högsta	25	50	58	25	33			50	58	25	33			62	67	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	58	25	33	44	54	50	58	25	33	44	54	62	67	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27	47	48	47	48	
356	LISSMA 5:15	Högsta	25	51	56	26	31			51	56	26	31			63	66	Ja		53	52	53	52	28	27	28	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	56	26	31	42	46	51	56	26	31	42	46	63	66	Ja		53	52	53	52	28	27	28	27	47	48	47	48	
357	LISSMA 5:16	Högsta	25	49	63	24	38			49	63	24	38			65	70	Ja		53	54	53	54	28	29	28	29					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	63	24	38	46	51	49	63	24	38	46	51	65	70	Ja		53	54	53	54	28	29	28	29	49	51	49	51	
358	LISSMA 5:17	Högsta	27	50	62	23	35			50	62	23	35			63	70	Ja		52	53	52	53	25	26	25	26					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	62	23	35	45	54	50	62	23	35	46	54	63	70	Ja		52	53	52	53	25	26	25	26	48	51	48	51	
359	LISSMA 5:18	Högsta	25	50	61	25	36			50	61	25	36			64	71	Ja		52	55	52	55	27	30	27	30					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	61	25	36	48	53	50	61	25	36	48	53	64	71	Ja		52	55	52	55	27	30	27	30	50	50	50	50	
360	LISSMA 5:19	Högsta	25	49	58	24	33			50	58	25	33			62	66	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	58	24	33	48	54	50	58	25	33	49	54	62	66	Ja		52	52	52	52	27	27	27	27	52	50	52	50	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																	
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm													
			Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan				Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar		
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax						
361	LISSMA 5:2	Högsta	25	48	53	23	28			48	53	23	28			58	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		48	53	23	28	39	42	48	53	23	28	40	42	58	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27	46	43	46		43		
362	LISSMA 5:20	Högsta	25	49	56	24	31			50	56	25	31			61	64	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	24	31	49	57	50	56	25	31	49	57	61	64	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27	51	50	51		50		
363	LISSMA 5:21	Högsta	25	47	53	22	28			48	53	23	28			60	63	Ja	53	53	53	53	28	28	28	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		47	53	22	28	47	56	48	53	23	28	47	56	60	63	Ja	53	53	53	53	28	28	28	28	52	50	52		50		
364	LISSMA 5:22	Högsta	25	49	56	24	31			50	56	25	31			60	62	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	24	31	48	55	50	56	25	31	48	55	60	62	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29	50	50	50		50		
365	LISSMA 5:23	Högsta	25	49	56	24	31			49	56	24	31			59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	24	31	40	42	49	56	24	31	40	42	59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26	47	44	47		44		
366	LISSMA 5:24	Högsta	30	49	56	19	26			49	56	19	26			60	62	Ja	52	51	52	51	22	21	22	21				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	19	26	44	55	49	56	19	26	44	56	60	62	Ja	52	51	52	51	22	21	22	21	50	48	50		48		
367	LISSMA 5:25	Högsta	25	49	56	24	31			49	56	24	31			59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	24	31	40	45	49	56	24	31	41	45	59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26	47	44	47		44		
368	LISSMA 5:26	Högsta	25	49	56	24	31			49	56	24	31			59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		49	56	24	31	39	42	49	56	24	31	40	42	59	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26	46	45	46		45		
369	LISSMA 5:29	Högsta	25	47	54	22	29			47	54	22	29			56	59	Ja	51	53	51	53	26	28	26	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		47	54	22	29	41	44	47	54	22	29	41	44	56	59	Ja	51	53	51	53	26	28	26	28	47	42	47		42		
370	LISSMA 5:3	Högsta	25	47	54	22	29			48	54	23	29			58	58	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		47	54	22	29	38	41	48	54	23	29	39	41	58	58	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28	45	41	45		41		
371	LISSMA 5:30	Högsta	25	48	55	23	30			48	55	23	30			58	60	Ja	51	54	51	54	26	29	26	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		48	55	23	30	45	52	48	55	23	30	45	52	58	60	Ja	51	54	51	54	26	29	26	29	49	49	49		49		
372	LISSMA 5:31	Högsta	25	48	55	23	30			49	55	24	30			59	60	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		48	55	23	30	41	45	49	55	24	30	41	45	59	60	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28	47	43	47		43		
373	LISSMA 5:32	Högsta	25	46	52	21	27			46	52	21	27			56	57	Ja	51	50	51	50	26	25	26	25				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		46	52	21	27	41	44	46	52	21	27	41	44	56	57	Ja	51	50	51	50	26	25	26	25	48	44	48		44		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder			Med vägnära bullerskyddsskärm													
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Vägnära bullerskyddsskärm	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
374	LISSMA 5:33	Högsta	25	47	53	22	28			47	53	22	28			56	57		Ja	51	50	51	50	26	25	27	25					
BV		47		53	22	28	41	47	47	53	22	28	41	47	56	57	Ja	51	50	51	50	26	25	27	25	48	47	48	47			
375	LISSMA 5:4	Högsta	25	48	56	23	31			48	56	23	31			59	60	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	56	23	31	42	47	48	56	23	31	42	47	59	60	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28	46	45	46	45		
376	LISSMA 5:5	Högsta	25	48	54	23	29			48	54	23	29			59	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	54	23	29	42	47	48	54	23	29	43	47	59	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27	48	47	48	47		
377	LISSMA 5:57	Högsta	25	47	55	22	30			47	55	22	30			56	55	Ja	53	55	53	55	28	30	28	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	55	22	30	43	53	47	55	22	30	43	53	56	55	Ja	53	55	53	55	28	30	28	30	50	53	50	53		
378	LISSMA 5:6	Högsta	25	47	55	22	30			47	55	22	30			58	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	55	22	30	44	53	47	55	22	30	44	53	58	60	Ja	52	52	52	52	27	27	27	27	51	53	51	53		
379	LISSMA 5:7	Högsta	27	47	53	20	26			47	53	20	26			59	61	Ja	51	52	51	52	24	25	24	25						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	53	20	26	45	53	47	53	20	26	45	53	59	61	Ja	51	52	51	52	24	25	24	25	49	51	49	51		
380	LISSMA 5:8	Högsta	25	48	54	23	29			48	54	23	29			59	63	Ja	51	52	51	52	26	27	26	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	54	23	29	42	54	48	54	23	29	43	54	59	63	Ja	51	52	51	52	26	27	26	27	47	45	47	45		
381	LISSMA 5:9	Högsta	25	48	54	23	29			49	54	24	29			60	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	54	23	29	40	46	49	54	24	29	41	46	60	61	Ja	52	51	52	51	27	26	27	26	47	47	47	47		
Delområde 7 - Lissma																																
382	LISSMA 4:13	Högsta	28	55	67	27	39			57	68	29	40			58	67	Ja	55	67	56	67	27	39	28	40					Uteplats	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med avseende på vägplanen med vägnära bullerskyddsskärmar. Lissmavägen innebär att riktvärden överskrids vid fasad och på uteplats. Riktvärde inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		55	67	27	39	54	65	57	68	29	40	52	64	58	67	Ja	55	67	56	67	27	39	28	40	52	60	57	66		
383	LISSMA 4:13	Högsta	25	55	65	30	40			56	66	31	41			59	65	Ja	54	63	54	63	29	38	29	39						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	65	30	40	53	65	56	66	31	41	51	65	59	65	Ja	54	63	54	63	29	38	29	39	53	64	53	64		
384	LISSMA 4:378	Högsta	25	50	57	25	32			50	57	25	32			60	59	Ja	53	58	53	58	28	33	28	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	56	23	31	48	55	48	56	23	31	48	56	59	59	Ja	50	54	50	54	25	29	25	29	50	53	50	53		
385	LISSMA 4:379	Högsta	25	48	52	23	27			48	52	23	27			57	54	Ja	49	50	49	50	24	25	24	25						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	52	22	27	47	52	47	52	22	27	47	52	56	54	Ja	47	49	47	49	22	24	22	25	47	50	48	50		
386	LISSMA 4:391	Högsta	27	55	66	28	39			55	66	28	39			68	76	Ja	57	71	57	71	30	44	30	44						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	66	28	39	52	65	55	66	28	39	51	65	68	76	Ja	57	71	57	71	30	44	30	44	53	62	53	62		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm											
																			Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar									
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
387	LISSMA 4:391	Högsta	25	51	62	26	37			52	62	27	37			61	65	Ja	53	58	53	58	28	33	28	33				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	62	26	37	47	60	52	62	27	37	46	60	61	65	Ja	53	58	53	58	28	33	28	33	50	55		
388	LISSMA 4:84	Högsta	25	57	66	32	41			56	66	31	41			65	69	Ja	55	63	55	63	30	38	30	38				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		57	66	32	41	56	63	56	66	31	41	56	63	65	69	Ja	55	63	55	63	30	38	30	38	53	57		
389	LISSMA 4:86	Högsta	29	51	57	22	28			52	57	23	28			62	62	Ja	56	59	56	59	27	30	27	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	57	22	28	35	42	52	57	23	28	35	42	61	60	Ja	55	59	55	59	26	30	26	30	42	41		
390	LISSMA 6:1	Högsta	25	51	63	26	38			51	63	26	38			58	61	Ja	51	54	51	54	26	29	26	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	63	26	38	47	60	51	63	26	38	47	60	58	61	Ja	51	54	51	54	26	29	26	29	45	48		
391	LISSMA 6:2	Högsta	25	53	64	28	39			53	64	28	39			60	62	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	64	28	39	47	59	53	64	28	39	47	60	60	62	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29	46	48		
392	LISSMA 6:3	Högsta	25	53	65	28	40			53	65	28	40			60	64	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	65	28	40	43	53	53	65	28	40	43	53	60	64	Ja	52	54	52	54	27	29	27	29	46	46		
393	LISSMA 6:4	Högsta	25	49	61	24	36			49	61	24	36			57	62	Ja	51	50	51	50	26	25	26	26				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	61	24	36	40	44	49	61	24	36	39	44	57	62	Ja	51	50	51	50	26	25	26	26	43	44		
394	LISSMA 6:40	Högsta	25	48	61	23	36			49	61	24	36			56	61	Ja	51	52	51	52	26	27	26	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	61	23	36	46	59	49	61	24	36	46	59	56	61	Ja	51	52	51	52	26	27	26	28	47	46		
395	LISSMA 6:41	Högsta	25	48	60	23	35			49	60	24	35			56	61	Ja	51	52	51	52	26	27	26	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	60	23	35	38	43	49	60	24	35	38	43	56	61	Ja	51	52	51	52	26	27	26	28	43	44		
396	LISSMA 6:44	Högsta	25	48	60	23	35			48	60	23	35			57	64	Ja	51	52	51	52	26	27	26	27				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	60	23	35	39	44	48	60	23	35	39	44	57	64	Ja	51	52	51	52	26	27	26	27	45	45		
397	LISSMA 6:45	Högsta	25	50	61	25	36			51	61	26	36			60	64	Ja	53	52	53	52	28	27	28	27				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	61	25	36	44	59	51	61	26	36	44	59	60	64	Ja	53	52	53	52	28	27	28	27	47	47		
398	LISSMA 6:46	Högsta	25	53	64	28	39			54	64	29	39			62	68	Ja	54	55	54	55	29	30	29	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	64	28	39	52	61	54	64	29	39	52	61	62	68	Ja	54	55	54	55	29	30	29	30	51	50		
399	LISSMA 6:47	Högsta	25	52	65	27	40			53	65	28	40			61	67	Ja	53	54	53	54	28	29	28	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	65	27	40	49	62	53	65	28	40	49	62	61	67	Ja	53	54	53	54	28	29	28	30	49	49		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm											
			Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan				Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax				
400	LISSMA 6:48	Högsta	25	51	64	26	39			52	64	27	39			60	64		Ja	53	54	53	54	28	29	28	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	64	26	39	50	59	52	64	27	39	50	59	60	64		Ja	53	54	53	54	28	29	28	29	48	48	49	
401	LISSMA 6:49	Högsta	26	54	67	28	41			54	68	28	42			62	67		Ja	53	54	53	54	27	28	27	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	67	28	41	45	56	54	68	28	42	45	56	62	67		Ja	53	54	53	54	27	28	27	28	47	47	47	
402	LISSMA 6:50	Högsta	25	55	69	30	44			55	69	30	44			63	69		Ja	54	54	54	54	29	29	29	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	69	30	44	43	49	55	69	30	44	43	49	63	69		Ja	54	54	54	54	29	29	29	29	47	47	47	
403	LISSMA 6:51	Högsta	25	54	69	29	44			54	69	29	44			65	71		Ja	54	55	54	55	29	30	29	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	69	29	44	42	50	54	69	29	44	41	50	65	71		Ja	54	55	54	55	29	30	29	30	47	47	47	
404	LISSMA 6:52	Högsta	26	55	69	29	43			55	69	29	43			66	70		Ja	56	55	56	55	30	29	30	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	69	29	43	52	66	55	69	29	43	52	66	66	70		Ja	56	55	56	55	30	29	30	29	53	51	53	
405	LISSMA 6:53	Högsta	26	55	68	29	42			55	68	29	42			67	70		Ja	57	56	57	56	31	30	31	31			Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		55	68	29	42	52	65	55	68	29	42	52	65	67	70		Ja	57	56	57	56	31	30	31	31	54	53	54	
406	LISSMA 6:54	Högsta	26	56	67	30	41			56	67	30	41			68	72		Ja	56	56	56	56	30	30	30	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		56	67	30	41	52	63	56	67	30	41	52	64	68	72		Ja	56	56	56	56	30	30	30	30	54	55	54	
407	LISSMA 6:55	Högsta	25	54	66	29	41			54	66	29	41			64	68		Ja	55	53	55	53	30	28	30	28				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	66	29	41	43	48	54	66	29	41	43	48	64	68		Ja	55	53	55	53	30	28	30	28	47	45	47	
408	LISSMA 6:56	Högsta	25	53	66	28	41			53	66	28	41			64	70		Ja	55	55	55	55	30	30	30	30				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	66	28	41	50	59	53	66	28	41	50	59	64	70		Ja	55	55	55	55	30	30	30	30	50	50	51	
409	LISSMA 6:57	Högsta	32	53	67	21	35			53	67	21	35			66	72		Ja	54	55	54	55	22	23	22	23				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	67	21	35	44	49	53	67	21	35	44	50	66	72		Ja	54	55	54	55	22	23	22	23	48	49	48	
410	LISSMA 6:58	Högsta	25	53	69	28	44			53	69	28	44			66	74		Ja	54	56	54	56	29	31	29	31				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	69	28	44	44	51	53	69	28	44	44	51	66	74		Ja	54	56	54	56	29	31	29	31	48	47	48	
411	LISSMA 6:59	Högsta	26	55	71	29	45			55	71	29	45			68	73		Ja	56	55	56	55	30	29	30	29				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		55	71	29	45	49	70	55	71	29	45	49	70	68	73		Ja	56	55	56	55	30	29	30	29	50	53	50	
412	LISSMA 6:60	Högsta	26	56	71	30	45			56	71	30	45			69	73		Ja	57	56	57	56	31	30	31	31			Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	71	30	45	46	54	56	71	30	45	46	54	69	73		Ja	57	56	57	56	31	30	31	31	51	50	51	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm		Med vägnära bullerskyddsskärm												
																				Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar										
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			
413	LISSMA 6:61	Högsta	26	56	70	30	44			56	70	30	44			70	73	Ja	58	58	58	58	32	32	32	32					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		56	70	30	44	44	51	56	70	30	44	43	52	70	73	Ja	58	58	58	58	32	32	32	32	49	50	49	50	Fasad	
414	LISSMA 6:62	Högsta	26	58	73	32	47			58	73	32	47			71	79	Ja	59	63	59	63	33	37	33	37					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		58	73	32	47	54	68	58	73	32	47	55	68	71	79	Ja	59	63	59	63	33	37	33	37	54	56	54	56	Fasad	
415	LISSMA 6:63	Högsta	26	53	66	27	40			54	66	28	40			65	72	Ja	58	60	58	60	32	34	32	34					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		53	66	27	40	53	64	54	66	28	40	53	64	65	72	Ja	58	60	58	60	32	34	32	34	54	54	54	54	Fasad	
416	LISSMA 6:64	Högsta	26	53	64	27	38			53	64	27	38			65	69	Ja	56	59	57	59	31	33	31	33					Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.
		BV		53	64	27	38	51	61	53	64	27	38	51	61	65	69	Ja	56	59	57	59	31	33	31	33	53	53	53	53	Fasad	
417	LISSMA 6:65	Högsta	26	54	66	28	40			54	66	28	40			63	70	Ja	56	58	56	58	30	32	30	32						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		54	66	28	40	52	63	54	66	28	40	52	63	63	70	Ja	56	58	56	58	30	32	30	32	54	52	54	52		
418	LISSMA 6:66	Högsta	26	52	66	26	40			53	66	27	40			61	68	Ja	56	55	56	55	30	29	30	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	66	26	40	49	58	53	66	27	40	49	58	61	68	Ja	56	55	56	55	30	29	30	29	53	50	53	50		
419	LISSMA 6:67	Högsta	25	51	63	26	38			51	63	26	38			60	70	Ja	54	55	54	55	29	30	29	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	63	26	38	49	59	51	63	26	38	49	60	60	70	Ja	54	55	54	55	29	30	29	30	52	50	52	50		
420	LISSMA 6:68	Högsta	25	50	61	25	36			51	61	26	36			60	67	Ja	53	53	53	53	28	28	28	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	61	25	36	46	58	51	61	26	36	46	58	60	67	Ja	53	53	53	53	28	28	28	28	48	49	48	49		
421	LISSMA 6:69	Högsta	25	51	64	26	39			51	65	26	40			61	67	Ja	53	53	53	53	28	28	28	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	64	26	39	46	56	51	65	26	40	46	56	61	67	Ja	53	53	53	53	28	28	28	29	49	48	49	48		
422	LISSMA 6:70	Högsta	25	52	61	27	36			52	61	27	36			62	65	Ja	54	53	54	53	29	28	29	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	61	27	36	49	61	52	61	27	36	49	61	62	65	Ja	54	53	54	53	29	28	29	29	49	48	49	48		
423	LISSMA 6:71	Högsta	25	50	62	25	37			50	62	25	37			59	64	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	62	25	37	42	46	50	62	25	37	42	46	59	64	Ja	52	53	52	53	27	28	27	28	45	44	45	44		
424	LISSMA 6:72	Högsta	25	48	60	23	35			49	60	24	35			58	64	Ja	52	51	52	51	27	26	27	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	60	23	35	43	50	49	60	24	35	43	50	58	64	Ja	52	51	52	51	27	26	27	27	46	46	46	46		
425	LISSMA 6:73	Högsta	25	47	60	22	35			47	60	22	35			56	61	Ja	50	52	50	52	25	27	25	27						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	60	22	35	42	51	47	60	22	35	42	51	56	61	Ja	50	52	50	52	25	27	25	27	46	46	46	46		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm												
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan		Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur		Inomhus Vägplan		Inomhus inklusive statlig infrastruktur		Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					
426	LISSMA 6:75	Högsta	25	47	63	22	38			48	63	23	38			56	64	Ja	52	52	52	52	27	27	27	28			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		47	63	22	38	42	46	48	63	23	38	42	46	56	64	Ja	52	52	52	52	27	27	27	28	46	46		46	46
427	LISSMA 6:76	Högsta	25	49	63	24	38			49	63	24	38			58	65	Ja	54	53	54	53	29	28	29	29			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	63	24	38	43	47	49	63	24	38	42	48	58	65	Ja	54	53	54	53	29	28	29	29	47	45		47	45
428	LISSMA 6:77	Högsta	25	50	58	25	33			50	58	25	33			59	62	Ja	55	55	55	55	30	30	30	30			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		50	58	25	33	43	46	50	58	25	33	42	46	59	62	Ja	55	55	55	55	30	30	30	30	48	46		48	46
429	LISSMA 6:78	Högsta	25	50	60	25	35			50	60	25	35			58	63	Ja	55	54	55	54	30	29	30	30			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		50	60	25	35	43	47	50	60	25	35	42	47	58	63	Ja	55	54	55	54	30	29	30	30	48	49		48	49
430	LISSMA 6:79	Högsta	26	51	65	25	39			51	65	25	39			59	67	Ja	56	59	56	59	30	33	30	33			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		51	65	25	39	43	51	51	65	25	39	43	52	59	67	Ja	56	59	56	59	30	33	30	33	49	47		49	47
431	LISSMA 6:80	Högsta	26	54	67	28	41			54	67	28	41			64	72	Ja	56	61	56	61	30	35	30	35			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		54	67	28	41	43	51	54	67	28	41	43	51	64	72	Ja	56	61	56	61	30	35	30	35	49	52		49	52
Delområde 8 - Jordbro Västra																															
432	KALVSVIK 11:632	Högsta	32	51	71	19	39			52	71	20	39			57	61	Ja	54	59	55	71	22	27	23	39			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	71	17	39	48	55	51	71	19	39	50	56	55	58	Ja	52	55	53	70	20	23	22	39	52	55		52	68
433	KALVSVIK 11:633	Högsta	32	50	72	18	40			51	71	19	39			56	62	Ja	53	59	54	71	21	27	22	39			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	72	17	40	49	55	50	71	18	39	50	56	55	58	Ja	52	57	53	71	20	25	21	39	52	57		53	69
434	KALVSVIK 11:634	Högsta	32	50	72	18	40			51	71	19	39			56	62	Ja	53	58	54	71	21	26	22	39			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	72	17	40	48	55	50	71	18	39	49	55	54	58	Ja	52	56	53	71	20	24	21	39	51	54		52	69
435	KALVSVIK 11:635	Högsta	32	50	72	18	40			51	71	19	39			56	62	Ja	53	60	54	71	21	28	22	40			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	72	17	40	48	51	50	71	18	39	49	55	54	58	Ja	52	56	53	71	20	24	21	39	51	56		52	69
436	KALVSVIK 11:636	Högsta	32	50	71	18	39			51	70	19	38			56	62	Ja	53	57	54	71	21	25	22	39			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		48	71	16	39	48	51	49	70	17	38	49	55	54	58	Ja	51	55	52	70	19	23	20	38	51	55		52	69
437	KALVSVIK 11:637	Högsta	32	50	72	18	40			52	71	20	39			57	63	Ja	54	60	55	71	22	28	23	40			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	72	17	40	49	52	50	71	18	39	50	53	55	60	Ja	53	57	54	71	21	25	22	39	51	55		52	70
438	KALVSVIK 11:638	Högsta	32	50	73	18	41			52	73	20	41			57	64	Ja	54	61	55	73	22	29	23	41			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.		
		BV		49	73	17	41	49	54	50	72	18	40	50	54	55	60	Ja	53	57	54	72	21	25	22	41	51	55		52	70

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm											
																			Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad				Inomhus	
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
439	KALVSVIK 11:666	Högsta	32	51	65	19	33			52	65	20	33			56	56	Ja	54	56	55	65	22	24	23	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	62	16	30	46	51	50	62	18	30	48	51	54	52	Ja	52	52	53	60	20	20	21	29	50	52	51	
440	KALVSVIK 11:667	Högsta	32	51	64	19	32			52	64	20	32			57	57	Ja	54	57	55	64	22	25	23	32				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	62	16	30	47	50	50	62	18	30	49	51	55	52	Ja	53	52	53	61	21	20	21	29	50	50	51	
441	KALVSVIK 11:669	Högsta	32	51	64	19	32			53	63	21	31			57	58	Ja	55	57	55	62	23	25	23	31				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	62	17	30	47	51	50	62	18	30	49	52	55	55	Ja	53	53	54	61	21	21	22	29	51	52	52	
442	KALVSVIK 11:773	Högsta	32	51	69	19	37			52	69	20	37			56	57	Ja	54	57	54	69	22	25	23	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	68	16	36	46	49	49	67	17	35	47	49	54	54	Ja	52	54	52	67	20	22	20	35	49	53	50	
443	KALVSVIK 11:774	Högsta	32	52	69	20	37			53	69	21	37			58	59	Ja	56	59	56	69	24	27	24	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	68	17	36	47	50	51	68	19	36	48	51	56	56	Ja	54	56	54	68	22	24	22	36	50	52	51	
444	KALVSVIK 11:775	Högsta	32	52	69	20	37			53	69	21	37			58	57	Ja	54	57	55	69	22	25	23	37				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	68	19	36	47	53	52	68	20	36	48	54	56	55	Ja	53	54	53	68	21	22	22	36	50	50	51	
445	KALVSVIK 11:776	Högsta	32	51	67	19	35			52	66	20	34			57	57	Ja	54	55	55	67	22	23	23	35				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	67	19	35	51	57	52	66	20	34	52	58	57	57	Ja	54	55	55	67	22	23	23	35	53	53	53	
446	KALVSVIK 11:777	Högsta	32	53	67	21	35			54	66	22	34			58	59	Ja	55	58	56	66	23	26	24	35				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med avseende på vägtrafik med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på all statlig infrastruktur. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	64	19	32	50	56	53	64	21	32	52	57	57	58	Ja	54	54	54	64	22	22	22	32	52	52	53	
447	KALVSVIK 11:778	Högsta	32	53	65	21	33			54	64	22	32			57	59	Ja	55	57	55	64	23	25	23	33				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	65	19	33	50	56	52	64	20	32	52	56	57	57	Ja	54	54	54	64	22	22	22	32	52	51	53	
448	KALVSVIK 11:779	Högsta	32	54	66	22	34			55	66	23	34			58	59	Ja	54	56	55	66	22	24	23	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	66	20	34	51	56	53	65	21	33	52	56	57	59	Ja	53	53	53	66	21	21	21	34	52	50	52	
449	KALVSVIK 11:780	Högsta	32	54	67	22	35			56	66	24	34			58	59	Ja	54	56	55	66	22	24	23	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	66	20	34	51	56	54	65	22	33	52	56	57	57	Ja	53	53	53	66	21	21	21	34	52	50	53	
450	KALVSVIK 11:781	Högsta	32	54	66	22	34			55	65	23	33			58	58	Ja	54	54	55	66	22	22	23	34				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	66	20	34	51	57	53	65	21	33	53	58	57	57	Ja	53	53	53	66	21	21	21	34	52	49	52	
451	KALVSVIK 11:782	Högsta	32	54	63	22	31			55	63	23	31			58	61	Ja	53	53	54	63	21	21	22	31				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	61	21	29	52	56	54	60	22	28	53	57	57	60	Ja	53	51	54	61	21	19	22	30	52	49	53	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																
																Utan åtgärder				Med vägnära bullerskyddsskärm												
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax														Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar
																			Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		
452	KALVSVIK 11:783	Högsta	32	54	62	22	30			56	62	24	30			59	61	Ja	53	53	54	62	21	21	22	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	60	21	28	52	56	54	59	22	27	53	56	57	60	Ja	53	51	54	60	21	19	22	29	52	49	53	59		
453	KALVSVIK 11:784	Högsta	32	54	61	22	29			56	60	24	28			58	61	Ja	54	53	54	60	22	21	22	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		53	60	21	28	52	57	54	59	22	27	53	57	57	60	Ja	53	52	54	59	21	20	22	28	52	49	53	55		
454	KALVSVIK 11:785	Högsta	32	54	62	22	30			55	61	23	29			58	61	Ja	54	53	54	61	22	21	22	30						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	60	20	28	51	57	53	59	21	27	51	57	58	59	Ja	53	51	54	59	21	19	22	28	49	48	51	55		
455	KALVSVIK 11:786	Högsta	32	53	64	21	32			53	63	21	31			56	60	Ja	51	52	53	63	19	20	21	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	59	19	27	49	57	51	60	19	28	49	56	53	60	Ja	49	51	51	57	17	19	19	27	45	46	49	50		
456	KALVSVIK 11:787	Högsta	32	52	62	20	30			53	62	21	30			56	60	Ja	51	51	53	62	19	19	21	31						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	58	18	26	49	56	51	58	19	26	49	56	54	60	Ja	49	51	51	58	17	19	19	27	46	46	49	47		
457	KALVSVIK 11:788	Högsta	32	52	62	20	30			53	61	21	29			56	60	Ja	51	51	53	61	19	19	21	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	58	18	26	48	53	51	58	19	26	49	53	53	60	Ja	49	49	51	58	17	17	19	27	46	45	49	47		
458	KALVSVIK 11:798	Högsta	32	52	65	20	33			53	64	21	32			57	57	Ja	55	54	55	65	23	22	23	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	61	16	29	45	52	50	61	18	29	46	53	54	54	Ja	53	53	53	61	21	21	21	30	48	48	49	55		
459	KALVSVIK 11:799	Högsta	32	51	65	19	33			53	64	21	32			56	56	Ja	54	55	55	64	22	23	23	33						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		47	63	15	31	44	46	49	62	17	30	46	46	53	54	Ja	52	51	52	62	20	19	20	31	47	46	49	58		
460	KALVSVIK 11:943	Högsta	32	54	60	22	28			55	59	23	27			58	61	Ja	54	53	55	59	22	21	23	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		52	59	20	27	51	57	52	58	20	26	52	57	56	61	Ja	52	51	53	59	20	19	21	28	49	50	52	56		
461	KALVSVIK 11:944	Högsta	32	53	60	21	28			54	59	22	27			58	61	Ja	54	53	55	59	22	21	23	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	59	19	27	51	55	52	58	20	26	51	55	56	61	Ja	52	51	53	58	20	19	21	27	50	50	52	55		
462	KALVSVIK 11:945	Högsta	32	54	59	22	27			54	59	22	27			58	61	Ja	54	53	55	59	22	21	23	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	58	19	26	51	55	52	58	20	26	52	55	56	61	Ja	52	51	53	57	20	19	21	26	50	50	52	55		
463	KALVSVIK 11:946	Högsta	32	54	60	22	28			54	60	22	28			59	62	Ja	54	53	55	59	22	21	23	28						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	60	19	28	51	57	52	60	20	28	52	57	56	61	Ja	52	51	53	57	20	19	21	26	50	49	52	55		
464	KALVSVIK 11:947	Högsta	32	54	60	22	28			55	60	23	28			59	62	Ja	54	53	55	59	22	21	23	29						Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	60	19	28	51	57	52	59	20	27	52	58	57	62	Ja	53	52	53	58	21	20	21	28	50	49	52	55		

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG															
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm										Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder		Kommentar
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infra-struktur	Inomhus Vägplan	Inomhus inklusive statlig infra-struktur	Uteplats Vägplan	Uteplats inklusive statlig infra-struktur							
465	KALVSVIK 11:948	Högsta	32	53	61	21	29			54	60	22	28			58	59	Ja	53	52	55	61	21	20	23	30					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	61	19	29	51	58	52	60	20	28	52	58	55	59	Ja	52	51	53	60	20	19	21	29	50	49	52	59	
466	KALVSVIK 11:949	Högsta	32	54	60	22	28			54	60	22	28			58	61	Ja	54	52	55	59	22	20	23	29					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	60	19	28	51	55	52	59	20	27	52	55	56	59	Ja	52	51	53	59	20	19	21	28	50	49	52	57	
467	KALVSVIK 11:950	Högsta	32	54	62	22	30			54	61	22	29			58	61	Ja	54	53	55	61	22	21	23	30					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	62	19	30	51	52	52	61	20	29	52	53	56	61	Ja	52	52	53	61	20	20	21	30	50	49	52	60	
468	KALVSVIK 11:951	Högsta	32	53	63	21	31			54	63	22	31			58	59	Ja	53	52	54	63	21	20	22	31					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	63	19	31	51	58	52	62	20	30	52	58	56	59	Ja	52	50	53	62	20	18	21	31	51	48	52	60	
469	KALVSVIK 11:952	Högsta	32	51	61	19	29			52	61	20	29			56	59	Ja	52	50	53	61	20	18	21	30					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	61	19	29	45	40	52	61	20	29	45	40	56	59	Ja	52	50	53	61	20	18	21	30	46	41	48	60	
470	KALVSVIK 17:1	Högsta	26	50	59	24	33			50	59	24	33			58	60	Ja	57	60	57	60	31	34	31	34					Riktvärde för trafikbuller överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Fasadåtgärder och lokal skärm vid uteplats erbjuds.
		BV		50	59	24	33	50	57	50	59	24	33	50	57	58	60	Ja	57	60	57	60	31	34	31	34	56	57	56	57	
471	SLÄTMOSSEN 1:189	Högsta	30	54	61	24	31			54	61	24	31			56	56	Ja	52	56	55	61	22	26	25	33					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		50	59	20	29	40	51	50	59	20	29	41	47	53	54	Ja	49	53	51	59	19	23	21	30	42	41	43	56	
472	SLÄTMOSSEN 1:189	Högsta	30	54	62	24	32			54	62	24	32			57	56	Ja	53	55	55	62	23	25	25	33					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	60	19	30	45	47	49	60	19	30	45	48	53	55	Ja	49	54	51	60	19	24	21	31	45	48	46	60	
473	SLÄTMOSSEN 1:190	Högsta	30	56	67	26	37			56	67	26	37			59	58	Ja	55	57	55	67	25	27	26	37					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	62	19	32	44	42	50	62	20	32	44	42	52	56	Ja	48	51	50	62	18	21	20	32	42	42	45	62	
474	SLÄTMOSSEN 1:190	Högsta	30	54	64	24	34			55	64	25	34			57	58	Ja	53	55	55	64	23	25	25	35					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		49	63	19	33	44	42	49	63	19	33	44	42	52	54	Ja	48	52	51	63	18	22	21	34	42	41	45	62	
475	SLÄTMOSSEN 1:190	Högsta	30	55	66	25	36			55	66	25	36			58	57	Ja	53	55	55	66	23	25	25	36					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		48	62	18	32	44	42	49	62	19	32	44	42	50	53	Ja	48	52	50	62	18	22	21	32	42	41	45	62	
476	SLÄTMOSSEN 1:190	Högsta	30	53	69	23	39			54	69	24	39			58	57	Ja	54	57	54	69	24	27	24	39					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		46	67	16	37	44	42	47	67	17	37	44	42	50	49	Ja	47	48	49	67	17	18	19	37	42	42	45	62	
477	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	53	63	24	34			53	63	24	34			57	58	Ja	52	55	55	63	23	26	26	35					Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.
		BV		51	61	22	32	49	52	52	61	23	32	50	52	53	57	Ja	48	55	52	61	19	26	23	33	47	53	51	53	

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG														
																Utan åtgärder		Vägnära bullerskyddsskärm	Med vägnära bullerskyddsskärm											
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax		Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur	Inomhus Vägplan	Inomhus inklusive statlig infrastruktur	Uteplats Vägplan	Uteplats inklusive statlig infrastruktur	Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar				
				Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax					
478	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	51	69	22	40			52	69	23	40			56	57	Ja	52	57	53	69	23	28	25	40			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		48	66	19	37	44	45	49	66	20	37	45	46	51	54	Ja	47	52	50	66	18	23	21	37	45	47		47
479	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	54	64	25	35			56	64	27	35			61	62	Ja	56	62	56	64	27	33	27	37			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		51	62	22	33	52	57	53	61	24	32	54	57	58	62	Ja	53	60	53	61	24	31	24	35	53	58		53
480	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	56	65	27	36			57	65	28	36			62	61	Ja	56	59	56	65	27	30	27	37			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		54	63	25	34	55	58	55	63	26	34	55	56	61	59	Ja	55	58	55	63	26	29	26	35	53	54		54
481	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	52	64	23	35			53	64	24	35			57	58	Ja	53	54	54	64	24	25	25	36			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		47	63	18	34	47	54	48	63	19	34	48	54	51	55	Ja	48	54	50	63	19	25	21	34	45	45		47
482	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	55	64	26	35			56	64	27	35			61	62	Ja	55	62	56	64	26	33	27	37			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls med avseende på vägplanen. Bidrag från övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	62	24	33	54	57	54	62	25	33	54	57	59	61	Ja	54	61	54	61	25	32	25	35	54	57		54
483	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	52	65	23	36			53	65	24	36			57	58	Ja	53	58	55	65	24	29	26	37			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		49	62	20	33	44	47	50	62	21	33	45	47	53	57	Ja	50	57	51	62	21	28	23	34	45	42		47
484	SLÄTMOSSEN 1:191	Högsta	29	54	69	25	40			55	69	26	40			61	65	Ja	57	65	58	69	28	36	29	42			Riktvärde för trafikbuller vid fasad överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplan. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		53	66	24	37	52	56	55	66	26	37	54	57	61	65	Ja	56	65	56	66	27	36	27	40	54	61		54
485	SLÄTMOSSEN 1:192	Högsta	29	52	62	23	33			53	62	24	33			56	56	Ja	52	55	54	61	23	26	25	34			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		50	60	21	31	49	50	51	60	22	31	49	50	51	54	Ja	48	53	52	60	19	24	23	32	45	52		50
486	SÖDERBYMALM 3:241	Högsta	37	55	79	18	42			56	79	19	42			59	61	Ja	55	61	56	79	18	24	21	42			Byggnad som är en vårdlokal. För vårdlokaler finns inte riktvärden för trafikbuller vid fasad eller på uteplats. Riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder föreslås.	
		BV		53	79	16	42	43	51	54	78	17	41	45	52	57	58	Ja	51	57	53	78	14	20	18	41	42	43		44
487	SÖDERBYMALM 3:249	Högsta	29	60	72	31	43			62	71	33	42			68	72	Ja	63	72	63	72	34	43	34	46		Fasad	Riktvärde för trafikbuller vid fasad och inomhus överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden på uteplats innehålls. Fasadåtgärder erbjuds.	
		BV		59	67	30	38	53	64	61	68	32	39	55	64	67	70	Ja	62	70	62	70	33	41	33	43	51	59		51
488	SÖDERBYMALM 3:254	Högsta	29	56	73	27	44			57	73	28	44			62	63	Ja	59	66	59	68	30	37	30	41			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.	
		BV		54	70	25	41	51	57	55	70	26	41	52	57	61	63	Ja	59	66	59	68	30	37	30	41	57	63		57
489	SÖDERBYMALM 3:255	Högsta	29	52	65	23	36			54	66	25	37			59	62	Ja	55	62	56	66	26	33	27	38			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och uteplats innehålls med avseende på vägplanen. Bidrag från övrig statlig infrastruktur innebär att riktvärde överskrids vid fasad, men riktvärde inomhus innehålls. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		52	65	23	36	51	57	54	66	25	37	52	58	59	62	Ja	55	62	56	66	26	33	27	38	55	61		55
490	SÖDERBYMALM 3:258	Högsta	25	50	70	25	45			52	70	27	45			56	59	Ja	51	51	52	69	26	26	27	40			Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vägnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.	
		BV		50	70	25	45	50	55	52	70	27	45	51	55	56	59	Ja	51	51	52	69	26	26	27	40	50	49		52

				NULÄGE						NOLLALTERNATIV						PLANFÖRSLAG																	
																Utan åtgärder		Vagnära bullerskyddsskärm		Med vagnära bullerskyddsskärm													
				Fasad-isolering	Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Utomhus vid fasad Vägplan			Utomhus vid fasad Vägplan	Utomhus vid fasad inklusive statlig infrastruktur	Inomhus Vägplan	Inomhus inklusive statlig infrastruktur	Uteplats Vägplan		Uteplats inklusive statlig infrastruktur		Erbjudande om fastighetsnära skyddsåtgärder	Kommentar				
Nr	Fastighet	Vån	DnTw [dB]	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax						
491	SÖDERBYMALM 3:259	Högsta	25	51	73	26	48			52	73	27	48			56	56	Ja	49	53	51	73	24	28	25	44				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		51	73	26	48	48	54	52	73	27	48	50	55	56	56	Ja	49	53	51	73	24	28	25	44	47	46	50		69		
492	SÖDERBYMALM 3:260	Högsta	25	56	77	31	52			57	77	32	52			59	62	Ja	52	51	55	77	27	26	28	47				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på vägtrafik. Denna byggnad kommer att få fastighetsnära åtgärder inom Trafikverkets "Projekt Nynäsbanan godsanpassning". Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds inom projekt Tvärförbindelse Södertörn.			
		BV		56	77	31	52	56	60	57	77	32	52	57	61	59	62	Ja	52	51	55	77	27	26	28	47	53	50	55		75		
493	SÖDERBYMALM 3:261	Högsta	25	53	70	28	45			55	71	30	46			60	61	Ja	54	56	55	71	29	31	30	42				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		53	70	28	45	53	60	55	71	30	46	54	61	60	61	Ja	54	56	55	71	29	31	30	42	54	55	55		67		
494	SÖDERBYMALM 3:261	Högsta	25	50	71	25	46			51	71	26	46			56	57	Ja	52	53	53	72	27	28	28	42				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats innehålls med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds.			
		BV		50	71	25	46	48	52	51	71	26	46	49	52	56	57	Ja	52	53	53	72	27	28	28	42	48	47	51		70		
495	SÖDERBYMALM 3:262	Högsta	28	57	77	29	49			59	77	31	49			62	66	Ja	55	59	56	77	27	31	29	49				Riktvärde för trafikbuller vid fasad innehålls med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärde inomhus och på uteplats innehålls med avseende på vägtrafik. Denna byggnad kommer att få fastighetsnära åtgärder inom Trafikverkets "Projekt Nynäsbanan godsanpassning". Inga fastighetsnära åtgärder erbjuds inom projekt Tvärförbindelse Södertörn.			
		BV		57	77	29	49	55	64	59	77	31	49	57	64	62	66	Ja	55	59	56	77	27	31	29	49	52	50	55		76		
496	SÖDERBYMALM 3:315	Högsta	32	56	69	24	37			57	69	25	37			63	67	Ja	60	67	60	69	28	35	28	39				Riktvärde för trafikbuller vid fasad och på uteplats överskrids med vagnära bullerskyddsskärmar enligt vägplanen. Riktvärden inomhus innehålls. Lokal skärm vid uteplats erbjuds.			
		BV		54	64	22	32	54	60	56	64	24	32	56	61	62	66	Ja	59	66	60	66	27	34	28	36	59	66	60		66		