

Information			Nuläge				Nollalternativ				Utbyggnadsalternativ								Utbyggnadsalternativ med åtgärder								Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Våning	Avstånd till spår (m)	Leq väg vid fasad	Leq bef spår vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq bef spår vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Leq tot vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq bef spår vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Leq tot vid fasad	Uteplats Leq HH	Uteplats Lmax HH	Lmax HH vid fasad	Leq HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq bef spår vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Leq tot vid fasad	Uteplats Leq HH	Uteplats Lmax HH			
BJÖRNSNÄS 3:2>1_130_17	V 1	528	55	40	67	55	57	44	68	57	71	49	55	45	67	56	46	68	72	50	54	44	65	56	46	68	25	44	Fasadåtgärd
BJÖRNSNÄS 3:2>1_130_44	V 1	526	57	42	69	57	59	46	69	59	72	49	57	47	68	58	47	69	73	50	56	46	66	58	47	69	25	45	Fasadåtgärd
BÖKSJÖ 1:14>1_130_2	Bv	163	66	0	0	66	68	0	0	68	76	51	68	0	0	68	32	56	70	47	68	0	0	68	29	52	22	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:15>1_130_2	V 1	240	63	0	0	63	65	0	0	65	73	50	64	0	0	64	43	67	69	46	64	0	0	64	43	67	21	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:17>1_130_1	Bv	123	70	0	0	70	70	0	0	70	79	55	71	0	0	71	40	65	71	48	71	0	0	71	38	62	23	43	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
BÖKSJÖ 1:18>1_130_1	V 1	144	69	0	0	69	69	0	0	69	79	54	70	0	0	70	53	78	73	49	70	0	0	70	47	72	24	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 1:18>1_130_1	V 2	144	68	0	0	68	70	0	0	70	79	54	70	0	0	70	53	78	73	50	70	0	0	70	47	72	25	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 1:18>1_130_1	Bv	144	66	0	0	66	68	0	0	68	78	53	68	0	0	68	53	78	73	48	68	0	0	68	47	72	23	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 1:19>1_130_1	V 1	216	62	0	0	62	63	0	0	63	72	49	63	0	0	63	43	66	69	46	63	0	0	63	42	66	21	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:2>1_130_5	V 1	124	62	0	0	62	64	0	0	64	80	55	64	0	0	64	45	70	73	49	63	0	0	63	42	67	24	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
BÖKSJÖ 1:2>1_130_5	Bv	124	61	0	0	61	62	0	0	62	81	56	63	0	0	63	45	70	73	48	60	0	0	61	42	67	23	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
BÖKSJÖ 1:21>1_130_1	V 1	191	66	0	0	66	67	0	0	67	76	52	67	0	0	67	47	71	70	48	67	0	0	67	44	68	23	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:21>1_130_1	Bv	191	64	0	0	64	66	0	0	66	75	51	66	0	0	66	47	71	69	47	66	0	0	66	44	68	22	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:22>1_130_1	Bv	182	65	0	0	65	67	0	0	67	77	53	67	0	0	67	43	68	70	48	67	0	0	67	40	65	23	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 1:23>1_130_1	Bv	166	63	0	0	63	65	0	0	65	75	51	64	0	0	64	51	75	73	49	64	0	0	64	48	73	24	45	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 1:25>1_130_1	Bv	178	67	0	0	67	69	0	0	69	77	52	68	0	0	68	52	76	73	49	68	0	0	68	48	72	24	45	Erbjuds förvarv
BÖKSJÖ 1:28>1_130_1	Bv	164	67	0	0	67	69	0	0	69	77	53	68	0	0	68	53	77	73	49	68	0	0	68	48	73	24	45	Erbjuds förvarv
BÖKSJÖ 2:2>1_130_1	V 1	152	60	0	0	60	62	0	0	62	79	54	61	0	0	62	53	78	72	47	61	0	0	61	46	71	22	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 2:2>1_130_1	Bv	152	58	0	0	58	60	0	0	60	79	54	60	0	0	61	53	78	72	47	60	0	0	60	46	71	22	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
BÖKSJÖ 2:3>1_130_1	V 1	243	60	0	0	60	62	0	0	62	71	47	62	0	0	62	42	66	68	45	62	0	0	62	42	66	20	43	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 2:5>1_130_1	Bv	139	62	0	0	62	64	0	0	64	76	52	63	0	0	63	51	75	69	45	62	0	0	62	44	67	20	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 2:5>1_130_1	V 1	139	62	0	0	62	64	0	0	64	77	52	63	0	0	63	51	75	69	44	63	0	0	63	44	67	19	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 2:6>1_130_1	Bv	85	64	0	0	64	66	0	0	66	81	56	65	0	0	66	56	81	70	45	64	0	0	64	45	69	20	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 2:6>1_130_1	V 1	85	64	0	0	64	66	0	0	66	82	57	65	0	0	66	56	81	69	45	65	0	0	65	45	69	20	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
BÖKSJÖ 2:7>1_130_1	V 1	63	65	0	0	65	67	0	0	67	83	58	66	0	0	66	55	80	72	46	65	0	0	65	43	69	21	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
BÖKSJÖ 2:7>1_130_1	Bv	63	64	0	0	64	66	0	0	66	82	57	65	0	0	65	55	80	72	46	63	0	0	63	43	69	21	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
KVILLINGE-HULTET 1:9>1_130_1	Bv	360	58	49	73	58	59	49	73	59	71	47	59	50	73	60	43	67	71	47	59	50	73	60	43	67	22	43	Fasadåtgärd
KVILLINGE-HULTET 1:9>1_130_1	V 1	360	59	48	73	58	60	51	73	61	71	48	60	52	73	61	43	67	71	48	60	52	73	61	43	67	23	43	Fasadåtgärd
NYLUND 1:15>1_130_1	V 1	519	58	48	77	59	60	52	77	61	72	48	59	53	77	60	44	68	70	47	59	53	77	60	44	68	22	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
NYLUND 1:15>1_130_1	Bv	519	57	48	77	57	59	52	77	60	71	48	58	54	77	60	44	68	70	47	58	54	77	59	44	68	22	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
NYLUND 1:16>1_130_2	V 1	643	57	48	77	57	58	52	77	59	71	49	58	54	78	60	Saknas	Saknas	70	47	58	54	78	60	Saknas	Saknas	22	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
NYLUND 1:17>1_130_1	Bv	484	57	47	75	57	59	50	74	60	72	48	58	51	75	59	35	55	70	47	58	51	75	59	34	55	22	42	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm
NYLUND 1:38>1_130_1	V 1	415	60	51	81	61	62	56	81	63	74	50	61	57	81	63	48	72	72	48	61	57	81	63	46	70	23	44	Järnvägsnåra bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 1:38>1_130_1	Bv	415	60	51	81	61	62	56	81	63																			

Information			Nuläge	Nollalternativ	Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med åtgärder								Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Våning	Avstånd till spår (m)	Leq tot vid fasad	Leq tot vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Lmax bef spår vid fasad	Leq tot vid fasad	Uteplats Lmax HH	Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	
Björnsnäs 3:2>1_130_17	V 1	528	55	57	71	49	55	67	72	50	54	65	56	68	25	44	Fasadåtgärd
Björnsnäs 3:2>1_130_44	V 1	526	57	59	72	49	57	68	73	50	56	66	58	69	25	45	Fasadåtgärd
Böksjö 1:14>1_130_2	Bv	163	66	68	76	51	68	0	70	47	68	0	68	52	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:15>1_130_2	V 1	240	63	65	73	50	64	0	69	46	64	0	64	67	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:17>1_130_1	Bv	123	70	70	79	55	71	0	71	48	71	0	71	62	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
Böksjö 1:18>1_130_1	V 1	144	69	69	79	54	70	0	73	49	70	0	70	72	24	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 1:18>1_130_1	V 2	144	68	70	79	54	70	0	73	50	70	0	70	72	25	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 1:18>1_130_1	Bv	144	66	68	78	53	68	0	73	48	68	0	68	72	23	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 1:19>1_130_1	V 1	216	62	63	72	49	63	0	69	46	63	0	63	66	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:2>1_130_5	V 1	124	62	64	80	55	64	0	73	49	63	0	63	67	24	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
Böksjö 1:2>1_130_5	Bv	124	61	62	81	56	63	0	73	48	60	0	61	67	23	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
Böksjö 1:21>1_130_1	V 1	191	66	67	76	52	67	0	70	48	67	0	67	68	23	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:21>1_130_1	Bv	191	64	66	75	51	66	0	69	47	66	0	66	68	22	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:22>1_130_1	Bv	182	65	67	77	53	67	0	70	48	67	0	67	65	23	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 1:23>1_130_1	Bv	166	63	65	75	51	64	0	73	49	64	0	64	73	24	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 1:25>1_130_1	Bv	178	67	69	77	52	68	0	73	49	68	0	68	72	24	45	Erbjuds förvärv
Böksjö 1:28>1_130_1	Bv	164	67	69	77	53	68	0	73	49	68	0	68	73	24	45	Erbjuds förvärv
Böksjö 2:2>1_130_1	V 1	152	60	62	79	54	61	0	72	47	61	0	61	71	22	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 2:2>1_130_1	Bv	152	58	60	79	54	60	0	72	47	60	0	60	71	22	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
Böksjö 2:3>1_130_1	V 1	243	60	62	71	47	62	0	68	45	62	0	62	66	20	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 2:5>1_130_1	Bv	139	62	64	76	52	63	0	69	45	62	0	62	67	20	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 2:5>1_130_1	V 1	139	62	64	77	52	63	0	69	44	63	0	63	67	19	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 2:6>1_130_1	Bv	85	64	66	81	56	65	0	70	45	64	0	64	69	20	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 2:6>1_130_1	V 1	85	64	66	82	57	65	0	69	45	65	0	65	69	20	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
Böksjö 2:7>1_130_1	V 1	63	65	67	83	58	66	0	72	46	65	0	65	69	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
Böksjö 2:7>1_130_1	Bv	63	64	66	82	57	65	0	72	46	63	0	63	69	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
KVILLINGE-HULTET 1:9>1_130_1	Bv	360	58	59	71	47	59	73	71	47	59	73	60	67	22	43	Fasadåtgärd
KVILLINGE-HULTET 1:9>1_130_1	V 1	360	58	61	71	48	60	73	71	48	60	73	61	67	23	43	Fasadåtgärd
NYLUND 1:15>1_130_1	V 1	519	59	61	72	48	59	77	70	47	59	77	60	68	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 1:15>1_130_1	Bv	519	57	60	71	48	58	77	70	47	58	77	59	68	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 1:16>1_130_2	V 1	643	57	59	71	49	58	78	70	47	58	78	60	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 1:17>1_130_1	Bv	484	57	60	72	48	58	75	70	47	58	75	59	55	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 1:38>1_130_1	V 1	415	61	63	74	50	61	81	72	48	61	81	63	70	23	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 1:38>1_130_1	Bv	415	61	63	74	49	61	81	72	48	61	81	63	70	23	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 1:57>1_130_2	Bv	571	58	61	73	49	59	74	71	48	59	74	60	67	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 1:57>1_130_2	V 1	571	58	60	72	49	58	77	70	47	58	77	60	67	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 1:58>1_130_1	V 1	549	57	60	72	48	58	77	70	47	58	77	59	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 1:59>1_130_1	Bv	457	57	59	71	48	58	72	69	46	58	72	59	Saknas	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:35>1_131_2	V 1	524	57	59	71	47	58	77	69	45	58	77	59	Saknas	20	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:37>1_131_4	V 1	486	57	59	71	47	57	77	70	46	57	77	59	Saknas	21	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:42>1_131_2	V 1	639	56	58	71	47	57	77	69	45	57	77	59	Saknas	20	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:43>1_131_1	V 1	624	57	59	71	48	57	77	69	46	57	77	59	Saknas	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:44>1_131_2	V 1	609	57	59	72	48	58	77	70	46	58	77	59	Saknas	21	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:46>1_131_2	V 1	569	57	60	71	47	58	77	69	46	58	77	60	Saknas	21	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:47>1_131_1	V 1	554	58	60	72	49	59	77	71	47	59	77	60	Saknas	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
NYLUND 2:50>1_131_1	V 1	507	58	60	71	47	58	78	69	45	58	78	60	Saknas	20	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:51>1_131_2	V 1	489	57	60	71	47	58	78	70	46	58	78	60	Saknas	21	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
NYLUND 2:51>1_131_2	Bv	489	58	60	72	48	59	78	70	46	59	78	60	Saknas	21	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
PERSDAL 2:1>1_130_1	V 1	261	64	65	77	53	64	84	73	50	64	84	66	72	25	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
PERSDAL 2:1>1_130_1	Bv	261	64	65	75	51	64	84	72	49	64	84	65	72	24	44	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:110>1_130_1	Bv	560	57	59	71	48	58	79	70	47	58	79	60	Saknas	22	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:129>1_130_1	Bv	541	58	59	71	48	59	77	70	47	58	77	60	Saknas	22	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:130>1_130_1	Bv	517	58	60	72	49	59	77	70	47	59	77	60	58	22	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:131>1_130_1	Bv	494	57	60	72	49	59	78	70	48	59	78	60	61	23	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:132>1_130_1	Bv	514	57	59	71	49	58	78	70	47	58	78	60	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:133>1_130_1	Bv	533	57	59	71	48	58	78	70	47	58	78	60	Saknas	22	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:135>1_131_1	V 1	547	57	59	71	48	58	78	70	47	58	77	60	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:134>1_131_2	V 1	561	57	60	71	48	58	77	70	47	58	77	60	69	22	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:137>1_131_1	V 1	520	58	60	71	49	58	77	70	47	59	77	60	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:137>1_131_1	Bv	520	58	59	71	48	58	78	70	46	58	78	59	Saknas	21	45	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:136>1_131_2	V 1	534	58	60	71	48	58	77	70	47	59	77	60	Saknas	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
RÖJNINGEN 1:138>1_131_2	V 1	475	58	61	72	49	58	78	71	47	59	78	61	70	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd
RÖJNINGEN 1:138>1_131_2	Bv	475	59	60	72	49	58	79	70	47	59	79	61	70	22	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:140>1_131_3	Bv	447	59	61	72	49	58	79	71	47	60	79	61	Saknas	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:140>1_131_3	V 1	447	60	61	72	49	58	79	71	48	60	79	61	Saknas	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:139>1_131_4	V 1	461	60	61	72	49	58	79	71	48	60	79	61	71	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:139>1_131_4	Bv	461	59	60	72	49	58	79	71	47	59	79	61	71	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:142>1_131_1	Bv	418	59	61	73	49	58	80	71	48	60	80	61	71	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:142>1_131_1	V 1	418	60	61	73	50	58	79	71	48	60	79	61	71	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:141>1_131_4	Bv	433	59	61	73	49	58	79	71	47	59	79	61	71	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:141>1_131_4	V 1	433	59	61	72	49	58	79	71	47	59	79	61	71	22	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:143>1_131_2	Bv	403	60	62	73	50	58	80	71	48	61	80	62	71	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
RÖJNINGEN 1:143>1_131_2	V 1	403	60	62	73	50	58	79	71	48	60	80	62	71	23	43	Järnvägsnära bullerskyddsskärm+fasadåtgärd+lokal skärm
STENKULLEN 1:2>1_130_1	V 4	104	62	61	77	52	58	81	67	48	60	81	62	67	23	42	Järnvägsnära bullerskyddsskärm
STENKULLEN 1:2>1_130_1	V 3	104</															