



Information			Nuläge	Nollalternativ	Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med järnvägsnära åtgärder					Ljudnivå inomhus		Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Avstånd till spår	Våning	Leq tot vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax	Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	
BÄCKEBY 2:2>4_130_5	133	Bv	63	64	54	55	79	62	46	69	61	59	71	21	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:2>4_130_5	133	V 1	63	64	55	57	79	63	47	69	62	59	71	22	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:3>1_130_3	231	Bv	52	54	47	55	72	53	47	72	53	52	69	22	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:3>1_130_3	231	V 1	56	58	48	58	72	57	48	72	57	52	69	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:7>1_130_2	132	Bv	61	63	56	55	81	62	49	73	60	56	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4>1_130_3	334	Bv	52	54	46	55	71	53	36	61	51	56	71	11	36	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4>1_130_3	334	V 1	57	59	50	56	73	59	45	69	58	56	71	20	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_1	146	Bv	65	66	54	56	79	64	49	73	63	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_1	146	V 1	66	67	55	57	79	66	49	73	66	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_5	157	Bv	62	63	54	57	78	61	48	73	60	56	65	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_5	157	V 1	64	65	55	57	78	64	48	72	63	56	65	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1>1_130_25	358	Bv	65	67	47	62	71	65	43	67	65	64	71	18	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1>1_130_25	358	V 1	69	70	47	62	71	70	43	67	70	64	71	18	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1>1_130_21	190	Bv	54	55	52	40	77	52	44	69	52	46	70	19	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1>1_130_21	190	V 1	55	56	53	46	78	55	49	73	55	46	70	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 7:1>1_130_2	288	Bv	59	61	48	43	72	57	44	68	57	46	69	19	43	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 7:1>1_130_2	288	V 1	61	62	49	49	73	59	44	69	59	46	69	19	44	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 8:1>1_130_20	152	Bv	53	53	53	50	78	50	47	71	51	43	66	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2>1_130_2	86	Bv	56	57	48	0	72	57	48	72	57	50	54	23	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2>1_130_2	86	V 1	56	58	49	0	73	58	49	73	58	50	54	24	45	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_13	280	Bv	63	64	49	60	74	65	46	70	65	60	71	21	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_13	280	V 1	63	65	49	61	72	65	45	69	65	60	71	20	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_16	115	Bv	56	57	52	0	77	57	52	77	57	Saknas	Saknas	27	49	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1>1_130_16	115	V 1	58	60	54	0	79	59	54	79	60	Saknas	Saknas	29	51	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1>1_130_34	109	Bv	52	54	49	0	74	53	46	69	53	54	70	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_34	109	V 1	52	54	50	0	75	53	47	70	53	54	70	22	42	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_40	198	Bv	52	54	49	0	74	54	47	70	54	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_40	198	V 1	52	53	49	0	74	54	47	70	54	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_42	279	Bv	51	53	47	0	71	53	46	69	52	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_42	279	V 1	53	55	48	0	72	54	46	69	54	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_43	253	Bv	63	65	47	0	71	65	47	71	65	52	71	22	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_43	253	V 1	66	68	48	0	71	68	48	71	68	52	71	23	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_44	272	Bv	64	66	44	0	69	66	44	69	66	Saknas	Saknas	19	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_44	272	V 1	68	69	46	0	71	70	46	70	70	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_54	300	Bv	72	74	46	0	70	74	46	70	74	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_54	300	V 1	74	75	47	0	71	75	47	70	75	Saknas	Saknas	22	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 6:1>1_130_1	95	Bv	58	59	54	58	80	59	45	71	59	58	73	20	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 6:1>1_130_1	95	V 1	58	59	54	60	79	59	45	71	59	58	73	20	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 8:1>1_130_1	219	Bv	54	56	49	44	74	52	47	71	52	43	62	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 8:1>1_130_1	219	V 1	55	56	51	46	76	52	47	71	52	43	62	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LÖVSTAD 1:3>1_130_1	133	Bv	56	57	53	0	80	57	47	73	57	48	71	22	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LÖVSTAD 1:3>1_130_1	133	V 1	57	58	55	0	80	58	48	73	58	48	71	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LÖVSTAD 2:1>1_130_13	78	Bv	58	60	50	0	75	63	50	75	63	63	56	25	47	Erbjuds förvarv
LÖVSTAD 2:1>1_130_13	78	V 1	60	62	51	0	76	63	51	76	63	63	56	26	48	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:40>1_130_3	242	Bv	70	72	53	66	78	72	53	78	72	70	73	28	50	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6>1_130_1	66	Bv	64	66	54	64	79	66	54	79	66	67	81	29	51	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6>1_130_1	66	V 1	67	69	57	64	82	69	57	82	69	67	81	32	54	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:9>1_130_1	77	Bv	57	59	51	45	76	50	51	76	50	45	69	26	48	Erbjuds förvarv
PARKUDDEN 1:1>1_130_3	81	Bv	59	60	55	62	83	61	45	73	61	48	71	20	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:1>1_130_3	81	V 1	58	60	57	62	83	61	45	73	61	48	71	20	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:2>1_130_1	187	Bv	59	61	41	61	76	62	41	72	60	50	74	16	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:2>1_130_1	187	V 1	59	61	42	62	77	62	43	73	61	50	74	18	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:3>1_130_3	156	Bv	59	61	53	63	77	62	40	73	62	61	64	15	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:3>1_130_3	156	V 1	59	61	54	63	78	62	42	73	62	61	64	17	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKINSTAD 6:2>1_130_1	243	Bv	62	62	52	77	75	58	52	75	58	53	62	27	45	Fasadåtgärd

Information			Nuläge	Nollalternativ	Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med järnvägsnära åtgärder					Ljudnivå inomhus		Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Avstånd till spår	Våning	Leq tot vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax	Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_4	308	Bv	62	62	47	79	70	58	47	70	58	59	71	22	45	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_4	308	V 1	65	66	49	83	72	59	49	72	59	59	71	24	44	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_5	295	Bv	60	61	48	75	71	59	48	71	59	57	71	23	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_5	295	V 1	62	63	49	80	72	59	49	72	59	57	71	24	44	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 6:3>1_130_3	170	Bv	71	72	54	67	78	74	54	78	74	70	75	29	50	Erbjuds förvärv
SKÄRKINDS-EGGEBY 6:3>1_130_3	170	V 1	73	74	53	66	77	74	53	77	74	70	75	28	49	Erbjuds förvärv
VASTERBY 1:6>1_130_2	295	Bv	55	57	50	60	73	55	50	73	55	56	72	25	45	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd

Överskridanden inomhus pga Ostlänken markeras i rött.

HH står för höghastighetståg.

Ss står för Södra stambanan.

"Saknas" innebär att bostaden saknar uteplats.