

BESLUT

2012-09-07

Beslutat av: Catrine Carlsson
cSk
Ärendenr: TRV 2010/32527



TRAFIKVERKET

Trafikverket

Besöksadress:
Telefon:
Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket.se
registrator@trafikverket.se

Håkan Dahlkvist, Ska

Direkt: 010 123 14 19
Mobil:

Diariet

Beslut om avvikelsemeddelande 9, järnvägsnätsbeskrivning 2012

Angivna avsnitt ges i och med detta avvikelsemeddelande lydelse och justeringar enligt nedan.

Catrine Carlsson
Chef Kundnära tjänster

Del 1

3.2.3.1 - Större förändringar i infrastrukturen

Kommentar:

Uppgifter om Haparandabanan utgår.

Bilagor

Bilaga 6.2 – Orsakskoder för kvalitetsavgifter

2.5 – Olyckor och tillbud

Ny kodbeskrivning av kod nivå 3 för angivna koder:

Olyckor och tillbud			
Kod nivå 1	Kod nivå 2	Kod nivå 3	Beskrivning av kod nivå 3
O	DJ	1	Påkört vilt
O	DJ	2	Levande eller påkörda tamdjur
O	DJ	3	Levande eller påkörda renar

Kommentar:

Anpassning av kodbeskrivningar utifrån ändring i Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905). (Påkörda djur ersätts av påkört vilt, djur i spåret ersätts av levande eller påkörda tamdjur och påkörd ren ersätts av levande eller påkörda renar).

Allmänna avtalsvillkor

Bilaga 1 - Föreskrifter beträffande säkerhet

Tabellen ges ny lydelse:

Dokument	Titel	Giltig from
BVF 1946.1	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E2, Version 4.0	2012-06-10
BVF 1946.2	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E3, version 2.0	2012-06-10
BVF 1946.3	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem F	2011-04-01
BVF 1946.4	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem R	2011-04-01
BVF 1946.6	Trafiksäkerhetsinstruktion för trafikeringsystem E1, version 1.0	2012-06-10
BVF 521.10	Lokalmanövrering av spårväxlar.	1996-05-30
BVF 592.11	Detektorer.	2009-10-01
BVF 922 ¹⁾	Elsäkerhetsföreskrifter för trafikplatser	2006-12-10
BVF 924	Regler för arbetsmiljö och säkerhet för järnvägsföretag vid vistelse och arbete inom spårområde	2009-05-31
BVF 925	Trafiksäkerhetskrav vid användning av GSM-R telefon	2009-05-31
BVF 1930	Trafikeringsgräns till sidospår som tillhör andra infrastrukturförvaltare	2008-01-01

Kommentar:

BVF 1946.1 version 3.0 och BVF 1946.2 version 1.0 borttagna. Ersätts sedan tidigare av angivna versioner.

BVF 053 – Särskilda elskyddsföreskrifter för fordons och verkstadstjänsten utgår. Föreskriften inte relevant för järnvägstrafik. Verksamhetsutövare inom verkstadstjänst ansvarar för att verksamheten följer gällande regler.