

Bilaga 6 - Fastighetslista

2021-01-24

Bilaga till Rapport Bullerutredning, Väg 41 Fritsla-Kräkered, projektnummer 161563 - Redovisning av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter för nuläge, nollalternativ samt utbyggnadsalternativ med och utan vägnära åtgärder

- Beräkningsresultat anges för bottenvåning - 2 meter över mark "Bv" respektive högsta beräknade ljudnivån för högre våningsplan "H". Ljudnivåer som beräknas att överskrida riktvärden för bostäder redovisas i rött.
- Kolumn Fasadisolering [dB] anger fasadens beräknade ljudreduktion av buller för anpassningstermen C. Fasaders reduktionstal är bestämda utifrån utvändigt inventering, redovisat i separat bilaga 7
- Kolumn Behov av fasadåtgärd avses resultat för utbyggnadsalternativ med vägnära åtgärder. Text "(Ja)" innebär att beräkningsresultat ligger upp till 2 dBA över eller ned till 1 dBA under riktvärdet och fasadåtgärder erbjuds enligt försiktighetsprincip. Typ av fasadåtgärd utreds vidare i bygghandlingskede.
- Kolumn Uteplats Nr och Uteplats anger resultat för byggnadens mest utsatta uteplatsen (med den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån). Uteplats Nr för alla uteplatser redovisas i bilaga 7
- Samtliga kolumner som avser ljudnivå har enheten dBA.

Fastighet	Byggnads Nr på bil. 1-5	Km	Väg-sida	Typ av byggnad	Antal vån	Fasad-isolering DnT,W+C [dB]	Ute-plats Nr	Nuläge år 2020				Nollalternativ år 2040				Utbyggnadsalternativ år 2040 - Utan vägnära åtgärder						Utbyggnadsalternativ år 2040 - Med vägnära åtgärder						Behov av fasadåtgärd?	Behov av att skydda uteplats?	Kommentar		
								Utomhus vid fasad		Uteplats		Utomhus vid fasad		Uteplats		Utomhus vid fasad		Inomhus		Uteplats		Föreslagna vägnära åtgärder		Utomhus vid fasad		Inomhus					Uteplats	
								Leq Vån Bv & H	Lmax Vån Bv / H	Leq	Lmax	Leq Vån Bv & h	Lmax Vån Bv / H	Leq	Lmax	Leq Vån Bv & h	Lmax Vån Bv / H	Leq Vån Bv & h	Lmax Vån Bv / H	Leq	Lmax	"m ö.v." = meter över väg / "m ö.m." = meter över mark	Leq Vån Bv & h	Lmax Vån Bv / H	Leq Vån Bv & h	Lmax Vån Bv / H	Leq				Lmax	
DAMMEN 1:1	102	10+090	Ö	Bostadshus	2	28	806	60 / 60	68 / 69	57	67	60 / 60	68 / 69	57	67	62 / 62	69 / 69	34 / 34	41 / 41	59	68	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å11 analyserats)	62 / 62	69 / 69	34 / 34	41 / 41	59	68	Ja	Ja	-	
DAMMEN 1:1	279	10+097	Ö	Fritidshus	1	28	804	55 / -	63 / -	55	63	55 / -	62 / -	55	63	57 / -	63 / -	29 / -	35 / -	57	63	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å11 analyserats)	57 / -	63 / -	29 / -	35 / -	57	63	(Ja)	Ja	-	
DAMMEN 1:2	25	10+048	Ö	Bostadshus	2	31	803	57 / -	65 / -	58	65	56 / -	64 / -	58	65	58 / -	65 / -	27 / -	34 / -	60	65	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å11 analyserats)	58 / -	65 / -	27 / -	34 / -	60	65		Ja	-	
GÖLLINGSTORP 1:26	81	5+710	Ö	Bostadshus	2	28	1211	60 / 61	71 / 71	60	70	60 / 61	71 / 71	60	70	61 / 62	71 / 71	33 / 34	43 / 43	61	70	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å7 analyserats)	61 / 62	71 / 71	33 / 34	43 / 43	61	70	Ja	Ja	-	
GÖLLINGSTORP 1:6	45	6+428	V	Bostadshus	2	28	-	60 / 60	67 / 66	-	-	60 / 61	66 / 67	-	-	62 / 62	67 / 67	34 / 34	39 / 39	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å8 analyserats)	62 / 62	67 / 67	34 / 34	39 / 39	-	-	Ja	-	-	
GÖLLINGSTORP 2:2	138	4+363	Ö	Fritidshus	1	30	-	58 / -	64 / -	-	-	59 / -	63 / -	-	-	60 / -	63 / -	30 / -	33 / -	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å6 analyserats)	60 / -	63 / -	30 / -	33 / -	-	-	(Ja)	-	Sommarstuga	
GÖLLINGSTORP 2:3	6	5+829	Ö	Bostadshus	2	29	1212	61 / 61	69 / 69	52	55	61 / 61	68 / 69	51	55	62 / 63	69 / 69	33 / 34	40 / 40	54	57	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å7 analyserats)	62 / 63	69 / 69	33 / 34	40 / 40	54	57	Ja	-	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 3:2	61	8+224	Ö	Bostadshus	2	28	1609	59 / 61	67 / 67	59	67	58 / 61	67 / 67	59	67	61 / 63	67 / 68	33 / 35	39 / 40	61	68	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å9 analyserats)	61 / 63	67 / 68	33 / 35	39 / 40	61	68	Ja	Ja	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 3:3	123	8+160	Ö	Bostadshus	2	28	1612	53 / 54	62 / 62	53	62	53 / 54	61 / 62	53	61	55 / 56	62 / 62	27 / 28	34 / 34	55	62	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å9 analyserats)	55 / 56	62 / 62	27 / 28	34 / 34	55	62		-	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 4:11	68	9+518	V	Bostadshus	2	28	808	56 / 58	66 / 66	56	64	56 / 58	66 / 66	56	63	58 / 60	66 / 66	30 / 32	38 / 38	58	64	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å10 analyserats)	58 / 60	66 / 66	30 / 32	38 / 38	58	64	(Ja)	Ja	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 4:2	80	9+981	Ö	Bostadshus	2	30	1203	58 / 59	63 / 63	40	41	57 / 58	62 / 63	40	41	59 / 60	63 / 64	29 / 30	33 / 34	42	42	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å11 analyserats)	59 / 60	63 / 64	29 / 30	33 / 34	42	42	(Ja)	-	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 4:3	87	9+431	V	Bostadshus	2	31	1603	54 / 58	60 / 64	54	61	54 / 58	60 / 63	54	61	56 / 60	62 / 64	25 / 29	31 / 33	56	61	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å10 analyserats)	56 / 60	62 / 64	25 / 29	31 / 33	56	61	(Ja)	- *	*Riktvärden för uteplats uppfylls på en annan, mindre utsatt uteplats vid byggnadens skyddad sida	
KINNARUMMA-FAGERHULT 4:4	100	9+091	V	Bostadshus	2	28	2819	50 / 54	55 / 59	48	50	50 / 54	54 / 59	48	50	52 / 56	56 / 59	24 / 28	28 / 31	50	51	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å10 analyserats)	52 / 56	56 / 59	24 / 28	28 / 31	50	51		-	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 4:9	105	9+281	V	Bostadshus	1	29	1605	55 / -	61 / -	53	60	55 / -	60 / -	53	60	56 / -	61 / -	27 / -	32 / -	55	60	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å10 analyserats)	56 / -	61 / -	27 / -	32 / -	55	60		-	-	
KINNARUMMA-FAGERHULT 5:1	29	8+149	Ö	Bostadshus	3	29	1208	58 / 59	64 / 65	59	65	58 / 58	64 / 64	58	64	60 / 60	65 / 65	31 / 31	36 / 36	60	65	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å9 analyserats)	60 / 60	65 / 65	31 / 31	36 / 36	60	65	(Ja)	Ja	-	
RYDBOHOLM 1:342	101	11+830	V	Bostadshus	2	28	-	55 / 56	58 / 58	-	-	56 / 57	59 / 59	-	-	59 / 60	60 / 60	31 / 32	32 / 32	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås	59 / 60	60 / 60	31 / 32	32 / 32	-	-	(Ja)	-	Ser obebott ut	
SKINTAGARDE 1:4	4	1+846	V	Bostadshus	2	28	1621	57 / 61	67 / 69	56	68	56 / 60	67 / 68	55	67	58 / 62	66 / 69	30 / 34	38 / 41	57	66	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å1 analyserats)	58 / 62	66 / 69	30 / 34	38 / 41	57	66	Ja	- *	*Riktvärden för uteplats uppfylls på en annan, mindre utsatt uteplats vid byggnadens skyddad sida	
SKINTAGARDE 1:2	47	2+092	V	Bostadshus	2	31	-	62 / 63	69 / 69	-	-	62 / 63	69 / 69	-	-	63 / 64	70 / 70	32 / 33	39 / 39	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å1 analyserats)	63 / 64	70 / 70	32 / 33	39 / 39	-	-	Ja	-	-	
SKINTAGARDE 1:5	129	2+520	V	Bostadshus	3	34	-	66 / 65	76 / 76	-	-	66 / 66	76 / 75	-	-	67 / 67	76 / 76	33 / 33	42 / 42	-	-	Vall (l=180 m, h= 1,5 m över väg) + bullerskyddsskärm ovanpå (del 1 - längd 140 m, h= 1,5 m / del 2 - längd 40 m, h=2 m)	60 / 67	71 / 76	26 / 33	37 / 42	-	-	Ja	-	Byggnaden används som kontor nu men är registrerad som bostadshus. Fasadåtgärder föreslås för den bullerutsatta sidan, vån 2 & 3	
STENASTORP 1:4	142	2+729	V	Bostadshus	2	31	-	59 / 59	69 / 69	-	-	59 / 59	69 / 69	-	-	61 / 61	69 / 70	30 / 30	38 / 39	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å3 analyserats)	61 / 61	69 / 69	30 / 30	38 / 38	-	-	(Ja)	-	-	
STENASTORP 1:8	130	2+641	V	Bostadshus	2	28	1214	64 / 65	76 / 75	64	75	64 / 65	75 / 75	64	75	66 / 66	76 / 76	38 / 38	48 / 48	66	75	Vall (l=180 m, h= 1,5 m över väg) + bullerskyddsskärm ovanpå (del 1 - längd 140 m, h= 1,5 m / del 2 - längd 40 m, h=2 m)	55 / 60	68 / 73	27 / 32	40 / 45	60	67	(Ja)	Ja	-	
STENASTORP 2:2	82	2+998	V	Bostadshus	2	28	-	58 / 58	63 / 63	-	-	58 / 58	63 / 62	-	-	59 / 60	63 / 63	31 / 32	35 / 35	-	-	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å5 analyserats)	59 / 60	63 / 63	31 / 32	35 / 35	-	-	(Ja)	-	-	
STENASTORP 2:5	11	2+958	Ö	Bostadshus	2	31	1618	56 / 58	72 / 72	55	64	56 / 57	72 / 72	55	64	58 / 60	72 / 72	27 / 29	41 / 41	57	66	Inga vägnära åtgärder föreslås (åtg. Å4 analyserats)	58 / 60	72 / 72	27 / 29	41 / 41	57	66	(Ja)	Ja	-	