

**BILAGA 1 - Stängsel och faunaåtgärder**

Åtgärd prioriterad i projektet
Åtgärd inte initialt prioriterad

Delsträcka	Id	Plats	Koordinater, SWEREF99 TM (nord, öst)	Åtgärd	Färist	Uthopp	Grind	Nytt stängsel (m)	Prio	Motiv	Kommentar
H. Nyarp - Skeppshult	2	I närhet av stängselut Skeppshult	6331578, 402098	Uthopp östra sidan, slutande dike, höjdstöd.		1		20	1		Uthopp, viss olycksbelastning från stängselavslut.
H. Nyarp - Skeppshult	13	Korsning, Fängsjö	6326792, 401177	Anslutande väg. Anlägg färist.	1			20	1		Stängselstrut. Tigha till och göra färist.
H. Nyarp - Skeppshult	15	Korsning, Sotaryd	6328486, 401131	Svårt att åtgärda. Kräver en stor färist i väster och stängseldragning på tomt samt 2 färist på östra sidan.					2		Stor öppning i stängsel på östra sidan med två vägar in till fastighet. Ingen strut, bara utvinklat. Mittemot denna större väg åt väster med stängselstrut och telemast.
H. Nyarp - Skeppshult	17	Korsning, Björnaryd	6326972, 400584	Stor öppning i väster in mot Björnaryd. Kräver bred färist (ca 8-10 m). Alternativt lämna öppet och gör uthopp mitt emot. Mycket älgolyckor.	1				30	1	Stor stängselöppning i väster. Vägen leder till flera fastigheter. Grindar på östra sidan och busshållplats samt några dammar (för vågtagvatten). Om möjligt, färist. Om inte, uthopp på motsatt sida.
H. Nyarp - Skeppshult	18	Korsning, Björnaryd	6326753, 400492	Uthopp östra sidan. Inom vattenskyddsområde		1			2		Möjligt uthopp på östra sidan. Aktuellt om färist ej är möjligt vid korsning Björnaryd.
H. Nyarp - Skeppshult	19	Väg till boende	6325995, 400174	Byt ut till färist (permanentboende?)	1				2		Inga viltolyckor
H. Nyarp - Skeppshult	20	Väg till boende	6325810, 400119	Byt ut till färist (troligt permanentboende).	1				2		Grind till fastighet som står öppen.
H. Nyarp - Skeppshult	21	Väg till åker	6325745, 400103	Möjligt att stänga eller byt till färist.	1				2		Öppen grind till fastighet.
H. Nyarp - Skeppshult	22	Fyrvägskorsning, Stora Rya	6325292, 399633	Komplettera med färist.	1				2		Inga viltolyckor
H. Nyarp - Skeppshult	23	Fyrvägskorsning, Stora Rya	6325292, 399633	Komplettera med färist.	1				2		Enstaka olyckor
H. Nyarp - Skeppshult	Tot				2	1		50			Stängselstrut västerut.
G. Hyltebruk - Nyarp	25	Korsning mot Landeryd	6324394, 398350	Kräver bred färist (ca 8-10 m).	1				30	1	Olycksdrabbat
G. Hyltebruk - Nyarp	25	Korsning mot Nyarp	6324316, 398260	Bred allmän väg in mot Nyarp. Strut tighas till och sätt färist.	1				60	1	Olycksdrabbat
G. Hyltebruk - Nyarp	26					2			2		Komplettera med uthopp i väster om man inte sätter färist.
G. Hyltebruk - Nyarp	27								2		Stängsel draget norr om rastplats hela vägen ut till sjön. Avslutas med färist ca 3 m men igensatt till ca 1,5 m funktion
G. Hyltebruk - Nyarp	28								2		Få viltolyckor, stor åtgärd
G. Hyltebruk - Nyarp	28								2		Dra stängsel på bullervall närmast vägen och gör färist vid in och utfart.
G. Hyltebruk - Nyarp	29	Rastplats intill Stora Skårhultasjön	6322733, 396384						2		Stängselstrut. För kort. Lagg färist?
G. Hyltebruk - Nyarp	29								2		Stängsel på västra sidan börjar igen vid sjön. Dra om det bort till rastplats.
G. Hyltebruk - Nyarp	30	GC-väg intill väg	6322102, 395168	Stängsel väster om cykelbana idag. Avslutas i strut med ojämna avslutningar, Korrigera stängselsslut.					2		Inte prioriterad
G. Hyltebruk - Nyarp	33	Korsning Lilla Ekeryd	6321007, 393618	Om möjligt säkerställ att grind hålls stängd. Svårt att åtgärda strut pga. tomt. Inga viltolyckor på plats. Strut kvarstår.					2		Inte prioriterad
G. Hyltebruk - Nyarp	35	Rondell, infart Hyltebruk	6320644, 393215	Se skiss detaljutformning Hyltebruk norra infart				200	1		Kort strut i norr. Öppen grind i söder, avverkning vid platsbesök.
G. Hyltebruk - Nyarp	36	Stängselsträcka	6320403, 392986	Förankra stängsel i marken.					1		Se skiss detaljutformning Hyltebruk norra infart
G. Hyltebruk - Nyarp	Tot				2			290			Hål under stängsel på västra sidan vid vattendrag
F. Hyltebruk tätort	37	Stängselsträcka, Hyltebruk	6319704, 392608	Förankra stängsel i marken. Røj vegetation mellan väg och viltstängsel. Anlägg uthopp på västra sidan, finns en utpekad plats med lämplig terräng.			1		1		Problemsträcka, røj och anlägg 1 uthopp
F. Hyltebruk tätort	38	Anslutande väg, boende	6319508, 392573	Byt ut mot färist.	1				2		Olycksdrabbad sträcka. Täta håll i stängsel. Anlägg uthopp. Røj kvarvarande vegetation innanför stängsel
F. Hyltebruk tätort	39	Ostängslat område, Bensinstation	6319178, 392497	Täta till med nydraget stängsel mot korsning och bensinstationen. Placera färist på anslutande väg på östra sidan.	1			100	1		Inte prioriterad
F. Hyltebruk tätort	40	Fyrvägskorsning, Västra Åkra	6318725, 392369	Dra stängsel på östra sidan. Två färist i 4vägs-korsning. Anlägg stängsel hela vägen på östra sidan från bensinstation, ID39 till ID41, 2km.	2			2000	1		Öppen grind, troligen till permanentboende
F. Hyltebruk tätort	41	Södra Infarten Hyltebruk	6317446, 391642	Vid södra infarten, tigha till stängsel, anlägg grind, en färist och ett uthopp. Se beskrivning "Åtgärdsförslag södra infarten Hyltebruk".	1	1	1	300	1		Säkerställ att viltstängsel går hela vägen fram mot bensinstationsområdet. Placera en färist vid anslutande väg på västra sidan.
F. Hyltebruk tätort	Tot				4	2	1	2400			Enkelsidigt stängsel. Svår stängsling i avkurlation
E. Torup - Hyltebruk	45	Anslutande väg, Skansen	6316248, 389569	Byt ut strut mot färist. Utpekad av jägare, syns i statistik, tydligt utmärkande punkt i fält. 1st färist	1				20	1	Olycksdrabbat
E. Torup - Hyltebruk	50	Anslutande väg, Skärkebo	6315583, 386884	En viss viltolycksproblematik finns.							Kort strut i väster där det troligen läcker in djur idag
E. Torup - Hyltebruk	54	Anslutande väg	6314508, 384102	Större anslutande väg.	1				2		Ej prioriterad pga. Svårt att säkerställa bättre funktion. Kräver stora åtgärder
E. Torup - Hyltebruk	56	Norra infarten till Torup	6314270, 383708	Se skiss, detaljutformning Torup norra infart. Täta till från vattendrag in till rondell. 2 uthopp.	1	2		1300	1		Bred strut, svår att åtgärda. Motsvarande på östra sidan något norr ut
E. Torup - Hyltebruk	58	Anslutande väg, Åstorpet	6313423, 383203	Komplettera med färist.	1				20	1	Förläng stängselstrut ca 20 m, fram till mötesplats och gå tigha mot vägen.
E. Torup - Hyltebruk	Tot				3	2		1320			Kortare stäcka ostängslad, ge 1 passagegen en bättre funktion.
D. Frösilda - Torup	60	Stängselstart söder om Torup	6312270, 382664	Komplettera med färist.					2		Torups norra infart. Komplexerad stängsling, se skiss i rapporten.
D. Frösilda - Torup	61	Anslutande väg, Ekås	6311486, 382250	Komplexerad punkt för åtgärder. Gard och större korsningar på plats i söder och fastighet på östra sidan i norr samt gc väg gör det mycket svårt att få till en bra lösning. Lämna utan åtgärd.					2		Strut på östra sidan ca 20 m in från vägen. Komplettera med färist.
D. Frösilda - Torup	61	Anslutande väg, Ekås	6311486, 382250	Dra ut stängsel och anlägg färist. Port ID11 ligger i närhet.	1				60	1	Rådjuryolyckor på plats
D. Frösilda - Torup	61	Anslutande väg, Ekås	6311486, 382250								Stängsel ansluter till industrifastighet på östra sidan. Komplexerad stängselsättning på östra sidan förbi industri och planskild passage.
D. Frösilda - Torup	61	Anslutande väg, Ekås	6311486, 382250								Tigha till stängselstrut mot väg och komplettera med färist.

Delsträcka	Id	Plats	Koordinater, SWEREF99 TM (nord, öst)	Åtgärd	Färist	Uthopp	Grind	Nytt stängsel (m)	Prio	Motiv	Kommentar	
D. Fröslida - Torup	62	Stängselsträcka väg+lvgr.	6309088, 381723	Dra om stängsel mellan järnväg och väg, täta till vägområdet. Komplettera med grind till åker efter vägen			1	1000	1	Stängslet inkluderar järnväg ned till passage 10.	Stängsel draget så järnvägen inkluderas. Flytta stängslet till att bara stängsla in vägen. Vidare detaljutformning krävs på plats.	
D. Fröslida - Torup	64	Järnvägsport	6309088, 381723	Dra om stängsel mot porten					1		Dra om stängsel närmare vägen, flytta från utsida järnväg. Grind för nedfart till åker i norr. Anslut stängsel till bron i syd. Strut längs vägen i öster.	
D. Fröslida - Torup	66	Fyrvägskorsning, Hinna	6308614, 381364	Det täcker in djur på platsen men svart att åtgärda med färister, korrigera stängseluppsättning till så tätt mot anslutande vägar som möjligt. Utred vidare angående hastighetsänkning till 80 km/h pga. viltolycksrisken. Anlägg ett uthopp söderut			1	20	1	Svår stängsling, omdragning av anslutande vägar.	Förbättra stängselslut på både östra och västra sidan. Mycket bred väg här. På östra sidan ingen strut, bara en öppning på ca 20 m. Djur passerar i dagsläget på plats.	
D. Fröslida - Torup	Tot				1	1	1	1080				
C. Oskarström - Fröslida	69	Trafikplats Fröslida	6305144, 380878	Planskild passage 8. Dra om viltstängsel tätt mot av och påfarter, möjliggör rörelse i port under väg. Anlägg durkfärist på västra och östra avfart.	2			200	1		Färist 2:20 lång 1:8 funktion. Tas bort när stängslet dras om för att avsluta närmare vägen.	
C. Oskarström - Fröslida	74	Kraftverksdamm Nissan	6303548, 380131	Dra fram viltstängsel till vattnet och järnväg går dikt an med väg på båda sidor. Naturlig barriär med mindre vilt rörelse.					2		Går ej att dra fram viltstängsel lika långt på båda sidorna. Risk att försämrade funktionen.	
C. Oskarström - Fröslida	76	Infart Spenshult	6302026, 378967	Komplettera strutar med färist.	2				2	Ej prioriterat	Strutar på både väg och cykelvägar. Komplettera med färist på GC väg.	
C. Oskarström - Fröslida	81	Tätort Johansfors	6301178, 376703	Svår plats. Komplettera med uthopp och låta det var som det är.			2		2	Ej prioriterat	Stängselslut östra sidan	
C. Oskarström - Fröslida	85	Nya Nissastigen. Gårdar, norr om Oskarström	6299013, 375661	Svårt att anlägga stängsel mellan tomt och väg, i sånt fall behov av två färister, breda infarter. Nedprioriterad, låt stängsel kvarstå bakom tomter, dra ner mot väg direkt efter tomtgräns.							Befintlig passage och Stängsel runt tomter söderut	Stängsel runt tomter
C. Oskarström - Fröslida	sent skede i samråd	Spenshult	6303629, 380120	Ensidigt viltstängsel på nordvästra sidan väg 26. På sträckan Oskarström - Torup i höjd med Spenshult går väg, järnväg och Nissan tätt tillsammans. Delar av delsträckan är ostängslad. Kraftledning med mycket viltfoder leder ner till ostängslad väg. Förslagsvis förläng viltstängsel från norr med cirka 600-700 meter söderut fram till en brant klippå på nordvästra sidan vägen.				600			Framkom vid sent samråd med sakägare	Innefattar möjligen mindre korrigering av viltstängsel som sitter mellan väg 26 och järnväg.
C. Oskarström - Fröslida	91 - 94	Nya Nissastigen. Gårdar, norr om Oskarström	6298789, 375641	Dra ner mot väg direkt efter tomtgräns. Stängsel tätare mot väg på västra sidan.				450	1		Stängsel runt tomter, stängsel viker av till parallell väg	
C. Oskarström - Fröslida	Tot				2			650				
B. Oskarström tätort	96	Norra infarten Oskarström	6298227, 375663	Bred öppning med grönyta på insidan på östra sidan. Utpekad problem av eftersöksjägare. Dra stängsel betydligt tätare mot vägbanan, minimera stängselöppning. Fortsätt stängsel till busshållplats innan korsning Slättåkravägen.				100	1		Stängsel viker av vid 70 skylt och slutar mot bullervall på nordvästra sidan. Korrigera Stängselslut på sydöstra sidan. Tighta till mot väg.	
B. Oskarström tätort	97	Södra infarten Oskarström	6296987, 375367	Ersätt industristängsel på västra sidan, anlägg täta strutar i korsning.					2	Bedöms ha en godkänd funktion, inte prioriterad.	Korsning med viltstängsel som ansluter till industri i nv. Inget stängsel i öster.	
B. Oskarström tätort	98	Södra infarten Oskarström	6297219, 375432	Dra fram viltstängsel till port ID3 på östra sidan.				550	1		Stängsel ansluter till bullerplank vid bostäder på östra sidan. Förläng viltstängsel till port (ID3).	
B. Oskarström tätort	Tot							650	2			
A. E6/E20 - Oskarström	99	Söder om Oskarström	6296464, 375227	Täta mot berg.				20	1		Stängslet dåligt anslutet till berget. Här kan djur komma in.	
A. E6/E20 - Oskarström	101	Korsning Söder om Oskarström	6295477, 375361	Samråd med markägare angående äldre stängsel. Avsluta befintlig strut tidigare, nuvarande utformning skapar en stor fälla som leder djur in på vägbanan					1		Korsning med gammalt privat stängsel som anslutervi sydost. Ta bort det äldre privata stängslet	
A. E6/E20 - Oskarström	Tot							Hela sträckan kompletteras med faunastängsel				
Samtliga delsträckor					14	6	2	6440				