

# Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll (APK) väg 2023

Fråga	Antal Nej *	Andel Nej
Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket	208 (831)	25%
Skyddszon är fri från föremål, upplag eller personer (samt utmärkt TRVK4)	178 (826)	21,5%
Bromskontroll på fordon >3,5 ton och släp är utfört för max 8 månader sedan	145 (588)	24,7%
Övriga vägmärken och andra anordningar som krävs finns	122 (455)	26,8%
Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen	122 (568)	21,5%
Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och rätt placerat	121 (718)	16,9%
F25 (Körfält upphör) används samt uppfyller författningar och krav	115 (215)	53,5%
Lyktor finns, är hela, rena och fungerande	115 (465)	24,7%
A20 (Varning för vägarbete) med tilläggstavla finns uppsatt enligt författningar och krav	113 (580)	19,5%
Arbetet ligger ute på <a href="https://trafikverket.se/trafikinformation">trafikverket.se/trafikinformation</a>	111 (1004)	11,1%

\*Siffran inom parentes anger hur många gånger frågan är ställd

