

Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll (APK) järnväg 2024

Fråga	Antal Nej *	Andel Nej
Är SoS-planeringen fullständigt upprättad och signerad?	73 (610)	12%
Har SoS-planering upprättats av SoS-planerare?	69 (586)	11,8%
A-skydd: Är skyddsmarkering av spårledningen genom kortslutning alternativt externmarkering korrekt utförd?	64 (473)	13,5%
A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade?	56 (510)	11%
Finns vältningsförhindrande system och är den aktiverad vid arbete med lyft?	43 (250)	17,2%
Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat en fullständig risk-p?	39 (337)	11,6%
Har tsm upprättat en fullständig direktplanerad arbetsplan?	30 (398)	7,5%
Finns SoS-ledare på plats vid arbetet?	29 (615)	4,7%
Finns tsm A-skydd/L-skydd vid arbetsplatsen och kan den överblickas?	28 (550)	5,1%
Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare för arbetsredskap och spårdordon?	24 (321)	7,5%

*Siffran inom parentes anger hur många gånger frågan är ställd

