

Vanligast förekommande avvikelser vid arbetsplatskontroll (APK) väg 2024

Fråga	Antal Nej *	Andel Nej
Tvärgående energiupptagande skydd finns där så krävs och är tillåtna av Trafikverket	185 (896)	20,7%
F25 Körfält upphör används samt följer författningar och krav	137 (231)	59,3%
A20 (Varning för vägarbete) med tilläggstavla finns uppsatt enligt författningar och krav	131 (618)	21,2%
Buffertzon är fri från föremål, upplag och personer	130 (733)	17,7%
Personal bär korrekt varselkläder (tänk på extra krav för ex vakt)	121 (851)	14,2%
Hastigheten för passerande fordonstrafik överstiger inte 30-50-70 km/tim när personal befinner sig på eller invid vägen	115 (567)	20,3%
X2 Markeringsskärm för hinder finns, är korrekt placerad på fordon samt uppfyller författningar och krav	114 (686)	16,6%
A20 Varning för vägarbete finns uppsatt enligt författningar och krav	112 (834)	13,4%
Vägmärken och andra anordningar står rakt, stadigt och korrekt placerat	106 (735)	14,4%
Trafikanter varnas i god tid	104 (788)	13,2%

*Siffran inom parentes anger hur många gånger frågan är ställd

