

Skapat av

Sörgårn Lars, UHtsi Konsult

Ärendenummer

TRV 2022/18296

Dokumentdatum

2022-02-14

ID-nummer

226

Version

01.00

Tekniskt-meddelande-
Systemproduktförvaltning 2022-
apparatskåp

Allvarlig säkerhetsrisk gällande apparatskåp

Gäller både signalskåp och växelvärmeskåp



Under de senaste åren har ett flertal skåp trillat ner från den här typen av fundament.




Problemet är att det har varit för klent material och enbart två fästpunkter per sida.



Entreprenör som har råkat utför dessa olyckor har löst det genom att tillverka en förstärkning. Enligt entreprenör fungera detta bra, men det finns en annan lösning.



Montera ett plattjärn med skruv och mutter.



12	13	Mutter M6M 8. -8 -obehandlad
2	14	Plattjärn enligt ritning Varmförzinkat
4	15	Bult M12x40 mm
4	16	Muttrar M12
8	17	Planbrickor M12 Varmförzinkat



Denna typ av fundament är problemet (alla som är byggda innan 2019).



Är apparatskåpet monterat på rörstolpe är det inga problem dock.



På många orter finns dessa skåp, monterade på fundament, på perrongerna där resande rör sig.

Översyn på ALLA skåp, oavsett placering, bör göras i hela landet snarast för att undvika olyckor.

Komplett sats med plattjärn finns att beställa hos Trafikverket inköp & logistik materialkatalog med artikelnummer: 0677321 "Fästjärn för att förstärka skåpen mot fundament"