

TEKNISKT MEDDELANDE

Borlänge 2024-05-27

Ärendenr: TRV 2024/60024

Dokumentnr: Spf ID194



TRAFIKVERKET

Trafikverket
781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
Texttelefon: 0243-750 90
trafikverket@trafikverket.se

www.trafikverket.se

Ola Petersson
UHtsi1
Ola.petersson@trafikverket.se

Systemproduktförvaltningen
Systemproduktförvaltningen@trafikverket.se

Mottagare

Ärendeberedning UHd
Ärendeberedning UHj
Ärendeberedning IV
Ärendeberedning PR
Ärendeberedning IL

Kopia till:

Diariet
Tom Hedin ILlp
Johan Olsson UHtsi1
Andreas Dahl ILvtv
Systemproduktförvaltning

JAZ-plint till JRK och JRL med Trafikverket artikelnummer 0673950 och stiften 0673749

Berörda system

Samtliga tekniska system som använder JRK och JRL som exempelvis i signalställverk, linjeblock och vägskydd.

Giltighet

Tills vidare

Delges


Ärendeberedning underhåll (distrikten och järnvägssystem), Ärendeberedning investering, Ärende Stora projekt, Ärendeberedning Inköp och logistik, järnvägsingenjörer signal, underhållsingenjörer signal, Underhålls entreprenörer signal och Signalteknisk ibruktagandebesiktningsman.

Problembeskrivning

Trafikverket leverantör av JAZ-plintar och stiften till JRK och JRL, som används i signalsystemet har fått problem med tillverkningen. Symtomen är dålig passform för relät och att stiften lutar mot varandra när relät sitter i JAZ-plinten. Se bilder från Örtofta på bandel 912.

Leverantören meddelar att problemet är tillfälligt och att ny information kommer att finnas tillgänglig i materialkatalogen när problemet är löst.

Borlänge 2024-05-27
Ärendnr: TRV 2024/60024
Dokumentnr: Spf ID194



Borlänge 2024-05-27
Ärendenr: TRV 2024/60024
Dokumentnr: Spf ID194



Borlänge 2024-05-27
Ärendnr: TRV 2024/60024
Dokumentnr: Spf ID194

Konsekvenser

JAZ-plintar och stift med kvalitetsproblem kan finnas både installerade i signalanläggningen och kvar på lager. För att åtgärda problemet behöver antingen JAZ-plinten, stiften eller de båda bytas ut.

Signalanläggningar där JAZ-plintar och stift har installerats under senare tid ska kontrolleras så att inte kvalitetsproblem med reläplintarna finns. Det är viktigt att agera i tid för att undvika eventuella större konsekvenser.

Då material med kvalitetsproblem fortfarande kan finnas kvar på lager, ska extra uppmärksamhet på kvalitetsavvikelse tas i samband med att nya JAZ-plintar och stift installeras.

För eventuella reklamationer bör kontakt tas med materialservice, som hanterar dessa ärenden på sedvanligt sätt.

Kommunikationsplan

Det här meddelandet adresseras till Ärendeberedning underhåll (distrikten och järnvägssystem), Ärendeberedning investering, Ärende Stora projekt, Ärendeberedning Inköp och logistik, järnvägsingenjörer signal, underhållsingenjörer signal, Underhålls entreprenörer signal och Signalteknisk ibruktagandebesiktningsman. Spridning sker sedan inom respektive organisation och till berörd personal. Detta tekniska meddelande finns även tillgängligt på Trafikverket.se <https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/anlaggningsteknik/signalteknik/komponenter-och-enheter/> under "Tekniska meddelanden"