

Fastighet	Kommun	KM	Spår-sida	Gröna boken	BKL	Risiklass	Inventeringsfas	EBH-ID	Läge	Övrig anteckning
Sundby 5:53	Stockholm	10+500	vå	Nej						
Ferdinand 9	Stockholm	10+600	vå	1, Bromstensvägen 172, detalj-partihandel.					Intill MäBa, söder om. Bromstensvägen 172	Dentatus-tillverkar produkter för tandläkare och tandtekniska lab. Våttrumling av metaller, metallbearbetning med skärvätskor, processoljor och hydrauloljor. Dispens för Tri t o m 2008-12-31 (?). Flyttar från fastigheten 2013.
Ferdinand 9		10+600		1, Bromstensvägen 172, detalj-partihandel.					Intill MäBa, söder om. Bromstensvägen 172	B&B Högtrycksteknik AB. Hissolja 200-500 liter, lagras i CIPAX-tank inomhus
Sundby 5:54	Stockholm	10+630	vå	Nej						
Ferdinand 12	Stockholm	10+750	vå	1, Farligt avfall, Hantering av skrot						
Gunhild 7	Stockholm	10+800	hö	Nej						
Gunhild 4	Stockholm	10+900	hö	1, Skogsängsvägen 41, Mindre energianläggning						
Solhem 16:1	Stockholm	10+900	vå	1, avestagatan, Bensinstation					Spånga torg, ca 100 m söder om MäBa	Markundersökning visade på höga PAH halter och kerosotluk. Troligen sanerat i samband med exploatering >2011.
Gunhild 6	Stockholm	11+000	hö	Nej						
Solhem 10:1	Stockholm	11+200	vå	Nej	2	1	1	F0180-0070	Intill MäBa åt söder. Avestagatan kvarter Solhem	Fredriksson Trävaru AB, träimpregnering. Förening arsenik, koppar, krom och PAH. Sanering börjad 2001, sker etappvis. Förening av kerosot från järnvägen ?!
Torun 33	Stockholm	11+470	hö	Nej						
Torun 32	Stockholm	11+490	hö	Nej						
Torun 31	Stockholm	11+500	hö	Nej						
Torun 38	Stockholm	11+520	hö	Nej						
Torun 39	Stockholm	11+540	hö	Nej						
Torun 40	Stockholm	11+570	hö	Nej						
Torun 41	Stockholm	11+590	hö	Nej						
Hedvig S:1	Stockholm	11+600	vå	Nej	2	1	1	F0180-0070	Intill MäBa åt söder. Avestagatan kvarter Solhem	Fredriksson Trävaru AB, träimpregnering. Förening arsenik, koppar, krom och PAH. Sanering börjad 2001, sker etappvis. Förening av kerosot från järnvägen ?!
Torun 7	Stockholm	11+600	hö	Nej						
Torun 51	Stockholm	11+625	hö	Nej						
Torun 52	Stockholm	11+650	hö	Nej						
Akalla 4:1	Stockholm	11+690, 12+220, 13+750	hö	4, ingen i närheten						
Visäte 2	Stockholm	11+740	hö	Nej	2		1	F0180-0314	Kårebacken 7/Tensta hagväg 33, ca 50 m norr om MäBa	Uno-X, nedlagd. Cistern tagen ur bruk, 2006.
Visäte 3	Stockholm	11+775	hö	Nej						
Solhem 14:9	Stockholm	11+800	hö	Nej						
Lunda 6:1	Stockholm	12+000, 12+150	hö	Nej					ca 1 km väster om MäBa	OKQ8 Automatstation
Lunda 8:9	Stockholm	12+150	hö	Nej						
Oper 18	Stockholm	12+150	hö	Nej						
Oper 19	Stockholm	12+190	hö	Nej						
Solhem 14:1	Stockholm	12+195	hö	Nej						
Domnarvet 48	Stockholm	12+200	vå	Nej						
Lunda 8:7	Stockholm	12+220	vå	Nej						
Lunda 8:6	Stockholm	12+270	vå	Nej						
Domnarvet S:42	Stockholm	12+400	vå	Nej						
Lunda 8:4	Stockholm	12+400	vå	Nej						
Domnarvet 35	Stockholm	12+440	vå	Nej						
Domnarvet 31	Stockholm	12+500	vå	Nej						
Domnarvet 34	Stockholm	12+500	vå	Nej						
Tensta 3:13	Stockholm	12+500	hö	Nej						
Domnarvet 32	Stockholm	12+501		1, Garpenbergsgatan 2, Övrig metall- o verkstadsindustri						
Domnarvet 33	Stockholm	12+502		Nej						
Domnarvet 38	Stockholm	12+503		Nej						
Domnarvet 39	Stockholm	12+504		Nej						
Domnarvet 40	Stockholm	12+505		Nej						
Domnarvet 41	Stockholm	12+506		Nej						
Domnarvet 43	Stockholm	12+507		Nej						
Domnarvet 44	Stockholm	12+508		Nej						
Domnarvet 45	Stockholm	12+509		Nej						
Tensta 3:3	Stockholm	12+520	hö	Nej						
Domnarvet 28	Stockholm	12+560	vå	Nej						
Domnarvet 27	Stockholm	12+620	vå	1, Fagerstagatan 19B, Ytbehandlingsverksamhet	2		1	175953	Intill MäBa åt väster, Fagerstagatan 19B	Torell AB/Klimat System Original AB/Auto Termo AB. Ytbehandling av metaller, verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel. 1985 släpper ut Pb, Cd, Cu, Ni Sn Zn.
Domnarvet 26	Stockholm	12+670	vå	Nej						
Tensta 3:12	Stockholm	12+700	hö	Nej						
Domnarvet 22	Stockholm	12+710	vå	Nej						
Domnarvet 36	Stockholm	12+750	vå	Nej						
Tensta 3:10	Stockholm	12+750	hö	Nej						
Lunda 8:3	Stockholm	12+800, 12+850	vå	Nej						
Domnarvet 13	Stockholm	12+850		Nej	2			150487	ca 50 m söder om MäBa	Quarts Pro AB, ytbehandling av metaller, Liten verksamhet flyttade 1994.
Domnarvet 18	Stockholm	12+850	vå	Nej						
Domnarvet 14	Stockholm	12+851		Nej						
Domnarvet 16	Stockholm	12+852		Nej						
Domnarvet 17	Stockholm	12+853		Nej						
Lunda 8:5	Stockholm	12+855	vå	Nej						
Tensta 3:11	Stockholm	12+860	hö	Nej						
Domnarvet S:46	Stockholm	13+000	vå	Nej						
Lunda 7:1	Stockholm	13+000	vå	Nej						
Tensta 3:9	Stockholm	13+000	hö	Nej						
Lunda 5:1	Stockholm	13+100	hö	Nej					Runtom	Förbifart STHLM, tunnel söder om MäBa, vägen ska gå bro över jvg. Markarbete ej inletts. Norr/öster om har hjulstakorset byggts om.
Tensta 3:6	Stockholm	13+280	hö	Nej						
Lunda 7:2	Stockholm	13+300	vå	Nej						
Tensta 3:7	Stockholm	13+350	hö	Nej						
Vålberga 3:1	Järfälla	13+390	vå	Nej						
Vålberga 3:7	Järfälla	13+390	vå	Nej						
Tensta 3:1	Stockholm	13+475, 13+700, 13+885	hö	Nej						
Tensta 3:2	Stockholm	13+600	hö	Nej						
Tensta 3:4	Stockholm	13+600	vå	Nej						
Norrmalm 5:1	Stockholm	13+750	hö	4, ingen i närheten						