

# Väg 261 Ekerövägen

**Gemensamt**

**Bilaga 1**  
**Bullernivåerna längs Ekerövägen**

**VÄGPLAN**  
**GRANSKNINGSHANDLING**  
2014-05-22  
0N14002C.xls

Granskare	Godkänd av	Ort	Datum
B. Eriksson	S. HAGSTRÖM	STOCKHOLM	2014-05-22

Objektnamn Väg 261 Ekerövägen  
Entreprenadnummer  
Entreprenadnamn Gemensamt  
Beskrivning 1 Bilaga 1  
Beskrivning 2 Bullernivåerna längs Ekerövägen  
Beskrivning 3  
Beskrivning 4  
Information  
Diarienummer  
Konstruktionsnummer  
Objektnummer 107352  
Projekteringssteg VÄGPLAN  
Statusbenämning GRANSKNINGSHANDLING  
Företag WSP Samhällsbyggnad  
Författare/Konstruktör M. Nayeri  
Externnummer 10168147

Ekerövågen

Vägplan, Nockebybron - Tappström

Åtgärder och erbjudanden avseende bullerskydd

- Gällande riktvärden: 70 dB(A) max (en uteplats för varje bostadshus) samt ekv 55 dB(A) vid fasad med permanentbebyggelse och fritidshus.
- Gällande riktvärden: 30 dB(A) ekv och 45dB(A) max i rum som inte är kök, hall o. dyl.
- Fasaddämpningen i normalfallet antas vara > 25 dB(A).
- Med en utomhusnivå av 55 dB(A) ekv respektive 70 dB(A) max och normal fasadisolering erhålls en inomhusnivå på 30 dB(A) ekv respektive 45 dB(A) max.
- Röda markeringar** visar att riktvärden inte uppnås vid fastigheten för "Efter ombyggnad med åtgärd" längs vägen.
- Om beräkningar visar att riktvärden för inomhusmiljön inte klaras på en eller flera våningar, inberäknat eventuell skärm utefter vägen, kommer fönsteråtgärder att erbjudas fastighetsägaren om mätningar enligt kontrollprogram också påvisar överskridanden. Efter fönsteråtgärd klaras riktvärden inomhus.
- Om beräkningar visar att riktvärden vid uteplats inte klaras, inberäknat eventuell skärm utefter vägen, kommer fastighetsägaren att erbjudas en lokal skärm eller en flytt av uteplatsen.
- I tabellen är Leq förkortat för ekvivalent ljudnivå och Lmx för maximal ljudnivå.
- I kolumn G "Beräkningsfall" motsvarar "Nuläge" beräkningar för trafikflöde 2009 och dagens sträck. "Nollalternativ" motsvarar beräkningar för trafikflöde 2035 när Förbifarten har varit öppen. "Efter ombyggnad" motsvarar beräkningar för trafikflöde 2035 efter ombyggnationen med befintliga skärmar men inga nya skärmar längs Ekerövågen. "Efter ombyggnad m åtgärd" motsvarar beräkningar för trafikflöde 2035 efter ombyggnationen med befintliga skärmar samt nya skärmar längs Ekerövågen. Det förkommer att en del av befintliga skärmar rivs för att ge plats till nya skärmar.
- Ny skärm föreslås längs Ekerövågen på Nockebybron.
- Ny skärm föreslås längs Ekerövågen på befintlig vall.
- Den gamla skärmen rivs och ersätts med ny skärm längs Ekerövågen och på Tappströmsbro.
- Ny skärm föreslås längs Ekerövågen och på Tappströmsbro.

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta Leq vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid fasad högre våningar	Högsta Lmx vid fasad högre våningar	Högsta Leq vid hela fasad inomhus	Högsta Lmx vid hela fasad inomhus	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer					
1	Sockerskålen 17	Drottningholmsv. 556	Villa	vänster	2	Nuläge	54	62	<70	<55	62	72	32	41						Befintlig skärm	Detta hus berörs inte enligt solfjädesberäkning				
						Nollalternativ	55	62	<70	<55	62	72	32	41											
						Efter ombyggnad	57	62	<70	<55	65	72	40	48											
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	62	>70	<55	65	72	40	48											
2	Sockerskålen 18	Drottningholmsv. 558	Villa	vänster	2	Nuläge	54	62	<70	<55	62	72	32	41							Befintlig skärm	Detta hus berörs inte enligt solfjädesberäkning			
						Nollalternativ	55	62	<70	<55	62	72	32	41											
						Efter ombyggnad	58	65	<70	<55	65	72	40	48											
						Efter ombyggnad m åtgärd	58	65	>70	<55	65	74	40	48											
3	Sockerskålen 19	Drottningholmsv. 560	Villa	vänster	2	Nuläge	56	68	<70	<55	64	75	35	50							Befintlig skärm	Detta hus berörs inte enligt solfjädesberäkning			
						Nollalternativ	57	68	<70	<55	65	75	40	50											
						Efter ombyggnad	60	71	<70	<55	66	74	41	48											
						Efter ombyggnad m åtgärd	60	71	>70	<55	66	74	41	48											
4	Sockerskålen 20	Drottningholmsv. 562	Villa	vänster	2	Nuläge	58	73	<70	<55	64	74	35	48							Befintlig skärm	Detta hus berörs inte enligt solfjädesberäkning			
						Nollalternativ	57	72	<70	<55	64	74	35	48											
						Efter ombyggnad	63	76	<70	<55	67	76	42	51											
						Efter ombyggnad m åtgärd	63	76	>70	<55	67	76	42	51											
5	Inledningen 1	Nockeby kyrkväg 3f	Villa	höger	2	Nuläge	42	<60	<70	<55	55	62	30	38								Detta hus berörs inte enligt solfjädesberäkning			
						Nollalternativ	43	<60	<70	<55	55	62	31	38											
						Efter ombyggnad	46	<60	<70	<55	55	64	32	38											
						Efter ombyggnad m åtgärd	46	<60	>70	<55	55	64	32	38											

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
6	Inledningen 4	Nockeby Kyrkväg 3f	Villa	höger	7	Nulläge	45	<60	<70	<50	50	61	30	30						Detta hus berörs inte enligt solfädet beräkning
							Nullalternativ	46	<60	<70	<50	50	61	31	30					
							Efter ombyggnad	50	<60	<70	<50	50	62	33	31					
							Efter ombyggnad m åtgärd	50	<60	>70	<50	50	62	33	31					
7	Inledningen f	Nockeby Kyrkväg 4f	Villa	höger	7	Nulläge	44	<60	<70	<50	50	62	30	31						Detta hus berörs inte enligt solfädet beräkning
							Nullalternativ	45	<60	<70	<50	50	62	31	31					
							Efter ombyggnad	49	<60	<70	<50	50	64	33	30					
							Efter ombyggnad m åtgärd	49	<60	>70	<50	50	64	33	30					
8	Ceremonien 5	Gubbkärrsvägen 15-21	Kontor	vänster	1	Nulläge	54	66	<70	<50			26	40						Kontor
							Nullalternativ	55	66	<70	<50			27	40					
							Efter ombyggnad	57	66	<70	<50			32	41					
							Efter ombyggnad m åtgärd	57	66	>70	<50			32	41					
9	Ceremonien 5	Gubbkärrsvägen 15-21	Erfamiljshus	vänster	f	Nulläge	55	68	Inger	uteplats	62	71	38	46						Kontor
							Nullalternativ	56	65			62	66	37	44					
							Efter ombyggnad	57	67			65	70	38	45					
							Efter ombyggnad m åtgärd	57	67			63	70	38	45					
10	Ceremonien 3	Gubbkärrsvägen 20	Erfamiljshus	vänster	7	Nulläge	54	62	Inger	uteplats	57	63	37	38						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	52	61			55	61	30	30					
							Efter ombyggnad	54	61			56	62	31	31					
							Efter ombyggnad m åtgärd	53	61			56	62	31	31					
11	Ceremonien 6	Nockeby backe 8D	Garage/Kontor	vänster	4	Nulläge	68	77	Inger	uteplats	66	77	43	57						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	68	77			66	77	44	57					
							Efter ombyggnad	67	79			66	76	43	54					
							Efter ombyggnad m åtgärd	68	78			66	75	43	54					
12	Ceremonien 6	Nockeby backe 8A	Åldreboende	vänster	f	Nulläge	57	68	<70	<50			37	47						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	56	65	<70	<50			37	45					
							Efter ombyggnad	57	67	<70	<50			36	45					
							Efter ombyggnad m åtgärd	57	67	<70	<50			36	45					
13	Ceremonien 6	Nockeby backe 8B	Åldreboende	vänster	7	Nulläge	61	76	<70	<50			36	51						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	57	68	<70	<50			37	45					
							Efter ombyggnad	60	67	<70	<50			36	45					
							Efter ombyggnad m åtgärd	56	67	<70	<50			34	45					
14	Ceremonien 6	Nockeby backe 8C	Åldreboende	vänster	7	Nulläge	59	66	Inger	uteplats	61	67	36	41						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	60	65			62	67	37	41					
							Efter ombyggnad	59	65			60	66	35	41					
							Efter ombyggnad m åtgärd	56	65			58	66	34	41					
15	Ceremonien 6	Nockeby backe f	Åldreboende	vänster	4	Nulläge	57	61	<70	<50			33	37						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	58	61	<70	<50			34	37					
							Efter ombyggnad	56	61	<70	<50			32	36					
							Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<50			30	35					
16	Kaplanen 1	Nockeby kyrkväg 6f	Åldreboende	höger	7	Nulläge	68	79	72	59	66	80	43	56						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	66	77	<70	57	66	77	41	55					
							Efter ombyggnad	67	78	71	60	68	78	43	55					
							Efter ombyggnad m åtgärd	67	78	<70	60	68	78	43	55					
17	Prosten 1	Nockeby kyrkväg 47	Kyrka	höger	2	Nulläge	68	76	Inger	uteplats	66	73	43	48						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	68	76			66	77	44	52					
							Efter ombyggnad	67	74			67	75	47	50					
							Efter ombyggnad m åtgärd	67	74			67	75	42	50					
18	Tapiren 1C	Grönviksvägen 186	Villa	höger	7	Nulläge	60	68	<70	<50			36	44						Se punkt 10 ovan
							Nullalternativ	61	68	<70	<50			36	44					
							Efter ombyggnad	59	66	<70	<50			37	43					
							Efter ombyggnad m åtgärd	53	64	<70	<50			34	42					
19	Tapiren f	Grönviksvägen 184	Villa	höger	2	Nulläge	54	64	<70	<50			36	41						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	55	64	<70	<50			35	41					
							Efter ombyggnad	56	64	<70	<50			35	40					
							Efter ombyggnad m åtgärd	51	61	<70	<50			32	40					
20	Isbjörnen 34	Grönviksvägen 195	Villa	höger	7	Nulläge	59	71	<70	<50			40	54						Se punkt 6 ovar
							Nullalternativ	59	71	<70	<50			41	54					
							Efter ombyggnad	59	70	<70	<50			41	54					
							Efter ombyggnad m åtgärd	59	70	<70	<50			41	54					

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tapprörmot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer		
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus								
21	Ishörnen 3d	Nockeby Backe 11A	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	55	70	<70	56	66	77	41	52	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan		
						Nollalternativ	55	67	<70	55	66	71	35	46								
						Efter ombyggnad	56	69	<70	55	66	71	34	44								
22	Ishörnen 3	Grönviksvägen 193	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	58	68	<70	58	68	71	35	44	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan		
						Nollalternativ	57	67	<70	56	66	70	35	45								
						Efter ombyggnad	58	66	<70	57	67	70	38	45								
23	Ishörnen 4	Grönviksvägen 191	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	58	66	<70	56	63	65	34	44	Se punkt 10 ovan	X	X	X		Se punkt 6 ovan		
						Nollalternativ	56	64	<70	56	61	61	36	41								
						Efter ombyggnad	57	64	<70	57	62	61	37	41								
24	Ishörnen 4	Grönviksvägen 191A	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	57	64	<70	55	63	65	32	40	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan		
						Nollalternativ	55	64	<70	55	61	65	32	40								
						Efter ombyggnad	56	64	<70	55	61	65	31	40								
25	Ishörnen 4	Grönviksvägen 191E	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	55	63	<70	55	63	63	31	38	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan		
						Nollalternativ	55	63	<70	55	61	66	32	41								
						Efter ombyggnad	54	60	Inger uteplats	55	60	30	35									
26	Ishörnen 37	Grönviksvägen 189A	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	54	60	<70	55	60	30	35	Se punkt 10 ovan								
						Nollalternativ	55	60	<70	55	60	30	35									
						Efter ombyggnad	54	60	<70	55	60	30	35									
27	Ishörnen 41	Nockeby backe 13-1C	Radhus	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	54	61	<70	55	62	31	37	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	54	64	<70	55	60	30	36									
						Efter ombyggnad	55	64	<70	55	60	30	36									
28	Ishörnen 42	Nockeby backe 27-2E	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	54	63	<70	55	66	34	44	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	54	64	<70	55	67	33	42									
						Efter ombyggnad	55	64	<70	55	67	34	42									
29	Ishörnen 42	Nockeby backe 2E	Villa	höger	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	55	64	<70	55	68	33	43	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	56	66	<70	55	67	34	41									
						Efter ombyggnad	55	65	<70	55	66	33	41									
30	Ishörnen 42	Nockeby backe 2C	Villa	höger	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	56	65	<70	55	67	34	43	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	55	66	<70	55	67	32	42									
						Efter ombyggnad	55	65	<70	55	66	32	41									
31	Ishörnen 42	Nockeby backe 21	Villa	höger	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	55	65	<70	55	67	33	42	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	54	63	<70	55	64	30	36									
						Efter ombyggnad	53	63	<70	55	64	31	36									
32	Ordensbrödem 2	Tyska Bottens väg 1-f	Flerfamiljshus	vänster	3	Efter ombyggnad m åtgärd	57	68	<70	55	64	30	35	Se punkt 10 ovan								
						Nollalternativ	52	61	<70	55	63	30	35									
						Efter ombyggnad	52	63	<70	55	64	30	35									
33	Ordenskaplanen 1	Tyska Bottens väg 13-23	Radhus	vänster	3	Efter ombyggnad m åtgärd	56	68	Inger uteplats	65	77	40	52	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	58	68		66	77	41	52									
						Efter ombyggnad	57	68		63	75	38	50									
34	Ordenskaplanen 1	Rastvägen 1-9	Radhus	vänster	3	Efter ombyggnad m åtgärd	56	68	<70	64	75	35	50	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan			
						Nollalternativ	56	60	<70	55	63	33	38									
						Efter ombyggnad	57	60	<70	55	63	34	38									
35	Graden 1	Rastvägen 11-1C	Radhus	vänster	3	Efter ombyggnad m åtgärd	54	60	<70	54	60	25	35	Se punkt 10 ovan								
						Nollalternativ	56	63	<70	56	58	64	33	38								
						Efter ombyggnad	56	63	<70	56	58	64	33	38								

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockevä	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
36	Ordenskerian 1	Rastvägen 21-26	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	57	61	<7L	56	56	62	34	31	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	56	61	<7L	<5E	57	62	32	37						
						Nollalternativ	58	63	<7L	57	61	64	36	36						
37	Ordenskerian 1	Uthlyktsvägen 25-35	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	55	62	<7L	56	56	64	34	36	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	62	<7L	<5E	56	63	33	36						
						Nollalternativ	58	61	<7L	56	56	67	34	31						
38	Matrikeln 1	Uthlyktsvägen 13-23	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	57	<6C	<7L	55	56	61	32	36	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<6C	<7L	<5E	55	<6C	30	<4E						
						Nollalternativ	54	<6C	<7L	<5E	56	62	32	37						
39	Ordensvingen 1	Uthlyktsvägen 1-11	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	53	<6C	<7L	<5E	57	61	32	36	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<6C	<7L	<5E	53	<6C	28	<4E						
						Nollalternativ	54	<6C	<7L	<5E	56	63	32	36						
40	Sinillbevararen 11	Uthlyktsvägen 4	Flerfamiljshus	vänster	4,5	Efter ombyggnad	53	<6C	<7L	<5E	57	61	32	36	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<6C	<7L	<5E	53	<6C	28	<4E						
						Nollalternativ	48	<6C	Inger uteplats	56	<6C	31	<4E							
41	Recipienten 2	Uthlyktsvägen 10	Flerfamiljshus	vänster	3,5	Efter ombyggnad	49	<6C	Inger uteplats	56	<6C	31	<4E	Se punkt 10 ovan						
						Efter ombyggnad m åtgärd	45	<6C		53	<6C	28	<4E							
						Nollalternativ	48	<6C		57	<6C	32	<4E							
42	Recipienten 2	Uthlyktsvägen 12	Flerfamiljshus	vänster	3,5	Efter ombyggnad	49	<6C	Inger uteplats	56	<6C	31	<4E	Se punkt 10 ovan						
						Efter ombyggnad m åtgärd	48	<6C		53	<6C	28	<4E							
						Nollalternativ	54	<6C		56	61	33	36							
43	Recipienten 2	Uthlyktsvägen 14	Flerfamiljshus	vänster	3,5	Efter ombyggnad	52	<6C	Inger uteplats	56	<6C	31	<4E	Se punkt 10 ovan						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<6C		55	<6C	30	<4E							
						Nollalternativ	56	<6C		58	61	33	36							
44	Recipienten 4	Uthlyktsvägen 16	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	57	<6C	<7L	56	58	60	33	35	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<6C	<7L	<5E	56	<6C	31	<4E						
						Nollalternativ	58	<6C	<7L	57	59	60	34	35						
45	Recipienten 5	Uthlyktsvägen 18	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	56	<6C	<7L	56	58	<6C	33	<4E	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<6C	<7L	<5E	56	<6C	31	<4E						
						Nollalternativ	56	<6C	<7L	57	59	<6C	34	<4E						
46	Recipienten 6	Uthlyktsvägen 20	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	56	<6C	<7L	56	57	<6C	32	<4E	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<6C	<7L	<5E	57	<6C	31	<4E						
						Nollalternativ	57	<6C	<7L	57	58	<6C	33	<4E						
47	Recipienten 7	Uthlyktsvägen 22	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	55	<6C	<7L	56	56	<6C	31	<4E	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	<6C	<7L	<5E	56	<6C	31	<4E						
						Nollalternativ	56	<6C	<7L	57	59	<6C	34	<4E						
48	Recipienten 8	Uthlyktsvägen 24	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	55	<6C	<7L	56	56	<6C	31	<4E	Se punkt 10 ovan					Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<6C	<7L	<5E	55	<6C	30	<4E						
						Nollalternativ	56	<6C	<7L	57	57	<6C	32	<4E						
49	Recipienten 26	Uthlyktsvägen 26	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	55	<6C	<7L	55	57	<6C	32	<4E	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<6C	<7L	<5E	55	<6C	30	<4E						
						Nollalternativ	56	<6C	<7L	56	58	<6C	33	<4E						

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
50	Recipienten 10	Utlifktsvägen 28	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	<60	<70	<55	57	<60	30	<45						
						Nuläge	57	<60	<70	56	58	<60	33	<45						
						Nollalternativ	58	<60	<70	57	59	<60	34	<45						
51	Recipienten 11	Utlifktsvägen 30	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	55	<60	<70	55	57	<60	32	<45	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Nuläge	55	<60	<70	56	58	<60	33	<45						
						Nollalternativ	56	<60	<70	57	59	<60	34	<45						
52	Recipienten 12	Utlifktsvägen 32	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	57	<60	32	<45	Se punkt 10 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Nuläge	55	<60	<70	56	58	<60	33	<45						
						Nollalternativ	56	<60	<70	57	59	<60	34	<45						
53	Recipienten 13	Utlifktsvägen 34	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Nuläge	55	<60	<70	55	56	<60	31	<45						
						Nollalternativ	56	<60	<70	56	57	<60	32	<45						
54	Recipienten 14	Utlifktsvägen 36	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Nuläge	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Nollalternativ	56	<60	<70	56	57	<60	32	<45						
55	Recipienten 15	Utlifktsvägen 38	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Nuläge	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Nollalternativ	56	<60	<70	56	57	<60	32	<45						
56	Recipienten 16	Utlifktsvägen 40	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nuläge	54	<60	<70	56	55	<60	30	<45						
						Nollalternativ	57	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
57	Recipienten 17	Utlifktsvägen 42	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
58	Recipienten 18	Utlifktsvägen 44	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
59	Recipienten 19	Utlifktsvägen 46	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
60	Recipienten 20	Utlifktsvägen 48	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	53	<60	28	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
61	Recipienten 21	Utlifktsvägen 50	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	53	<60	28	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
62	Recipienten 22	Utlifktsvägen 52	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45	Se punkt 10 ovan					
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nuläge	52	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	53	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
63	Recipienten 23	Ulflyktsvägen 54	Radhus	vänster	2	Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45	Se punkt 10 ovan					
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Efter ombyggnad	57	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	<60	<70	<55	57	<60	28	<45						
64	Recipienten 24	Ulflyktsvägen 56	Radhus	vänster	2	Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Efter ombyggnad	57	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	<60	<70	<55	57	<60	28	<45						
65	Drottningholm 1-1	Brostugans väg	Villa	höger	1,5	Nuläge	61	70	<70	<55	63	72	38	47						
						Nollalternativ	64	71	<70	<55	65	73	40	48						
						Efter ombyggnad	61	69	<70	<55	63	71	38	46						
						Efter ombyggnad m åtgärd	61	69	<70	<55	67	71	38	46						
66	Drottningholm 1-1 Änsholm	Änsholmsvägen 94	Villa	vänster	1,5	Nuläge	64	75	71	59	67	76	47	51						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	66	76	71	62	68	76	43	51						
						Efter ombyggnad	64	75	<70	58	66	77	41	52						
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	58	<70	56	64	74	35	44						
67	Drottningholm 1-1 Änsholm	Änsholmsvägen 95	Villa	vänster	2	Nuläge	58	62	<70	57	59	64	34	39	Se punkt 11 ovan	X	X	X		Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	60	62	<70	58	61	64	36	39						
						Efter ombyggnad	56	61	<70	<55	58	63	33	38						
						Efter ombyggnad m åtgärd	56	61	<70	<55	58	63	33	38						
68	Drottningholm 1-59	Dragonvägen 1	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Nuläge	69	80	<70	<55	69	80	44	55						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	70	80	<70	<55	70	80	45	55						
						Efter ombyggnad	66	80	<70	<55	67	81	42	56						
						Efter ombyggnad m åtgärd	66	80	<70	<55	67	81	42	56						
69	Drottningholm 1-1	Dragonvägen 2	Flerfamiljshus	vänster	2	Nuläge	61	68	Ingen	uteplats	62	68	37	43						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	67	68			63	68	38	43						
						Efter ombyggnad	58	66			58	67	33	42						
						Efter ombyggnad m åtgärd	58	66			58	67	33	42						
70	Drottningholm 1-25	Klockbergastigen 1C	Villa	vänster	1,5	Nuläge	58	65	<70	<55	58	65	33	40						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	58	63	<70	<55	59	64	34	39						
						Efter ombyggnad	55	64	<70	<55	56	64	31	39						
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	64	<70	<55	56	64	31	39						
71	Drottningholm 1-25	Klockbergastigen 1A	Villa	vänster	1,5	Nuläge	56	63	<70	<55	58	63	33	38						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	56	63	<70	<55	55	65	30	40						
						Efter ombyggnad	54	63	<70	<55	56	65	31	40						
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	63	<70	<55	56	65	31	40						
72	Drottningholm 1-3	Kvambacken 7	Villa	vänster	1,5	Nuläge	56	65	<70	<55	57	66	32	41						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	56	65	<70	<55	58	66	32	41						
						Efter ombyggnad	54	65	<70	<55	57	67	32	42						
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	65	<70	<55	57	67	32	42						
73	Drottningholm 1-1	Långa Raden 2	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Nuläge	63	72	Ingen	uteplats	64	72	39	47		X	X			Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	65	73			65	72	40	47						
						Efter ombyggnad	64	75			64	75	39	50						
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	75			64	75	39	50						
74	Drottningholm 1-1	Långa Raden 4	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Nuläge	67	72	Ingen	uteplats	64	73	39	48						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	63	72			65	73	40	48						
						Efter ombyggnad	63	74			64	75	39	50						
						Efter ombyggnad m åtgärd	63	74			64	75	39	50						
75	Drottningholm 1-1	Långa Raden 5	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Nuläge	63	73	Ingen	uteplats	64	74	39	49						Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	64	75			65	76	40	51						
						Efter ombyggnad	64	77			64	77	39	52						
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	77			64	77	39	52						
76	Drottningholm 1-1	Långa Raden 6	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Nuläge	67	72	Ingen	uteplats	64	74	39	49		X	X			Se punkt 6 ovar
						Nollalternativ	63	74			65	75	40	50						
						Efter ombyggnad	67	72			64	74	39	49						
						Efter ombyggnad m åtgärd	67	72			64	74	39	49						



ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta Leq vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid fasad högre våningar	Högsta Lmx vid fasad högre våningar	Högsta Leq vid hela fasad inomhus	Högsta Lmx vid hela fasad inomhus	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer				
77	Drottningholm 1-8	Långa Raden 7	Flerfamiljshus	vänster	2,5	Efter ombyggnad	64	77			64	78	39	53						Se punkt 6 ovar				
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	77			64	78	35	51		X	X							
						Nollalternativ	61	73	Ingen	uteplats	62	73	37	48										
						Efter ombyggnad	64	77			65	74	40	49										
78	Drottningholm 1-8	Dragonvägen 17	Flerfamiljshus	vänster	1,5	Nollalternativ	64	73			65	74	40	49										
						Efter ombyggnad	64	77			65	77	40	52										
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	77			65	77	46	51		X	X						Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	56	67	Ingen	uteplats	57	68	32	43										
79	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 18	Flerfamiljshus	vänster	1	Nollalternativ	61	70			61	70	36	45										
						Efter ombyggnad	60	72			61	72	36	47										
						Efter ombyggnad m åtgärd	60	72			61	72	36	47		X	X						Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	53	62	<70	<55			28	37										
80	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 20	Villa	vänster	1	Nollalternativ	55	64	<70	<55			30	39										
						Efter ombyggnad	55	64	<70	<55			30	39										
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	64	<70	<55			30	39										
						Nollalternativ	52	64	<70	58			27	39										
81	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 22	Villa	vänster	2	Nollalternativ	54	67	<70	58			29	42				X						
						Efter ombyggnad	54	67	<70	58			25	41										
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	67	<70	58			25	41										
						Nollalternativ	56	66	<70	59	57	67	32	42										
82	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 24	Villa	vänster	1	Nollalternativ	58	67	<70	59	60	68	35	43										
						Efter ombyggnad	58	67	<70	59	60	68	35	43										
						Efter ombyggnad m åtgärd	58	67	<70	59	60	68	35	43		X	X	X					Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	54	65	<70	56			29	40										
83	Drottningholm 1-54	Dragonvägen 26	Villa	vänster	1	Nollalternativ	54	64	<70	56			28	39										
						Efter ombyggnad	54	64	<70	56			28	39										
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	64	<70	56			28	39										
						Nollalternativ	58	67	Ingen	uteplats			33	42										
84	Drottningholm 1-54	Dragonvägen 28	Villa	vänster	2	Nollalternativ	56	65	<70	58			34	40										
						Efter ombyggnad	59	67					34	42										
						Efter ombyggnad m åtgärd	59	67					34	42										
						Nollalternativ	60	69	<70	61	61	71	36	46										
85	Drottningholm 1-9	Gustav III:s väg 19	Villa	vänster	2	Nollalternativ	62	70	<70	61	63	71	38	46										
						Efter ombyggnad	61	71	71	61	62	72	37	47										
						Efter ombyggnad m åtgärd	61	71	<70	61	62	72	37	47		X	X	X					Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	55	61	<70	56	57	61	32	36										
86	Drottningholm 1-1	Eriksbergsvägen 4	Villa	vänster	2	Nollalternativ	57	61	<70	56	58	61	33	36										
						Efter ombyggnad	55	61	<70	56	56	62	31	37										
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	61	<70	56	56	62	31	37		X	X	X					Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	60	66	<70	60	60	67	35	42										
87	Drottningholm 1-45	Eriksbergsvägen 8	Villa	vänster	1,5	Nollalternativ	60	67	<70	60	60	68	36	43										
						Efter ombyggnad	60	67	<70	60	60	68	35	43										
						Efter ombyggnad m åtgärd	60	67	<70	60	60	68	35	43										
						Nollalternativ	55	62	<70	<55	56	63	31	38										
88	Drottningholm 1-66	Eriksbergsvägen 25	Villa	vänster	1	Nollalternativ	55	62	<70	<55	56	63	31	38										
						Efter ombyggnad	55	62	<70	<55	56	63	31	38										
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	62	<70	<55	56	63	31	38		X	X						Se punkt 6 ovar	
						Nollalternativ	<55	<60	<70	<55			<30	<45										
89	Drottningholm 1-1	Kungsgårdsvägen 1	Flerfamiljshus	vänster	2	Nollalternativ	54	<60	<70	<55			29	<45										
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55			29	<45										
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55			29	<45										
						Nollalternativ	55	62	<70	<55	58	65	33	40										
90	Drottningholm 1-1	Kungsgårdsvägen 1	Flerfamiljshus	vänster	2	Nollalternativ	57	61	<70	<55	60	66	35	41										
						Efter ombyggnad	56	63	<70	<55	60	67	35	42										
						Efter ombyggnad m åtgärd	56	63	<70	<55	60	67	35	42		X	X							
						Nollalternativ	56	63	<70	<55	60	66	35	41										

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockebyväningen	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta Leq vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid fasad marknivå	Högsta Lmx vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid uteplats marknivå	Högsta Leq vid fasad högre våningar	Högsta Lmx vid fasad högre våningar	Högsta Leq vid hela fasad inomhus	Högsta Lmx vid hela fasad inomhus	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer			
90	Drottningholm 1-1	Ekerövågen 20	Villa	vänster	1,5	Nuläge	64	70	73	65	65	72	40	47									
						Nollalternativ	65	72	74	65	67	75	42	50									
						Efter ombyggnad	62	72	74	63	64	76	39	51									
						Efter ombyggnad m åtgärd	62	72	74	63	64	76	35	51		X	X	X					Se punkt 6 ovan
91	Drottningholm 1-1	Ekerövågen 22	Flerfamiljshus	vänster	3	Nuläge	64	70	<70	<55	65	71	40	46									
						Nollalternativ	65	70	<70	<55	66	71	41	46									
						Efter ombyggnad	61	68	<70	<55	62	70	37	45									
						Efter ombyggnad m åtgärd	61	68	<70	<55	62	70	37	45		X	X						Se punkt 6 ovan
92	Rinkeby 1-2	Kantongatan 9	Villa	höger	2	Nuläge	64	75	<70	58	68	76	43	51					Befintlig skärm				
						Nollalternativ	67	76	71	58	69	76	44	51									
						Efter ombyggnad	64	74	71	56	66	74	41	49									
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	74	<70	56	66	74	41	49		X	X	X					Se punkt 6 ovan
93	Rinkeby 1-2	Kantongatan 7 hus 1	Villa	höger	2	Nuläge	60	69	<70	56	64	70	39	45									
						Nollalternativ	61	68	<70	56	65	70	40	45									
						Efter ombyggnad	60	68	<70	<55	63	69	38	44									
						Efter ombyggnad m åtgärd	60	68	<70	<55	63	69	38	44		X	X						Se punkt 6 ovan
93	Rinkeby 1-2	Kantongatan 7 hus 2	Villa	höger	2	Nuläge	58	67	<70	56	64	70	39	45									
						Nollalternativ	59	66	<70	56	65	70	40	45									
						Efter ombyggnad	57	65	<70	<55	63	69	38	44									
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	65	<70	<55	63	69	38	44		X	X						Se punkt 6 ovan
94	Rinkeby 1-2	Kantongatan 7A	Villa	höger	1,5	Nuläge	56	61	<70	<55	59	63	34	38									
						Nollalternativ	58	61	<70	<55	61	63	36	38									
						Efter ombyggnad	55	60	<70	<55	58	62	33	37									
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	60	<70	<55	58	62	33	37		X	X						Se punkt 6 ovan
95	Rinkeby 1-2	Kantongatan 5	Villa	höger	2	Nuläge	55	<60	<70	56	57	61	32	36									
						Nollalternativ	54	<60	<70	56	57	61	32	36									
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	57	<60	32	<45									
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	57	<60	32	<45		X	X						Se punkt 6 ovan
96	Rinkeby 1-2	Kantongatan 6	Villa	höger	2	Nuläge	55	61	<70	<55	58	62	33	37									
						Nollalternativ	57	<60	<70	<55	60	62	35	37									
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	58	60	33	35									
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	58	60	33	35		X	X						Se punkt 6 ovan
97	Rinkeby 1-2 Finnbo	Ekerövågen 1	Villa	vänster	1,5	Nuläge	64	72	<70	61	64	72	39	47									
						Nollalternativ	66	70	<70	61	67	73	42	48									
						Efter ombyggnad	64	70	<70	61	65	72	40	47									
						Efter ombyggnad m åtgärd	64	70	<70	61	65	72	40	47		X	X	X					Se punkt 6 ovan
98	Rinkeby 1-2 Finnbo	Ekerövågen 2	Villa	vänster	1,5	Nuläge	65	72	Ingen	uteplats	66	73	41	48									
						Nollalternativ	67	72			68	73	43	48									
						Efter ombyggnad	65	71			66	72	41	47									
						Efter ombyggnad m åtgärd	65	71			66	72	41	47		X	X						Se punkt 6 ovan
99	Lovö-Edeby 4-2	Edebyvägen 7	Villa	höger	1,5	Nuläge	60	66	<70	60	62	67	37	42									
						Nollalternativ	58	65	<70	60	61	66	36	41									
						Efter ombyggnad	57	64	<70	57	60	65	35	40									
						Efter ombyggnad m åtgärd	57	64	<70	57	60	65	35	40		X	X	X					Se punkt 6 ovan
100	Lovö-Edeby 4-1	Lindöbrovägen 6	Villa	vänster	1,5	Nuläge	51	<60	<70	<55	52	<60	27	<45									
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45									
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	56	56	<60	31	<45									
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	<60	<70	56	56	<60	31	<45		X	X						Se punkt 6 ovan
101	Lovö-Edeby 4-1	Lindöbrovägen 32	Villa	vänster	1,5	Nuläge	52	<60	Ingen	uteplats	54	<60	29	<45									
						Nollalternativ	54	<60			56	<60	31	<45									
						Efter ombyggnad	55	<60			58	<60	33	<45									
						Efter ombyggnad	55	<60			58	<60	33	<45									

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tapprörm mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer				
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus										
102	Lovö-Edeby 4-22	Isstacken 1	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	55	<60			58	<60	33	<45		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45										
						Nollalternativ	56	<60	<70	55	58	<60	33	<45										
						Efter ombyggnad	58	<60	<70	57	59	<60	34	<45										
103	Malmvik 1-1 1-2	Lindöbrovägen 40	Villa	vänster	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	58	<60	<70	57	59	<60	34	<45		X	X	X		Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	53	61	<70	<55	55	62	30	37										
						Nollalternativ	56	<60	<70	<55	58	62	33	37										
						Efter ombyggnad	58	63	<70	57	60	63	35	38										
104	Malmvik 1-1 1-2	Lindö gårds väg 11	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	58	<60	<70	57	60	63	35	38		X	X	X		Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45										
						Nollalternativ	57	<60	<70	<55	57	<60	32	<45										
						Efter ombyggnad	57	<60	<70	56	58	<60	33	<45		X	X	X						
105	Malmvik 1-1 1-2	Lindö gårds väg 13	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	57	<60	<70	56	58	<60	33	<45		X	X	X		Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45										
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	57	<60	32	<45										
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	57	<60	32	<45										
106	Malmvik 1-1 1-2 (Nytorg)	Wallenbergs allé 15	Villa	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	57	<60	<70	56	58	<60	33	<45		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	61	66	<70	61	63	67	38	42										
						Nollalternativ	66	67	<70	64	67	67	42	42										
						Efter ombyggnad	66	68	<70	66	68	69	43	44										
107	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Gårdsväg 1	Villa	vänster	1	Efter ombyggnad m åtgärd	66	68	<70	66	68	69	43	44		X	X	X		Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	63	70	Ingen	uteplats			38	45										
						Nollalternativ	66	69					41	44										
						Efter ombyggnad	63	68					38	43										
108	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Gårdsväg 11	Villa	vänster	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	63	68					38	43		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	55	<60	Ingen	uteplats	56	60	31	35										
						Nollalternativ	58	<60			59	60	34	35										
						Efter ombyggnad	58	<60			58	<60	33	<45										
109	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Gårdsväg 17	Villa	vänster	2,5	Efter ombyggnad m åtgärd	58	<60			58	<60	33	<45		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45										
						Nollalternativ	56	<60	<70	56	57	<60	32	<45										
						Efter ombyggnad	56	<60	<70	55	57	<60	32	<45										
110	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Gårdsväg 18	Villa	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45										
						Nuläge	51	<60	<70	<55	51	<60	26	<45										
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	54	<60	29	<45										
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45										
111	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Trädgårdsväg 8	Villa	vänster	1,5	Efter ombyggnad m åtgärd	56	<60	<70	<55	55	<60	30	<45										
						Nuläge	50	<60	<70	<55	52	<60	27	<45										
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45										
						Efter ombyggnad	56	<60	<70	<55	57	<60	32	<45										
112	Malmvik 1-1 1-2	Malmviks Sjöväg 1	Villa	vänster	1	Efter ombyggnad m åtgärd	56	<60	<70	<55	57	<60	32	<45		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	51	<60	Ingen	uteplats			26	<45										
						Nollalternativ	54	<60					29	<45										
						Efter ombyggnad	56	<60					31	<45										
113	Tapprörm 2-19	Tapprörmsvägen 26	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	56	<60					31	<45		X	X			Se punkt 6 ovan				
						Nuläge	59	71	<70	58	62	71	37	46										
						Nollalternativ	61	71	<70	62	65	71	40	46										
						Efter ombyggnad	64	72	73	63	62	74	37	49										
113	Tapprörm 2-19	Tapprörmsvägen 26	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	56	62	<70	55	61	69	36	44	Se punkt 12 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan				

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
114	Tappström 2-18	Tappströmsvägen 28	Radhus	vänster	2	Nuläge	55	69	<70	57	62	71	37	46	Se punkt 12 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	60	69	<70	59	65	71	40	46						
						Efter ombyggnad	60	71	72	61	61	71	36	46						
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	61	<70	<55	58	67	33	42						
115	Tappström 2-17	Tappströmsvägen 30	Radhus	vänster	2	Nuläge	55	68	<70	56	62	71	37	46	Se punkt 12 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	59	68	<70	59	65	71	40	46						
						Efter ombyggnad	60	69	72	60	60	68	35	43						
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	60	<70	<55	56	62	31	37						
116	Tappström 2-16	Tappströmsvägen 32	Radhus	vänster	2	Nuläge	55	68	<70	56	62	71	37	46	Se punkt 12 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	59	68	<70	59	65	71	40	46						
						Efter ombyggnad	59	68	71	59	60	68	35	43						
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	56	61	31	36						
117	Tappström 2-15	Tappströmsvägen 34	Radhus	vänster	2	Nuläge	53	67	<70	<55	62	71	37	46	Se punkt 12 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	58	66	<70	58	65	71	40	46						
						Efter ombyggnad	58	67	<70	59	60	67	35	42						
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	56	61	31	36						
118	Tappström 2-14	Tappströmsvägen 36	Radhus	vänster	2	Nuläge	53	66	<70	<55	62	71	37	46	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	57	65	<70	57	65	71	40	46						
						Efter ombyggnad	61	66	<70	58	59	60	34	35						
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
119	Tappström 2-13	Tappströmsvägen 38	Radhus	vänster	2	Nuläge	52	64	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	56	64	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	56	63	<70	55	58	65	33	40						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	62	<70	<55	53	<60	28	<45						
120	Tappström 2-12	Tappströmsvägen 40	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	64	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	64	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	62	<70	<55	56	65	31	40						
						Efter ombyggnad m åtgärd	51	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
121	Tappström 2-11	Tappströmsvägen 42	Radhus	vänster	2	Nuläge	49	63	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	63	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	61	<70	<55	57	63	32	38						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
122	Tappström 2-10	Tappströmsvägen 44	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	61	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	62	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	60	<70	<55	56	63	31	38						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
123	Tappström 2-9	Tappströmsvägen 46	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	<60	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	62	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	60	<70	<55	56	62	31	37						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
124	Tappström 2-8	Tappströmsvägen 48	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	<60	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	56	60	31	35						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
125	Tappström 2-7	Tappströmsvägen 50	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	<60	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	58	64	33	39						
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	56	61	31	36						
						Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60	<70	<55	52	<60	27	<45						
126	Tappström 2-6	Tappströmsvägen 52	Radhus	vänster	2	Nuläge	50	<60	<70	<55	54	64	29	39	Se punkt 12 ovan					Se punkt 6 ovan
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	58	64	33	39						

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid fasad högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	58	64	33	39	Se punkt 12 ovan				
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	61	30	36					
						Efter ombyggnad m åtgärd	51	<60	<70	<55	52	<60	27	<45					
						Nuläge	58	68	<70	<55	64	75	39	50					
127	Tappström 2-30	Tappströmsvägen 24	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	61	68	<70	55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	61	71	<70	55	63	71	38	46					
						Efter ombyggnad m åtgärd	56	63	<70	<55	63	72	38	47					
						Nuläge	55	65	<70	<55	64	75	39	50					
128	Tappström 2-29	Tappströmsvägen 22	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	58	65	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan	X	X		Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	59	69	<70	<55	61	71	36	46					
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	62	<70	<55	61	69	36	44					
						Nuläge	54	67	<70	<55	64	75	39	50					
129	Tappström 2-28	Tappströmsvägen 20	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	59	67	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan	X	X		Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	58	68	<70	<55	60	70	35	45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	60	<70	<55	60	67	35	42					
						Nuläge	53	66	<70	<55	64	75	39	50					
130	Tappström 2-27	Tappströmsvägen 18	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	58	66	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan	X	X		Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	57	68	<70	<55	59	68	34	43					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	58	65	33	40					
						Nuläge	51	67	<70	<55	64	75	39	50					
131	Tappström 2-26	Tappströmsvägen 16	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	57	67	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan	X	X		Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	56	67	<70	<55	58	67	33	42					
						Efter ombyggnad m åtgärd	51	<60	<70	<55	57	64	32	39					
						Nuläge	57	61	<70	<55	64	75	36	50					
132	Tappström 2-25	Tappströmsvägen 14	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	55	62	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan	X	X		Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	53	63	<70	<55	59	67	34	42					
						Efter ombyggnad m åtgärd	51	60	<70	<55	56	65	31	40					
						Nuläge	50	61	<70	<55	64	75	39	50					
133	Tappström 2-24	Tappströmsvägen 12	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	54	61	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	53	64	<70	<55	56	66	31	41					
						Efter ombyggnad m åtgärd	50	60	<70	<55	55	63	30	38					
						Nuläge	49	65	<70	<55	64	75	39	50					
134	Tappström 2-23	Tappströmsvägen 10	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	55	65	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	53	65	<70	<55	55	66	30	41					
						Efter ombyggnad m åtgärd	49	60	<70	<55	54	61	29	36					
						Nuläge	48	62	<70	<55	64	75	39	50					
135	Tappström 2-22	Tappströmsvägen 8	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	53	62	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	51	63	<70	<55	54	65	29	40					
						Efter ombyggnad m åtgärd	48	<60	<70	<55	52	<60	27	<45					
						Nuläge	47	61	<70	<55	64	75	39	50					
136	Tappström 2-21	Tappströmsvägen 6	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	53	61	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				Befintlig skärm
						Efter ombyggnad	51	62	<70	<55	54	65	29	40					
						Efter ombyggnad m åtgärd	48	<60	<70	<55	51	<60	26	<45					
						Nuläge	47	61	<70	<55	64	75	39	50					
137	Tappström 2-20	Tappströmsvägen 4	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	53	61	<70	<55	67	75	47	50	Se punkt 12 ovan				
						Efter ombyggnad	51	61	<70	<55	54	65	29	40					
						Efter ombyggnad m åtgärd	48	<60	<70	<55	50	<60	25	>45					
						Nuläge	49	<60	<70	<55	51	<60	28	<45					
138	Tappström 2-2	Tappströmsvägen 54	Radhus	vänster	2	Nollalternativ	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45	Se punkt 12 ovan				
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					
						Nuläge	50	<60	<70	<55	51	<60	28	<45					
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid högre våningar	Lmx vid fasad högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus	Lmx vid hela fasad inomhus						
139	Tappström 2-3	Tappströmsvägen 56	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	52	61	<70	<55	53	60	28	35	Se punkt 12 ovan					
						Nuläge	49	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nollalternativ	53	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
140	Tappström 2-4	Tappströmsvägen 58	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	51	<60	<70	<55	52	<60	27	<45	Se punkt 12 ovan					
						Nuläge	48	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nollalternativ	52	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45						
141	Tappström 2-5	Tappströmsvägen 60	Radhus	vänster	2	Efter ombyggnad m åtgärd	51	<60	<70	<55	51	<60	26	<45	Se punkt 12 ovan					
						Nuläge	46	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nollalternativ	50	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Efter ombyggnad	52	<60	<70	<55	52	<60	27	<45						
142	Tappstrand 1:61	Ångbåtsvägen 14A-14G	Flerfamiljshus	höger	1-4	Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	51	<60	26	<45	Se punkt 12 ovan					
						Nuläge	58	61	Ingen	uteplats	60	70	35	45						
						Nollalternativ	59	67			63	70	38	44						
						Efter ombyggnad	56	66			62	69	37	44						
143	Tappstrand 1:61	Ångbåtsvägen 12A-12E-12B	Flerfamiljshus	höger	2-4	Efter ombyggnad m åtgärd	52	<60			57	66	32	41	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	48	61	Ingen	uteplats	55	65	30	40						
						Nollalternativ	51	62			58	65	33	40						
						Efter ombyggnad	49	61			57	65	32	40						
144	Tappstrand 1:61	Ångbåtsvägen 12C-12D	Flerfamiljshus	höger	2-4	Efter ombyggnad m åtgärd	46	<60			55	63	30	38	Se punkt 13 ovan					
						Nuläge	53	60	Ingen	uteplats	55	61	30	36						
						Nollalternativ	57	<60			60	61	35	36						
						Efter ombyggnad	55	<60			61	60	36	35						
145	Tappstrand 1:61	Ångbåtsvägen 10A-10B	Flerfamiljshus	höger	2-4	Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60			56	<60	31	<45	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	53	<60	Ingen	uteplats	55	<60	30	<45						
						Nollalternativ	57	<60			59	<60	34	<45						
						Efter ombyggnad	55	<60			59	<60	34	<45						
146	Tappstrand 1:65	Prämvägen 6E-6F	Flerfamiljshus	höger	2-4	Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60			56	<60	31	<45	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	57	<60	Ingen	uteplats	55	<60	30	<45						
						Nollalternativ	57	<60			59	<60	34	<45						
						Efter ombyggnad	56	<60			59	<60	34	<45						
147	Tappstrand 1:65	Prämvägen 4F	Flerfamiljshus	höger	3	Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60			56	<60	31	<45	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	52	<60	Ingen	uteplats	55	<60	30	<45						
						Nollalternativ	57	<60			59	<60	34	<45						
						Efter ombyggnad	56	<60			59	<60	34	<45						
148	Tappstrand 1:65	Prämvägen 2C-2G	Flerfamiljshus	höger	2-4	Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60			56	<60	31	<45	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	53	<60	Ingen	uteplats	56	<60	31	<45						
						Nollalternativ	57	<60			59	<60	34	<45						
						Efter ombyggnad	56	<60			60	<60	35	<45						
149	Tappstrand 1:6	Hagarinen 9	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45	Se punkt 13 ovan	X	X			Se punkt 6 ovan
						Nuläge	51	<60	<70	<55	52	<60	27	<45						
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
150	Tappstrand 1:73	Hagarinen 11	Villa	höger	2	Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45						
						Nuläge	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45						
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	56	<60	31	<45						

ID	Fastighetsbeteckning	Adress	Typ av fastighet	Byggnadens lokalisering; höger eller vänster om vägen i riktning från Tappström mot Nockeby	Antal våningar	Beräkningsfall	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Högsta	Föreslagen skärmåtgärder vid vägen	Klarar ej utomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej inomhus-riktvärdena efter åtgärd	Klarar ej riktvärdena vid uteplats efter åtgärd	Befintliga skärmar vid vägen	Kommentarer
							Leq vid fasad marknivå	Lmx vid fasad marknivå	Lmx vid uteplats marknivå	Leq vid uteplats marknivå	Leq vid högre våningar	Lmx vid högre våningar	Leq vid hela fasad inomhus						
151	Tappsund 1:7	Hagarängen 13	Villa	höger	2	Nuläge	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45					
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
152	Tappsund 1:8	Hagarängen 15	Villa	höger	2	Nuläge	52	<60	<70	<55	53	<60	28	<45					
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					
						Efter ombyggnad	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	54	<60	<70	<55	54	<60	29	<45					
153	Tappsund 1:39	Hagarängen 17	Villa	höger	2	Nuläge	52	<60	<70	<55	52	<60	27	<45					
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45					
154	Tappsund 1:72	Fredrikstrandsvägen 9	Villa	höger	2	Nuläge	52	<60	<70	<55	52	<60	27	<45					
						Nollalternativ	55	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45					
155	Brygga 1:10	Fredrikstrandsvägen 34	Villa	höger	2	Nuläge	51	<60	<70	<55	52	<60	27	<45					
						Nollalternativ	54	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad	53	<60	<70	<55	55	<60	30	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45					
156	Brygga 1:3	Fredrikstrandsvägen 11	Villa	höger	2	Nuläge	53	<60	<70	<55	54	<60	29	<45					
						Nollalternativ	56	<60	<70	<55	57	<60	32	<45					
						Efter ombyggnad	56	<60	<70	<55	56	<60	31	<45					
						Efter ombyggnad m åtgärd	55	<60	<70	<55	56	<60	31	<45		X	X		