

PM Ändringar efter granskning av vägplan Väg 261 Ekerövägen

Ekerö kommun, Stockholms stad, Stockholms län

TRV 2012/19667

Granskningshandling

2015-04-13



Trafikverket

Postadress: Trafikverket Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: PM Ändringar efter granskning av plan. väg 261 Ekerövägen

Dokumentdatum: 2015-04-13

Ärendenummer: TRV 2012/19667

Kontaktperson: Karin Stadler, Trafikverket 0771-921 921

Medverkande konsult: WSP

Innehåll

1	MOTIVERING TILL ÄNDRING	5
1.1	Riksintresset Försvarets radioanstalt.	5
1.2	Ingen skyddsskärm vid Tappström	5
1.3	Dagvattendamm vid Tappström	5
1.4	Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)	5
1.5	Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo	5
1.6	Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning.	5
2	BESKRIVNING AV ÄNDRING	5
2.1	Riksintresset Försvarets radioanstalt.	5
2.2	Ingen skyddsskärm vid Tappström	5
2.3	Dagvattendamm vid Tappström	5
2.4	Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)	6
2.5	Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo	6
2.6	Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning	6
3	DELGIVNING AV ÄNDRINGEN	8
3.1	Riksintresset Försvarets radioanstalt.	8
3.2	Ingen skyddsskärm vid Tappström	8
3.3	Dagvattendamm vid Tappström	8
3.4	Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)	8
3.5	Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo	8
3.6	Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning	8
4	KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR	9
4.1	Riksintresset Försvarets radioanstalt.	9

4.2	Ingen skyddsskärm vid Tappström	9
4.3	Dagvattendamm vid Tappström	9
4.4	Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)	9
4.5	Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo	9
4.6	Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning	9
5	ÄNDRING ELLER KOMPLETTERING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN (MKB)	9

1 Motivering till ändring

1.1 Rikspolisstyrelsen Försvarets radioanstalt.

Fel benämning av myndighetens namn i planbeskrivningen. Påtalat av myndigheten, granskningsutlåtande 27.1.

1.2 Ingen skyddsskärm vid Tappström

Felaktig uppgift i planbeskrivning, avsnitt 3.6.2, om att skyddsskärm med avseende på brand ska uppföras i Tappström. Planerad skärm avser bullerskydd.

1.3 Dagvattendamm vid Tappström

Område för vägrätt och markering för skyddsområde på plankarta, samt utbredning av dagvattendamm på illustrationsplan överstämde ej med befintlig dagvattendamm.

1.4 Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)

Formulering av skyddsåtgärd i planbeskrivningen överensstämde ej med formulering av skyddsåtgärd på plankartor.

1.5 Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo

Fel byggnad på fastigheten Rinkeby 1:2 (Finnbo) var markerad för erbjudande om skyddsåtgärd på plankarta. Påtalat av taxerad ägare på fastigheten, granskningsutlåtande 9.5.

1.6 Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning.

Otydliga formuleringar gällande riktvärden och erbjudna åtgärder i noterna. Hänvisning till not 7 saknades för ett antal fastigheter där riktvärden för uteplatser beräknas att överskridas. Adresser och fastighetsbeteckningar felaktiga på ett par platser, vilket påpekats av boende i granskningsutlåtande 7.1. Felaktigt tecken (> istället för <) för ett antal maxbuller-värden angivna i tabellen.

2 Beskrivning av ändring

2.1 Rikspolisstyrelsen Försvarets radioanstalt.

Planbeskrivning sid 15 , 2 st. Försvarets forskningsanstalt ändras till *Försvarets radioanstalt*.

2.2 Ingen skyddsskärm vid Tappström

Planbeskrivning sid 42, 3 st....finns skyddsskärmar markerade vid Tappström och på Kårsön...ändras till*finns skyddsskärm markerad på Kårsön*.

2.3 Dagvattendamm vid Tappström

Planbeskrivning, sid 56, 57 avsnitt 4.4.1, 4.4.2: Vägområdet utökas med 31 m². 80 960 m² ändras till 80 991 m², 68 170 m² ändras till 68 200 m² .

Plankarta 000c9310, revideringsmoln. Vägområde och markering för skyddsområde korrigeras för att överensstämma med befintlig dagvattendamm. Gräns för nytt vägområde placeras vid befintligt staket.

Illustrationsplan 000T0210, revideringsmoln. Markering av dagvattendamm korrigeras för att överensstämma med befintlig dagvattendamm.

Fastighetsförteckning, del 1, sid 1: Vägrätt utökas med 31 m² på Ekerö Tappström 2:1.

2.4 Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)

Planbeskrivning sid 55 Tabell 4.2. Sk4 Fönsteråtgärder där riktvärden för ekvivalenta ... ändras till ...*Sk4 Erbjudna bullerskyddsåtgärder utanför vägområdet där riktvärden för ekvivalenta och maximala...*

2.5 Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo

Plankarta 000C9316, revideringsmoln. Markering för erbjudande om skyddsåtgärder korrigeras så att bostadsbyggnad markeras. Därmed utgår den bakomliggande felaktigt utmarkerade komplementbyggnaden som erbjudande om skyddsåtgärd.

2.6 Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning

Bilaga 1 Bullernivåerna längs Ekerövägen, dokument 0N14002C, s 3:

Not 1, Ändrat från "Gällande riktvärden: 70 dB(A) max (en uteplats för varje bostadshus) samt ekv 55 dB(A) vid fasad med permanentbebyggelse och fritidshus" till *Gällande riktvärden: 55 dB(A) eqv vid fasad med permanentbebyggelse och fritidshus, samt 55 dB(A) eqv och/eller 70 dB(A) max vid uteplats (en uteplats för varje bostadshus).*

För fastigheterna i tabell 1 nedan (nästa sida) införs hänvisning till not 7 i kommentarfältet.

Tabell 1 – fastigheter där hänvisning till not 7 införs.

ID-nummer	Fastighetsbeteckning	Adress
16	Kaplanen 1	Nockeby kyrkväg 60
20	Isbjörnen 34	Grönviksvägen 195
22	Isbjörnen 3	Grönviksvägen 193
66	Drottningholm 1-1	Ängsholmsvägen 1
80	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 20
81	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 22
82	Drottningholm 1-55	Dragonvägen 24
84	Drottningholm 1-54	Dragonvägen 28
85	Drottningholm 1-9	Gustav Ills väg 19
86	Drottningholm 1-1	Eriksbergsvägen 4
90	Drottningholm 1-1	Ekerövägen 20
92	Rinkeby 1-2	Kantongatan 9
97	Rinkeby 1-2 Finnbo	Ekerövägen 1
99	Lovö-Edeby 4-2	Edebyvägen 7
102	Lovö-Edeby 4-22	Isstacken 1
103	Malmvik 1-1 1-2	Lindöbrovägen 40
104	Malmvik 1-1 1-2	Lindö gårds väg 11
106	Malmvik 1-1 1-2 (Nytorp)	Wallenbergs allé 15

För fastigheterna i tabell 2 görs korrigering av fastighetsbeteckning samt adresser.

Tabell 2 – fastigheter där fastighetsbeteckning och adress korrigeras

ID-nummer	Fastighetsbeteckning	Adress
66	Drottningholm 1-1	Ängsholmsvägen 1 (tidigare Ängsholmsvägen 94)
67	Drottningholm 1-1	Ängsholmsvägen 3 (tidigare Ängsholmsvägen 95)

För fastigheterna i tabell 3 korrigeras ett fel. Maxvärdena för uteplats efter åtgärd var felaktigt skrivna som > 70. Detta korrigeras till <70.

Tabell 3 – fastigheter där maxbullervärden ändras från >70 till <70.

ID-nummer	Fastighetsbeteckning	Adress
1	Sockerskålen 17	Drottningholmsv 556
2	Sockerskålen 18	Drottningholmsv 558
3	Sockerskålen 19	Drottningholmsv 560
4	Sockerskålen 20	Drottningholmsv 562
5	Inledningen 3	Nockeby Kyrkväg 36
6	Inledningen 4	Nockeby Kyrkväg 38
7	Inledningen 5	Nockeby Kyrkväg 40
8	Ceremonien 5	Gubbkärrsvägen 15-21

3 Delgivning av ändringen

3.1 Riksintrittet Försvarets radioanstalt.

Ingen delgivning, planen inte ändrad.

3.2 Ingen skyddsskärm vid Tappström

Delgivning till de fem fastighetsägare vars bostad (radhusen väster om vägen) ligger helt eller delvis inom 25 meter från framtida väggkant och omfattas av erbjudande om brandklassningsåtgärd.

3.3 Dagvattendamm vid Tappström

Delgivning till fastighetsägare som berörs (Ekerö kommun).

3.4 Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)

Ingen delgivning, planen inte ändrad.

3.5 Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo

Delgivning till fastighetsägare och taxerad ägare vars byggnad på ofri grund erbjuds bullerskyddsåtgärd.

3.6 Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning

Ingen delgivning, planen har inte ändrats.

4 Kostnadsförändringar

4.1 Riksintresset Försvarets radioanstalt.

Ingen påverkan på kostnaden.

4.2 Ingen skyddsskärm vid Tappström

Ingen påverkan på kostnaden.

4.3 Dagvattendamm vid Tappström

Ingen påverkan på kostnaden.

4.4 Formulering av skyddsåtgärd för buller (Sk4)

Ingen påverkan på kostnaden.

4.5 Markering av skyddsåtgärd för bostadsbyggnad Finnbo

Ingen påverkan på kostnaden.

4.6 Förtydliganden och korrigeringar i bilaga 1 till planbeskrivning

Ingen påverkan på kostnaden. Ändringen är ett förtydligande av erbjudna bullerskyddsåtgärder, och innebär inga nya erbjudna åtgärder.

5 Ändring eller komplettering av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

Ingen av ändringarna föranleder att miljökonsekvensbeskrivning behöver ändras eller kompletteras.

Solna 2015-04-13

Karin Stadler
Projektledare

