

Hjälpkraft Sverige

Teckenförklaring

- Oelektrifierad bana
- Ingen hjälpkraft
- Okänd
- 35, Cu
- 49, FeAl
- 62, FeAl
- 99, FeAl
- 11 kV, 2-fas
- 11 kV, 3-fas
- 22 kV, 3-fas

