

Information			Nuläge				Nollalternativ				Utbyggnadsalternativ								Utbyggnadsalternativ med järnvägsnära åtgärder						Ljudnivå inomhus		Kommentar om åtgärd		
Fastighetsnamn	Avstånd till spår	Våning	Leq Ss vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq Ss vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq Ss vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq tot vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax	Leq Ss vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq tot vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax		Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd
BÄCKEBY 2:2-4_130_5	133	Bv	42	63	63	63	43	61	64	64	37	54	55	79	62	62	61	76	36	46	54	69	61	61	59	71	21	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:2-4_130_5	133	V 1	43	64	63	63	43	62	64	64	39	55	57	79	63	64	61	76	38	47	56	69	62	62	59	71	22	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:3-1_130_3	231	Bv	40	60	52	52	41	60	54	54	37	47	55	72	53	54	52	69	37	47	55	72	53	54	52	69	22	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:3-1_130_3	231	V 1	41	59	56	56	42	59	58	58	39	48	58	72	57	58	52	69	39	48	58	72	57	57	52	69	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:7-1_130_2	132	Bv	41	60	61	61	42	59	63	63	38	56	55	81	62	63	56	71	37	49	54	73	60	60	56	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4-1_130_3	334	Bv	39	55	52	52	39	56	54	54	36	46	55	71	53	54	58	73	36	36	55	61	51	52	56	71	11	36	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4-1_130_3	334	V 1	42	58	57	57	42	59	59	59	39	50	56	73	59	59	58	73	39	45	56	69	58	58	56	71	20	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1-2_130_1	146	Bv	44	65	65	65	44	63	66	66	37	54	56	79	64	64	61	79	38	49	57	73	63	64	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1-2_130_1	146	V 1	44	65	66	66	44	63	67	67	39	55	57	79	66	67	61	79	39	49	58	73	66	66	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1-2_130_5	157	Bv	44	65	62	62	44	63	63	63	38	54	57	78	61	61	58	77	37	48	57	73	60	60	56	65	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 4:1-2_130_5	157	V 1	45	65	64	64	45	64	65	65	40	55	57	78	64	64	58	77	39	48	57	72	63	63	56	65	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1-1_130_25	358	Bv	43	60	65	65	43	62	67	67	42	47	62	71	65	65	64	72	42	47	62	68	65	69	64	71	22	43	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1-1_130_25	358	V 1	43	60	69	69	44	62	70	70	43	47	62	71	70	70	64	72	43	47	62	69	70	70	64	71	22	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1-1_130_21	190	Bv	25	42	54	54	25	43	55	55	23	52	40	77	52	55	48	71	24	44	43	69	52	53	46	70	19	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1-1_130_21	190	V 1	28	45	55	55	29	47	56	56	28	53	46	78	55	57	48	71	28	49	47	73	55	56	46	70	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 7:1-1_130_2	288	Bv	25	39	59	59	25	42	61	61	24	48	43	72	57	57	48	71	24	45	43	68	57	57	45	69	20	43	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 7:1-1_130_2	288	V 1	31	48	61	61	32	49	62	62	31	49	49	73	59	59	48	71	31	46	49	69	59	59	45	69	21	44	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 8:1-1_130_20	152	Bv	29	50	53	53	30	49	53	53	29	53	50	78	50	55	50	75	33	47	54	71	52	53	45	69	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2-1_130_2	86	Bv	0	0	56	56	0	0	57	57	0	48	0	72	57	57	50	54	0	48	0	72	57	57	50	54	23	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2-1_130_2	86	V 1	0	0	56	56	0	0	58	58	0	49	0	73	58	59	50	54	0	49	0	73	58	59	50	54	24	45	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_13	280	Bv	40	60	63	63	40	60	64	64	39	49	60	74	65	65	60	72	39	47	60	70	65	65	60	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_13	280	V 1	42	59	63	63	42	61	65	65	41	49	61	72	65	65	60	72	41	48	61	69	65	65	60	71	23	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_16	115	Bv	0	0	56	56	0	0	57	57	0	52	0	77	57	58	Saknas	Saknas	0	52	0	77	57	58	Saknas	Saknas	27	49	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1-1_130_16	115	V 1	0	0	58	58	0	0	60	60	0	54	0	79	59	61	Saknas	Saknas	0	54	0	79	60	61	Saknas	Saknas	29	51	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1-1_130_34	109	Bv	0	0	52	52	0	0	54	54	0	49	0	74	53	55	55	74	0	46	0	69	53	54	54	70	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1-1_130_34	109	V 1	0	0	52	52	0	0	54	54	0	50	0	75	53	55	55	74	0	47	0	70	53	54	54	70	22	42	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1-1_130_40	198	Bv	0	0	52	52	0	0	54	54	0	49	0	74	54	55	55	74	0	47	0	70	54	55	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_40	198	V 1	0	0	52	52	0	0	53	53	0	49	0	74	54	55	55	74	0	47	0	70	54	55	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_42	279	Bv	0	0	51	51	0	0	53	53	0	47	0	71	53	54	Saknas	Saknas	0	46	0	69	52	53	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1-1_130_42	279	V 1	0	0	53	53	0	0	55	55	0	48	0	72	54	55	Saknas	Saknas	0	46	0	69	54	55	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1-1_130_43	253	Bv	0	0	63	63	0	0	65	65	0	47	0	71	65	65	52	71	0	47	0	71	65	65	52	71	22	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_43	253	V 1	0	0	66	66	0	0	68	68	0	48	0	71	68	68	52	71	0	48	0	71	68	68	52	71	23	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_44	272	Bv	0	0	64	64	0	0	66	66	0	44	0	69	66	66	Saknas	Saknas	0	44	0	69	66	66	Saknas	Saknas	19	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_44	272	V 1	0	0	68	68	0	0	69	69	0	46	0	71	70	70	Saknas	Saknas	0	46	0	70	70	70	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_54	300	Bv	0	0	72	72	0	0	74	74	0	46	0	70	74	74	Saknas	Saknas	0	46	0	70	74	74	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1-1_130_54	300	V 1	0	0	74	74	0	0	75	75	0	47	0	71	75	75	Saknas	Saknas	0	47	0	70	75	75	Saknas	Saknas	22	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 6:1-1_130_1	95	Bv	34	53	58	58	34	53	59	59	38	54	58	80	59	60	59	79	38	45	58	71	59	59	58	73	20	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 6:1-1_130_1	95	V 1	37	53	58	58	37	56	59	59	40	54	60	79	59	60	59	79	40	47	60	71	59	60	58	73	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 8:1-1_130_1	219	Bv	25	42	54	54	26	43	56	56	24	49	44	74	52	53	44	66	24	47	44	71	52	53	40	64	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 8:1-1_130_1	219	V 1	28	45	55	55	28	46	56	56	27	51	46	76	52	55	44	66	27	47	46	71	52	53	43	62	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LOVSTAD 1:3-1_130_1	133	Bv	0	0	56	56	0	0	57	57	0	53	0	80	57	59	53	79	0	47	0	73	57	58	48	71	22	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LOVSTAD 1:3-1_130_1	133	V 1	0	0	57	57	0	0	58	58	0	55	0	80	58	60	53	79	0	48	0	73	58	59	48	71	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LOVSTAD 2:1-1_130_13	78	Bv	0	0	58	58	0	0	60	60	0	50	0	75	63	63	63	56	0	50	0	75	63	63	63	56	25	47	Erbjuds förvarv
LOVSTAD 2:1-1_130_13	78	V 1	0	0	60	60	0	0	62	62	0	51	0	76	63	63	63	56	0	51	0	76	63	63	63	56	26	48	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:40-1_130_3	242	Bv	47	65	70	70	48	66	72	72	47	53	66	78	72	72	70	73	47	53	66	78	72	72	70	73	28	50	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6-1_130_1	66	Bv	45	62	64	64	46	64	66	66	44	54	64	79	66	67	67	81	44	54	64	79	66	67	67	81	29	51	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6-1_130_1	66	V 1	45	62	67	67	46	64	69	69	45	57	64	82	69	69	67	81	45	57	64	82	69	69	67	81	32	54	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:9-1_130_1	77	Bv	36	56	57	57	36	54	59	59	26	51	45	76	59	59	45	69	26	51	45	76	59	59	45	69	26	48	Erbjuds förvarv
PARKUDDEN 1:1-1_130_3	81	Bv	36	54	59	59	37	55	60	60	42	55	62	83	61	62	50	76	43	48	62	73	60	73	49	73	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:1-1_130_3	81	V 1	37	54	58	58	37																						

Information			Nuläge	Nollalternativ	Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med järnvägsnära åtgärder					Ljudnivå inomhus		Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Avstånd till spår	Våning	Leq tot vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax	Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	
BÄCKEBY 2:2>4_130_5	133	Bv	63	64	54	55	79	62	46	69	61	59	71	21	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:2>4_130_5	133	V 1	63	64	55	57	79	63	47	69	62	59	71	22	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 2:3>1_130_3	231	Bv	52	54	47	55	72	53	47	72	53	52	69	22	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:3>1_130_3	231	V 1	56	58	48	58	72	57	48	72	57	52	69	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 2:7>1_130_2	132	Bv	61	63	56	55	81	62	49	73	60	56	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4>1_130_3	334	Bv	52	54	46	55	71	53	36	61	51	56	71	11	36	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 3:4>1_130_3	334	V 1	57	59	50	56	73	59	45	69	58	56	71	20	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_1	146	Bv	65	66	54	56	79	64	49	73	63	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_1	146	V 1	66	67	55	57	79	66	49	73	66	60	71	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_5	157	Bv	62	63	54	57	78	61	48	73	60	56	65	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
BÄCKEBY 4:1>2_130_5	157	V 1	64	65	55	57	78	64	48	72	63	56	65	23	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1>1_130_25	358	Bv	65	67	47	62	71	65	43	67	65	64	71	18	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
GUSTAVSLUND 2:1>1_130_25	358	V 1	69	70	47	62	71	70	43	67	70	64	71	18	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1>1_130_21	190	Bv	54	55	52	40	77	52	44	69	52	46	70	19	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 6:1>1_130_21	190	V 1	55	56	53	46	78	55	49	73	55	46	70	24	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
KIMSTADS-VALLBY 7:1>1_130_2	288	Bv	59	61	48	43	72	57	44	68	57	46	69	19	43	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 7:1>1_130_2	288	V 1	61	62	49	49	73	59	44	69	59	46	69	19	44	Järnvägsnära skärm
KIMSTADS-VALLBY 8:1>1_130_20	152	Bv	53	53	53	50	78	50	47	71	51	43	66	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2>1_130_2	86	Bv	56	57	48	0	72	57	48	72	57	50	54	23	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 1:2>1_130_2	86	V 1	56	58	49	0	73	58	49	73	58	50	54	24	45	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_13	280	Bv	63	64	49	60	74	65	46	70	65	60	71	21	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_13	280	V 1	63	65	49	61	72	65	45	69	65	60	71	20	44	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_16	115	Bv	56	57	52	0	77	57	52	77	57	Saknas	Saknas	27	49	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1>1_130_16	115	V 1	58	60	54	0	79	59	54	79	60	Saknas	Saknas	29	51	Erbjuds förvarv
LANDSJÖ 2:1>1_130_34	109	Bv	52	54	49	0	74	53	46	69	53	54	70	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_34	109	V 1	52	54	50	0	75	53	47	70	53	54	70	22	42	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_40	198	Bv	52	54	49	0	74	54	47	70	54	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_40	198	V 1	52	53	49	0	74	54	47	70	54	54	71	22	42	Järnvägsnära skärm+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_42	279	Bv	51	53	47	0	71	53	46	69	52	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_42	279	V 1	53	55	48	0	72	54	46	69	54	Saknas	Saknas	21	44	Järnvägsnära skärm
LANDSJÖ 2:1>1_130_43	253	Bv	63	65	47	0	71	65	47	71	65	52	71	22	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_43	253	V 1	66	68	48	0	71	68	48	71	68	52	71	23	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_44	272	Bv	64	66	44	0	69	66	44	69	66	Saknas	Saknas	19	44	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_44	272	V 1	68	69	46	0	71	70	46	70	70	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_54	300	Bv	72	74	46	0	70	74	46	70	74	Saknas	Saknas	21	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 2:1>1_130_54	300	V 1	74	75	47	0	71	75	47	70	75	Saknas	Saknas	22	42	Fasadåtgärd
LANDSJÖ 6:1>1_130_1	95	Bv	58	59	54	58	80	59	45	71	59	58	73	20	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 6:1>1_130_1	95	V 1	58	59	54	60	79	59	45	71	59	58	73	20	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LANDSJÖ 8:1>1_130_1	219	Bv	54	56	49	44	74	52	47	71	52	43	62	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LANDSJÖ 8:1>1_130_1	219	V 1	55	56	51	46	76	52	47	71	52	43	62	22	43	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd
LÖVSTAD 1:3>1_130_1	133	Bv	56	57	53	0	80	57	47	73	57	48	71	22	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LÖVSTAD 1:3>1_130_1	133	V 1	57	58	55	0	80	58	48	73	58	48	71	23	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
LÖVSTAD 2:1>1_130_13	78	Bv	58	60	50	0	75	63	50	75	63	63	56	25	47	Erbjuds förvarv
LÖVSTAD 2:1>1_130_13	78	V 1	60	62	51	0	76	63	51	76	63	63	56	26	48	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:40>1_130_3	242	Bv	70	72	53	66	78	72	53	78	72	70	73	28	50	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6>1_130_1	66	Bv	64	66	54	64	79	66	54	79	66	67	81	29	51	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:6>1_130_1	66	V 1	67	69	57	64	82	69	57	82	69	67	81	32	54	Erbjuds förvarv
NORSHOLM 10:9>1_130_1	77	Bv	57	59	51	45	76	50	51	76	50	45	69	26	48	Erbjuds förvarv
PARKUDDEN 1:1>1_130_3	81	Bv	59	60	55	62	83	61	45	73	61	48	71	20	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:1>1_130_3	81	V 1	58	60	57	62	83	61	45	73	61	48	71	20	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:2>1_130_1	187	Bv	59	61	41	61	76	62	41	72	60	50	74	16	44	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:2>1_130_1	187	V1	59	61	42	62	77	62	43	73	61	50	74	18	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:3>1_130_3	156	Bv	59	61	53	63	77	62	40	73	62	61	64	15	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
PARKUDDEN 1:3>1_130_3	156	V 1	59	61	54	63	78	62	42	73	62	61	64	17	45	Järnvägsnära skärm+fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKINSTAD 6:2>1_130_1	243	Bv	62	62	52	77	75	58	52	75	58	53	62	27	45	Fasadåtgärd

Information			Nuläge	Nollalternativ	Utbyggnadsalternativ				Utbyggnadsalternativ med järnvägsnära åtgärder					Ljudnivå inomhus		Kommentar om åtgärd
Fastighetsnamn	Avstånd till spår	Våning	Leq tot vid fasad	Leq tot vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax Ss vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Leq HH vid fasad	Lmax HH vid fasad	Leq väg vid fasad	Uteplats Leq	Uteplats Lmax	Leq inomhus efter åtgärd	Lmax inomhus efter åtgärd	
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_4	308	Bv	62	62	47	79	70	58	47	70	58	59	71	22	45	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_4	308	V 1	65	66	49	83	72	59	49	72	59	59	71	24	44	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_5	295	Bv	60	61	48	75	71	59	48	71	59	57	71	23	43	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 4:8>1_130_5	295	V 1	62	63	49	80	72	59	49	72	59	57	71	24	44	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd
SKÄRKINDS-EGGEBY 6:3>1_130_3	170	Bv	71	72	54	67	78	74	54	78	74	70	75	29	50	Erbjuds förvärv
SKÄRKINDS-EGGEBY 6:3>1_130_3	170	V 1	73	74	53	66	77	74	53	77	74	70	75	28	49	Erbjuds förvärv
VASTERBY 1:6>1_130_2	295	Bv	55	57	50	60	73	55	50	73	55	56	72	25	45	Fasadåtgärd+uteplatsåtgärd

Överskridanden inomhus pga Ostlänken markeras i rött.

HH står för höghastighetståg.

Ss står för Södra stambanan.

"Saknas" innebär att bostaden saknar uteplats.