




Kulturmiljöer i MKB


-  Område med mycket högt värde för kulturmiljön
-  Område med högt värde för kulturmiljön
-  Område med värde för kulturmiljön




-  Analysområde
-  Delområde
-  Fornminnesregistret – FMIS
-  Kulturlämningar övrigt
-  Skog & Historia
-  Riksintressant kulturmiljö
-  UA5 & UA5-öst










Kulturmiljöer i MKB

-  Område med mycket högt värde för kulturmiljön
-  Område med högt värde för kulturmiljön
-  Område med värde för kulturmiljön



Bilagor

Bilaga 1. Fornminnesregistret – FMIS – Örebro län

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
1:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
2:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
9:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
20:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
21:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Avrättningsplats	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
21:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Plats med tradition	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
25:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fornborg	Terräng: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
26:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Byggnad annan	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
39:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gruvhål	Typ: gruvhål	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
41:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
42:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Naturföremål/-bildning med tradition	Typ: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
43:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
54:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Träindustri	Verksamhet: såg/sågverk	–	Eventuellt i beskrivning	1
79:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
80:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Ristning, medeltid/historisk tid	Typ: eventuellt i beskrivning	Belägenhet: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
81:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
81:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
83:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
84:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
85:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
86:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
87:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
88:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Sammanförda lämningar	(Vilsten vid kyrkstig)	–	Eventuellt i beskrivning	1
90:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
91:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningsstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
92:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
93:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
94:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
96:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
97:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
97:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
98:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
98:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
99:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Område med skogsbrukslämningar	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
100:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
110:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Blästbrukslämning	Typ: slagg/slaggvarp	–	Eventuellt i beskrivning	1
158:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Bevakningsobjekt	Hög	–	Form: oregelbunden	Eventuellt i beskrivning	1
159:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
161:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Minnesmärke	Typ: minnessten	–	Eventuellt i beskrivning	1
162:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
163:1	Lerbäck	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
164:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Byggnadsminne	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
165:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röse	–	Form: eventuellt i beskrivning	Undersökt och borttagen	1
165:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: eventuellt i beskrivning	Undersökt och borttagen	1
166:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
166:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
166:3	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
166:4	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
167:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Plats med tradition	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
200:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
201:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
201:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
201:3	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
201:4	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
202:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
202:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Typ: kolbotten obestämd	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Land-skap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
203:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Bevaknings-objekt	Stensättning	Konstruktion: övertorvad	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
203:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
204:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
205:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
206:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	Verksamhet: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
207:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
208:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	Verksamhet: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
210:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
211:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
212:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
213:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
213:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
213:3	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
214:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
214:2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
215:1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: oval	Eventuellt i beskrivning	1
84:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
84:2	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bytomt/ Gårdstomt	(Hult)	–	Eventuellt i beskrivning	1
85:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
85:2	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bytomt/ Gårdstomt	(Hult)	–	Eventuellt i beskrivning	1
128:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
129:1	Hardemo	Kumla	Närke	Bevaknings-objekt	Stensättning	Konstruktion: övertorvad	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
132:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Härd	Typ: eventuellt i beskrivning	Form: oval	Delundersökt	1
133:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Delundersökt	1
134:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Undersökt och borttagen	1
135:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Blästplats	–	–	Undersökt och borttagen	1
136:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Delundersökt	1
137:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Härd	Typ: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Delundersökt	1
139:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Undersökt och borttagen	1
140:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Delundersökt	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Land-skap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
141:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Smideslämning	Typ: eventuellt i beskrivning	–	Undersökt och borttagen	1
142:1	Hardemo	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Delundersökt	1
144:1	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
147:1	Hardemo	Kumla	Närke	Fast fornlämning	Område med fossil åkermark	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
3:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Byggnad annan	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
14:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
15:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande bildning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
17:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande bildning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
19:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Färdväg	Typ: hålväg	–	Eventuellt i beskrivning	1
60:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande bildning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
61:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
69:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Plats med tradition	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
84:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: övrig	Form: treudd	Eventuellt i beskrivning	1
84:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: kvadratisk	Eventuellt i beskrivning	1
84:3	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
85:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Sammanförda lämningar	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
86:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Bytomt/ Gårdstomt	(Åskedalen)	–	Eventuellt i beskrivning	1
86:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
87:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: varg	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
88:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
89:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
90:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Område med skogsbrukslämningar	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
91:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
92:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
93:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
94:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
95:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
96:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
97:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
98:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: övrig	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
98:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: övrig	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Land-skap	Antikvarisk bedömning	Lämnings-typ	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
99:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
100:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
103:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: övrig	Form: treudd	Eventuellt i beskrivning	1
103:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Hög	–	Form: rund	Undersökt och bort-tagen	1
103:3	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Hög	–	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
105:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Plats med tradition	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
120:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
122:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Naturföremål/-bildning med tradition	Typ: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
123:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Hyttområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
124:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Naturföremål/-bildning med tradition	Typ: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
125:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
126:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Bro	Konstruktion: eventuellt i be-skrivning	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
129:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fyndplats	Fyndmaterial: eventuellt i be-skrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
136:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: gruvhål	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
143:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Sammanförda lämningar	(Område med gropar)	–	Eventuellt i beskrivning	1
145:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Byggnad annan	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
149:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Hög	–	Form: oval	Eventuellt i beskrivning	1
149:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
149:3	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
149:4	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
149:5	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fornlämningslik-nande lämning	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
152:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: gruvhål	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
156:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
157:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
158:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
177:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: varg	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
201:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Hyttområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
202:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
203:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Obestämbär	(Begravningsplats)	–	Eventuellt i beskrivning	1
204:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Undersökt och bort-tagen	2

FMIS-nr	Socken	Kommun	Land-skap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
205:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Röse	–	Form: rund	Undersökt och bort-tagen	1
208:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
210:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Gravfält	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
211:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Hyttområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
222:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
223:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Undersökt och bort-tagen	1
252:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Begravningsplats	Typ: pest-/kolera-kyrkogård	–	Eventuellt i beskrivning	1
277:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
279:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: varg	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
284:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: övrig	Form: treudd	Eventuellt i beskrivning	1
284:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
284:3	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
286:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Färdväg	Typ: hålväg	–	Eventuellt i beskrivning	1
287:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Övrigt	(Vall, befästnings-vall)	–	Eventuellt i beskrivning	1
288:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: våghållnings-sten	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
289:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Övrigt	(Plats för vededad stålugn)	–	Eventuellt i beskrivning	1
290:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
318:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
322:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: gruvhål	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
344:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
345:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
392:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Husgrund, historisk tid	Verksamhet: even-tuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
403:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
404:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Lägenhets-bebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
405:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Bytomt/ Gårdstomt	(Runsala)	–	Eventuellt i beskrivning	1
428:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevaknings-objekt	Blästbruks-lämning	Typ: slagg/slagg-varp	–	Eventuellt i beskrivning	1
429:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
430:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
431:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvhål	Typ: gruvhål	Material: eventu-ellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
432:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: oval	Eventuellt i beskrivning	1
432:2	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: oval	Eventuellt i beskrivning	1
433:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhis-torisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningsstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
435:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
436:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gruvhål	Typ: övrig	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	2
437:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
439:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevakningsobjekt	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
440:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
441:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
442:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevakningsobjekt	Bytomt/ Gårdstomt	(Åsbro)	–	Eventuellt i beskrivning	1
446:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevakningsobjekt	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
447:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
448:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
449:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevakningsobjekt	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
450:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
451:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Uppgift om	Källa med tradition	Typ: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
452:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Område med skogsbrukslämningar	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
453:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Område med skogsbrukslämningar	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
454:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröse-område	–	Eventuellt i beskrivning	1
456:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
457:1	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning	Boplat	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
102:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	Verksamhet: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
103:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Sammanförda lämningar	(Brott/täkt)	–	Eventuellt i beskrivning	2
104:1	Viby	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
127:1	Viby	Hallsberg	Närke	Uppgift om	Övrigt	(Rest sten, grindstolpe)	–	Borttagen	1
127:2	Viby	Hallsberg	Närke	Uppgift om	Övrigt	(Rest sten, grindstolpe)	–	Borttagen	1
129:1	Viby	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Källa med tradition	Typ: midsommar/trefaldighet	–	Eventuellt i beskrivning	1
129:2	Viby	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Källa med tradition	Typ: midsommar/trefaldighet	–	Eventuellt i beskrivning	1
129:3	Viby	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Källa med tradition	Typ: midsommar/trefaldighet	–	Eventuellt i beskrivning	1
130:1	Viby	Hallsberg	Närke	Uppgift om	Avrättningsplats	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
136:1	Viby	Hallsberg	Närke	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
149:1	Viby	Hallsberg	Närke	Bevakningsobjekt	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
149:2	Viby	Hallsberg	Närke	Bevakningsobjekt	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningsstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningssstatus	Antal
149:3	Viby	Hallsberg	Närke	Bevakningsobjekt	Fångstgrop	Bytesdjur: eventuellt i beskrivning	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
177:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
189:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
190:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
246:1	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Typ: kolbotten obestämd	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1

Bilaga 2. Fornminnesregistret – FMIS – Östergötlands län

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningsstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningssstatus	Antal
22:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Stensättning (domarring, lokal benämning)	Konstruktion: övertorvad	Form: oregelbunden	Eventuellt i beskrivning	1
26:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Naturföremål/-bildning med tradition	Typ: eventuellt i beskrivning	Lokal tradition som offerplats	Eventuellt i beskrivning	1
36:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Vägmärke	Typ: milstolpe	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
37:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	(Gunillas hög, Gullhögskulle)	–	Eventuellt i beskrivning	1
40:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Byggnad annan	Liesmedja	–	Eventuellt i beskrivning	1
43:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Gravfält	–	–	Delundersökt	1
44:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Källa med tradition	Typ: offer	–	Eventuellt i beskrivning	1
45:1	Godegård	Motala	Östergötland	Uppgift om	Fyndplats	Fyndmaterial: slagg	–	Eventuellt i beskrivning	1
47:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
47:2	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
48:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Typ: kolbotten obestämd	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
48:2	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Typ: kolbotten obestämd	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
49:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid Livsmedelsindustri	(Hålla bränneri)	–	Eventuellt i beskrivning	3
117:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fyndplats	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
118:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fyndplats Hyttområde	Fyndmaterial: slagg	–	Eventuellt i beskrivning	1
142:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
144:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
164:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Typ: torp	–	Eventuellt i beskrivning	1
165:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
171:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
182:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Kolningsanläggning	Typ: kolningsgrop	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1

FMIS-nr	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde 1	Egenskapsvärde 2	Undersökningsstatus	Antal
183:1	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Gruvområde	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
184:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Kolningsanläggning	Typ: kolningsgrop	Form: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
185:1	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Gruvhål	Typ: övrig	Material: eventuellt i beskrivning	Eventuellt i beskrivning	1
186:1	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
187:1	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Stensättning	Konstruktion: stenfylld	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
188:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Bergshistorisk lämning övrig	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
189:1	Godegård	Motala	Östergötland	Utgår	Stensättning	Konstruktion: övertorvad	Form: rund	Eventuellt i beskrivning	1
190:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fornlämningsliknande lämning	(Fångstgrop)	–	Eventuellt i beskrivning	1
191:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Typ: röjningsröseområde	–	Eventuellt i beskrivning	1
192:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Bytomt/Gårdstomt	(Sörby)	–	Eventuellt i beskrivning	1
193:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fyndplats	Fyndmaterial: eventuellt i beskrivning	–	Eventuellt i beskrivning	1
194:1	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Bytomt/Gårdstomt	(Unna)	–	Eventuellt i beskrivning	1
195:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Dammvall	–	–	Eventuellt i beskrivning	1
196:1	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	Kolning	–	Eventuellt i beskrivning	1

Bilaga 3. Kulturlämningar enligt arkeologisk utredning för Naturgas Mellansverige Etapp V – Örebro och Östergötlands län

Objekt-ID	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde
04231013	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
04231014	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
04231015	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04231016	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
04231017	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04231020	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
04231021	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04231022	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04231023	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04231026	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
04232003	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Färdväg	Hålväg
04233006	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Bytomt/Gårdstomt	(Litsängs gamla tomt)
04233014	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	Hyttlämning	–
04234020	Godegård	Motala	Östergötland	Bevakningsobjekt	By-/Gårdsläge	–
22471023	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
22472001	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Vägbank

Bilaga 4. Kulturlämningar övrigt – Material från Fornminnesregistret som inte redovisas i FMIS samt material från övriga studerade inventeringar

ID	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde
1	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
2	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	–
3	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	–
4	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
5	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
6	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
7	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
8	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
9	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
10	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
11	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
12	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
13	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
14	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
15	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
16	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
17	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
18	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
19	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
20	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
21	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
22	Viby	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
23	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
24	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
25	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
26	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
27	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
28	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
29	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
30	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
31	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
32	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Brunn/Kallkälla	–
33	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
34	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar
35	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
36	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
37	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
38	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
39	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
40	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
41	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsrösen	–
42	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar
43	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
44	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
45	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
46	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
47	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar
48	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse/ Husgrund, historisk tid	–
49	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Hyttområde	–
50	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Gränsmärke	–
51	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
52	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
53	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
54	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
55	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Kolbotten, obestämd
56	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Vägbank
57	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Vägbank

ID	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningsstyp	Egenskapsvärde
58	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
59	Hardemo	Kumla	Närke	Bevakas	Lägenhetsbebyggelse, uppgift om	Backstuga
60	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse, uppgift om	Övrigt
61	Hardemo/ Hallsberg	Kumla/ Hallsberg	Närke	Bevakas	Fornlämningsliknande lämning	–
62	Hardemo/ Hallsberg	Kumla/ Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Hägnad/gränsmärke/ hägnadsvall/stenmur	–
63	Hardemo	Kumla	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker/färdväg	Röjningsröseområde/Vägbank
64	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Stenkonstruktioner	Övrigt
65	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
66	Hallsberg	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
67	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
68	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
69	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
70	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
71	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
72	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
73	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
74	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
75	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
76	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
77	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
78	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
79	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
80	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Järnväg/Banvall
81	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Järnväg/Banvall
82	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Järnväg/Banvall
83	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
84	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
85	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
86	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
87	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Järnväg/Banvall
88	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
89	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
90	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
91	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
92	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Övrigt
93	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
94	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
95	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Brott/tåkt (?)	–
96	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
97	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
98	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
99	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
100	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
101	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
102	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
103	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
104	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
105	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker	Röjningsröseområde
106	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
107	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning, RAÄ 284	Fossil åker	Röjningsröseområde
108	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Röjningsröse	–
109	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
110	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
111	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
112	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
113	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Järnväg/Banvall
114	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Hägnad	Slaggstensmur

ID	Socken	Kommun	Landskap	Antikvarisk bedömning	Lämningstyp	Egenskapsvärde
115	Lerbäck	Askersund	Närke	Bevakas	Bergshistorisk lämning övrig	Slaggförekomst
116	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Park/Trädgårdsanläggning	–
117	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, resmilor
118	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ 157	Fossil åker	Röjningsröseområde
119	Lerbäck	Askersund	Närke	Fast fornlämning, RAÄ 17, 61	Fossil åker	Röjningsröseområde
120	Lerbäck	Askersund	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse, uppgift om	–
121	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	Hålväg
122	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
123	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse, uppgift om	Torp
124	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
125	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Fossil åker/ Kolningsanläggning	Röjningsröseområde/ Område med kolbottnar
126	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Kolningsanläggning	Område med kolbottnar, obestämda
127	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	Kolning
128	Godegård	Motala	Östergötland	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
130	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
131	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
132	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
133	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Husgrund, historisk tid	–
134	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Brunn/Kalkälla	–
135	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Lägenhetsbebyggelse	Övrigt
136	Hardemo	Hallsberg	Närke	Övrig kulturhistorisk lämning	Färdväg	–
137	Godegård	Motala	Östergötland	Fast fornlämning	Smidesområde	Sammansatt lämningstyp

Bilaga 5. Kulturlämningar enligt Skog & Historia – Örebro län

Objektnummer	Län	Kommun	Sakord	Egenskapsvärde
952	Örebro län	Askersund	Vägmärke	–
978	Örebro län	Askersund	Område med fossil åkermark	–
36271	Örebro län	Askersund	Källa med tradition/Bro	–
36272	Örebro län	Askersund	Bro	–
36273	Örebro län	Askersund	Bro	–
36283	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
36284	Örebro län	Askersund	Lägenhetsbebyggelse	–
36287	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolbottnar obestämda
36288	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolbottnar resmilor
36310	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
36392	Örebro län	Askersund	Husgrund, historisk tid	–
36413	Örebro län	Askersund	Bro	Sten
36433	Örebro län	Askersund	Källa med tradition	–
36465	Örebro län	Askersund	Vägmärke	Övrig
36473	Örebro län	Askersund	Vägmärke	Övrig
36560	Örebro län	Askersund	Lägenhetsbebyggelse	–
36654	Örebro län	Askersund	Fornlämningsliknande lämning	Fångstgrop
36656	Örebro län	Askersund	Övrigt	Rösen
36660	Örebro län	Askersund	Träindustri	Såg
36663	Örebro län	Askersund	Husgrund, historisk tid	–
36664	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolningsgrop och kolbotten resmila
36667	Örebro län	Askersund	Kolningsanläggning	Kolningsgrop
36668	Örebro län	Askersund	Färdväg	Hålväg
50218	Örebro län	Askersund	Bro	–
970	Örebro län	Hallsberg	Blåstplats	–
28655	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28756	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28758	Örebro län	Hallsberg	Fossil åker	Röjningsröseområde
28765	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
28766	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–

Objektnummer	Län	Kommun	Sakord	Egenskapsvärde
28771	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
28772	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
28783	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
28784	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
28806	Örebro län	Hallsberg	Hägnad	Stenmur
28870	Örebro län	Hallsberg	Fossil åker	Röjningsröseområde
28871	Örebro län	Hallsberg	Hägnad	Stenmur
28872	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28873	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28874	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28982	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
28983	Örebro län	Hallsberg	Kemisk industri	Tjärdal
28984	Örebro län	Hallsberg	Gränsmärke	–
28993	Örebro län	Hallsberg	Fossil åker	Röjningsröseområde
28994	Örebro län	Hallsberg	Kolningsanläggning	Kolbotten resmila
29003	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	Torp
29004	Örebro län	Hallsberg	Lägenhetsbebyggelse	–
29005	Örebro län	Hallsberg	Husgrund, historisk tid	–
35840	Örebro län	Kumla	Lägenhetsbebyggelse	Torp
35845	Örebro län	Kumla	Fossil åker	Röjningsröseområde
35858	Örebro län	Kumla	Hägnad	Stenmur
35860	Örebro län	Kumla	Färdväg	Hälväg
35861	Örebro län	Kumla	Hägnadssystem	–
35902	Örebro län	Kumla	Hägnad	Stenmur
35903	Örebro län	Kumla	Fossil åker	Röjningsröseområde
35974	Örebro län	Kumla	Fossil åker	Röjningsröseområde
35995	Örebro län	Kumla	Hägnad	Stenmur
35996	Örebro län	Kumla	Gränsmärke	–
35998	Örebro län	Kumla	Hägnad	Stenmur
35999	Örebro län	Kumla	Hägnad	Stenmur
50684	Örebro län	Kumla	Husgrund, historisk tid	–