

## Sammanställning av föreslagna bullerskyddsåtgärder Gumboda-Grimsmark

Fastighet	Åtgärdsförslag		Kommentar	Riktvärde som <u>inte</u> nås
	Vägnära	Fastighetsnära		
<b>BYGGNADER SOM ÖVERSKRIDER RIKTVÄRDE</b>				
GUMBODA 6:8>1	Vall			Leq 55 dBA vid fasad övre plan
GUMBODA 6:11>1				
GUMBODA 8:10>1	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GUMBODA 2:8>1 hus 1		uteplats		Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 21:2>1 hus 1	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 2:28>1 hus 1		Fasad, uteplats		Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 8:1>1		- <sup>1</sup>	<sup>1</sup> Byggnaden är av enkel standard där det inte bedöm ekonomiskt rimligt att utföra fasadåtgärder. Uppfyller inte Trafikverkets krav på att vara isolerad för vinterbruk samt ha vatten och avlopp för åretruntbruk.	Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 15:2>1 hus 1			Hänsyn har tagits till föreslagen spårnära skärm i angränsande järnvägsplan	Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 1:28>1		Fasad, uteplats		Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET 1:21>1			Hänsyn har tagits till föreslagen spårnära skärm i angränsande järnvägsplan	Leq 55 dBA vid fasad övre plan
ÅNÄSET 1:22>1 hus 2				Leq 55 dBA vid fasad övre plan
ÅNÄSET 1:18>1 hus 1		Fasad, uteplats		Leq 55 dBA vid fasad
ÅNÄSET1:30>1				Leq 55 dBA vid fasad övre plan
ÅNÄSET 1:38>1		Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
NYBYN 27:18>1				Leq 55 dBA vid fasad övre plan
NYBYN 27:1>1		- <sup>1</sup>	<sup>1</sup> Byggnaden är av enkel standard där det inte bedöm ekonomiskt rimligt att utföra fasadåtgärder. Uppfyller inte Trafikverkets krav på att vara isolerad för vinterbruk samt ha vatten och avlopp för åretruntbruk.	Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSTA 1:1>1		Uteplats	Flytt av uteplats krävs för att uppfylla riktvärdena	Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 3:4>1 hus 2		Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 4:20>1		Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 14:1>1				Leq 55 dBA vid fasad övre plan
GRIMSMARK 14:2>1		Fasad, uteplats <sup>2</sup>	<sup>2</sup> Vid inventering har ingen anordnad uteplats kunnat identifieras. Då attraktiva lägen (fasad mot syd och/eller väst) överskrider riktvärde för uteplats erbjuds åtgärd för att kunna skapa en ljuddämpad yta för utevistelse.	Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 2:10>1 hus 2	Skärm			Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 2:10>1 hus 1	Skärm	-	Gäststuga/förråd erbjuds ej åtgärder	Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 2:4>1	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 3:15>1 hus 2	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 12:4>1	Skärm	Fasad, uteplats		Leq 55 dBA vid fasad
SKÄRAN 1:18>1	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad övre plan
GRIMSMARK 1:12>1	Skärm	Fasad		Leq 55 dBA vid fasad
GRIMSMARK 1:3>1 hus 2				Leq 55 dBA vid fasad övre plan
<b>BYGGNADER SOM EFTER INVENTERATS MEN UPPFYLLER RIKTVÄRDEN VID FORTSATT UTREDNING</b>				
GRIMSMARK 1:3>1 hus 1				
GUMBODA 2:8>1 hus 2				
NYBYN 27:19>1				