

Aktuellt från Statens haverikommission

Presentation på FRI 2023-10-04

Mikael Hillbo

Haveriutredare och utredningsledare spårtrafik



Agenda

1. Kort om SHK
2. Ny spårtrafikutredare
3. Pågående utredningar

Kort om SHK



- Statlig myndighet
- 30 anställda
- Undersöker olyckor och tillbud
- Styrs av internationella och nationella författningar
- Hanterar inte frågor om skuld och ansvar



Syftet med en utredning

- Klarlägga
 - Vad som hände
 - Varför det hände
 - Hur en liknande händelse kan förebyggas eller begränsas
 - Fakta om en räddningsinsats för förbättringar av räddningstjänsten
- Rekommendationer för att förbättra säkerheten
- Beskriva eventuella fel och brister men inte ta ställning till skuld eller ansvar

Samverkan

- Transportstyrelsen
- Trafikverket
- Andra myndigheter
- Branschen
- ERA
- NIB Network
- Nordic Meeting





5000
*1300
V35
15
44
60

Ny spårtrafikutredare

15
10
R

The background is a topographic map with contour lines. A blue rectangular box labeled 'V35' is positioned over a contour line. To its right, there are two rectangular boxes labeled '44' and '60'. A line with arrows points from the 'V35' box towards the '44' box. There are also several small star-like symbols scattered across the map.

Lars Dahlin

- Lars är anställd på SHK under den tid Eva-Lotta Högberg är tjänstledig
- Arbetade senast som Säkerhetsspecialist/Affärsförvaltare Trafiksäkerhet på Trafikförvaltningen (SL)
- Har arbetat som fjärrtågklarare på Trafikverket



A topographic map with contour lines and technical annotations. A blue box labeled 'V35' is connected by a line to a diamond symbol. Other annotations include '5000 *1300', '15', '44', and '60'.


Pågående utredningar

Pågående utredningar 2023

	Civil sjöfart	Spårbunden trafik	Civil luftfart	Militär	Vägtrafik/ övrigt	Totalt
Januari	2	2	5	2	0	11
Februari	2	1	5	2	0	10
Mars	2	1	4	2	0	9
April	3	1	3	3	0	10
Maj	3	2	3	3	0	11
Juni	2	2	3	3	1	11
Juli	2	2	6	3	1	14
Augusti	2	3	5	3	1	14

Exempel på andra pågående utredningar

- O-6/23 Allvarlig olycka med Jetline på Gröna Lund
- O-9/23 Skred vid E6 vid Stenungssund
- M-2/23 Allvarlig olycka i samband med övning i fjällmiljö
- M-6/23 Kollisionstillbud mellan tre SK60 i Linköping
- L-43/23 Allvarligt tillbud med SAAB 340B i Australien
- L-49/23 Olycka med helikopter i Adolfström
- L-55/23 Olycka med motorsegelflygplan väster om Örnsköldsvik
- S-150/22 Personolycka på ro-ro-fartyg mellan Göteborg och Kiel
- S-200/20 Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA



Spårtrafikhändelser anmälda till SHK 2023

- J-1/23 Fel på mekanisk broms A35B
- J-2/23 Personolycka vid Slussen
- J-3/23 Arbetsolycka Hässleholm - Mellby
- J-4/23 Nedsatt bromsförmåga för tåg på sträckan Sveg - Mora
- J-5/23 Personolycka vid växling i Kristinehamn
- J-6/23 Tillbud till kollision mellan spärrfärd och TSA Mellerud – Billingsfors
- **J-7/23 Urspårning Blackvreten**
- J-8/23 Kollision mellan tåg och TSA vid Kimstad
- **J-9/23 Urspårning Iggesund-Hudiksvall**
- J-10/23 Personolycka vid växling i Södertälje hamn

Pågående spårtrafikutredningar

- J-13/22 Plankorsningsolycka Värö bruk 16 nov 2022 Externremiss – slutrapport i oktober
- J-7/23 Urspärning Blackvreten 27 maj 2023 Faktainsamling pågår
- J-9/23 Urspärning Iggesund-Hudiksvall 7 aug 2023 Faktainsamling pågår



Tack!

