

OSTLÄNKEN

Nyköping Bibana

PM Buller

Bilaga 3 till samrådshandling för låg spårnära bullerskydd

Tabell över bullerberörda byggnader med förändringen

Beräknade ljudnivåer och föreslagna skyddsåtgärder:

Område	Byggnadsnyckel	Fastighetsbeteckning	Adress	Tätort	Våning	Dntw+C	NULÄGE	NOLLÄG RNATIV	UTBYGGNADSNÄRA ALTERNATIV																Fasad-åtgärd SK2	Lokal skärm på Över 65 dBA från	
									Utan åtgärd						Med järnvägsnära åtgärd												
									statlig infra-struktur		statlig infra-struktur		OLP	statlig infra-struktur	statlig infra-struktur ink. OLP	Järnvägsnära åtgärd		OLP		statlig infra-struktur	statlig infra-struktur ink. OLP	OLP inomhus		OLP uteplats			
									Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax			Leq
Bostäder:																											
SV	214E	ANNEBERG 10	Östra Kyrkogatan 52	Nyköping	BV	31	56	61	63	87	38	63	Ja	55	79	38	55	24	48	54	78	Ja	1)				
					1	31	58	62	64	89	38	64	Ja	59	83	38	59	28	52			Ja					
					2	31	58	63	64	89	39	64	Ja	60	85	39	60	29	54			Ja					
SV	2807	ANNEBERG 2	Annebergsgatan 4	Nyköping	BV	31	60	65	67	91	37	67	Ja	58	83	37	58	27	52	46	70	Ja					
					1	31	60	65	67	91	37	67	Ja	62	86	37	62	31	55			Ja					
					2	31	60	65	66	91	37	66	Ja	64	88	37	64	33	57			Ja					
SV	6C36	ANNEBERG 3	Annebergsgatan 6	Nyköping	BV	31	61	66	68	92	36	68	Ja	59	83	36	59	28	52	45	69	Ja					
					1	31	60	65	67	91	37	67	Ja	61	85	37	61	30	54			Ja					
					2	31	60	64	66	90	37	66	Ja	63	87	37	63	32	56			Ja					
SV	52A0	ANNEBERG 8	Östra Kyrkogatan 48A	Nyköping	BV	31	55	60	61	86	37	61	Ja	52	76	37	52	21	45	39	63						
					1	31	56	60	62	87	38	62	Ja	53	78	38	53	22	47			Ja					
					2	31	55	60	61	86	39	61	Ja	55	79	39	55	24	48			Ja					
SV	60B5	ANNEBERG 9	Östra Kyrkogatan 50	Nyköping	BV	31	54	59	60	85	32	60	Ja	52	77	32	52	21	46	51	76	Ja	1)				
					1	31	55	60	62	87	37	62	Ja	56	81	37	56	25	50			Ja					
					2	31	56	61	62	87	39	62	Ja	58	83	39	58	27	52			Ja					
SV	2DE2	BANVAKTEN 1_1	Sankt Annegatan 33	Nyköping	BV	39	62	67	68	92	44	68	Ja	56	79	44	57	<20	41	50	74		1)				
					1	39	62	66	68	92	45	68	Ja	58	82	45	59	<20	43								
					2	39	61	66	67	91	46	67	Ja	61	84	46	61	22	45								
	6B3F	BANVAKTEN 1_2	Sankt Annegatan 29A		BV	39	63	67	69	93	43	69	Ja	53	77	43	54	<20	38	50	74		1)				
					1	39	62	67	68	92	44	68	Ja	56	80	44	56	<20	41								
					2	39	62	66	68	92	44	68	Ja	60	83	44	60	21	44								

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

SV	839	BYGGMÄSTAREN 10	Stockholmsvägen 11A	Nyköping	BV	31	52	56	58	83	31	58	Ja	45	70	31	46	<20	39	35	59		
						1	31	52	57	58	83	32	58	Ja	45	70	32	46	<20	39			
						2	31	53	58	59	85	34	59	Ja	47	72	34	47	<20	41			
						3	31	53	58	60	85	35	60	Ja	48	73	35	49	<20	42			
SV	5F8A	BYGGMÄSTAREN 12	Stockholmsvägen 13B	Nyköping	BV	39	57	61	63	88	33	63	Ja	51	76	33	51	<20	37	41	66		
						1	39	58	63	65	90	35	65	Ja	52	77	35	52	<20	38			
						2	39	58	63	65	90	37	65	Ja	53	78	37	53	<20	39			
SV	19EC	BYGGMÄSTAREN 8	Tullportsgatan 23C	Nyköping	BV	39	54	58	60	85	35	60	Ja	49	74	35	48	<20	34	30	55		
						1	39	55	59	61	86	36	61	Ja	49	74	36	49	<20	35			
						2	39	55	59	61	87	37	61	Ja	50	75	37	50	<20	35			
SV	0C33	BYGGMÄSTAREN 9	Stockholmsvägen 9	Nyköping	BV	31	49	54	55	80	33	55	Ja	43	68	33	44	<20	37	31	55		
						1	31	50	54	56	81	34	56	Ja	43	68	34	44	<20	37			
						2	31	51	55	56	82	36	56	Ja	44	69	36	45	<20	38			
						3	31	51	55	57	82	38	57	Ja	45	70	38	46	<20	39			
SV	20CE	EKEN 1	Östra Stationsgatan 4	Nyköping	BV	30	51	55	56	81	37	56	Ja	45	70	37	46	<20	40	40	65		
						1	30	53	57	58	82	36	58	Ja	47	71	36	47	<20	41			
SV	6,70E+04	EKEN 10	Rosenkällvägen 2	Nyköping	BV	30	54	58	59	83	40	59	Ja	48	72	40	48	<20	42	35	60		
						1	30	54	58	59	84	39	59	Ja	49	74	39	50	<20	44			
SV	18F2	FOGDEN 4	Östra Rundgatan 15	Nyköping	BV	31	62	66	68	93	35	68	Ja	58	82	35	58	27	51	57	81	Ja	Ja
						BV	31	62	66	68	93	35	68	Ja	60	84	35	59	28	53			Ja
SV	4B2D	GRINDVAKTEN 1	Annebergsgatan 1A	Nyköping	BV	39	53	58	60	84	42	60	Ja	56	80	42	56	<20	41	55	79		1)
						1	39	57	61	64	88	43	64	Ja	61	85	43	61	22	46			Ja
						2	39	59	63	65	89	43	65	Ja	62	87	43	62	23	48			Ja
SV	7421	GRIPSHOLM 4	Tullportsgatan 29C	Nyköping	BV	43	54	59	61	86	35	61	Ja	49	74	35	48	<20	31	45	70		
						1	43	55	60	62	87	36	62	Ja	50	75	36	50	<20	32			
						2	43	56	61	63	88	38	63	Ja	51	76	38	51	<20	33			
						3	43	56	61	63	88	38	63	Ja	53	78	38	53	<20	35			

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

SV	638F	GRIPSHOLM 5	Tullportsgatan 35C	Nyköping	BV	43	50	54	55	80	36	55	Ja	47	72	36	47	<20	29	43	68		
						1	43	54	58	59	84	37	59	Ja	51	76	37	50	<20	33			
						2	43	55	60	61	86	36	61	Ja	52	77	36	51	<20	34			
SV	5C01	KONSTAPELN 16	Östra Kyrkogatan 61	Nyköping	BV	41	58	63	64	89	38	64	Ja	56	81	38	56	<20	40	46	70		
						1	41	58	62	64	89	38	64	Ja	60	84	38	60	<20	43			
SV	579F	KONSTAPELN 17	Östra Kyrkogatan 59	Nyköping	BV	41	57	62	64	88	38	64	Ja	56	80	38	56	<20	39	46	70		
						1	41	57	62	63	88	38	63	Ja	59	83	38	59	<20	42			
SV	4A80	KONSTAPELN 18	Östra Kyrkogatan 57	Nyköping	BV	41	57	61	63	88	36	63	Ja	55	79	36	55	<20	38	48	72		1)
						1	41	57	61	63	87	37	63	Ja	58	82	37	58	<20	41			
SV	5B92	KONSTAPELN 19	Östra Kyrkogatan 55	Nyköping	BV	41	56	61	62	87	36	62	Ja	54	79	36	50	<20	38	45	70		
						1	41	56	61	62	87	36	62	Ja	57	82	36	52	<20	41			
SV	0A95	KONSTAPELN 9	Annebergsgatan 2D	Nyköping	BV	37	54	58	60	84	36	60	Ja	54	78	36	50	<20	41	44	68		
						1	37	55	60	86	35	62	Ja	56	81	35	51	<20	44				
						2	37	55	60	87	37	62	Ja	59	82	37	54	22	45				
	214B				BV	37	53	58	60	84	32	60	Ja	50	74	32	50	<20	37				
SV	0AB0	S:T ANNEHUS 1	S:t Annegatan 27	Nyköping	BV	31	47	52	54	78	39	54	Ja	49	73	39	49	<20	42	50	74		1)
						1	31	49	53	55	79	40	55	Ja	50	73	40	50	<20	42			
SV	3586	S:T ANNEHUS 2	S:t Annegatan 35B	Nyköping	BV	37	55	59	60	84	45	60	Ja	57	80	45	57	20	43	54	77		1)
						1	37	55	59	60	84	45	60	Ja	57	80	45	57	20	43			
						2	37	54	59	60	84	45	60	Ja	57	80	45	57	20	43			
						3	37	54	59	60	84	46	60	Ja	57	80	46	57	20	43			
						4	37	54	58	60	84	46	60	Ja	57	80	46	57	20	43			
SV	29A7	SJÖSAKVARNEN 7		Nyköping	BV	30	45	49	49	73	42	50	Ja	47	71	42	48	<20	41	41	66		
						1	30	48	52	53	77	40	53	Ja	51	75	40	51	21	45			

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

SV	4071	BYGGMÄSTAREN 8	Tullportsgatan 19C	Nyköping	BV	39	50	54	57	81	36	57	Ja	45	69	36	45	<20	30	31	55
					1	39	51	56	58	83	36	58	Ja	45	70	36	46	<20	31		
					2	39	52	56	58	83	37	58	Ja	46	71	37	47	<20	32		
	545B		Tullportsgatan 27D		BV	31	42	47	49	74	32	49	Ja	38	63	32	39	<20	32	33	57
					1	31	44	48	50	75	35	50	Ja	39	64	35	41	<20	33		
					2	31	44	49	51	76	37	51	Ja	41	66	37	43	<20	35		
SV	245A	GRIPSHOLM 5	Tullportsgatan 31E	Nyköping	BV	43	45	50	52	76	35	52	Ja	44	69	35	44	<20	26	43	67
					1	43	48	52	54	79	35	54	Ja	48	72	35	48	<20	29		
					2	43	52	56	58	82	35	58	Ja	51	76	35	50	<20	33		
	6DAA		Tullportsgatan 33C		BV	43	45	50	51	76	36	51	Ja	45	70	36	45	<20	27	41	65
					1	43	50	54	56	80	36	56	Ja	50	75	36	50	<20	32		
					2	43	54	59	60	85	36	60	Ja	53	78	36	53	<20	35		
SV	60A9	KONSTAPELN 13	Östra Kyrkogatan 35	Nyköping	BV	39	49	53	55	79	34	55	Ja	47	71	34	47	<20	32	38	62
					1	39	47	52	53	78	37	53	Ja	45	70	37	45	<20	31		
					2	39	47	52	53	78	39	53	Ja	46	71	39	46	<20	32		
SV	704C	KONSTAPELN 20	Östra Kyrkogatan 53	Nyköping	BV	41	54	58	60	85	33	60	Ja	52	76	33	52	<20	35	45	69
					1	41	54	58	60	84	35	60	Ja	54	79	35	54	<20	38		
SV	117D	KONSTAPELN 21	Östra Kyrkogatan 51	Nyköping	BV	41	54	59	60	85	31	60	Ja	52	76	31	52	<20	35	43	67
					1	41	54	58	60	85	33	60	Ja	54	78	33	54	<20	37		
SV	19A2	KONSTAPELN 22	Östra Kyrkogatan 49	Nyköping	BV	41	54	58	60	85	33	60	Ja	52	76	33	52	<20	35	42	66
					1	41	53	58	59	84	33	59	Ja	53	78	33	53	<20	37		
SV	607C	KONSTAPELN 23	Östra Kyrkogatan 47	Nyköping	BV	41	54	59	60	85	33	60	Ja	52	76	33	52	<20	35	41	65
					1	41	53	58	59	84	33	59	Ja	52	77	33	52	<20	36		
SV	6D06	KONSTAPELN 24	Östra Kyrkogatan 45	Nyköping	BV	41	54	59	60	85	32	60	Ja	50	75	32	50	<20	34	41	66
					1	41	53	57	59	84	33	59	Ja	51	75	33	51	<20	34		

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

SV	34BC	KONSTAPELN 25	Östra Kyrkogatan 43	Nyköping	BV	41	52	56	58	83	32	58	Ja	50	74	32	50	<20	33	40	65		
						1	41	51	56	57	82	34	57	Ja	50	74	34	50	<20	33			
SV	6465	KONSTAPELN 26	Östra Kyrkogatan 41	Nyköping	BV	41	51	56	57	82	34	57	Ja	49	73	34	49	<20	32	40	64		
						1	41	50	55	57	81	35	57	Ja	49	73	35	49	<20	32			
SV	4FCA	KONSTAPELN 27	Östra Kyrkogatan 39	Nyköping	BV	41	50	54	56	80	34	56	Ja	48	72	34	48	<20	31	39	64		
						1	41	49	54	56	80	35	56	Ja	48	72	35	48	<20	31			
SV	1879	KONSTAPELN 9	Annebergsgatan 2B	Nyköping	BV	37	47	52	54	79	38	54	Ja	50	74	38	50	<20	37	44	68		
						1	37	49	53	80	39	55	Ja	51	75	39	51	<20	38				
						2	37	50	55	81	41	57	Ja	53	77	41	53	<20	40				
SV	141E	S:T ANNEHUS 2	Forsgränd 21	Nyköping	BV	37	50	54	55	79	42	55	-	55	78	42	55	<20	41	50	74	5)	1)
						1	37	50	54	79	44	56	-	55	78	44	55	<20	41				5)
						2	37	50	55	79	44	56	-	55	79	44	55	<20	42				5)
	4D64		Forsgränd 19		BV	39	48	53	53	77	41	53	-	53	77	41	53	<20	38	50	74	5)	1)
						1	39	49	54	78	41	54	-	54	78	41	54	<20	39				5)
						2	39	49	54	79	41	55	-	54	78	41	54	<20	39				5)
						3	39	50	55	79	42	56	-	54	78	42	55	<20	39				5)
SV	2B84	SJÖSAKVARNEN 8	S:t Annegatan 25	Nyköping	BV	43	46	51	51	75	39	51	-	51	75	39	51	<20	32	30	53		
						1	43	45	49	73	39	50	-	49	73	39	50	<20	30				
						2	43	46	50	74	40	50	-	50	74	40	50	<20	31				
						3	43	46	50	75	41	51	-	50	74	41	51	<20	31				
						4	43	49	53	78	42	54	-	53	76	42	53	<20	33				5)
SV	27F9	SKJUTSKARLEN 22	Östra Rundgatan 12	Nyköping	BV	39	48	53	55	79	35	55	Ja	47	71	35	48	<20	32	32	56		
						1	39	50	55	81	36	57	Ja	48	73	36	48	<20	34				
						2	39	51	56	82	37	58	Ja	50	74	37	50	<20	35				
						3	39	51	56	82	37	58	Ja	50	74	37	50	<20	35				
SV	46A7	SKJUTSKARLEN 23	Skjutsaregatan 29	Nyköping	BV	39	50	55	57	81	34	57	Ja	48	72	34	48	<20	33	33	57		

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

					1	39	52	56	58	83	34	58	Ja	48	73	34	48	<20	34		
					2	39	52	57	59	83	36	59	Ja	50	74	36	50	<20	35		
					3	39	52	57	59	84	37	59	Ja	50	74	37	50	<20	35		
SV	2A97	STÅTHÅLLAREN 3	Tullportsgatan 20B	Nyköping	BV	43	45	49	51	76	34	51	Ja	41	66	34	41	<20	23	37	62
					1	43	46	50	52	77	35	52	Ja	41	66	35	42	<20	23		
					2	43	47	51	53	78	37	53	Ja	42	66	37	43	<20	23		
	2C56		Tullportsgatan 24A		BV	43	43	47	48	73	36	48	Ja	42	67	36	42	<20	24	37	61
					1	43	45	49	50	75	38	51	Ja	43	68	38	43	<20	25		
					2	43	47	51	53	78	39	53	Ja	46	70	39	46	<20	27		
	2F71		Tullportsgatan 22A		BV	43	43	47	49	74	34	49	Ja	41	66	34	43	<20	23	37	62
					1	43	44	49	50	75	35	51	Ja	41	66	35	43	<20	23		
					2	43	46	50	51	76	37	51	Ja	43	67	37	44	<20	24		
SV	4AA5	TULLPORTEN 17	Stockholmsvägen 7A	Nyköping	BV	43	47	51	53	78	32	53	Ja	42	66	32	42	<20	23	29	53
					1	43	48	52	54	79	34	54	Ja	42	67	34	43	<20	24		
					2	43	48	53	55	80	36	55	Ja	43	68	36	44	<20	25		
					3	43	48	53	55	80	36	55	Ja	43	68	36	44	<20	25		
SV	18FC	TULLPORTEN 18	Stockholmsvägen 5	Nyköping	BV	43	45	50	51	76	33	51	Ja	40	65	33	41	<20	22	28	51
					1	43	46	50	52	77	34	52	Ja	41	66	34	42	<20	23		
					2	43	46	51	53	78	36	53	Ja	41	66	36	42	<20	23		
					3	43	46	51	53	78	36	53	Ja	42	66	36	43	<20	23		
SV	5226	TULLPORTEN 21	Stockholmsvägen 3B	Nyköping	BV	45	44	48	50	75	34	50	Ja	40	65	34	41	<20	<20	28	52
					1	45	45	49	51	76	36	51	Ja	40	65	36	42	<20	<20		
					2	45	45	49	51	76	37	51	Ja	40	65	37	42	<20	20		
					3	45	45	49	51	76	37	51	Ja	41	65	37	42	<20	20		
					4	45	46	50	52	76	37	52	Ja	42	66	37	43	<20	21		
SV	194	TULLPORTEN 22	Stockholmsvägen 1	Nyköping	BV	31	43	48	49	74	34	49	Ja	39	64	34	40	<20	33	28	50
					1	31	45	49	51	76	36	51	Ja	39	64	36	41	<20	33		
					2	31	44	48	50	75	37	50	Ja	39	64	37	41	<20	33		
Eventuella kontor:																					
SV	17BD	VÄGPORTEN 2	Östra Rundgatan 13	Nyköping	BV	37	61	66	68	93	35	68	Ja	57	82	35	57	20	40		
					1	37	61	65	68	92	35	68	Ja	58	83	35	58	21	42		
					2	37	60	65	67	92	36	67	Ja	63	88	36	63	26	46		1)

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.

					3	37	61	65	67	92	37	67	Ja	66	91	37	66	29	50		1)		

Förklaring av resultaten:

- Ljudnivåerna mäts i dBA och beräknas 2 meter över marknivå eller över respektive våningsplan.
- Ljudnivåerna beräknas med en precision på en decimal och är avrundade.
- Ljudnivåer som överskrider riktvärdet markeras med röd färg.

Fotnoter:

- 1) Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med högst 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22).
- 2) Byggnaden har redan en eller flera skyddade uteplatser.
- 3) Fasadåtgärder för fastigheterna kommer att hanteras i ett senare skede inom järnvägsplanen Nyköping Resecentrum.
- 4) Fastigheten kommer att erbjudas förvärv med avseende på komfortvibrationer om nya vibrationsmätningar som utförs när Ostlänken är i drift visar på vibrationsnivåer som fortsatt överskrider riktvärdet.
- 5) Nivåerna inomhus bedöms ligga under riktvärdena eftersom inventeringsbesöket visade att fasadisoleringen ligger över schablonvärdet på 30 dB.