


ID:	1
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:1
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Berättelsegatan 40-44
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad
Uteplats:	Uteplatser i markplan och balkonger, vid fasad mot söder och öster Gemensam uteplats på östra sidan fastigheten.



Karta över området, grönmarkerad fastighet



*Fasad mot öster och norr*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*





Gemensam uteplats öster om Backa 1:1

ID:	2
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:2
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Berättelsegatan 12-28
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad, verksamhet i bottenplan mot Brunnsbotorget
Uteplats:	Lekplats på innergård, balkonger i väster och söder, samt norr, uteplatser vissa lägenheter i bottenplan,  Gemensam uteplats i den västra delen av innergården.



Karta över området, grönmarkerad fastighet





*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster (mot Brunnsbotorget)*



Fasad mot väster



Fasad mot norr





*Lekytta med sittgrupp, i bakgrunden ses den gemensamma uteplatsen med grill. Bild mot väster.*



*Innergård med gemensam uteplats och grill. Bild mot söder.*





*Innergård, bild mot öster*

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	3
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:4
Datum:	16-03-24/17-01-23
Adress:	Brunnsbotorget 4-6
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, plåttäckt tegelfasad vid gavel, 2-glas fönster, frisklufsventiler troligtvis mot kök och badrum, verksamhetslokaler i markplan
Uteplats:	Balkonger mot väster, söder och öster  Gemensam uteplats saknas



Karta över området, grönmarkerad fastighet



*Fasad mot väster (mot Brunnstobotorget)*



*Gavel mot söder*





*Fasad mot öster och norrgavel*



*Fasad mot väster och allmän yta på Brunnsbo torg.*

ID:	4
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:6
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Berättelsegatan 1-11
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad, verksamhet i bottenplan mot Brunnsbotorget
Uteplats:	Balkonger i väster, öster och söder, ej mot innergård, uteplatser lägenheter i bottenplan i söder och väster  Gemensam uteplats och lekplats på innergård.



Karta över området, grönmarkerad fastighet



*Fasad mot öster*



*Fasad mot söder*





*Fasad mot väster*



*Innergård (mot söder) sedd från den norra innergården*



Innergård med lekyta. I bakgrunden ligger den gemensamma uteplatsen, till höger om grusplan.



Gemensam uteplats



ID:	5
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:7
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Berättelsegatan 29-39
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, nya fönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad
Uteplats:	Balkonger i väster, öster och söder, uteplatser för lägenheter i bottenplan i söder och väster  Gemensam uteplats och lekplats på innergård.



Karta över området, grönmarkerad fastighet





*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster*



Fasad mot öster.



Innergård med gemensam uteplats, vy mot söder





*Innergård med uteplats, vy mot söder*



*Västra delen av byggnaden mot innergården och lekplats*





Innergården med gemensam uteplats norr om innergården. Bild mot söder.

ID:	6
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 1:8
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Anekdotgatan 1-5, Berättelsegatan 45-51
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, nya fönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad
Uteplats:	Balkonger i väster, öster och söder, uteplatser lägenheter i bottenplan i väster, öster och söder  Gemensam uteplats och lekplats på innergård,



Karta över området, grönmarkerad fastighet



*Fasad mot väster (Anekdotgatan)*



*Fasad mot söder*






*Fasad mot öster*



*Innergård med lekplats och sittplatser. Bild mot söder.*




*Innergård med gemensam uteplats. Lekplatsen i bakgrunden. Bild mot öster*



*Innergården. Bild mot söder*



ID:	7-8, 10-17
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 10:1-10:10
Datum:	16-04-14
Adress:	Fabelgatan 1-19
Fasad, tak etc.:	Radhus, reglad träfasad, tak med tegelpannor, både 2- och 3-glasfönster förekommer, friskluftsventil till badrum, träprofil vid entré
Uteplats:	Generellt: Öppna uteplatser intill sydvästfasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet



Genrellt utseende entréer, fasad mot nordost



Gavel mot nordväst



Avvikelser:	
Göteborg Backa 10:1	Sektion av uteplats helt inglasad, vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 10:2	Uteplats inglasad med öppna spalter
Göteborg Backa 10:5	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 10:6	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 10:7	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 10:9	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 10:10	Vädringslucka i fönster



*Uteplats Göteborg Backa 10:1*



*Uteplats Göteborg Backa 10:2*



*Uteplats Göteborg Backa 10:6*

ID:	9
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 10:11
Datum:	16-03-24
Adress:	Dramatikgatan 5
Fasad, tak etc.:	Hus under renovering, delvis putsad fasad, delvis plåtfasad (troligen plankfasad bakom), både 2- och 3-glasfönster förekommer, spaltventil i fönster, friskluftsventiler i fasad, bod reglad träfasad
Uteplats:	Kan komma att anläggas



Karta över området



Södra hörnet av byggnaden





*Entréer huvudbyggnad, samt bod riktade åt nordväst*



*Fasad mot nordost*

ID:	18-31
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 11:1-11:14
Datum:	16-04-14
Adress:	Komedigatan 1-27
Fasad, tak etc.:	Radhus, reglad träfasad, tak med tegelpannor, både 2- och 3-glasfönster förekommer, friskluftsventil till badrum, träprofil vid entré, fönster och friskluftsventil på östra gaveln
Uteplats:	Generellt: Öppna uteplatser intill sydvästfasad



Karta över området



Genrellt utseende entréer, fasad mot nordost



Gavel mot väster respective öster

Avvikelser:	
Göteborg Backa 11:1	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 11:6	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 11:7	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 11:8	Vädringslucka i fönster, delvis inglasad uteplats
Göteborg Backa 11:9	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 11:11	Vädringslucka i fönster
Göteborg Backa 11:13	Helt inglasad uteplats
Göteborg Backa 11:14	Vädringslucka i fönster



*Uteplats Göteborg Backa 11:8*



*Uteplats Göteborg Backa 11:13*



*Uteplats Göteborg Backa 11:2*



ID:	32-41
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 12:1-12:10
Datum:	16-04-14
Adress:	Krönikegatan 1-19
Fasad, tak etc.:	Radhus, reglad träfasad, tak med tegelpannor, både 2- och 3-glasfönster förekommer, friskluftsventil till badrum, träprofil vid entré
Uteplats:	Generellt: Öppna uteplatser intill sydvästfasad



Karta över området



Genrellt utseende entréer, fasad mot nordost



Gavel mot väster

Avvikelser:	
Göteborg Backa 12:1	Delvis inglasad uteplats med tak, skärmning mot nordväst
Göteborg Backa 12:3	Sektion av uteplats helt inglasad
Göteborg Backa 12:9	Vädringslucka i fönster



*Uteplats Göteborg Backa 12:1*



*Uteplats Göteborg Backa 12:3*



*Uteplats Göteborg Backa 12:9*

ID:	42-51
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 13:1-13:10
Datum:	16-04-14
Adress:	Lyrskogsgatan 1-19
Fasad, tak etc.:	Radhus, reglad träfasad, tak med tegelpannor, både 2- och 3-glasfönster förekommer, friskluftsventil till badrum, trä- eller plåtprofil vid entré
Uteplats:	Generellt: Öppna uteplatser intill sydvästfasad, ej tillgängliga vid inventering



Karta över området



Generellt utseende entréer, fasad mot nordost



Gavel mot väster





*Uteplats Göteborg Backa 13:10*



*Entré Göteborg Backa 13:10*

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	53
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:11
Datum:	16-04-01
Adress:	Gamla Tingstadsgatan 46
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad med inslag av träpanel, friskluftsventiler i fasad,
Uteplats:	Balkong på husets östra sida, uteplats på förrådsbyggnad



Karta över området



Fasad mot väster





*Vy mot sydväst från fastighetens nordöstra hörn*



*Fasad mot öster med balkong*



*Uteplats ovanpå förrådsbyggnad, intill huvudbyggnads norrfasad*



# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	54
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:14
Datum:	16-04-01
Adress:	Gamla Tingstadsgatan 50
Fasad, tak etc.:	Putsad betongfasad, 3-glasfönster, dock 2-glasfönster till källare, friskluftsventiler i fasad, tak med betongpannor
Uteplats:	Balkong på husets nordvästra hörn, anlagd uteplats norr om huvudbyggnad



Karta över området



Fasad mot väster



*Fasad mot väster med balkong*



*Fasad mot öster*



*Uteplats norr om huvudbyggnaden*

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	55
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:15
Datum:	16-04-01
Adress:	Gamla Tingstadsgatan 48
Fasad, tak etc.:	Putsad fasad, 2- och 3-glasfönster, friskluftsventiler i fasad, tak med tegelpannor
Uteplats:	Balkonger löpande från västra fasaden till södra



Karta över området



Fasad mot väster



# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder med balkong*



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*

ID:	58
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:21
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 6
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, papptak, friskluftsventiler i fasad, 3-glasfönster
Uteplats:	Balkong åt väster, parti av uteplats i byggnadens sydöstra hörn helt inglasat



Karta över området, grönmarkerad fastighet, uteplats markerad blå, balkong markerad röd



Fasad mot väster



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster*



ID:	59
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:22
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 8
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad med partier av träpanel, tak med gjutna pannor, friskluftsventiler i fasad, 2- och 3-glasfönster
Uteplats:	Balkong mot väster, uteplats mot byggnadens östra sida



Karta över området, grönmarkerad fastighet, uteplats markerad blå, balkong markerad röd



Fasad mot väster



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*



*Fasad mot söder*

ID:	60
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:23
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 10
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, tak med tegelpannor, friskluftsventiler i fasad, 2- och 3-glasfönster
Uteplats:	Uteplats norr om byggnad, stuga med träpanel och papptak öster om huvudbyggnad med uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, uteplatser markerade blått



Fasad mot väster





*Fasad mot öster*



*Fasad mot söder*



*Uteplats norr om byggnad*

ID:	61
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:25
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 16
Fasad, tak etc.:	Entréplan tegel, övre plan reglad träfasad, tak med gjutna takpannor, friskluftsventil i fasad, 2- och 3-glasfönster
Uteplats:	Balkong i sydväst



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd



Fasad mot sydväst





*Fasad mot nordost*



*Fasad mot sydost*



*Fasad mot nordväst*



ID:	62
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:26
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 16
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, plåttak, friskluftsventiler i fasad, 2-glasfönster
Uteplats:	Balkong och uteplats i sydväst



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



*Fasad mot nordost*



*Fasad mot sydost*



*Fasad mot nordväst*

ID:	63
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:27
Datum:	16-04-01
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 6
Fasad, tak etc.:	Kombination av tegel och reglad träfasad, tak med tegelpannor, 3-glasfönster, spaltventil i vissa fönster, friskluftsventil i vind
Uteplats:	Uteplats i nordost, samt sydväst, inglasad i balkong sydväst



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot nordost*



*Fasad mot sydost*



*Inglasad balkong mot sydväst*

ID:	64
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:29
Datum:	16-04-01
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 4
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, nya 3-glasfönster, friskluftsventil i fasad, tak med betongpannor
Uteplats:	Lekplats i sydväst, balkong i nordväst



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



*Fasad mot nordost*



*Fasad mot sydost*



*Fasad mot nordväst*



ID:	65
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:30
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 20
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, friskluftsventil i fasad, plåttak
Uteplats:	Uteplats i sydost



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



*Fasad mot nordost, samt nordväst*



*Fasad mot sydost*



ID:	66
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:31
Datum:	16-03-24
Adress:	Dramatikgatan 14
Fasad, tak etc.:	Fasad med betongplattor, bakomliggande konstruktion oklart, reglad träfasad i takplan, 2- och 3-glasfönster, friskluftsventil i fasad, tak med tegelpannor, bod med liknande uttryck
Uteplats:	En balkong i sydväst, en i sydost



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot nordost*



*Inblick i fasadkonstruktion*



*Bod*

ID:	67
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:32
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 8B
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, inslag av träpanel, 2- och 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	En balkong i väst, uteplats mot öst med helt inglasad sektion och sektion utan inglasning



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst





*Fasad mot söder*



*Uteplats på östsida*



ID:	68
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:33
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 6C
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, inslag av reglad träfasad, både 2- och 3-glasfönster både åldrade och moderna, friskluftsventiler i fasad, tak med tegelpannor
Uteplats:	En balkong i väst, en i syd



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väst



*Fasad mot syd*



*Öst- och norrsida*

ID:	69
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:34
Datum:	16-04-01
Adress:	Dramatikgatan 6A
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 2- och 3-glasfönster, friskluftsventiler i fasad, papptak, garage/förrådsbyggnad med putsad fasad
Uteplats:	Balkong i väst



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väst



# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*

ID:	70
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:36
Datum:	16-04-01
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, friskluftsventiler i fasad, tak med betongpannor, moderna 2+1 fönster
Uteplats:	Anlagd uteplats i fastighetens östra del



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst





*Fasad mot nordost, samt nordväst*



*Sydostfasad, samt uteplats. Foto från maps.google.com*



ID:	73
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 144:9
Datum:	16-04-22
Adress:	Gamla Tingstadsgatan 38C
Fasad, tak etc.:	Putsad fasad bottenvåning, reglad träfasad övre våning, 3-glasfönster, spaltventiler i fönster förekommer, tak med tegelpannor
Uteplats:	Uteplats i öster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väst, samt norr



*Fasad mot öster med uteplats*



ID:	74
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:1
Datum:	16-03-24
Adress:	Dramatikgatan 22
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, friskluftsventil till vind
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot nordost (tv) nordväst (th)



*Fasad mot sydost (tv), nordost (th)*



*Fasad mot sydväst*

ID:	75
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:2
Datum:	16-03-24
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 3
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, friskluftsventiler i fasad, 2- och 3-glasfönster, tak med betongpannor
Uteplats:	Balkong och uteplats med tätt träplank på sydvästra sidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot nordost



## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot sydväst*



*Fasad mot nordväst*



*Fasad mot sydost*

ID:	76
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:3
Datum:	16-03-24
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 5
Fasad, tak etc.:	Betongfasad klädd med betongplattor, övre våning reglad träfasad, 3-glasfönster, friskluftsventiler i fasad, plåttak
Uteplats:	Uteplats mot söder med lågt trästaket



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot öster och norr*



ID:	77
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:4
Datum:	16-03-24
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 7
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, friskluftsventiler i fasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, spaltventiler i fönster förekommer
Uteplats:	Uteplats i fastighetens sydöstra del, balkong mot söder, skärmning mot Lundbyleden saknas



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot söder*



*Vy mot söder med uteplats*



*Fasad mot öster*

ID:	78
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:5
Datum:	16-03-24
Adress:	Dramatikgatan 26
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad med regladträfasad som övervåning, nya 3-glasfönster, ventiler i vind och sockel, tak med betongpannor
Uteplats:	Uteplats och balkong intill sydöstra fasadsidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst





*Fasad mot sydost*




*Fasad mot nordväst*



*Fasad mot nordost*

ID:	79
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 145:6
Datum:	16-03-24
Adress:	Dramatikgatan 24
Fasad, tak etc.:	Åldrad reglad träfasad, 3-glasfönster, skiffertak, friskluftsventil till vind, spaltventil till källarfönster
Uteplats:	Uteplats och balkong i nordväst. Uteplats delvis skärmd av plank



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst



*Fasad mot sydost*




*Fasad mot nordväst*



*Fasad mot nordost*



ID:	90
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 2:1
Datum:	16-04-08/17-01-23
Adress:	Anekdotgatan 7-27
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, ej öppningsbart fönster till balkong, friskluftsventiler till kök och bad
Uteplats:	Uteplats på bottenplan och balkonger på fasad åt söder och väster, 2 stycken lekplatser på innergård  Gemensam uteplats saknas



Karta över området, grönmarkerad fastighet



*Fasad mot väster*



*Fasad mot norr*





Fasad mot innergård med lekplats, bild mot norr.



Innergård med lekplats och fasad mot söder. Bild mot väster





*Innergård med lekplats, bild mot öster. Backa 1:1 till höger i bild.*



*Vy från innergård vid Backa 1:8 och mot norr. Backa 2:1 synlig bakom gårdshuset och träden..*

ID:	91
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 7:2
Datum:	16-04-01
Adress:	Memoargatan 10-20
Fasad, tak etc.:	Mineritbeklädd fasad, troligtvis tilläggsisolerat på betongelement, 3-glasfönster, verksamhet i bottenplan, synliga ventiler endast i bottenplan
Uteplats:	Helt inglasade balkonger mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet



Fasad mot väster





*Fasad mot öster*



*Gavel mot söder*



ID:	93
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 7:3
Datum:	16-04-01/17-01-23
Adress:	Memoargatan 2-8
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, plåttäckt tegelfasad vid gavel, 2-glas fönster, frisklufsventiler troligtvis mot kök och badrum, verksamhetslokaler i markplan
Uteplats:	Balkong med plåtprofil mot väster och öster, förekommer glasfasaddel och träfasaddel, lekplats på gård västra sidan. Gemensamma uteplatser på grönområdet väster om huset.



Karta över området, grönmarkerad fastighet




*Fasad mot väster*



*Fasad mot öster*





*Gavel mot söder*



*Lekplats med sittgrupp framför västra fasaden. På gräskullen finns ytterligare 2 uteplatser (gulmarkerade).*





*Uteplats (1 av 2 stycken) på gräskullen väster om fastigheten*



*Uteplats (1 av 2 stycken) på gräskullen väster om fastigheten*

ID:	94
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 7:4
Datum:	16-04-01/17-01-23
Adress:	Humoreskgatan 4-8
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, plåttäckt tegelfasad vid gavel, 2-glas fönster, frisklufsventiler troligtvis mot kök och badrum, verksamhetslokaler i markplan
Uteplats:	Balkong med plåtprofil mot väster och öster, med glasfasaddel på västersida, träpanel på östersida  Gemensam uteplats på västra sidan huset.



Karta över området, grönmarkerad fastighet






*Fasad mot väster*



*Fasad mot öster*





*Gavel mot söder*



Gemensam uteplats på västra sidan om fastigheten. Denna uteplats är bullerutsatt (> 55 dBA ekv ljudnivå)



Gemensam uteplats (inom gul markering) och lekplats på västra sidan om fastigheten. Denna uteplats är bullerutsatt (> 55 dBA ekv ljudnivå)



ID:	95
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 7:5
Datum:	16-04-01/17-01-23
Adress:	Kåserigatan 2
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, generellt 3-glasfönster, verksamhet i bottenplan, friskluftsventiler i fasad
Uteplats:	Balkonger med glasfasad (2-glasfönster) på samtliga fasadsidor utom norr, lekplats i västra delen av fastigheten  Gemensam uteplats saknas



Karta över området, grönmarkerad fastighet



Fasad mot väster och norr



*Fasad mot söder*



*Detalj balkong på söderfasad*





Utemiljö väster om fastigheten med anordnad lekplats. Gemensam uteplats saknas.



Utemiljö öster om fastigheten. Gemensam uteplats saknas.

ID:	100
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 766:979
Datum:	16-04-08
Adress:	Lillhagsvägen 19
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad med reglad träfasad i taknivå, 2-glasfönster, friskluftsventiler till rum på övervåning och kök, tak med betongplattor
Uteplats:	Uteplatser: öppen vid bod centralt i norra delen av fastigheten, vid sydostfasad under tak, samt nordöstra hörnet av fastigheten under tak



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot sydväst





*Fasad mot sydost*



*Fasad mot nordväst*



*Fasad mot nordost*



ID:	101
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 766:980
Datum:	16-04-08
Adress:	Första Kvillängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Sliten fasad med regladträfasad till största delen täckt med eternitplattor, nedersta plan betongfasad, 2-glasfönster blandat nya/gamla, tak med tegelpannor
Uteplats:	Balkonger i norr och väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot norr*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*

ID:	102-107
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 8:1-8:6
Datum:	16-04-14
Adress:	Fabelgatan 1-19
Fasad, tak etc.:	Radhus, generellt reglad träfasad, tak med tegelpannor, både 2- och 3-glasfönster förekommer, generellt träprofil vid entré, gavlar med tegelfasad
Uteplats:	Generellt: Öppna uteplatser intill sydvästfasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet



Generellt utseende entréer, fasad mot nordost



Gavel mot nordväst



Avvikelser:	
Göteborg Backa 8:1	Tegelfasad, friskluftsventil till badrum
Göteborg Backa 8:2	Vädringslucka mot uteplats
Göteborg Backa 8:4	Vädringslucka mot uteplats
Göteborg Backa 8:5	Tegeldel i burspråk entrésida, tegelfasad med fönster mot uteplats
Göteborg Backa 8:6	Vädringslucka mot uteplats



*Entré Göteborg Backa 8:1*



*Uteplats Göteborg Backa 8:5*



*Uteplats Göteborg Backa 8:6*

ID:	108
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:127
Datum:	16-04-14
Adress:	Lillhagsvägen 33
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 2-glasfönster, vissa fönster igenbommade, tegeltak, friskluftsventiler till bad/kök/vistelseyta
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder



*Fasad mot norr*



*Fasad mot öster*



ID:	109
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:128
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 4
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Uteplats i norr på gräsmatta och vid fasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster och norr*



*Fasad mot öster*



*Uteplats*



ID:	110
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:129
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillångsvägen 6
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Uteplats mot norr



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder





*Fasad mot söder och öster*



*Fasad mot norr med uteplats*

ID:	111
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:130
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 8
Fasad, tak etc.:	Pågående renovering, tilläggsisolerad reglad träfasad på putsad/murad vägg, 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Uteplats med träprofil mot norrfasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder





*Fasad mot väster*



*Fasad mot norr med uteplats*



*Inblickar i fasadkonstruktionen*



ID:	112
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:131
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 10
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till kök och vistelseyta
Uteplats:	Öppen trädgård, uteplats mot norr



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot norr med uteplats*



*Fasad mot väster*



*Fasad mot väster och söder*



ID:	113
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:132
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillångsvägen 12
Fasad, tak etc.:	Puts+stenfasad, 3-glasfönster, tak med betongpannor,
Uteplats:	Öppen trädgård, uteplats mot norr



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder och öster*



*Fasad mot öster och norr*



*Fasad mot norr och väster*



ID:	114
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:133
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillångsvägen 14
Fasad, tak etc.:	Tomt bedömd som ej tillgänglig, besiktning utifrån: Plåtfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, ventil i taknock
Uteplats:	oklart



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder

ID:	115
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:134
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 1
Fasad, tak etc.:	Flerfamiljshus, reglad träfasad, tak med betongplattor, 3-glasfönster, spaltventiler förkommer
Uteplats:	-



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr och väster






*Fasad mot söder och öster*



*Fasad mot öster och norr*

ID:	116
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:135
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler till kök/bad/vistelserum
Uteplats:	Öppen trädgård, uteplats mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster och söder*



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot öster med entré*

ID:	117
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:136
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 5
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad undervåning, reglad träfasad övervåning, tillbyggnad med reglad träfasad, 2- och 3-glasfönster, tak med betongpannor, plåttak på tillbyggnad, friskluftsventiler till bad och kök
Uteplats:	Öppen trädgård, uteplats mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot öster och norr






*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster och söder med uteplats*

ID:	118
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:137
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillångsvägen 7
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad bottenvåning, reglad träfasad övervåning, 2- och 3-glasfönster, friskluftsventiler till kök och bad, tak med betong- eller tegelpannor
Uteplats:	Öppen trädgård, uteplats mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr och väster





*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot öster med entré och fasad mot norr*

ID:	119
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:138
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillängsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Mexitegelfasad, 3-glasfönster, tak med betongpannor, ventil till bad, vädringslucka förekommer
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr





*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster*

ID:	120
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:139
Datum:	16-04-14
Adress:	Tredje Kvillångsvägen 11
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, tak med betongpannor, friskluftsventiler till bad/kök/vistelseyta
Uteplats:	Uteplats mot söder, balkong åt väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr och väster



## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot väster*



*Fasad mot öster*



ID:	121
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:146
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillängsvägen 1
Fasad, tak etc.:	Putsad fasad på tegel, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till badrum/kök/vistelserum
Uteplats:	Trästaket runt öppen trädgård, balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster*



ID:	122
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:147
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, spaltventil i fönster, ventil till vistelseyta
Uteplats:	Uteplats på västra sidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*



*Fasad mot väster med uteplats till höger i bild*



*Fasad mot öster och norr*

ID:	123
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:148
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillångsvägen 5
Fasad, tak etc.:	Pågående renovering, putsad fasad här och var med inslag av träpanel, 3-glasfönster, tak med betongpannor södra delen under renovering
Uteplats:	Uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr





*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot norr och väster*

ID:	124
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:149
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillångsvägen 7
Fasad, tak etc.:	Putsad fasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Oskärmad trädgård, balkong med gallerprofil i söder



Karta över området, grönmärkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster*