

ID:	125
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:150
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillängsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vind
Uteplats:	Helt inglasad uteplats på västrafasadsidan, öppen uteplats i söder, balkong i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*




*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*

ID:	126
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:151
Datum:	16-04-14
Adress:	Fjärde Kvillångsvägen 11
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Uteplats och balkong i väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot öster*



*Fasad mot väster*

ID:	127
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:152
Datum:	16-04-22
Adress:	Fjärde Kvillängsvägen 13
Fasad, tak etc.:	Nedervåning putsad fasad (lecablock), övervåning reglad träfasad, 3-glasfönster, friskluftsventiler till vistelseytor, tak med tegel- eller betongpannor
Uteplats:	Helt inglasad uteplats i söder, balkong i väster och söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder med uteplats

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster*

ID:	128
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:181
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, spaltventiler i fönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Uteplats i nordöstra delen av fastigheten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



*Fasad mot öster*



*Fasad mot söder*



*Uteplats i nordost*



ID:	129
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:182
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjunde Kvällängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Putsad fasad, 3-glasfönster, friskluftsventil till vistelseyta, tak med tegelpannor
Uteplats:	Inglasad uteplats i väster, även oskärmad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*



*Uteplatser, vy mot sydost*

ID:	130
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:183
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvillängsvägen 6
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, plåttak, friskluftsventil till vistelseyta, verksamhetsbyggnad finns på samma fastighet med samma beskrivning som ovan, dock papptak
Uteplats:	Uteplats med tak på norra fasadsidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder



*Fasad mot norr med uteplats*



*Fasad mot öster*



*Byggnad där verksamhet bedrivs*

ID:	131
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:184
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvillängsvägen 8
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, friskluftsventil till vind, tak med tegel- eller betongpannor
Uteplats:	Oskärmad uteplats vid östra fasadsidan



Karta över området, grönmärkad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder



*Fasad mot norr med uteplats*



*Fasad mot öster*



*Trädgård, vy mot nordväst*

ID:	132
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:185
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 10
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med betongpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Oklart då renovering pågår



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster*



*Fasad mot öster*



ID:	139
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:192
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvillängsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseytor
Uteplats:	Uteplats intill söderfasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot väster*




*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*

ID:	140
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:193
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 7
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 3-glasfönster, plåttak, friskluftsventil till källare
Uteplats:	Anlagd uteplats i nordvästra delen av fastigheten, balkong i väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot väster*




*Fasad mot söder*



*Anlagd uteplats*

ID:	141
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:194
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 5
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, 2-glasfönster, plåttak, friskluftsventil till vistelserum
Uteplats:	Balkong mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder*



*Anlagd uteplats*

ID:	142
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:195
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Undervåning med mexitegelfasad, övervåning reglad träfasad, 2- och 3-glasfönster, friskluftsventil till källare
Uteplats:	Balkong och uteplats mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr och väster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*



*Balkong och uteplats vid söderfasad*




# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	143
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:196
Datum:	16-04-08
Adress:	Sjätte Kvällängsvägen 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, plåttak, renoverad fasad, friskluftsventil till badrum
Uteplats:	Öppen uteplats på södersida



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*

ID:	144
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:202
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 2
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, verksamhet i bottenplan, 3-glasfönster, tak med troligtvis betongpannor, tak ovan verksamhet papp
Uteplats:	Uteservering i väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



*Fasad mot söder och öster*

ID:	145
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:203
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvällängsvägen 4
Fasad, tak etc.:	Mexitegelfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler till vistelseytor
Uteplats:	Öppen trädgård



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*

ID:	146
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:204
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 6
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, putsad fasad undertill, 2-glasfönster, plåttak, friskluftsventiler till vistelseytor
Uteplats:	Balkong i söder, uteplats på östra sidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder och öster



*Fasad mot väster*




*Fasad mot norr*



*Fasad mot norr*



ID:	147
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:205
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 8
Fasad, tak etc.:	Fasad med eternitplattor, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler till vistelseyta
Uteplats:	Helt inglasad sektion uteplats och en sektion öppen på norra fasadsidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*



*Fasad mot öster och norr*



*Uteplats mot norrfasad*

ID:	148
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:206
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 10
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad, sektioner av träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler till vind och källare, spaltventil i fönster
Uteplats:	Inglasad uteplats, balkong



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster*



*Uteplats mot norrfasad*

ID:	149
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:207
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillångsvägen 12
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, möjligtvis tilläggsisolerat
Uteplats:	Uteplats längs norra och västra fasadsidorna



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster*



*Fasad mot väster*



*Fasad mot norr och väster*

ID:	150
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:208
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 14
Fasad, tak etc.:	Fasad med eternitplattor, sektioner med reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Inglasad uteplats på väster fasadsida, öppen uteplats på öster fasadsida



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster och söder

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr och väster*



*Fasad mot söder*




## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	151
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:211
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 15
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vistelseyta
Uteplats:	Balkong och uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



*Fasad mot söder*



*Balkong och uteplats*



*Fasad mot öster*

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	152
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:212
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 13
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 2-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vind
Uteplats:	Inglasad uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot norr*



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot väster*

ID:	153
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:213
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 11
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, tilläggsisolerad, 3-glasfönster, friskluftsventiler till vistelseytor, tak med tegelpannor
Uteplats:	Öppen uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder med uteplats*



*Fasad mot öster*

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	154
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:214
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler i fasad
Uteplats:	Balkong mot väster, öppen uteplats i söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*



ID:	155
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:215
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 7
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventiler till vind
Uteplats:	Öppen uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder*



*Fasad mot öster*



*Fasad mot norr*

ID:	156
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:216
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 5
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till källare
Uteplats:	Uteplats i sydvästra delen av fastigheten, balkong mot norr, trästaket runt fastigheten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



*Fasad mot väster*



*Uteplats, vy mot sydost*



*Fasad mot söder*

ID:	157
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:217
Datum:	16-04-08
Adress:	Femte Kvillängsvägen 3
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor, friskluftsventil till vind och källare
Uteplats:	Balkong i väster, inglasad uteplats i väster, trästaket kring fastighet



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot väster*



*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster*

ID:	158
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:218
Datum:	16-04-08
Adress:	Lillhagsvägen 37
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tak med tegelpannor
Uteplats:	Balkong med träräcke, anlagt för uteplats på flera platser på fastigheten, ej helt täta staket runtom



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



*Fasad mot norr*



*Fasad mot väster och söder*



*Vy in i trädgård*



ID:	159
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:260
Datum:	16-04-08
Adress:	Lillhagsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Reglad plåtfasad, 3-glasfönster (nya), tak med tegelpannor
Uteplats:	Öppen uteplats längs öster, norr och delvis väster fasad



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot öster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



*Fasad mot söder*



*Fasad mot väster och söder*



*Fasad mot norr*

ID:	160
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:261
Datum:	16-04-08
Adress:	Lillhagsvägen 11
Fasad, tak etc.:	Fastighet ej tillgänglig för inventering, troligtvis reglad träfasad, tak med tegelpannor
Uteplats:	Balkong mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

# Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

# Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	161
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:303
Datum:	16-04-08
Adress:	Dramatikgatan 12
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-galsfönster, tak med asfaltsbeklädda plattor, friskluftsventiler i fasad
Uteplats:	Balkong och veranda mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster



Fasad mot norr



Fasad mot öst

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	162
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:307
Datum:	16-04-08
Adress:	Lilla Postegårdsgatan 8
Fasad, tak etc.:	Cementplattor på reglat trä, 3-glasfönster, tegeltak,
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder



Fasad mot väster



Fasad mot norr

ID:	163
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:327
Datum:	16-04-08
Adress:	Lillhagsvägen 29
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tegeltak, ventiler till vistelseytor
Uteplats:	Balkong mot söder



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad från väster





Fasad mot söder



Fasad mot norr



Fasad mot öster

ID:	164
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:328
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsvägen 2
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, plåttak, ventiler till vistelseytor
Uteplats:	Uteplats mot öster, balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03



Fastighet mot väster och norr



Fastighet mot söder och öster

ID:	165
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:329
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvällängsvägen 4
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glasfönster, tegeltak, ventiler till vistelseytor
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot öster

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03




Fasad mot söder



Fasad mot norr

ID:	Det saknas i fastighetslistan (ny byggnad)
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:330
Datum:	16-04-08
Adress:	Vänskapsvägen 12
Fasad, tak etc.:	
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå




Fasad mot öster



Fasad mot väster

ID:	166
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:331
Datum:	16-04-08
Adress:	Vänskapsvägen 11
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad bottenvåning, reglad träfasad övervåning, 3lgas fönster, tegeltak, balkong med räcke mot väster
Uteplats:	Uteplats på sydöstra sidan av tomten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster






Fasad mot söder



Uteplats på sydöstra sidan

ID:	167
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:332
Datum:	16-04-08
Adress:	Trollstigen 4
Fasad, tak etc.:	Putsfasad, 3-glas fönster, ventiler mot vistelseytor, delat med plåt och tegeltak, balkong med plåträcke mot söder
Uteplats:	Uteplats på östra sidan av tomten. Balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr




Fasad mot väster. Balkong



Uteplats på östra sidan av tomten

ID:	168
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:333
Datum:	16-04-08
Adress:	Vänskapsvägen 7
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glas fönster, tegeltak
Uteplats:	Uteplats på norra sidan av tomten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster




Fasad mot öster



Uteplats på norra sidan av tomten

ID:	169
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:334
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsgatan 8
Fasad, tak etc.:	Fasad troligen av cementskivor, 3-glas fönster, tegeltak, friskluftsventil till vistelseyta, balkong med plastskärm mot söder
Uteplats:	Uteplats och balkong på södra sidan



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot söder. Uteplats och balkong




Fasad mot sydost



Fasad mot sydväst

ID:	170
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:335
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsgatan 10
Fasad, tak etc.:	Fasad av tegel och cement/betongskivor, 2-glas fönster, tegeltak, friskluftsventiler till vistelseytor
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå




Fasad mot söder





Fasad mot nordost

ID:	171
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:336
Datum:	16-04-08
Adress:	Trollstigen 1
Fasad, tak etc.:	Tegelfasad bottenplan, reglad treäfasad övervåning, 3-glas fönster, tegeltak, friskluftsventiler till vistelseytor på övervåning
Uteplats:	Uteplats på norra sidan av tomten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå




Fasad mot väster



Uteplats på norra sidan

ID:	172
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:338
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvällängsgatan 1B
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glas fönster, takplattor av gjuten betong, spaltventiler i fönster
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot nordväst

ID:	173
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:339
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsgatan 3
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad på reglad trävägg, 3-glas fönster, takplattor av gjuten betong, balkong med träräcke mot väster
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats. Balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot nordväst. Balkong mot väster.



Fasad mot nordost

ID:	174
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:340
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsgatan 5
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad på reglad trävägg, 3-glas fönster, takplattor av gjuten betong, balkong med träräcke mot väster, friskluftsventiler mot vistelseytor
Uteplats:	Uteplats på sydvästra sidan om huset. Balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr. Balkong mot väster



Fasad mot sydväster samt uteplats. Balkong mot väster.



ID:	175
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:341
Datum:	16-04-08
Adress:	Andra Kvillängsgatan 7
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, blandade 2- och 3-glas fönster, takplattor av gjuten betong, balkong med träräcke mot sydväst, friskluftsventiler mot vistelseytor
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats utöver balkong mot väster



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster. Balkong



Fasad mot nordväst



Fasad mot söder

ID:	206
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:494
Datum:	16-04-08
Adress:	Dramatikgatan 2
Fasad, tak etc.:	Pågående byggnation, till synes betongfasad, tegeltak
Uteplats:	Balkonger mot väster




Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster. Balkonger

ID:	209
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:790
Datum:	16-04-08
Adress:	Vänskapsvägen 9
Fasad, tak etc.:	Blandad puts och reglad träfasad, 3-glas fönster, takplattor av gjuten betong, balkong med träräcke mot norr
Uteplats:	Uteplats väster om huset. Balkong mot norr.



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot väster samt uteplats



fasad mot norr samt balkong

ID:	210
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:853
Datum:	16-04-08
Adress:	Berguvsgatan 9
Fasad, tak etc.:	Plåtfasad, 3-glas fönster, tegeltak, Balkong med plåträcke mot väster
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats



Fasad mot väster



Fasad mot nordväst

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	211
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:895
Datum:	16-04-08
Adress:	Tofsvipegatan 16
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad, 3-glas fönster, tak av asfaltskivor
Uteplats:	Uteplats mot väster



Fasad mot sydväster





Fasad mot nordost

## Lundbyleden E6.21

PM Buller. Inventering av fastigheter

## Bilaga 13

Datum 2017-02-03

ID:	212
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:895
Datum:	16-04-08
Adress:	Dramatikgatan 4
Fasad, tak etc.:	Blandad tegelfasad och plåtfasad, 3-glas fönster, tegeltak, balkong med plåträcke mot väster
Uteplats:	Ingen dedikerad uteplats. Balkong mot väster



Fasad mot sydväst



Fasadsida mot öster

ID:	227
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 866:923
Datum:	16-04-08
Adress:	Vänskapsvägen 10
Fasad, tak etc.:	-----
Uteplats:	Uteplats på södra sidan av tomten



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



Fasad mot norr



Uteplats i söder

ID:	228
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 9:1
Datum:	16-04-08
Adress:	Epistelgatan 1
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad. Tegeltak, 2-3 glasfönster. Ventil mot badrum. Hård skiva vid entré. Litet skjul.
Uteplats:	



Karta över området, grönmärkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå





ID:	229
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 9:2
Datum:	16-04-08
Adress:	Epistelgatan 3
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad. Tegeltak, 2-3 glasfönster. Ventil mot badrum. Träprofil vid entré. Vädringsspalt mot vardagsrum.
Uteplats:	Möblerad uteplats med trästaket.



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå







ID:	230
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 9:3
Datum:	16-04-08
Adress:	Epistelgatan 5
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad. Tegeltak, 2-3 glasfönster. Vådringsfönster förekommer. Träprofil vid entré, vådringsspalt mot vardagsrum.
Uteplats:	Möblerad uteplats med trästaket.



Karta över området, grönmärkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå





ID:	231
Fastighetsbeteckning:	Göteborg Backa 9:4
Datum:	16-04-08
Adress:	Epistelgatan 7
Fasad, tak etc.:	Reglad träfasad. Tegeltak, 2 glasfönster. Ventil mot badrum. Vådringsfönster förekommer. Blandat trä och plåt vid entré.
Uteplats:	Möblerad uteplats, inget staket



Karta över området, grönmarkerad fastighet, balkong markerad röd, uteplats markerad blå



