




Bilaga 2 Kulturmiljö




Figur 1: Väg 35 vid Sandtorpet, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.




Figur 2. Väg 35 vid Fillinge, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.




Figur 3. Väg 35 vid Galgbacken, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.



Figur 4. Väg 35 vid Redinge, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.




Figur 5. Väg 35 vid Grebo, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.



Figur 6. Väg 35 vid Rösten, kartan visar utredningsområde och kulturintressen.

ÖVERSIKTSKARTA, KULTURVÄRDEN

Väg 35, Rösen - Sandtorpet



Teckenförklaring

Avgränsningsområde (180315)

Påverkansområde (180315)

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Regionala intressen Kulturmiljö punkt

Regionala intressen Kulturmiljö yta

Byggnadsminnen ytor

Riksintresse Kulturmiljövård MB3kap6

Strandlinje 2000 år sedan

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Datum: 2018-05-17

Skala (A4): 1:30 000



Figur 7. Översiktskarta kulturvärden längsmed väg 35.