

Bilaga 2
Åtgärdslista buller
Vägplan E16/väg 70, Borlänge-Djurås Etapp 1

Fastighet	Längdmätning	Våning	Nuläge		Nollalternativ		Vägförslag		Vägförslag med åtgärder				Åtgärder som erbjuds/fastställs i planen*	Fasad aktuell för åtgärd	Kommentar
			Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Ekv inne	Max ute vid uteplats	Max inne			
BORLÄNGE FÄRJENÄS 2:10	1159	Bv	55	60	56	60	57	64	57	29	64	36	lokal åtgärd för uteplats		uppfyller riktvärden för inomhusmiljö
		V 1	56	62	56	62	58	65	58	30		37			
BORLÄNGE FÄRJENÄS 2:12	1173	Bv	56	66	57	66	59	66	58	30	65	38	lokal åtgärd för uteplats		uppfyller riktvärden för inomhusmiljö
BORLÄNGE FÄRJENÄS 2:13	1351	Bv	55	66	57	65	57	64	57	29	60	36			uppfyller riktvärden för inomhusmiljö uppfyller riktvärden för uteplats
BORLÄNGE FÄRJENÄS 1:4	1517	Bv	60	70	61	70	61	70	61	30	68	39	lokal åtgärd för uteplats		uppfyller riktvärden för inomhusmiljö
BORLÄNGE FÄRJENÄS 7:3 hus 1	1656	Bv	58	71	59	71	59	70	52	24	61	33	skärm inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
BORLÄNGE FÄRJENÄS 7:3 hus 2	1686	Bv	61	74	62	74	64	76	55	27	60	36	skärm inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
BORLÄNGE FÄRJENÄS 8:2	1715	Bv	63	77	64	78	65	79	61	27	45	39	fasadåtgärd alt utökad skärm i tomtgräns skärm inom vägområde	SV NV	uppfyller riktvärden för uteplats Som alternativ till fasadåtgärder kan skärm inom vägområde vinklas av och följa tomtgräns mot norr (ansluts mot uthus) för ökat skydd, förlängning räknas som enskild åtgärd och fastställs ej i planen.
		V1	64	78	65	79	66	79	64	30		44			
BORLÄNGE FÄRJENÄS 8:6	1719	Bv	66	79	67	79	67	80	58	30	69	40	skärm inom vägområde lokal åtgärd för uteplats		uppfyller riktvärden för inomhusmiljö
BORLÄNGE FÄRJENÄS 8:13	1759	Bv	65	79	66	79	67	79							byggnadsvärde under 50000 enligt taxering, ej ekonomiskt rimligt att åtgärda
BORLÄNGE NORR AMSBERG 4:20	2556	Bv	57	65	58	65	60	64	54	26	40	36	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
		V 1	58	65	59	65	61	65	55	27		36			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:13	2770	Bv	56	68	57	68	58	67	52	24	37	28	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
		V 1	59	68	59	68	61	68	54	26		31			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:12	2801	Bv	58	68	59	68	59	67	52	24	38	28	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
		V 1	59	68	60	68	61	68	54	26		31			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:15	2818	Bv	67	81	67	81	68	79	67	26	65	38	lokal åtgärd för uteplats		Har tidigare erhållit skärm på fastighet (-98) samt fönsterbyte (-09) som innebär att riktvärden för inomhusmiljö uppfylls även för vägförslaget.
		V 1	69	83	69	83	70	85	72	30		44			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 5:4	2852	Bv	60	68	61	69	61	69	53	25	39	38	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:8	2877	Bv	56	68	57	68	61	70	57	29	68	42	vall inom vägområde		uppfyller riktvärden för inomhusmiljö uppfyller riktvärden för uteplats
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:11	2942	Bv	53	65	54	65	58	65	52	24	64	36	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
		V 1	55	65	56	66	59	65	53	25		36			

Bilaga 2
Åtgärdslista buller
Vägplan E16/väg 70, Borlänge-Djurås Etapp 1

Fastighet	Längdmätning	Våning	Nuläge		Nollalternativ		Vägförslag		Vägförslag med åtgärder				Åtgärder som erbjuds/fastställs i planen*	Fasad aktuell för åtgärd	Kommentar
			Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Max vid fasad	Ekv vid fasad	Ekv inne	Max ute vid uteplats	Max inne			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:6	2959	Bv	65	78	66	78	67	79	60	30	67	45	skärm inom vägområde		Har tidigare erhållit skärm för uteplats (-98) samt fönsterbyte (-99), tidigare åtgärder tillsammans med skärm inom vägområde innebär att riktvärden för inomhusmiljö samt uteplats uppfylls utan ytterligare åtgärder.
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:4	2981	Bv	65	78	66	78	67	79	58	25		34	skärm inom vägområde		Har erhållit nya fönster, tidigare åtgärder tillsammans med skärm inom vägområde innebär att riktvärden för inomhusmiljö uppfylls utan ytterligare åtgärder. Ingen utpekad uteplats
		V 1	66	78	67	78	68	79	63	30	42				
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:14	3003	Bv	55	67	56	67	58	66	53	25	61	33	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
BORLÄNGE NORR AMSBERG 1:5	3010	Bv	66	80	67	80	69	81	57	29	62	38	skärm/vall inom vägområde		uppfyller riktvärden för uteplats uppfyller riktvärden för inomhusmiljö
BORLÄNGE NORR AMSBERG 6:7	3461	Bv	53	60	54	60	56	64	54	26	62	34	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
BORLÄNGE NORR AMSBERG 7:2	3553	Bv	53	62	54	63	56	63	52	24		29	vall inom vägområde		uppfyller samtliga riktvärden
		V 1	57	65	57	65	59	67	55	27	57	33			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 6:13	3777	Bv	57	69	58	69	57	63	53	25		31	vall inom vägområde		uppfyller riktvärden inomhusmiljö uppfyller riktvärden för uteplats
		V 1	61	69	62	69	62	68	57	29	47	36			
BORLÄNGE NORR AMSBERG 48:2	4150														fastigheten överskrider riktvärden men hanteras inom ramen för etapp 2 längs sträckan.

*Åtgärder inom vägområdet fastställs i planen medan åtgärder på enskilda fastigheter erbjuds fastighetsägaren.