

Håkanbol - Hagnesta Bergtäkt

0 0,2 0,4 km

Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

- ## Vägar

- ☐ Dammar

-  Teknikgård

Produktionsytor

-  Massupplag


Utredningsområde grundvatten

	Fornlämning
	Möjlig fornlämning
	Övrig kulturhistorisk lämning
	Ingen antikvarisk bedömning

	Fornlämning
	Möjlig fornlämning
	Övrig kulturhistorisk lämning
	Ingen antikvarisk bedömning



TRV 2021/16815



\\Stod-s-main01\q\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jonsson

BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Hagnesta Bergtäkt - Hagnesta - Garskog

Skala (A3):1:13 300
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Järnvägsanläggning

- Skärning
- Bank
- Bro
- Gräns för järnvägsplan
- Delområde, gräns

Vägar

- Väg byggtid
- Ny/Ombyggd väg

- Dammar
- Teknikgård

Ytor som tillfälligt tas i anspråk

- Produktionsytor
- Massupplag

Utredningsområde

- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning


Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31

\\s01-s-main01\proj\projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jönsson



BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Garskog - Bönsta

Skala (A3):1:9 600
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Järnvägsanläggning

- Skärning
- Bank
- Bro
- Gräns för järnvägsplan
- Delområde, gräns

Vägar

- Väg byggtid
- Ny/Ombyggd väg

- Dammar
- Teknikgård

Ytor som tillfälligt tas i anspråk

- Produktionsytor
- Massupplag

Utredningsområde

- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet


- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31



\\s0d1-s-main01\g\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jonsson

BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Bönsta - Skavsta

Skala (A3):1:7 500
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- Teckenförklaring**
Järnvägsanläggning
- Skärning
 - Bank
 - Bro
 - Gräns för järnvägsplan
 - Delområde, gräns

- Vägar**
- Väg byggtid
 - Ny/Ombyggd väg

- Dammar
- Teknikgård

Ytor som tillfälligt tas i anspråk

- Produktionsytor
- Massupplag

Utredningsområde


- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet


- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på sättningskänsliga jordar


- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31



\\Stod-s-main01\g\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jonsson



BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Skavsta - Stigtomtälmen

Skala (A3):1:13 400
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Järnvägsanläggning

- Skärning
- Bank
- Bro
- Gräns för järnvägsplan
- Delområde, gräns

- Vägar**
- Väg byggtid
 - Ny/Ombyggd väg

- Dammar
- Teknikgård

- Ytor som tillfälligt tas i anspråk**
- Produktionsytor
 - Massupplag


- Utredningsområde**
- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31

\\Stod-s-main01\g\Projekt\2015\1526044 Östlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jonsson



BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Stigtomtamalmen - Aspedal - öst

Skala (A3):1:8 691
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Järnvägsanläggning

- Skärning
- Bank
- Bro
- Gräns för järnvägsplan

- Delområde, gräns
- Teknikgård
- Dammar

Ytor som tillfälligt tas i anspråk

- Produktionsytor
- Massupplag

Vägar

- Väg byggtid
- Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde

- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31

\\Stod-s-main01\g\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJ\HYDROWXD\SH32\Bilaga 5C Kulturvärden_v2.mxd | Jonsson



BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

KULTURVÄRDEN
Stigtomtalmalen - Aspedal - Väst

Skala (A3):1:8 700
0 0,2 0,4 km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

- Teckenförklaring**
Järnvägsanläggning
- Skärning
 - Bank
 - Bro
 - Gräns för järnvägsplan
 - Delområde, gräns

- Vägar**
- Väg byggtid
 - Ny/Ombyggd väg

- Dammar
- Teknikgård

Ytor som tillfälligt tas i anspråk

- Produktionsytor
- Massupplag


- Utredningsområde**
- Utredningsområde grundvatten

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31

BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturhistoriska lämningar med bedömd grundvattenkänslighet

Lämningarnas är indelade i tre olika kategorier, Grundvattenkänslig, Ej grundvattenkänslig samt Okänd grundvattenkänslighet. I listan igår alla kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet (uttag ur fornsök 2021-05-31). I kartorna visas endast lämningar som kategoriserats som Grundvattenkänslig eller med Okänd grundvattenkänslighet.

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersökningsstatus	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:103	Övrigt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:111	Hägnad	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:112	Fossil åker	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:148	Övrigt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:150	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:156	Gränsmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:170	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:1992	Stridsvärn	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Borttagen utan villkor	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:1993	Stridsvärn	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Borttagen utan villkor	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:2012	Stridsvärn	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Borttagen utan villkor	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:2014	Stridsvärn	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Borttagen utan villkor	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2024	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2025	Färdväg	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2044	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2046	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:2068	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2069	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2081	Bytomt/gårdstomt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:2124	Boplat	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2125	Fångstanläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2175	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:223	Gränsmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:238	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:241	Gränsmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:242	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:243	Bro	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:2719	Brott/täkt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:282	Vägmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:3042	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3046	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3046	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3046	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3076	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3083	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänsliga
L1982:3083	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3083	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3085	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3086	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3090	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet

L1982:3092	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3119	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1982:3130	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3160	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3160	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3160	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3178	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3183	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3200	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3210	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3213	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3214	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3219	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3245	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3245	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3245	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3251	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3253	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3254	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3254	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3254	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3282	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3307	Kolningsanläggning	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3318	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3333	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3340	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1982:3340	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1982:3340	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3354	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:410	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:425	Övrigt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:426	Gränsmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:519	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:591	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:606	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:607	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:608	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:6316	Gravfält	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:6316	Gravfält	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:6316	Gravfält	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:6343	Bytomt/gårdstomt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:646	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Kärrtorv	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:647	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

L1982:648	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:650	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:661	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:696	Smideslämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:697	Textilindustri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1982:711	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7496	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7515	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7538	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7604	Boplots	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7605	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7613	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7615	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7616	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7637	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7638	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7639	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7643	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7644	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7645	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7646	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7647	Boplots	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7663	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7665	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7666	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7672	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7673	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7674	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7676	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7691	Brunn/kalkälla	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7692	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7693	Fångstgrop	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7702	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7704	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7724	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7726	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7727	Stensättning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7731	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7732	Brunn/kalkälla	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7733	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7735	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7759	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7760	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7761	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7769	Förvaringsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7770	Kemisk industri	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet

L1982:7772	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7796	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7799	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7800	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7804	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:7806	Militär anläggning övrig	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7821	Hög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Mörän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7822	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7823	Fornlämningsliknande lämning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:7824	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7830	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7831	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7832	Fornlämningsliknande bildning	Ej kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7833	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7834	Vallanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7851	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7852	Textilindustri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7853	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:7854	Hägnad	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7857	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7858	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7871	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7872	Textilindustri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1982:7873	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:790	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:7968	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8008	Skärvestenshög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Mörän	Ej grundvattenkänslig
L1982:8009	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1982:8010	Gravfält	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8211	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8219	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8221	Hägnad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8224	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8225	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8226	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8227	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8237	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8238	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8476	Härd	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8477	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8478	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8593	Fångstanläggning övrig	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	I byggnad eller under vatten	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:8594	Fartygs-/båtlämning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	I byggnad eller under vatten	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:8595	Hamnanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet

L1982:8596	Fångstanläggning övrig	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1982:878	Stensättning	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:886	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:927	Hägnadssystem	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Kärrtorv	Ej grundvattenkänslig
L1982:93	Färdväg	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:944	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:946	Smideslämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:947	Bytomt/gårdstomt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:963	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1052	Vägmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1057	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1129	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1130	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1211	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1260	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1264	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1276	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1277	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1278	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1329	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1339	Röse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1340	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1351	Färdväg	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1352	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1353	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1403	Fångstgrop	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1407	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1408	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1411	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1420	Terrassering	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1525	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1619	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1777	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1777	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1777	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1829	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1874	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1881	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1882	Stensättning	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1883	Hög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1885	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1886	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1887	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1888	Stenkrets/stenrad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1895	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1896	Hägnad	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig

L1983:1935	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:1937	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1938	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:1939	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1968	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:1969	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:1970	Fornborg	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:1971	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:2027	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:2042	Skärvstenshög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:2043	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:2075	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:2121	Hällristning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:2376	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:2376	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Ej synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:2376	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:2381	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:2388	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:2393	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:2394	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1983:2403	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1983:2444	Hägnad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:2445	Hägnad	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:374	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:429	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:430	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:430	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:432	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:520	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:65	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:838	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:846	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:919	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1006	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:1007	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1008	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1984:1013	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1014	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1015	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1019	Fornlämningsliknande lämning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:1020	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:1073	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1095	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1122	Fossil åker	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1123	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1123	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet

L1984:1242	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1288	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1325	Stenkrets/stenrad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1376	Stensättning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1377	Fornlämningsliknande bildning	Ej kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1394	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1423	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Grus	Ej grundvattenkänslig
L1984:1449	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1466	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1467	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1511	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1521	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1546	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1547	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1548	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1553	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1555	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1984:1606	Husgrund, förhistorisk/medeltida	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1607	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:1611	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1612	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1626	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1627	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1680	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:1681	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:1686	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1687	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1698	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:1700	Stensättning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:1701	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L1984:3062	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:3081	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:3082	Boplots	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:3661	Brott/täkt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:4098	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:520	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:616	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:625	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:676	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6767	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6767	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6768	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6979	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6980	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:6999	Hög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7050	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig

L1984:7050	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:706	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7070	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7070	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7070	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7179	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7218	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7219	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7230	Minnesmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:7334	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7353	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7358	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7361	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7361	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7417	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7417	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7418	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7429	Fyndplats	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1984:7571	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7600	Grav- och boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7624	Fornlämningsliknande bildning	Ej kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7625	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:7670	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7678	Hög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:7679	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:7682	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:769	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:844	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:848	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:851	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:931	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:932	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:941	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1984:9454	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:966	Grav- och boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:9695	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:9696	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:989	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:992	Fornlämningsliknande bildning	Ej kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Ej grundvattenkänslig
L1984:993	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:9814	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1985:9815	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L2019:2244	Hög	Fornlämning	Bekräftad i fält	Grov skada	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L2019:2251	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2252	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

L2019:2263	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2264	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2265	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2266	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2267	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2268	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3725	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3727	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L2019:3728	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3730	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3736	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3752	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3753	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3760	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6624	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6631	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6635	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6636	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6637	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6638	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6639	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6640	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6641	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6647	Boplatslämning övrig	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Helt undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6655	Boplatslämning övrig	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Helt undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L2020:6712	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6714	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6717	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6718	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6720	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6722	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6724	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6734	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6735	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6736	Härd	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:203	Boplatslämning övrig	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Helt undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Generell grundvattenkänslighet
L2021:237	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:238	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3528	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3529	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3530	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3531	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L2021:3534	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Grus	Ej grundvattenkänslig
L2021:3535	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Grov skada	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet

L2021:3536	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3539	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3540	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3542	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2021:3543	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet