





\\sto1-s-main01\G\Projekt\2015\1526044_Ostlänken del 3\21_JM\01_PRO\HYDROMXD\SH35\Bilaga 5C Kulturvärden_v3.mxd | Jönsson



BILAGA 5C
GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT
KULTURVÄRDEN

Västra bibanan

Skala (A3): 1:10 000



© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring

Vägar

- Väg byggtid
- Ny/Ombyggd väg

Järnvägsanläggning

- Skärning
- Bank

- Bro
- Gräns järnvägsplan
- Spårlinje för Nyköping RC
- Utredningsområde, grundvatten
- Teknikytor
- Produktionsytor
- Dammar
- Vattendrag

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på sättningskänsliga jordar

- Fornlämning
- Möjlig fornlämning
- Övrig kulturhistorisk lämning
- Ingen antikvarisk bedömning



TRAFIKVERKET

** Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-05-31*

BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturrehistoriska lämningar med bedömd grundvattenkänslighet

Lämningarnas är indelade i fyra olika kategorier, Grundvattenkänslig, Ej grundvattenkänslig, Okänd grundvattenkänslighet samt Utgrävd. I listan igår alla kulturrehistoriska lämningar inom utredningsområdet (uttag ur fornsök 2021-05-31). I kartorna visas endast lämningar som kategoriserats som Grundvattenkänslig eller med Okänd grundvattenkänslighet. Antikvarisk status, överförd till annan lämning visas inte i kartan.

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:1994	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt, morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:2068	Stridsvärn	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:3495	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera, sand, berg	Grundvattenkänslig
L1982:492	Brott/täkt	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sandig morän och berg	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7638	Brott/täkt	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7664	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Svallsediment, grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7694	Färdväg	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7757	Fyndplats	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Glacial lera och Svallsediment, grus	Grundvattenkänslig
L1982:7758	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera, sand, berg	Grundvattenkänslig
L1982:7760	Brott/täkt	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7796	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1982:8212	Brott/täkt	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sandig morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8217	Gränsmärke	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:824	Kvarn	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Svåmsediment, ler--silt	Grundvattenkänslig
L1982:8476	Härd	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt - överförd till L2019:2371	Synlig ovan mark	Grus	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8496	Hägnad	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Helt undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Utgrävd
L1982:877	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:3062	Område med militära anläggningar	Övrig kulturrehistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6583	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera, berg	Grundvattenkänslig
L1984:6760	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6762	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1984:6895	Gruvhål	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Okänd	Okänd - överförd till L2019:2370	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1984:6898	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Grov skada	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Silt	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7060	Husgrund, historisk tid	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Okänd	Okänd - överförd till L2019:2371	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7061	Gruvhål	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Okänd	Okänd - överförd till L2019:2370	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7068	Gravfält	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7069	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Grov skada	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L1984:7109	Fångstgrop	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:7156	Stensättning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7168	Röjningsröse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:7169	Stensättning	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7204	Hägnad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1984:7220	Hägnad	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L1984:7229	Gruvhål	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:7240	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera, morän	Grundvattenkänslig
L1984:7428	Bergshistorisk lämning övrig	Ingen antikvarisk bedömning	Överförd till annan lämning	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2251	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2252	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig
L2019:2253	Område med militära anläggningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2019:2255	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2019:2256	Stridsvärn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2257	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Ej grundvattenkänslig
L2019:2278	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2278	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2278	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2278	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2370	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2370	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2370	Gruvområde	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:2371	Gruvområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:5667	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:5668	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:5669	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:5670	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:5671	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:5672	Härd	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:5673	Boplatssområde	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2020:9870	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Ej grundvattenkänslig