


BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN




G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

- Utredningsområde grundvatten
- Produktionsytor
- Teknikytor
- Dammar


- Järnvägsanläggning**
 - Längdmätning
 - Skärning
 - Bank
 - Bro
- Väg byggtid
- Ny/ombyggd väg
- Delområde, gräns
- Gräns för järnvägsplan
- Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning





BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN




G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

-  Utredningsområde grundvatten
-  Produktionsytor
-  Teknikytor
-  Dammar


- Järnvägsanläggning**
 -  Längdmätning
 -  Skärning
 -  Bank
 -  Bro
-  Väg byggtid
-  Ny/ombyggd väg
-  Delområde, gräns
-  Gräns för järnvägsplan
-  Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
 -  Fornlämning
 -  Möjlig fornlämning
 -  Övrig kulturhistorisk lämning
 -  Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
 -  Fornlämning
 -  Möjlig fornlämning
 -  Övrig kulturhistorisk lämning
 -  Ingen antikvarisk bedömning



BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN




G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_ILM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

- Utredningsområde grundvatten
- Produktionsytor
- Teknikytor
- Dammar


- Järnvägsanläggning**
 - Längdmätning
 - Skärning
 - Bank
 - Bro
- Väg byggtid**
 - Ny/ombyggd väg
 - Delområde, gräns
 - Gräns för järnvägsplan
 - Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning



BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN




G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_IM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

- Utredningsområde grundvatten
- Produktionsytor
- Teknikytor
- Dammar


- Järnvägsanläggning**
 - Längdmätning
 - Skärning
 - Bank
 - Bro
- Väg byggtid**
 - Ny/ombyggd väg
 - Delområde, gräns
 - Gräns för järnvägsplan
 - Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning



BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN




G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_ILM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

- Utredningsområde grundvatten
- Produktionsytor
- Teknikytor
- Dammar


- Järnvägsanläggning**
 - Längdmätning
 - Skärning
 - Bank
 - Bro
- Väg byggtid**
 - Ny/ombyggd väg
 - Delområde, gräns
 - Gräns för järnvägsplan
 - Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
 - Fornlämning
 - Möjlig fornlämning
 - Övrig kulturhistorisk lämning
 - Ingen antikvarisk bedömning






BILAGA 5 C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT KULTURVÄRDEN



G:\Projekt\2015\1526044 Ostlänken del 3\21_ILM01_PROJHYDROMXD\SH3\Bilaga 5C Kulturvärden.mxd | DKlingmyr

-  Utredningsområde grundvatten
-  Produktionsytor
-  Teknikytor
-  Dammar

- Järnvägsanläggning**
-  Längdmätning
-  Skärning
-  Bank
-  Bro
-  Väg byggtid
-  Ny/ombyggd väg
-  Delområde, gräns
-  Gräns för järnvägsplan
-  Vattendrag

- Grundvattenkänsliga lämningar**
-  Fornlämning
-  Möjlig fornlämning
-  Övrig kulturhistorisk lämning
-  Ingen antikvarisk bedömning

- Lämningar med okänd grundvattenkänslighet**
-  Fornlämning
-  Möjlig fornlämning
-  Övrig kulturhistorisk lämning
-  Ingen antikvarisk bedömning

