


BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturvärden - Skavsta - Vikdalsskogen



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Gräns för järnvägsplan

Lämningar på sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen antikvarisk bedömning

* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning


Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen antikvarisk bedömning

0 0,1 0,2 0,3 Km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala (A3): 1:8 000



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Lämningar på sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen antikvarisk bedömning

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Ingen antikvarisk bedömning

* Information om lämningar hämtade från fornsök - 2021-03-10

Ärendenummer: TRV 2021/12130
2021-09-09


0 0,1 0,2 0,3 Km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala (A3): 1:8 000

BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturvärden - Rinkebysjön - Ålberga bruk del 1



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Lämningar på sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

Ärendenummer: TRV 2021/12130
2021-09-09


0 0,15 0,3 0,45
Km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala (A3): 1:11 000

BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturvärden - Rinkebysjön - Ålberga bruk del 2



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Lämningar på sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej sättningskänsliga jordar med okänd grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning


Ingen antikvarisk
bedömning

Ärendenummer: TRV 2021/12130
2021-09-09

0 0,15 0,3 0,45
Km

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala (A3): 1:12 000



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Lämningar på
sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej
sättningskänsliga jordar
med okänd
grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning


Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

Ärendenummer: TRV 2021/12130
2021-09-09

0 0,095 0,19 0,285 Km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

N
Skala (A3): 1:6 000



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Lämningar på
sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej
sättningskänsliga jordar
med okänd
grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning


Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

Ärendenummer: TRV 2021/12130
2021-09-09

0 0,15 0,3 0,45
Km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

N
Skala (A3): 1:10 000



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Dammar

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Lämningar på
sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10

Lämningar på ej
sättningskänsliga jordar
med okänd
grundvattenkänslighet

Fornlämning


Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

0 0,1 0,2 0,3
Km
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala (A3): 1:7 000



Teckenförklaring

Järnvägsanläggning

Skärning

Bank

Bro

Vägar

Väg byggtid

Ny/Ombyggd väg

Utredningsområde grundvatten

Teknikytor

Produktionsytor

Massupplag

Delområde, gräns

Vattendrag

Vattendrag -
vattenförekomst

Gräns för järnvägsplan

Lämningar på
sättningskänsliga jordar

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning

* Information om lämningar hämtade
från fornsök - 2021-03-10


Lämningar på ej
sättningskänsliga jordar
med okänd
grundvattenkänslighet

Fornlämning

Möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Ingen antikvarisk
bedömning



Skala (A3): 1:14 000

BILAGA 5C, GRUNDVATTENBEROENDE OBJEKT

Kulturhistoriska lämningar med bedömd grundvattenkänslighet

Lämningarnas är indelade i fyra olika kategorier, Grundvattenkänslig, Ej grundvattenkänslig, Okänd grundvattenkänslighet samt Utgrävd. I listan igår alla kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet (uttag ur fornsök 2021-03-10). I kartorna visas endast lämningar som kategoriserats som Grundvattenkänslig eller med Okänd grundvattenkänslighet.

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:2812	Husgrund, förhistorisk/medeltida	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Utgrävd
L1982:5472	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:5487	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:6705	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7474	Textilindustri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7475	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Iera	Grundvattenkänslig
L1982:7477	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7478	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7481	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7483	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7484	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand/Iera	Grundvattenkänslig
L1982:7489	Bytomt/gårdstomt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Isälvsmaterial/Iera	Grundvattenkänslig
L1982:7491	Bytomt/gårdstomt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Isälvsmaterial/Iera	Grundvattenkänslig
L1982:7492	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7494	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7496	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7509	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7510	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7511	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/Iera	Grundvattenkänslig
L1982:7512	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7515	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7517	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/berg	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7519	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7532	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:7535	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7538	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg/morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7539	Brott/täkt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7540	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7557	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7558	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7559	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7560	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7563	Träindustri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7564	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7580	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7581	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7584	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7588	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7606	Fornlämningsliknande bildning	Ej kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7620	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7640	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7667	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7668	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7669	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7671	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7677	Fossil åker	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7679	Färdväg	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7695	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Morän/berg	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7697	Lägenhetsbebyggelse	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7698	Gränsmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7699	Område med skogsbrukslämningar	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7707	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7711	Dammvall	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:7728	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7729	Brunn/kallkälla	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7730	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7736	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7739	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7762	Kemisk industri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7763	Gränsmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7764	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7765	Kemisk industri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7766	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7774	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7801	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1982:7802	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7811	Kemisk industri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7825	Kemisk industri	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7826	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7835	Kemisk industri	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7836	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:7837	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7855	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7856	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/berg	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:7878	Kvarn	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg/lera	Grundvattenkänslig
L1982:8322	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8325	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8329	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8335	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8341	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8344	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8345	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8347	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1982:8356	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8358	Område med skogsbrukslämningar	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8368	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1982:8370	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1982:8450	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/lera	Grundvattenkänslig
L1983:1052	Vägmärke	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:1057	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:1211	Vägmärke	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Delundersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:300	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:301	Lägenhetsbebyggelse	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:374	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:520	Fornlämningsliknande lämning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:521	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:522	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1983:572	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:573	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L1983:913	Bytomt/gårdstomt	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1983:914	Bytomt/gårdstomt	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:5749	Gravfält	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän/isälvsmaterial	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:5770	Stensättning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:5772	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:5984	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:6066	Lägenhetsbebyggelse	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1984:6359	Stensättning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1984:6445	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8167	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1985:8167	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän/lera	Grundvattenkänslig
L1985:8222	Fyndplats	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Isälvsmaterial	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8296	Kvarn	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän/sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8297	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Berg/sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8301	Boplats	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Okänd	Helt undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Utgrävd

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L1985:8826	Övrigt	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera/berg/morän	Grundvattenkänslig
L1985:8909	Hammare/smedja	Ingen antikvarisk bedömning	Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält	Okänd	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Utgrävd
L1985:8913	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Isälvsmaterial/lera/sand/morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8914	Färdvägssystem	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8914	Färdvägssystem	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8930	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:8933	Lägenhetsbebyggelse	Möjlig fornlämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L1985:9000	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L1985:9000	Husgrund, historisk tid	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Okänd	Okänd	Synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3711	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3712	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Lera	Grundvattenkänslig
L2019:3713	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3714	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3716	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3717	Härd	Ingen antikvarisk bedömning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Helt undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3718	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3719	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3720	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3721	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3722	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3723	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3747	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3749	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3755	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3756	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Grov skada	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän/berg	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3757	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3759	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3764	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2019:3765	Textilindustri	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3766	Kolningsanläggning	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:3828	Boplat	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2019:7533	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/sand	Okänd grundvattenkänslighet

Lämningsnummer	Lämningstyp	Antikvarisk bedömning	Antikvarisk status	Skadestatus	Undersöknings-status	Placering	Placering geologi	Grundvattenkänslighet
L2019:7533	Färdväg	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Morän/sand	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:1114	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ej skadad	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6694	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6700	Boplats	Fornlämning	Bekräftad i fält	Ringa åverkan	Ej undersökt	Ej synlig ovan mark	Morän	Okänd grundvattenkänslighet
L2020:6704	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig
L2020:6704	Kolningsanläggning	Övrig kulturhistorisk lämning	Bekräftad i fält	Åverkan	Ej undersökt	Synlig ovan mark	Berg	Ej grundvattenkänslig