

Samrådsunderlag Vattenverksamhet

Bilaga 1

Inventering av byggnadsgrundläggning

Mälarbanan, delsträcka Huvudsta – Duvbo

Datum: 2026-02-02

I denna bilaga redovisas en sammanställning av grundläggningsgeologi och bedömd sättningssäkerhet för samtliga byggnader inom Utredningsområde Sundbyberg och Utredningsområde Huvudsta.

Inventering av byggnadernas grundläggning är gjord genom sökning i de olika kommunernas bygglovsarkiv. Inventeringen omfattade fastigheter med byggnader lokaliserade helt eller delvis inom område med sättningssäker jord, främst lera. För de byggnader där grundläggningsuppgifter har saknats i arkiven, har grundläggningens säkerhet bedömts med hjälp av uppgifter om jorddjup, förekomst av lös (sättningssäker) lera med mera.

Det är främst byggnader som fastighetsregistret anger som komplementbyggnader som saknar grundläggningsuppgifter eller som har vad som bedöms vara en grundvattenberoende grundläggning. Komplementbyggnader är till exempel garage, soprum eller dylikt. En annan kategori av byggnader där grundläggningsuppgifter saknas men som kan antas vara grundlagda med en grundplatta på mark (säker vid marksättning) är mindre byggnader för driftstationer eller kiosker. Byggnader som är belägna på sättningssäker jord, och saknar grundläggningsinformation är i nuläget bedömda som sättningssäker.

Följande tabell redovisar en sammanfattning av den insamlade grundläggningsinformationen för inventerade fastigheter.

Grön markering = ej grundvattenberoende

Gulmarkering = byggnad bedömd som ej grundvattenberoende, men grundläggningsinformation saknas

Rödmarkering = grundvattenberoende byggnad eller byggnad belägen på sättningssäker jord där grundläggningsinformation saknas.

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
ALBYGÅRD 1	Berg/morän		1961	Jordartskarta	Grundlagd till berg	Nej
ALBYGÅRD 2	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till berg	Nej
ALBYGÅRD 3	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till berg	Nej
ALPHA 1 (Norra byggnaden)	Lera		Ca 2018-2019	Google maps/byggnadsår	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ALPHA 1 (Södra byggnaden)	Lera		Ca 2018-2020	Google maps/byggnadsår	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ALPHA 1 (Underliggande byggnad)	Lera		Ca 2018-2021	Google maps/byggnadsår	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ALPHYDDAN 10	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
APOTEKET 13	Lera		1943	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
APOTEKET 16	Lera		1970	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
APOTEKET 19	Lera		1994	Ritning/okulär bedömning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
APOTEKET 19 (komplementbyggnad)	Lera			Byggnadstyp	Okänd	Ja
APOTEKET 20 (Norra byggnaden)	Lera			Geomodellen	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
APOTEKET 20 (Södra byggnaden)	Lera		1961	Ritning/okulär bedömning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
APOTEKET 22	Lera		1996	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
APOTEKET 23	Lera			Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ATLETEN 5	Morän/berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 1	Lera		1997	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 2 (Flerfamiljshus/Verksamhet, östra byggnaden)	Lera		1997	Teknisk beskrivning/Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 2 (Flerfamiljshus/Verksamhet, Västra byggnaden)	Berg		1997	Teknisk beskrivning/Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 18 (Nordvästra byggnaden)	Lera			Okulär bedömning/Plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 18 (Nordöstra byggnaden)	Lera			Okulär bedömning/Plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
BAGERIET 18 (Mittenbyggnad, Garage)	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 18 Sydligaste byggnaden	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 23	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 24	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 28	Lera			Okulär bedömning/Plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 29	Lera			Okulär bedömning/Plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 29	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BAGERIET 31 (Två huvudbyggnader och tre komplementbyggnader)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BALTIC 23	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BALTIC 24	Morän/lera		2017	Teknisk beskrivning	Pålar och plintar på berg	Nej
BALTIC 25	lera		2017	Teknisk beskrivning	Pålar och plintar på berg	Nej
BANGÅRDEN 4	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till berg	Nej
BANKEN 8	Lera			Ritning/okulär bedömning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
BASAREN 1	Lera	Övre källare +6,4 (Rh00)	Ritning från 1973	Okulär bedömning/sonderingar/källargolvsnivåer	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGET 5	Berg/morän		1953	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGET 6	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGET 7	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGET 8	Berg/morän			Jordartskarta		
BERGHÄLLEN 15 (Två byggnader)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGHÄLLEN 16	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BERGHÄLLEN 17	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
BJÖRKEN 14	Lera				Okänd	Okänd
BJÖRKEN 15	Lera				Okänd	Okänd
BJÖRKEN 7	Lera				Okänd	Okänd
BJÖRNEN 10	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
BJÖRNEN 9	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
CIRKUSÄNGEN 6	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
DIKTEN 1 (Solna)	Lera				Okänd	Ja
DORABELLA 1	Lera		2012	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
DORABELLA 2	Lera		2017	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
EKDUNGEN 1	Lera/Berg				Grundlagt på plintar på berg	Nej
EKEN 3 (Fem komplementbyggnader)	Lera				Okänd	Ja
EKEN 4 (Norra byggnaden)	Lera		1978	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 4 (Södra byggnaden)	Lera		1947	Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 6 (Norra byggnaden)	Lera			Sondering/Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 6 (Södra byggnaden)	Lera		1996	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 7 (Två komplementbyggnader)	Lera				Okänd	Ja
EKEN 8 (Två byggnader)	Lera		1998	Okulär bedömning/Byggnadsår samt att liknande byggnader i direkt närhet är pålade	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 8 (Två komplementbyggnader)					Okänd	Ja
EKEN 9 (två byggnader)	Lera		1997	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 9 (Två komplementbyggnader)					Okänd	Ja
EKEN 10 (Två byggnader)	Lera		1998	Sonderingar/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 10 (tTvå komplementbyggnader)					Okänd	Ja
EKEN 11 (Fyra byggnader)	Lera		1999	Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 13 (Två byggnader)	Lera		2002	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKEN 13 (Komplementbyggnad)	Lera			Saknad	Okänd	Ja
EKEN 14 (Tre byggnader)				Saknad	Grundlagd till Fr eller Berg	Ja
EKEN 15 (Två byggnader)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
EKSTAVEN 16	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
EKSTAVEN 17	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ENEN 13	Morän			Jordartskarta/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ENEN 9	Morän/berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRANSTORP 1	Berg		1976	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRANSTORP 2	Lera		2012	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRANSTORP 3 (Norra byggnaden)	Lera			Plankarta Golder	Grundlagt på murar och/eller plintar till fast botten	Nej
FRANSTORP 3 (Södra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta/Plankarta Golder	Grundlagt på murar och/eller plintar till fast botten	Nej
FRANSTORP 4	Lera			Plankarta Golder	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRANSTORP 5 (Två byggnader)	Lera		2014	Plankarta Golder	Murar/plintar till fast berg	Nej
FRANSTORP 5 (Två komplementbyggnader)	Lera				Okänd	Ja
FRÅSAREN 10	Lera			Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRÅSAREN 11	Lera			Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
FRÅSAREN 12	Lera		2004	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FRÅSAREN 12	Lera			Ritning	Okänd	Ja/Skärivas
FRÅSAREN 9	Lera			Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
FÖRRÅDET 1	Lera				Okänd	Ja
FÖRRÅDET 1	Morän/lera		2014	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
GODSET 4	Lera		1964	Ritningar/plankarta Stockholms gatukartor för utbyggnad av tunnelbana	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
GRANEN 9-16	Berg/Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
HAMNEN 8 (Södra delen, äldre större byggnad)	Lera			Sondering	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
HAMNEN 8 (Norra delen, mindre tillbyggnad)	Lera		1986	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
HAMNEN 14 (Tre bostadshus och två utbyggnader)	Lera		2010	Pålprotokoll	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
HAMNEN 14 (Sex balkonger, komplementbyggnader)	-		2010	Balkongerna står ej i kontakt med marken	Okänd	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
HAMNEN 15 (Bostadshus)	Lera		2010	Okulär bedömning/byggår	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
Huvudsta 3:12	Berg/morän				Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
Huvudsta 3:13	Berg/morän				Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
HUVUDSTA 2:23	Lera			Okulär bedömning	Grundlagd på platta på mark	Ska rivas
HUVUDSTA 3:1>1	Berg/Morän/Lera			Ritning	Okänd	Ja
HÅLLA 15	Morän/lera		Ritningar från 1958	Geoteknisk undersökning	Grundplatta	Nej
HÅLLA 16	Morän/lera		2004	Ritningar/Geoteknisk undersökning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
HÅLLA 17	Lera		Ritningar från 1954	K-ritningar	Grundlagt till berg	Nej
INGENJÖREN 3 (Södra byggnaden)	Morän/berg		1974	Ritning/jordartskarta	Grundlagt på murar och/eller plintar till fast botten	Nej
INGENJÖREN 3 (Norra byggnaden)	Morän/berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KABELN 6 (Hus 01)	Lera		1954	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KABELN 6 (Komplementbyggnader till hus)	Lera				Okänd	Ja
KABELN 6 (Hus 02)	Lera			Teknisk utredning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KABELN 6 (Två komplementbyggnader till hus 02)	Lera				Okänd	Ja
KABELN 6 (Hus 03)	Lera			Teknisk utredning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KABELN 6 (Hus 04)	Lera			Husets utformning	Okänd	Nej
KAPELLET 8	Morän/lera		1949	Ritning/plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KAPELLET 9 (Flerplanshus)	Morän	+9,70 (RH2000)	1949	Jordartskarta/ritning/plan karta från Stockholms gatukontor	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KAPELLET 9 (Enplanshus)	Morän		1949	Jordartskarta/ritning/plan karta från Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0011	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KAPELLET 10 (Flerplanshus)	Morän	+9,02 (RH2000)	1944	Jordartskarta/plankarta från Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0011	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KAPELLET 10 (Enplanshus)	Morän			Jordartskarta/plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
KAPELLET 11	Morän	+6,47 (RH2000)	1962	Jordartskarta/ritning/plan karta från Stockholms gatukontor	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KATTRESAN 1 (Större byggnaden)	Lera		2011	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
KATTRESAN 1 (Mindre byggnaden)	Lera		2011	Jordartskarta/teknisk beskrivning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
KILEN 1 (Tre komplementbyggnader)	Lera			Byggnadskonstruktion	Okänd	Ja
KIOSKEN 1	Lera				Grundlagd till Fr eller Berg	Ska rivas
KOLONISTEN 1	Lera	+5,8 (RH2000)		Sondering/okulär bedömning/ MUR, 9980-50GT-013-2-0_0-0010.	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 3	Lera/morän	+6,92 (RH2000)	1939	Okulär bedömning/ MUR, 9980-50GT-013-2-0_0-0010.	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 9	Lera			Sondering/geomodell	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 10	Morän/lera	+7,13 (RH2000)		Ritning/ MUR, 9980-50GT-013-2-0_0-0010.	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
KOLONISTEN 11	Lera	+7,05 (äldre ritning)		Okulär bedömning/geomodell	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 13 (två byggnader)	Lera		1983 eller 1937	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 14 (Norra byggnaden)	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KOLONISTEN 14 (Södra byggnaden)	Lera			Sonderingar	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KRANEN 1	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KRONAN 1 (Västra byggnaden)	Lera			Byggår samt storlek på byggnaden, google maps	Grundlagd på Fr eller Berg	Nej
KRONAN 1 (Östra byggnaden)	Lera		1979	Teknisk beskrivning	Grundlagd på murar och/eller plintar på berg	Nej
KRONAN 1 (Komplementbyggnad)	Morän			Jordartskarta	Okänd	Nej
KRUBBAN 10 (Östra byggnaden)					Okänd	Okänd
KRUBBAN 10 (Västra byggnaden)					Okänd	Okänd

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
KRUBBAN 10 (Komplementbyggnad)					Okänd	Okänd
KRUBBAN 3	Lera				Okänd	Okänd
KRUBBAN 4	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KRUBBAN 7	Lera			K-ritning	På plintar/Okänd	Okänd
KRUBBAN 8	Lera			K-ritning	Okänd	Okänd
KRUBBAN 9	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KULLAGULLA 1 (Hus A)	Lera		2010	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KULLAGULLA 1 (Hus B)	Lera/morän		2011	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
KULLAGULLA 1 (Hus C)	Lera		2012	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LEJONET 5 (Östra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LEJONET 5 (Västra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LIDEN 10	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LIDEN 6	Lera			K-ritning	Träullsplatta? Okänd	Ja
LIDEN 8	Lera/Berg			K-ritningar	På mur till berg	Nej
LINABERG 11 (Två större byggnader)	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
LINABERG 11 (Mindre byggnaden)	Morän		2014	Ritning/jordartskarta	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
LINABERG 13	Berg		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 21	Berg		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 22 (Tre byggnader)	Berg		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 23 (Fyra byggnader)	Lera	Marknivån stiger från norr till söder och källarnivån ser ut att också variera från +2,19 i norr till +4,92 i söder (RH2000). Se 3372437_2_7 och 4483477_2_7.	2014	Byggår samt storlek på byggnaden	Med betongplatta på mark, och grunden läggs på packad fyllning av makadam.	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
LINABERG 24 (Två byggnader)	Berg		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 24 (Två byggnader)	Delvis lera		2014	Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 26	Morän		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 27	Morän		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 28	Morän		2014	Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 29	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 30	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 31	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 32	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 33	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 34	Lera		2014	Teknisk beskrivning/okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LINABERG 34 (Tre byggnader)	Morän/Berg (två på berg)		2014	Jordartskarta/okulär bedömning/teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
Linaberg 37	Morän		2014	Ritning/jordartskarta	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 38	Morän		2014	Ritning/jordartskarta	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 39	Morän/lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 40	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 41	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 42	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 43	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
Linaberg 44	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
Linaberg 45	Lera		2014	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
LÖNNEN 13	Lera			Pålprotokoll	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
LÖNNEN 7 (Minsta byggnaden längst österut)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
LÖNNEN 7 (Mittenbyggnaden)	Lera			Sonderingar	Grundlagd till Fr eller Berg	Ska rivas
LÖNNEN 7 (Byggnaden längst västerut)	Lera		1981	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Ska rivas
LÖNNEN 7 (Komplementbyggnad)	Lera		2010		Okänd	Ja
LÖNNEN 7 (Komplementbyggnad)	Lera				Okänd	Ja
MAGASINET 1	Lera	+5,87 (RH2000)	2007	Ritningar	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MAKARONEN 1	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MAKARONEN 2	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MAKARONEN 4	Lera/morän	+5,5 (RH00)	1957	Okulär bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MAKARONEN 6	Lera		1956	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MAKARONEN 7	Lera/morän	+.6,4 +6,9 (RH00)	1929	Ritning visar grund som ser ut som plintar/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010.	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MAKARONEN 8	Lera	+6,09 (RH00)		Oklar	Okänd	Ja
MAKARONEN 8	Lera				Grundlagd till Fr eller Berg	Ja
MARGRETERO 7 (Hus A)	Morän/lera		2011	Jordartskarta/teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MARGRETERO 7 (Hus C)	Morän		2012	Jordartskarta/teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MARGRETERO 7 (Hus D)	Morän/lera		2013	Jordartskarta/teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MARGRETERO 7 (Hus E)	Lera		2014	Jordartskarta/teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MARIEHÄLL 1:10	Lera				Okänd	Ja
MASUGNEN 8 (Norra byggnaden)	Lera		2007	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
MASUGNEN 8 (Södra byggnaden)	Lera		2007	Ritning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MASUGNSPIPAN 1	Lera			Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MATTISBORGEN 1	Lera			Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MATTISBORGEN 2 (Två byggnader)	Lera		2010	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MATTISBORGEN 3	Lera		2010	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
MORS LILLA OLLE 1	Lera				Okänd	Ja
MURAREN 1	Lera		1974	Ritning/plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlags på murar och/eller plintar och berg	Nej
MURAREN 1 (Komplementbyggnad)	Lera				Okänd	Ja
MURAREN 5 (Flerplanshus)	Lera		1937	Ritning/plankarta från Stockholms gatukontor	Pålar och plintar på berg	Nej
MURAREN 5 (Enplanshus)	Lera		1937	Ritning/plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MURAREN 6 (Flerplanshus)	Lera		1943	JB-sonderingar och källargolv/ MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MURAREN 6 (Enplanshus)	Lera		1943	JB-sonderingar och källargolv/ MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0011	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
MURAREN 9 (Hela stora byggnaden)	Lera		1963	Ritning/plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
NYBODA 10 (Västra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Pålar	Nej
NYBODA 10 (Enplansbyggnad)	Morän			Jordartskarta	Pålar	Nej
NYBODA 10 (Östra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Pålar	Nej
NYBODA 7	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
NYBODA 8	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
NYBODA 9	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ORGELN 7	Lera	+5,87 (RH2000)	1964	Ritningar/plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
PLÅTEN 1	Lera			Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
PLÅTEN 3 (Hus GHI)	Lera		1987	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
PLÅTEN 3 (Hus T)	Lera		2011	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
PLÅTEN 3 (Hus V)	Lera		2011	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
PLÅTEN 3 (Hus ABC)	Lera		2012	Pålprotokoll	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
PLÅTEN 3 (Hus D)	Lera			Sonderingar/okulär bedömning/plankarta/Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
PLÅTEN 3 (Hus R)	Lera		2013	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
PLÅTEN 3 (Hus E)	Lera			Sondering/okulär bedömning/plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
PLÅTEN 3 (Hus F)	Lera		2012	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
PLÅTEN 6	Lera			Okuläs bedömning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 3	Lera	+9,5 (RH2000)	1949	Plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 3 (Komplementbyggnad)	Lera				Okänd	Ja
POSTEN 6 (Flerfamiljshus/verksamhet)	Lera	+6,87 (RH2000)		Plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 6 (Utbyggnad, enplanshus som sträcker sig mellan Posten 6 och 7)	Lera			Plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 7	Lera	.+5.6; +6.5 (Äldre ritningar)		Plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 8 (Flerfamiljshus/Verksamhet)	Lera		1906	Sonderingar/topografi	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 8 (Kvarterslokal/soprum)	Lera			Enklare byggnad förmodligen platta på mark	Okänd	Ja
POSTEN 10	Lera			Okulär bedömning/SGU:s jorddjupskarta/topografi	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 11	Lera			Okulär bedömning	Okänd	Nej
POSTEN 11 (Komplementbyggnad)	Lera				Grundlagd till Fr eller Berg	Ja

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
POSTEN 12 (Hus närmast Järnvägsgränd)	Lera			Plankarta från Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 12 (Hus närmast Sturegatan)	Lera			Sonderingar/SGU:s jorddjupskarta/topografi	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
POSTEN 12 (Komplementbyggnad)	Lera				Grundlagd till Fr eller Berg	Ja
PRESSEN 1	Lera			K-ritning	Okänd/har källarvåning	Okänd
PRESSEN 12	Lera			K-ritning	Okänd	Okänd
PRESSEN 13	Lera			K-ritning saknas	Okänd	Okänd
PUMAN 1	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
PUMAN 5	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RUÐTORP 5	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till berg	Nej
RÅDSLÄGET 14	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 15	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 16 (komplementbyggnad)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 16 (Östra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 16 (Västra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 17 (Östra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 17 (Västra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 6 (Norra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅDSLÄGET 6 (Södra byggnaden)	Morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅSTEN 2	Lera		1944	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÅSTEN 4	Lera			Sonderingar/plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
RÖKERIET 1	Lera		1955	Ritning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
SKYTTEHOLM 2:1>1	Lera			okulär bedömning	Grundlagd på platta på mark	Ja
SKYTTEHOLM 2:2	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till morän	Nej
SKYTTEHOLM 2:4	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till morän	Nej
SKYTTEHOLM 2:8 (gamla lokalstallet)	Lera		Före 1943	Sonderingar/okulär besiktning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej men grundläggningsdokument saknas
SKYTTEHOLM 2:8 (Tidigare lokexpedition och vattentorn)	Lera		Före 1944	Sonderingar/okulär besiktning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej men grundläggningsdokument saknas

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
SKYTTEHOLM 2:9 (Liten elstation)	Lera			okänd	okänd	Ja
SLIPAREN 1	Morän/Berg		1967	Ritning/jordartskarta	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
SLIPAREN 1 (komplementbyggnad)	Lera				Okänd	Ja
SLIPAREN 2	Lera/Morän		1963	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
SMEDEN 1	Lera		1968	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg.	Nej
SOLÄGGET 1 (Norra byggnaden)	Lera/morän		2007	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
SOLÄGGET 2 (Södra byggnaden)	Lera		2007	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
SPETTET 2 (Norra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPETTET 2 (Nsödra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 5	Lera/morän	+8,3 (RH2000)	1944	Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 6 (Komplementbyggnad)	Lera	+7,77 (RH2000)	1943	Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
SPIKEN 6	Lera			Liten byggnad möjligen platta på mark	Okänd	Ja
SPIKEN 7	Lera	+7,77 (RH2000)	1944	Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
SPIKEN 8 (Gårdshuset)	Lera	+8 (RH2000)	1944	Jordartskarta/plankarta Stockholms gatukontor	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 8 (Gathuset)	Lera	+8 (RH2000)	1944	Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 9	Lera	+7 (RH2000)		Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980-50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
SPIKEN 9 (Komplementbyggnad)	Berg			Jordartskarta	Okänd	Nej
SPIKEN 10 (Gathuset)	Lera	+6,3 (RH2000)		Sondering/okulär bedömning//MUR 9980- 50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 10 (Gårdhuset)	Lera/berg			Topografi/SGU:s jorddjupskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 11 (Gathuset)	Lera	+4,72 (RH2000)		Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980- 50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
SPIKEN 11 (Komplementbyggnad)	Lera			Topografi/SGU:s jorddjupskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 12 (En huvudbyggnad och en komplementbyggnad)	Lera			Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980- 50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 13 (Två huvudbyggnader och en komplementbyggnad)	Lera			Ritning/ plankarta Stockholms gatukontor/MUR 9980- 50GT-013-2-0_0-0010	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SPIKEN 14 (En huvudbyggnad och två komplementbyggnader)	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
STATAREN 11	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
STATAREN 12	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
STENBY 4	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
STENHÖGA 1 (Hus 1)	Lera	+11,3		Ritning för del av huset/okulär bedömning/sonderingar	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
STENHÖGA 1 (Hus 2)	Morän/berg		1973	Teknisk beskrivning/jordartskarta	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
STENHÖGA 1 (Hus 3)	Morän		1973	Teknisk beskrivning/jordartskarta	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
STENHÖGA 1 (Hus 4)	Morän			Jordartskarta	Grundlagt till Fr eller berg	Nej
Stenhöga 3	Lera/morän/b erg		2016	Ritning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SUNDBYBERG 2:1	Lera			Okänd	Okänd	Ja
SUNDBYBERG 2:11 (Perrong våd tågspår)	Lera			Okänd	Okänd	Ja
SUNDBYBERG 2:11 (Hiss till tunnelbana)	Lera			Okänd	Okänd	Ja

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
SUNDBYBERG 2:11 (Elstation inom järnvägsområde)	Lera			Okänd	Okänd	Ja
SUNDBYBERG 2:17 (Flerfamiljshus)	Lera			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SUNDBYBERG 2:17 (Hiss till tunnelbanan, Komplementbyggnad)	Lera				Okänd	Ja
SUNDBYBERG 2:78 (Västra byggnaden)	Morän/lera	+7,6 (RH00)		Karta tunnelbana	Grundlagt på murar och/eller plintar till fast botten	Nej
SUNDBYBERG 2:78 (Östra byggnaden)	Morän/lera				Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SVETSAREN 1	Lera			Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SVETSAREN 3	Lera			Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SÄTTSTAMPEN 1 (Komplementbyggnad)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
SÄTTSTAMPEN 1	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TALLBACKEN 1	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TALLBACKEN 3 (Flerfamiljshus/Verksamhet västra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TALLBACKEN 3 (Flerfamiljshus/Verksamhet östra byggnaden)	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
Tallbacken 4	Berg/morän			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TEGEN 6	Berg/Morän				Okänd	Okänd
TRIANGELN 15	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TRIANGELN 17 (Två byggnader)	Berg			Jordartskarta	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
TRÅDEN 1	Lera			K-ritning	Grundlagd på kantbalkar + platta på mark	Osäker
TRÅDEN 2	Lera			Konstruktionsdokumentation	Sulor och plintar på pålar.	Nej
VANDENBERGH 9	Lera/berg		1971	Ritning/Teknisk beskrivning	Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Nej
VARGEN 3	Lera			Statisk beräkning	Direkt på berg respektive plintar till berg	Nej
VARGEN 14	Berg			Statisk beräkning	Direkt på berg respektive plintar till berg	Nej
VERKMÄSTAREN 4	Lera		1961	Teknisk beskrivning	Okänd	Nej
VERKMÄSTAREN 4 (komplementbyggnad)	Lera				Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Ja

Fastighet	Grundl. geologi	Lägsta golvnivå	Byggår	Bedömningsgrund	Grundläggning	Grundv. beroende
YRKET 3	Lera		1978	Teknisk beskrivning	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
YRKET 4	Lera		1979	Teknisk beskrivning	Grundlagt på stöd- eller friktionspålar av betong och/eller stål	Nej
ÅKERIET 4	Lera/Morän			Sonderingar	Grundlagd till Fr eller Berg	Nej
ÅKERIET 8	Lera		1948	Ritning	Grundlagt på murar och/eller plintar på berg	Nej
ÄNGEN 1 (komplementbyggnad, den mindre byggnaden mellan garage och större huset byggnaden)	Lera				Okänd	Ska rivas
ÄNGEN 1 (Komplementbyggnad, garage)	Lera			Okulär bedömning	Grundlagt på platta på mark	Ska rivas
ÄNGEN 1 (Verksamhet, det stora västra huset)	Lera				Grundlagt på stödpålar av betong och/eller stål	Ska rivas