



Vägverkets regioner och centrala enheter
Vägverkets entreprenörer

Kopia:
Svenska Väg- och broräckerföreningen
Arbetsmiljöverket
SMB-myndigheten
MSB

Rekommendation om nedläggning av vajerräcke

En mycket allvarlig olycka inträffade på riksväg 26 nära Skövde 2009-08-04. Olyckan inträffade när mittvajern skulle läggas ned för trafikomläggning vid underhållsbeläggning. Vid nedmonteringen kom cirka 190 m vajer att hänga på en stolpe i kurva. Fyra personer hjälptes åt att lyfta vajern, tre på utsidan och en på insidan. När vajern släpper träffas personen på insidan och kastas bakåt, tappar hjälmen, slår bakhuvudet i marken och skadas svårt.

Vägverket utreder i samarbete med Arbetsmiljöverket, SMB-myndigheten, entreprenören och Sveriges Bro- och vägräckerförening olycksförlopp och åtgärder att förhindra ytterligare svåra olyckor. Parterna i utredningen är överens om det ovan beskrivna olycksförloppet. Parterna är också överens om att det redan nu är angeläget att informera branschen om olycksförloppet och också att parterna är överens om att direkt rekommendera att:

- vajernedläggning ska ske successivt från ett håll
- vid nedläggning i kurva ska ingen vistas på kurvans insida vid nedläggningen

Eventuellt ytterligare beslut om ytterligare åtgärder kommer att meddelas av byggherrar, entreprenörer och leverantörer.

Håkan Wennerström
Chef verksamhetsområde Samhälle