


Kontaktledning



Fåglar som sätter sig och orsakar kortslutning mellan spänningsförande del och jordad del.


Kontakttråd
15 000 volt

Kolskena, leder kraften från kontaktledningen ner till fordonet

Kolskena i genomskärning

kolslitskena
aluminiumprofil

Slitage kan orsaka hack i kolslitskenan vilket i sin tur kan göra att kontaktledningen rivs ner.



Spänningen i ledningen är 15 000 volt. Att komma för nära medför livsfara.

Brister på grund av tidigare skador och reparationer orsakar utmattning.

Bockar på kontakttråden ger ett förhöjt slitage på kontakttråd och strömavtagare vilket senare kan leda till ett haveri.

Bock på kontakttråden

Kontakttråd